



LEGENDA

- TRHLINY NA OBVODOVÉ ZDI
- ▨ VYHOŘELÁ KONSTRUKCE PODLAHY
- OPADANÁ OMÍTKA ZPŮSOBENÁ POŽÁREM
- P PORUCHY

POZNÁMKA

KONSTRUKCE STROPU 2.NP A PODLAHY 3.NP JSOU ZNIČENY ÚPLNĚ, NEBO JSOU VIDĚNY POUZE ZBYTKY OHOŘELÝCH, ZKROUCENÝCH NOSNÝCH PRVKŮ

SVISLÉ KONSTRUKCE BYLY TAKÉ V CELÉM PATŘE NAPADENY POŽÁREM A DEŠŤOVOU VODOU => VYZNAČENY JSOU POUZE NEJVÍCE NAPADENÉ ČÁSTI

Z VELKÉ ČÁSTI JE PODLAŽÍ NEPŘÍSTUPNÉ

Zpracoval Josefus Petr	Konzultoval doc. Ing. Tomáš Čejka, Ph.D.	Školní rok 2023/2024	Fakulta stavební ČVUT
Katedra K124– Katedra konstrukcí pozemních staveb			Datum 1/2024
Diplomová práce			Měřítko 1: 200
Název Návrh sanace vybraných poruch zámku Zahrádka			Formát A3
Výkres Poruchy– schématický půdorys 3.NP			Č. Výkresu (Příloha) B3