






TABULKA PORUCH	
ozn.	specifikace
KL1	trhlina vedoucí od okenního překladu přes klenbu až do překladu dveří
KL2	rozvolnění zdiva klenby v oblasti rohů, kolaps patky klenbové pásu
DH1	napadení kce dřevokaznými houbami, vyjmutí dřevěného trámu, sednutí stěny
DH2	vadné napojení obvodové a vnitřní stěny následkem degradace dřevokaz. houbami
DH3	degradace nosného sloupku a podlahové konstrukce dřevokaznými houbami
DH4	napadení kce dřevokaznými houbami, vyjmutí dřevěného trámu, sednutí stěny

-  Vzlínající vlhkost pískovcové podezdívky, pískovcových stěn, vnitřních zděných stěn od pískovcových základových pásů
-  RB1 - degradace podstávkové a roubené konstrukce vlhkostí a dřevokazným hmyzem
-  Roubené stěny zasažené dřevokaznými houbami
-  Dřevěné podlahy zasažené dřevokaznými houbami
-  Oblasti, kde dle svědectví byly nalezeny plodnice dřevokazných hub

TABULKA MÍSTNOSTÍ		
označení	účel	podlaha
1.01	světnice	dřevěná prkenná
1.02	kuchyně	keramická dlažba, dřevěná prkenná
1.03	koupelna	keramická dlažba
1.04	spíž	keramická dlažba
1.05	toaleta	betonová mazanina
1.06	kůlna	pískovcový kámen
1.07	kůlna	pískovcový kámen
1.08	chodba	betonová mazanina

Zpracoval David Pálenský	Konzultant Ing. Radek Zigler, Ph.D.	Školní rok LS 2016/17	Fakulta stavební ČVUT
Předmět 124BAPC			
Úloha Výkresová dokumentace - zakreslení poruch a vad	Datum 3. 5. 2017	Měřítko 1:50	
Výkres Půdorys 1. NP	Formát A3	Číslo výkresu 2.01	