



VADY A PORUCHY

ozn.	specifikace
TR1	Množství širokých trhlin (svislých, šikmých, vodorovných) v omítkové vrstvě důsledkem svislého poklesu nosné roubené stěny v 1. NP a důsledkem napadení vodorovných a svislých roubených konstrukcí dřevokaznou houbou
TR2	Množství svislých, šikmých a vodorovných trhlin v omítkové vrstvě důsledkem degradace nosných roubených stěn 1. NP a podstávkové konstrukce 1. NP, dále pak degradací samotných hrázděných zdí v 2. NP
VD1	Značná plošná výduť omítkové vrstvy

 Množství svislých, šikmých a vodorovných trhlin různě širokých v omítkové vrstvě hrázděné kce

 Plošná výduť omítkové vrstvy

TABULKA MÍSTNOSTÍ

označení	účel	podlaha
2.01	pokoj	dřevěná prkenná
2.02	pokoj	dřevěná prkenná
2.03	chodba	dřevěná prkenná + PVC vrstva
2.04	pokoj	dřevěná prkenná
2.05	sklad	dřevěná prkenná

Zpracoval David Pálenský	Konzultant Ing. Radek Zigler, Ph.D.	Školní rok LS 2016/17	Fakulta stavební ČVUT
Předmět 124BAPC			
Úloha Výkresová dokumentace - zakreslení poruch a vad	Datum 3. 5. 2017	Měřítko 1:50	
Výkres Púdorys 2. NP	Formát A3	Číslo výkresu 2.02	