



# Činnost hlavního inženýra projektu

## Fotodokumentace



Obrázek 1: Úvodní prohlídka trasy



Obrázek 2: Úvodní prohlídka trasy



**Obrázek 3: Úvodní prohlídka trasy**



**Obrázek 4: Úvodní prohlídka trasy**



Obrázek 5: Úvodní prohlídka trasy



Obrázek 6: Úvodní prohlídka trasy



Obrázek 7: Úvodní prohlídka trasy



Obrázek 8: Úvodní prohlídka trasy



**Obrázek 9: Úvodní prohlídka šachty BRA09ZEP**



**Obrázek 10: Úvodní prohlídka šachty BRA09ZEP**



**Obrázek 11: Úvodní prohlídka šachty BRA05ZEP**



**Obrázek 12: Úvodní prohlídka šachty BRA05ZEP**



Obrázek 13: Úvodní prohlídka šachty BRA05ZEP



Obrázek 14: Zahájení zemních prací





Obrázek 15: Odstraňování křovin v ochranném pásmu horkovodu



Obrázek 16: Odhalení konstrukce šachty BRA05ZEP



Obrázek 17: Poničená chránička silového vedení



Obrázek 18: Demolice šachty BRA09ZEP



Obrázek 19: Demolice stropní konstrukce šachty BRA05ZEP



Obrázek 20: Demolice stropní konstrukce šachty BRA05ZEP



**Obrázek 21: Demolice nahlížecího otvoru**



**Obrázek 22: Poničené kanalizační potrubí**



Obrázek 23: Odhalení potrubí




Obrázek 24: Odhalení potrubí



Obrázek 25: Vytažení starého potrubí



Obrázek 26: Připravené nové potrubí



Obrázek 27: Zapažení stavební rýhy



Obrázek 28: Nesprávně založení zdiva šachty BRA09ZEP



Obrázek 29: Nevhodně podepření stávajícího kanálu



Obrázek 30: Výstavba šachty BRA09ZEP





Obrázek 31: Ochrana hydroizolace šachty nopovou fólií



Obrázek 32: Detail nevhodně podepřeného stávajícího kanálu



Obrázek 33: Zásyp a ochrana geotextilí nového potrubí



Obrázek 34: Polštářové obložení etáže



Obrázek 35: Hutnění zásypu



Obrázek 36: Prostup potrubí do šachty BRA05ZEP



Obrázek 37: Záklop šachty BRA09ZEP stropními panely



Obrázek 38: Nevhodné vyplnění spár mezi stropními panely PUR pěnou



Obrázek 39: Použití ochranné geotextílie na strop šachty



Obrázek 40: Obnova povrchu komunikací



**Obrázek 41: Obnova povrchu komunikací**



**Obrázek 42: Obnova povrchu komunikací**



**Obrázek 43: Obnova povrchu chodníků**



## Seznam obrázků

Obrázek 1: Úvodní prohlídka trasy .....	2
Obrázek 2: Úvodní prohlídka trasy .....	2
Obrázek 3: Úvodní prohlídka trasy .....	3
Obrázek 4: Úvodní prohlídka trasy .....	3
Obrázek 5: Úvodní prohlídka trasy .....	4
Obrázek 6: Úvodní prohlídka trasy .....	4
Obrázek 7: Úvodní prohlídka trasy .....	5
Obrázek 8: Úvodní prohlídka trasy .....	5
Obrázek 9: Úvodní prohlídka šachty BRA09ZEP .....	6
Obrázek 10: Úvodní prohlídka šachty BRA09ZEP .....	6
Obrázek 11: Úvodní prohlídka šachty BRA05ZEP .....	7
Obrázek 12: Úvodní prohlídka šachty BRA05ZEP .....	7
Obrázek 13: Úvodní prohlídka šachty BRA05ZEP .....	8
Obrázek 14: Zahájení zemních prací .....	8
Obrázek 15: Odstraňování křovin v ochranném pásmu horkovodu .....	9
Obrázek 16: Odhalení konstrukce šachty BRA05ZEP .....	9
Obrázek 17: Poničená chránička silového vedení .....	10
Obrázek 18: Demolice šachty BRA09ZEP .....	10
Obrázek 19: Demolice stropní konstrukce šachty BRA05ZEP .....	11
Obrázek 20: Demolice stropní konstrukce šachty BRA05ZEP .....	11
Obrázek 21: Demolice nahlížecího otvoru .....	12
Obrázek 22: Poničené kanalizační potrubí .....	12
Obrázek 23: Odhalení potrubí .....	13
Obrázek 24: Odhalení potrubí .....	13
Obrázek 25: Vytažení starého potrubí .....	14
Obrázek 26: Připravené nové potrubí .....	14
Obrázek 27: Zapažení stavební rýhy .....	15
Obrázek 28: Nesprávně založení zdiva šachty BRA09ZEP .....	15
Obrázek 29: Nevhodně podepření stávajícího kanálu .....	16
Obrázek 30: Výstavba šachty BRA09ZEP .....	16
Obrázek 31: Ochrana hydroizolace šachty novou fólií .....	17
Obrázek 32: Detail nevhodně podepřeného stávajícího kanálu .....	17
Obrázek 33: Zásyp a ochrana geotextilí nového potrubí .....	18
Obrázek 34: Polštářové obložení etáže .....	18
Obrázek 35: Hutnění zásypu .....	19
Obrázek 36: Prostup potrubí do šachty BRA05ZEP .....	19
Obrázek 37: Záklop šachty BRA09ZEP stropními panely .....	20





Obrázek 38: Nevhodné vyplnění spár mezi stropními panely PUR pěnou.....	20
Obrázek 39: Použití ochranné geotextílie na strop šachty .....	21
Obrázek 40: Obnova povrchu komunikací.....	21
Obrázek 41: Obnova povrchu komunikací.....	22
Obrázek 42: Obnova povrchu komunikací.....	22
Obrázek 43: Obnova povrchu chodníků .....	23