

## Oponentní posudek – bakalářská práce

Projekt : **Polyfunkční dům v Mělníku**

Autor : **Michaela Chmielová**

Atelier : Doc. Ing.arch. Miroslav Cikán

Oponent : Ing.arch. Jiří Hejda

Datum : 04. 03. 2019

### **Urbanismus – místo stavby**

Autorka navrhla svůj objekt jako součást širšího konceptu zástavby nahrazující normalizační nákupní středisko na náměstí Karla IV. v Mělníku. Tato nová zástavba, navazující přímo na centrum města, se snaží vrátit dané lokalitě maloměstské měřítko a kvalitní urbanistický detail. inspiruje se přitom charakterem a měřítkem původní zástavby ze starých fotografií.

### **Architektonické a dispoziční řešení**

Umístění vekého množství funkcí s rozdílnými stavebně – technickými požadavky (obchod, restaurace, kavárna, bar, kanceláře, byty) do relativně malé čtyřpodlažní hmoty není úplně šťastné. preferoval bych při této velikosti domu max. 2 funkce – 1 v parteru + 1 v horních podlažích.

Autorce se jejich umístění nakonec podařilo, nicméně k dispozičnímu řešení domu bych měl několik výhrad –

- Rozdelení restauračního provozu v prizemí na restauraci a kavárnu, každou s kompletně vybaveným barovým pultem, je investičně, provozně i prostorově náročné a zbytečné – veškeré technické vybavení je zdvojené. Rozdelení lze řešit flexibilně pomocí uspořádání interieru. V prizemí restaurace naopak zcela chybí provozní zázemí (sklad apod.).
- Patro salonků je vzhledem k velikosti restaurace silně předimenzované, chybí zde toalety (jsou až o 2 podlaží níže) a chybí zde provozní zázemí (sklad ...).
- V podlaží kanceláří jsou zcela nepochopitelně umístěny toalety na fasádě s nejlepším výhledem, střed dispozice s nevhovujícím denním osvětlením zůstal nevyužity
- V podlaží bytů je vstup do bytů přes venkovní nekrytu terasu.
- Dva sousední byty spolu poněkud nelogicky sousedí prosklenou stěnou, kde navíc vystal požadavek na nákladné požárně odolné zasklení (v místě, kde si ho nakonec uživatelé stejně zakryjí ...).

### **Stavební a technické řešení**

Na základě prezentovaných materiálů lze stavbu považovat za realizovatelnou. Práce je dokumentována dostatečným množstvím výkresů a detailů. Následují připomínky k jednotlivým profesím:

#### **Statické řešení –**

- Objekt je navržen jako ŽB monolit – 4 sloupy uvnitř dispozice kombinované s nosnou obvodovou stěnou tl.200 mm. Vzhledem k velikosti objektu a jeho tvarové jednoduchosti (okna ve stěnách jsou důsledně nad sebou) bych z ekonomických a realizačních důvodů preferoval zděný systém (případně kombinovaný se sloupy).

#### **Stavební řešení / detaily –**

- jednotná konstrukční výška není zcela vhodná – v 1. np v restauraci bych očekával vyšší světlou výšku, než 2,80 m
- Projekt je doprovázen dostatečným množstvím stavebních detailů dokumentujících zvolená řešení. Většina z nich vychází z běžných, často používaných detailů – bez pokusů o riskantní

experimenty, což je v tomto případě určitě správné. V detailu atiky není patrné řešení ochrany izolační PVC fólie na svislé vnitřní straně atiky.

- Většinu použitých stavebních materiálů a povrchových úprav však považuji za poměrně dobré volené s ohledem na charakter objektu i jeho uživatelů - maximální odolnost s minimální nutností údržby. Pouze volba cementové stérky jako finálního povrchu podlahy mi přijde, minimálně v prostorách salonků a kanceláří, jako nevhodná (m.j. i z akustických důvodů).

## PBŘS

Bez závažných připomínek. Jedinou výhradou je výše zmíněné zbytečné požárně odolné zasklení mezi byty, které lze však eliminovat vhodnějším dispozičním řešením.

## TZB

Hloubka propracovanosti všech technických profesí, které autorka ve svém návrhu zmínila, je poměrně vyvážená. Opět několik připomínek k jednotlivým profesím :

Vytápění –

- Navržený systém vytápění deskovými radiátory a podlahovými konvektory je nejjednodušší možný. Je otázkou, zda v prostorách restaurace a obchodů v 1.np jsou soklové konvektory vhodné, zda nepřekáží možnému propojení interieru a exteriéru.

Vzduchotechnika –

- Za chybu považuji větrání všech prostor s velmi rozdílnými provozními režimy (restaurace, obchod, kanceláře) jednou vzduchotechnickou jednotkou. Ideální je, aby každý provoz měl k dispozici svoji jednotku běžící v optimálním režimu. Za minimální požadavek považuji oddělení VZT jednotky pro gastroprovoz.
- Ne úplně vhodným řešením je i nasávání čerstvého vzduchu z anglického dvorku v chodníku. Je zde velké riziko jeho znečištění.
- Z výkresů není patrný způsob zajistění výměny vzduchu ve 2.np pod stropem dvoupodlažního prostoru ve středu dispozice.

Chlazení –

- Není zde navrženo. Vzhledem k charakteru provozu v nebytových prostorách, by však určitě bylo vhodné navrhnut v budově i systém chlazení.

Kanalizace –

- Není zde navržena akumulační nádrž. Není ani zmíněno využití vody pro zalévání – zeleň lze přitom očekávat na střešních terasách i ve dvoře domu.

## ZOV

Zde považuji za zcela nevhodné použití poměrně velkého mobilního jeřábu po celou dobu výstavby (min. 1 rok). Několik větších celků lze samozřejmě nárazově dopravit mobilním jeřábem, po zbytek stavby by zde měl být k dispozici stacionární jeřáb přiměřené velikosti.

## Celkový dojem a grafické zpracování

Množství a kvalita odvedené práce je na úrovni bakalářského stupně přiměřená, práce je doplněna i o návrh interieru a osvětlení. Autorka má předpoklady dál rozvíjet své schopnosti a nasbírat potřebné zkušenosti.

**Jako hodnocení navrhoji C.** Přes výše uvedené výhrady dokázala autorka dovést svoji studii do pravděpodobně realizovatelné podoby.

---

Ing. arch. Jiří Hejda

