



ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

FAKULTA DOPRAVNÍ

Bc. JAKUB NOVÁČEK

**IDENTIFIKACE DOPRAVNĚ – BEZPEČNOSTNÍCH
DEFICITŮ NA SILNICI I/38**

Příloha č. 1

Identifikované dopravně – bezpečnostní deficity k primárnímu odstranění

2019

I/38 - P | km 1 - 2 | ID 20



Návrh opatření: Náprava provedení zádržného zařízení
Poznámka: Aдекватní prodloužení svodidla a výškových náběhů z obou stran.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Krátké svodidlo u příčného propustku, krátký výškový náběh
Poznámka: Neadekvátně ochráněný propustek, krátké výškové náběhy na obou koncích.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 36' 4. 204" E: 14° 35' 37. 629"
Staničení: km 1,150
Lokalita: Extravilán
Odpovědný správce: Správa Liberec
Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/38 - P | km 6 - 7 | ID 94



Návrh opatření: Ochrana svodidly
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Čelo tuhé zdi nebo PHS
Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 33' 53. 96" E: 14° 38' 56. 167"
Staničení: km 6,954
Lokalita: Extravilán
Odpovědný správce: Správa Liberec
Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/38 - P | km 13 - 14 | ID 169



Návrh opatření: Prodloužení stávajících svodidel
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 30 m - Stromy, vzrostlá zeleň

⊙ 1x - Neadekvátně seříznutý pařez

⊙ 1x - Pevný objekt (např. kámen, budova, komerční areál)

Poznámka: Čelo skalní stěny představuje pevnou překážku.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 31' 26.704" E: 14° 42' 43.09"

Staničení: km 13,609

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/38 - P | km 19 - 20 | ID 9503



Návrh opatření: Prodloužení stávajících svodidel
Poznámka: Současně realizace směrového vychýlení svodidla a zavázání do svahu.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Krátké svodidlo před - mostem (MÚK, křížením PK, vodoteč)

Poznámka: Délka svodidla před mostem je 32 m.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 30' 16.768" E: 14° 47' 14.873"

Staničení: km 19,667

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Závod Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/38 - P | km 19 - 20 | ID 9504



Návrh opatření: Realizace vzájemného propojení stávajících svodidel

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Přerušené boční svodidlo

Poznámka: V případě nárazu vozidla do svodidel je identifikováno vysoké riziko v podobě vniknutí pásnice do interiéru automobilu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 30' 15. 172" E: 14° 47' 15. 781"

Staničení: km 19,719

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Závod Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/38 - P | km 19 - 20 | ID 9505



Návrh opatření: Realizace vzájemného propojení stávajících svodidel

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Přerušené boční svodidlo

Poznámka: V případě nárazu vozidla do svodidel je identifikováno vysoké riziko v podobě vniknutí pásnice do interiéru automobilu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 30' 10. 691" E: 14° 47' 18. 678"

Staničení: km 19,868

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Závod Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/38 - P | km 23 - 24 | ID 9529



Návrh opatření: Realizace vzájemného propojení stávajících svodidel

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Přerušené boční svodidlo

Poznámka: V případě nárazu vozidla do svodidel je identifikováno vysoké riziko v podobě vniknutí pásnice do interiéru automobilu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 29' 04.335" E: 14° 49' 32.579"

Staničení: km 23,256

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Závod Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/38 - P | km 23 - 24 | ID 9530



Návrh opatření: Realizace vzájemného propojení stávajících svodidel

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Přerušené boční svodidlo

Poznámka: V případě nárazu vozidla do svodidel je identifikováno vysoké riziko v podobě vniknutí pásnice do interiéru automobilu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 28' 58.728" E: 14° 49' 47.116"

Staničení: km 23,592

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Závod Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/38 - P | km 26 - 27 | ID 9538



Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 40 m - Trubkové zábradlí nebo ploty

Poznámka: Trubkové zábradlí svým provedením představuje riziko v podobě vniknutí jednotlivých částí do interiéru vozidla při nárazu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 28' 28.365" E: 14° 51' 34.877"

Staničení: km 26,156

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Závod Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/38 - P | km 28 - 29 | ID 9558



Návrh opatření: Prodloužení stávajících svodidel
Poznámka: Současně realizace směrového vychýlení svodidla a zavázání do svahu.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Krátké svodidlo před - mostem (MÚK, křížením PK, vodoteč)

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 27' 07.057" E: 14° 52' 16.032"

Staničení: km 28,829

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Závod Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/38 - P | km 29 - 30 | ID 11300



Návrh opatření: Prodloužení stávajících svodidel
Poznámka: Současně realizace směrového vychýlení svodidla a zavázání do svahu. Řešit současně s deficitem ID 9560.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zadržné zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Krátké svodidlo před - mostem (MÚK, křížením PK, vodoteč)

Poznámka: Rizikové pro vozidla jedoucí v protisměru.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 26' 57. 129" E: 14° 52' 19. 824"

Staničení: km 29,148

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Závod Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/38 - P | km 29 - 30 | ID 9561



Návrh opatření: Náprava provedení zádržného zařízení
Poznámka: Současně prodloužení a realizace směrového vychýlení svodidla a zavázání do svahu.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zadržné zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Krátké svodidlo před - mostem (MÚK, křížením PK, vodoteč)

⊙ 1x - Nízké svodidlo, nízká poloha pásnice svodidla

Poznámka: Krátké svodidlo před mostem v obou směrech. Délka svodidla ve směru jízdy je 4 m a v opačném směru je 4 m.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 26' 46. 237" E: 14° 52' 47. 294"

Staničení: km 29,787

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Závod Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/38 - P | km 30 - 31 | ID 9564



Návrh opatření: Prodloužení stávajících svodidel
Poznámka: Současně realizace směrového vychýlení svodidla a zavázání do svahu.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Krátké svodidlo před - mostem (MÚK, křížením PK, vodoteč)

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 26' 39. 174" E: 14° 53' 02. 682"

Staničení: km 30,180

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Závod Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/38 - P | km 40 - 41 | ID 9776



Návrh opatření: Ochrana svodidly
Poznámka: Alternativní řešení lze spatřovat v odsunutí sloupu do větší příčné vzdálenosti.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Sloupy el. vedení, VO apod.

⊙ 1x - Vzrostlá zeleň (průměr kmene do 0,1 m)

Poznámka: Vzrostlá zeleň nacházející se v blízkosti PK primárně představuje riziko do budoucna.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 19' 48. 663" E: 14° 55' 51. 668"

Staničení: km 40,937

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Závod Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/38 - P | km 42 - 43 | ID 9797



Návrh opatření: Ochrana svodidly
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Sloupy el. vedení, VO apod.

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 18' 56.042" E: 14° 56' 45.095"

Staničení: km 42,905

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Závod Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/38 - P | km 45 - 46 | ID 9818



Návrh opatření: Náprava provedení zádržného zařízení
Poznámka: Řešit současně s deficitem ID 10093.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátně provedené svodidlo (např. malý poloměr zaoblení, nevhodná poloha umístění)

Poznámka: Neadekvátní propojení pásnic svodidla. V případě nárazu vozidla do místa zaoblení svodidel je identifikováno riziko v podobě vniknutí pásnice do interiéru automobilu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 17' 44.546" E: 14° 57' 24.545"

Staničení: km 45,365

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Závod Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/38 - P | km 47 - 48 | ID 9848



Návrh opatření: Prodloužení stávajících svodidel
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Krátké svodidlo u příčného propustku
Poznámka: Neadekvátně ochráněný propustek.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 16' 45.990" E: 14° 57' 20.492"
Staničení: km 47,182
Lokalita: Extravilán
Odpovědný správce: Závod Praha
Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/38 - P | km 52 - 53 | ID 9921



Návrh opatření: Prodloužení stávajících svodidel
Poznámka: Alternativní řešení lze spatřovat v odstranění stromů.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Krátké svodidlo před - stromem
Poznámka: Délka svodidla před stromem je 4 m.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 14' 52.008" E: 15° 00' 13.588"
Staničení: km 52,260
Lokalita: Extravilán
Odpovědný správce: Závod Praha
Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/38 - P | km 53 - 54 | ID 9929



Návrh opatření: Prodloužení stávajících svodidel
Poznámka: Alternativní řešení lze spatřovat v podobě odstranění stromů.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Krátké svodidlo před - stromem

Poznámka: Délka svodidla před stromem 12 m.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 14' 35.839" E: 15° 00' 50.097"

Staničení: km 53,139

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Závod Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/38 - P | km 66 - 67 | ID 10012



Návrh opatření: Ochrana svodidly
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Tuhé čelo trubního příčného propustku

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 08' 41.528" E: 15° 05' 28.703"

Staničení: km 66,804

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Závod Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/38 - P | km 70 - 71 | ID 10045



Návrh opatření: Realizace vzájemného propojení stávajících svodidel

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Přerušené boční svodidlo

Poznámka: V případě nárazu vozidla do svodidel je identifikováno vysoké riziko v podobě vniknutí pásnice do interiéru automobilu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 07' 05. 825" E: 15° 07' 27. 580"

Staničení: km 70,689

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Závod Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/38 - P | km 70 - 71 | ID 10046



Návrh opatření: Realizace vzájemného propojení stávajících svodidel

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Přerušené boční svodidlo

Poznámka: V případě nárazu vozidla do svodidel je identifikováno vysoké riziko v podobě vniknutí pásnice do interiéru automobilu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 07' 03. 244" E: 15° 07' 30. 245"

Staničení: km 70,785

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Závod Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/38 - P | km 76 - 77 | ID 12739



Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Betonová skruž

Poznámka: Betonová skruž je zakryta zelení.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 04' 27.350" E: 15° 08' 31.567"

Staničení: km 76,252

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Závod Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/38 - P | km 92 - 93 | ID 11122



Návrh opatření: Náprava provedení zádržného zařízení

Poznámka: Aдекватní prodloužení svodidla a výškového náběhu.

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Krátké svodidlo u příčného propustku, krátký výškový náběh

Poznámka: Neadekvátně ochráněný propustek, krátký výškový náběh rizikový pro vozidla jedoucí v protisměru.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 59' 00.136" E: 15° 16' 53.349"

Staničení: km 92,149

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Závod Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/38 - P | km 92 - 93 | ID 11180



Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Betonový sloupek

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 58' 44.928" E: 15° 17' 25.029"

Staničení: km 92,937

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Závod Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/38 - P | km 94 - 95 | ID 11198



Návrh opatření: Odstranění a nahrazení svodidlem s vyšší úrovní zadržení

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Nedodržení min. vzdálenosti 1,0 m za svodidlem

⊙ 1x - Krátké svodidlo před - nosným pilířem v okolí komunikace

⊙ 1x - Neadekvátně realizovaný začátek / konec svodidel

Poznámka: Krátké svodidlo před nosným pilířem v obou směrech. Délka svodidla ve směru jízdy je 4 m a v opačném směru je 4 m. Absence výškového náběhu na konci svodidla, v případě nárazu vozidla do svodidel je identifikováno riziko v podobě vniknutí pásnice do interiéru automobilu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 58' 4.818" E: 15° 18' 42.872"

Staničení: km 94,949

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Závod Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/38 - P | km 103 - 104 | ID 11507



Návrh opatření: Prodloužení stávajících svodidel
Poznámka: Řešit současně s deficitem ID 11504.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Krátké svodidlo před - mostem (MÚK, křížením PK, vodoteč)

⊙ 1x - Krátký výškový náběh svodidla

Poznámka: Délka svodidla před mostem je 16 m.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 55' 29.369" E: 15° 23' 25.205"

Staničení: km 103,053

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Závod Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/38 - P | km 105 - 106 | ID 11554



Návrh opatření: Prodloužení stávajících svodidel
Poznámka: Současně realizace směrového vychýlení svodidla a zavázání do svahu.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Krátké svodidlo před - nosným pilířem v okolí komunikace

⊙ 2x - Krátký výškový náběh svodidla

Poznámka: Délka svodidla před nosným pilířem je 8 m.
Krátké výškové náběhy na obou koncích svodidla.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 54' 13.957" E: 15° 24' 21.769"

Staničení: km 105,855

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Závod Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/38 - P | km 109 - 110 | ID 11608



Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka: V případě ochrany svodidly lze adekvátně prodloužit stávající svodidla.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 90 m - Stromořadí

⊙ 1x - Rozvaděč IS

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 52' 30.698" E: 15° 25' 53.076"

Staničení: km 109,597

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Závod Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/38 - P | km 111 - 112 | ID 11684



Návrh opatření: Prodloužení stávajících svodidel
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Krátké svodidlo u příčného propustku

Poznámka: Neadekvátně ochráněný propustek.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 51' 37.906" E: 15° 26' 43.535"

Staničení: km 111,515

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Závod Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/38 - P | km 111 - 112 | ID 11687



Návrh opatření: Ochrana svodidly
Poznámka: Alternativní řešení lze spatřovat v odsunutí do větší příčné vzdálenosti od PK.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Sloupy el. vedení, VO apod.

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 51' 33.340" E: 15° 26' 47.672"

Staničení: km 111,679

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Závod Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/38 - P | km 114 - 115 | ID 11748



Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka: V případě ochrany svodidly lze adekvátně prodloužit stávající svodidla.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Pevný objekt (např. kámen, budova, komerční areál)

Poznámka: Betonová konstrukce tvoří pevnou překážku.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 50' 18.736" E: 15° 27' 51.716"

Staničení: km 114,327

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Závod Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/38 - P | km 114 - 115 | ID 11749



Návrh opatření: Náprava provedení zádržného zařízení

Poznámka: Adekvátní prodloužení svodidla a výškových náběhů z obou stran a současně jejich zavázání do zemního tělesa.

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Krátké svodidlo u příčného propustku, krátký výškový náběh

⊙ 2x - Neadekvátně realizovaný začátek / konec svodidel

Poznámka: Neadekvátně ochráněný propustek, krátké výškové náběhy na obou koncích. Výškové náběhy svodidla nejsou pevně zavázány do zemního tělesa. V případě nárazu vozidla do svodidel je identifikováno vysoké riziko v podobě vniknutí pásnice do interiéru automobilu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 50' 18.592" E: 15° 27' 51.943"

Staničení: km 114,331

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Závod Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/38 - L | km 115 - 114 | ID 11901



Návrh opatření: Ochrana svodidly

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Tuhé čelo trubního příčného propustku, ocelové zábradlí

Poznámka: Trubkové zábradlí svým provedením představuje riziko v podobě vniknutí jednotlivých částí do interiéru vozidla při nárazu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 50' 18.67" E: 15° 27' 52.482"

Staničení: km 114,335

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Závod Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/38 - L | km 115 - 114 | ID 11906



Návrh opatření: Ochrana svodidly
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 2x - Sloupy el. vedení, VO apod.

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 50' 21.662" E: 15° 27' 50.927"

Staničení: km 114,235

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Závod Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/38 - L | km 106 - 105 | ID 12267



Návrh opatření: Prodloužení stávajících svodidel
Poznámka: Současně realizace směrového vychýlení svodidla a zavázání do svahu.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Krátké svodidlo před - nosným pilířem v okolí komunikace

⊙ 2x - Krátký výškový náběh svodidla

Poznámka: Délka svodidla před nosným pilířem je 8 m. Krátké výškové náběhy na obou koncích svodidla.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 54' 12.615" E: 15° 24' 22.218"

Staničení: km 105,895

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Závod Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/38 - L | km 104 - 103 | ID 12276



Návrh opatření: Ochrana svodidly
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Tuhé čelo trubního příčného propustku, ocelové zábradlí

Poznámka: Trubkové zábradlí svým provedením představuje riziko v podobě vniknutí jednotlivých částí do interiéru vozidla při nárazu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 55' 15. 868" E: 15° 23' 51. 961"

Staničení: km 103,729

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Závod Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/38 - L | km 104 - 103 | ID 12278



Návrh opatření: Prodloužení stávajících svodidel
Poznámka: Řešit současně s deficitem ID 12279.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Krátké svodidlo před - mostem (MÚK, křížením PK, vodoteč)

⊙ 1x - Krátký výškový náběh svodidla

Poznámka: Délka svodidla před mostem je 4 m. Rizikové pro vozidla jedoucí v protisměru.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 55' 29. 284" E: 15° 23' 26. 306"

Staničení: km 103,072

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Závod Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/38 - L | km 101 - 100 | ID 12292



Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

- ⊙ 4x - Strom
 - ⊙ 1x - Sloupy el. vedení, VO apod.
- Poznámka:** -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 55' 54. 211" E: 15° 21' 26. 503"

Staničení: km 100,404

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Závod Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/38 - L | km 96 - 95 | ID 12411



Návrh opatření: Odstranění a nahrazení svodidlem s vyšší úrovní zadržení
Poznámka: V místě mostního objektu instalovat adekvátní zádržné zařízení s odpovídající úrovní zadržení.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

- ⊙ 1x - Neadekvátní úroveň zadržení svodidla
- Poznámka:** Neadekvátní typ zádržného zařízení v místě mostního objektu. Je identifikováno riziko v podobě pádu vozidla z PK, a to v případě náhlého vyjetí z vozovky.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 57' 59. 035" E: 15° 18' 47. 644"

Staničení: km 95,151

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Závod Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/38 - L | km 95 - 94 | ID 12415



Návrh opatření: Prodloužení stávajících svodidel
Poznámka: Řešit současně s deficitem ID 12416.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Krátké svodidlo před - nosným pilířem v okolí komunikace

Poznámka: Krátké svodidlo před nosným pilířem v obou směrech. Délka svodidla ve směru jízdy je 8 m a v opačném směru je 8 m.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 58' 3. 759" E: 15° 18' 44. 395"

Staničení: km 94,995

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Závod Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/38 - L | km 93 - 92 | ID 12493



Návrh opatření: Náprava provedení zádržného zařízení
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátně provedené svodidlo (např. malý poloměr zaoblení, nevhodná poloha umístění)

Poznámka: V případě nárazu vozidla do místa zaoblení svodidel je identifikováno vysoké riziko v podobě vniknutí pásnice do interiéru automobilu. Riziko zejména pro vozidla jedoucí v protisměru.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 59' 0. 138" E: 15° 16' 54. 11"

Staničení: km 92,160

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Závod Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/38 - L | km 90 - 89 | ID 12528



Návrh opatření: Výměna konstrukce za deformovatelnou
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Rozvaděč IS

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 59' 35.902" E: 15° 15' 17.763"

Staničení: km 89,941

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Závod Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/38 - L | km 89 - 88 | ID 12537



Návrh opatření: Příčné odsunutí do větší vzdálenosti od komunikace
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 2x - Stojina závory (např. v místě vjezdu na odpočívku)

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 59' 53.683" E: 15° 14' 37.367"

Staničení: km 88,959

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Závod Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/38 - L | km 87 - 86 | ID 12541



Návrh opatření: Prodloužení stávajících svodidel
Poznámka: Prodloužení, resp. propojení stávajících ocelových svodidel.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 2x - Čelo tuhé zdi nebo PHS

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 0' 32.961" E: 15° 13' 9.942"

Staničení: km 86,788

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Závod Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/38 - L | km 86 - 85 | ID 12547



Návrh opatření: Realizace úpravy stavebního provedení objektu
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Betonová skruž

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 0' 42.683" E: 15° 11' 46.422"

Staničení: km 85,043

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Závod Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/38 - L | km 71 - 70 | ID 10248



Návrh opatření: Realizace vzájemného propojení stávajících svodidel

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Přerušené boční svodidlo

Poznámka: V případě nárazu vozidla do svodidel je identifikováno vysoké riziko v podobě vniknutí pásnice do interiéru automobilu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 07' 03.330" E: 15° 07' 31.500"

Staničení: km 70,793

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Závod Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/38 - L | km 71 - 70 | ID 10249



Návrh opatření: Realizace vzájemného propojení stávajících svodidel

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Přerušené boční svodidlo

Poznámka: V případě nárazu vozidla do svodidel je identifikováno vysoké riziko v podobě vniknutí pásnice do interiéru automobilu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 07' 06.002" E: 15° 07' 28.801"

Staničení: km 70,694

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Závod Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/38 - L | km 71 - 70 | ID 10251



Návrh opatření: Realizace vzájemného propojení stávajících svodidel

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Přerušené boční svodidlo

Poznámka: V případě nárazu vozidla do svodidel je identifikováno vysoké riziko v podobě vniknutí pásnice do interiéru automobilu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 07' 05.807" E: 15° 07' 28.371"

Staničení: km 70,693

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Závod Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/38 - L | km 54 - 53 | ID 10507



Návrh opatření: Prodloužení stávajících svodidel

Poznámka: Současně realizace směrového vychýlení svodidla.

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Krátké svodidlo před - stromem

Poznámka: Délka svodidla před stromem je 8 m.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 14' 34.510" E: 15° 00' 54.182"

Staničení: km 53,230

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Závod Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/38 - L | km 50 - 49 | ID 10564



Návrh opatření: Náprava provedení zádržného zařízení
Poznámka: Řešit současně s deficitem ID 10562.
Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátně realizovaný začátek / konec svodidel
Poznámka: Absence výškového náběhu na konci svodidla, v případě nárazu vozidla do svodidel je identifikováno riziko v podobě vniknutí pásnice do interiéru automobilu. Riziko zejména pro vozidla jedoucí v protisměru.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 15' 58.153" E: 14° 58' 16.998"
Staničení: km 49,128
Lokalita: Extravilán
Odpovědný správce: Závod Praha
Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/38 - L | km 41 - 40 | ID 10757



Návrh opatření: Ochrana svodidly
Poznámka: Alternativní řešení lze spatřovat v odsunutí sloupu do větší příčné vzdálenosti.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Sloupy el. vedení, VO apod.
Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 19' 48.718" E: 14° 55' 52.502"
Staničení: km 40,944
Lokalita: Extravilán
Odpovědný správce: Závod Praha
Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/38 - L | km 40 - 39 | ID 10768



Návrh opatření: Ochrana svodidly
Poznámka: Alternativní řešení lze spatřovat v odsunutí sloupu do větší příčné vzdálenosti.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Sloupy el. vedení, VO apod.

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 20' 30.776" E: 14° 55' 14.332"

Staničení: km 39,442

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Závod Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/38 - L | km 30 - 29 | ID 9634



Návrh opatření: Prodloužení stávajících svodidel
Poznámka: Současně směrové vychýlení výškového náběhu svodidla a jeho pevné zavázání do svahu.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Krátké svodidlo před - čelem protihlukové zdi

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 26' 45.575" E: 14° 52' 51.448"

Staničení: km 29,883

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Závod Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/38 - L | km 29 - 28 | ID 9636



Návrh opatření: Prodloužení stávajících svodidel
Poznámka: Současně realizace směrového vychýlení svodidla a zavázání do svahu.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Krátké svodidlo před - mostem (MÚK, křížením PK, vodoteč)
Poznámka: Rizikové pro vozidla jedoucí v protisměru.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 27' 06.985" E: 14° 52' 16.643"
Staničení: km 28,831
Lokalita: Extravilán
Odpovědný správce: Závod Praha
Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/38 - L | km 27 - 26 | ID 9647



Návrh opatření: Odstranění
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Sakrální objekt, památník apod.
Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 28' 05.207" E: 14° 51' 50.167"
Staničení: km 26,935
Lokalita: Extravilán
Odpovědný správce: Závod Praha
Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/38 - L | km 24 - 23 | ID 9663



Návrh opatření: Realizace vzájemného propojení stávajících svodidel

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Přerušené boční svodidlo

Poznámka: V případě nárazu vozidla do svodidel je identifikováno vysoké riziko v podobě vniknutí pásnice do interiéru automobilu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 28' 59. 102" E: 14° 49' 47. 295"

Staničení: km 23,593

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Závod Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/38 - L | km 24 - 23 | ID 9664



Návrh opatření: Realizace vzájemného propojení stávajících svodidel

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Přerušené boční svodidlo

Poznámka: V případě nárazu vozidla do svodidel je identifikováno vysoké riziko v podobě vniknutí pásnice do interiéru automobilu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 29' 04. 659" E: 14° 49' 32. 903"

Staničení: km 23,257

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Závod Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/38 - L | km 20 - 19 | ID 9684



Návrh opatření: Realizace vzájemného propojení stávajících svodidel

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Přerušené boční svodidlo

Poznámka: V případě nárazu vozidla do svodidel je identifikováno vysoké riziko v podobě vniknutí pásnice do interiéru automobilu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 30' 10. 863" E: 14° 47' 19. 206"

Staničení: km 19,868

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Závod Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/38 - L | km 20 - 19 | ID 9685



Návrh opatření: Realizace vzájemného propojení stávajících svodidel

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Přerušené boční svodidlo

Poznámka: V případě nárazu vozidla do svodidel je identifikováno vysoké riziko v podobě vniknutí pásnice do interiéru automobilu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 30' 15. 318" E: 14° 47' 16. 348"

Staničení: km 19,720

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Závod Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/38 - L | km 3 - 2 | ID 386



Návrh opatření: Náprava provedení zádržného zařízení
Poznámka: Adekvátní prodloužení svodidla a výškového náběhu.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Krátké svodidlo u příčného propustku, krátký výškový náběh
Poznámka: Neadekvátně ochráněný propustek, krátký výškový náběh rizikový pro vozidla jedoucí v protisměru.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 35' 30.158" E: 14° 36' 49.503"
Staničení: km 2,950
Lokalita: Extravilán
Odpovědný správce: Správa Liberec
Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/38 - L | km 3 - 2 | ID 435



Návrh opatření: Náprava provedení zádržného zařízení
Poznámka: Adekvátní prodloužení svodidla a výškového náběhu.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Krátké svodidlo u příčného propustku, krátký výškový náběh
Poznámka: Neadekvátně ochráněný propustek, krátký výškový náběh rizikový pro vozidla jedoucí v protisměru.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 35' 32.784" E: 14° 36' 46.511"
Staničení: km 2,847
Lokalita: Extravilán
Odpovědný správce: Správa Liberec
Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h