

Martin Kozák

Kemp Prales, Praha – Kbely

ATELIER ŠESTÁKOVÁ / LS 2018-2019

oponentní posudek bakalářské práce

	A	B	C	D	E	F
	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0
celková kvalita projektu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
rozsah práce	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
úplnost	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
věcná správnost technického řešení a detailů	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
věcná správnost návrhu dispozice	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
grafika zpracování	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

další poznámky a hodnocení

v koordinační situaci je vhodné definovat výšky atik, vyznačit vstup do objektu, situaci okótovat atd.

zděné příčky je lepší zakládat na žb desce, nikoli na skladbě podlahy (podélný řez)

z jakého důvodu je ve skladbě střešního pláště navržen XPS?

jakým způsobem je provedena tepelná izolace LOP v prostoru nad podhledem, v čem je izolant uložen, jak je ze strany interiéru uzavřen?

detail střešního světlíku: jakým způsobem je proveden vnější parapet?

je opodstatněné navrhovat XPS do skladby podlah na terénu?

ve výkresu tvaru vždy uvádět materiálové charakteristiky betonu, oceli, hodnotu krytí

z jakého důvodu je požadována požární odolnost příčky mezi A04 a A05 v rámci jednoho požárního úseku?

v rámci rozvodů VZT (přívod i odvod) není vhodné slučovat místnosti sociálního zázemí s ostatními místnostmi

jakým způsobem je řešen odvod vody ze žlábků podél fasády?

technické zprávy je vhodné sešít

15.6.2019

Ing. Vratislav Jílek

celkové hodnocení C – dobře

2,0