

**FAKULTA DOPRAVNÍ**

**NÁVRH ÚPRAV VYBRANÝCH  
ÚSEKŮ SILNICE I/13  
V LIBERECKÉM KRAJI**

**Pavel Vrtal**

**Diplomová práce**

**Katalog deficitů silnice I/13**

**Směr proti staničení  
Km 186,146 – 169,638**

**Příloha 1.10**

**2020**



**ČVUT**

**ČESKÉ VYSOKÉ  
UČENÍ TECHNICKÉ  
V PRAZE**



## I/13 - L | km 186 - 185 | ID 7209



**Návrh opatření:** Odstranění

**Poznámka:** -

**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Reklamní zařízení

### KATEGORIE

⊙ 1x - Reklamní zařízení (rušivý efekt na účastníky silničního provozu)

**Poznámka:** -

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: NIZKÁ

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 47' 29.556" E: 15° 0' 28.163"

**Staničení:** km 185,563

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 50 km/h

## I/13 - L | km 186 - 185 | ID 3409



**Návrh opatření:** Realizace, oprava VDZ

**Poznámka:** -

**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Autobusová zastávka

### KATEGORIE

⊙ 1x - Absence nebo opotřebované VDZ

**Poznámka:** Absence VDZ V 12a.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: NIZKÁ

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 49' 9.005" E: 14° 55' 44.269"

**Staničení:** km 185,303

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h



## I/13 - L | km 185 - 184 | ID 3410



**Návrh opatření:** Realizace vzájemného propojení stávajících svodidel

**Poznámka:** -

**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

### KATEGORIE

↔ 100 m - Přerušené boční svodidlo

**Poznámka:** -

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 49' 7.532" E: 14° 55' 18.589"

**Staničení:** km 184,795

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 185 - 184 | ID 3412



**Návrh opatření:** Odstranění, ochrana svodidly

**Poznámka:** V případě ochrany svodidly lze adekvátně prodloužit stávající svodidla.

**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

⊙ 1x - Stromy, vzrostlá zeleň

**Poznámka:** Riziko pro vozidla jedoucí v protisměru.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 49' 2.197" E: 14° 55' 4.225"

**Staničení:** km 184,472

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 185 - 184 | ID 3411



**Návrh opatření:** Náprava provedení zádržného zařízení  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Jednoduché řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

### KATEGORIE

⊙ 1x - Krátký výškový náběh svodidla

**Poznámka:** Krátký výškový náběh svodidla rizikový pro protisměr.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 49' 2.075" E: 14° 55' 4.298"

**Staničení:** km 184,470

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 185 - 184 | ID 3415



**Návrh opatření:** Odstranění  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Jednoduché řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

↔ 320 m - Vzrostlá zeleň (průměr kmene do 0,1 m)

**Poznámka:** Nebezpečí nepozorovatelného vniknutí zvěře do vozovky.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 49' 1.682" E: 14° 55' 3.294"

**Staničení:** km 184,454

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 185 - 184 | ID 3417



**Návrh opatření:** Odstranění, ochrana svodidly  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

↔ 65 m - Stromy, vzrostlá zeleň

**Poznámka:** -

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 48' 54.916" E: 14° 54' 50.432"

**Staničení:** km 184,118

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 185 - 184 | ID 3418



**Návrh opatření:** Odstranění, ochrana svodidly  
**Poznámka:** V případě ochrany svodidly lze adekvátně prodloužit stávající svodidla.  
**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

↔ 35 m - Stromy, vzrostlá zeleň

**Poznámka:** -

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 48' 53.022" E: 14° 54' 47.207"

**Staničení:** km 184,031

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h



## I/13 - L | km 184 - 183 | ID 3421



**Návrh opatření:** Realizace vzájemného propojení stávajících svodidel

**Poznámka:** -

**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

### KATEGORIE

↔ 65 m - Krátké svodidlo před - stromem

**Poznámka:** -

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 48' 51. 618" E: 14° 54' 44. 358"

**Staničení:** km 183,961

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 184 - 183 | ID 7263



**Návrh opatření:** Prodloužení stávajících svodidel

**Poznámka:** -

**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

### KATEGORIE

⊙ 1x - Krátké svodidlo u příčného propustku

**Poznámka:** Neadekvátně ochráněný propustek.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 48' 50. 373" E: 14° 54' 40. 781"

**Staničení:** km 183,881

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h



## I/13 - L | km 184 - 183 | ID 3423



**Návrh opatření:** Prodloužení stávajících svodidel  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

### KATEGORIE

⊙ 1x - Krátké svodidlo před - stromem

**Poznámka:** Riziko zejména pro vozidla jedoucí v protisměru.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 48' 50.178" E: 14° 54' 40.361"

**Staničení:** km 183,870

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 184 - 183 | ID 3425



**Návrh opatření:** Odstranění  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

⊙ 1x - Stromy, vzrostlá zeleň

**Poznámka:** -

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 48' 49.73" E: 14° 54' 38.208"

**Staničení:** km 183,826

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 184 - 183 | ID 3426



**Návrh opatření:** Náprava provedení VDZ  
**Poznámka:** Náprava VDZ na V 4.  
**Náročnost realizace:** **Jednoduché řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřižovatkový úsek

### KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátní provedení VDZ

**Poznámka:** Chybné provedení VDZ v místě sjezdu.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 48' 47. 573" E: 14° 54' 18. 007"

**Staničení:** km 183,415

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 184 - 183 | ID 3428



**Návrh opatření:** Prodloužení stávajících svodidel  
**Poznámka:** Současně realizace směrového vychýlení svodidla.  
**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

⊙ 1x - Stromy, vzrostlá zeleň

**Poznámka:** -

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 48' 47. 775" E: 14° 54' 17. 428"

**Staničení:** km 183,405

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 184 - 183 | ID 3429



**Návrh opatření:** Odstranění, ochrana svodidly  
**Poznámka:** V případě ochrany svodidly lze adekvátně prodloužit stávající svodidla a realizovat jeho pevné zavázání do svahu.  
**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

↔ 40 m - Stromy, vzrostlá zeleň

**Poznámka:** -

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 48' 47.796" E: 14° 54' 2.181"

**Staničení:** km 183,108

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 183 - 182 | ID 3430



**Návrh opatření:** Odstranění  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Jednoduché řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

⊙ 1x - Pevný objekt (např. kámen, budova, komerční areál)

**Poznámka:** Kámen představuje pevný objekt.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 48' 45.792" E: 14° 53' 56.687"

**Staničení:** km 182,985

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 183 - 182 | ID 3431



**Návrh opatření:** Odstranění, ochrana svodidly  
**Poznámka:** V případě ochrany svodidly lze adekvátně prodloužit stávající svodidla a realizovat jeho pevné zavázání do svahu.  
**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

↔ 30 m - Stromy, vzrostlá zeleň

**Poznámka:** -

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 48' 42. 714" E: 14° 53' 52. 462"

**Staničení:** km 182,855

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 183 - 182 | ID 3432



**Návrh opatření:** Odstranění, ochrana svodidly  
**Poznámka:** V případě ochrany svodidly lze adekvátně prodloužit, resp. propojit stávající svodidla.  
**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

↔ 160 m - Stromy, vzrostlá zeleň

**Poznámka:** -

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NIZKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 48' 35. 52" E: 14° 53' 36. 984"

**Staničení:** km 182,466

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h



## I/13 - L | km 182 - 181 | ID 7260



**Návrh opatření:** Náprava provedení zádržného zařízení  
**Poznámka:** Směrové vychýlení svodidla a jeho pevné zavázání do svahu.  
**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

### KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátně realizovaný začátek / konec svodidel

**Poznámka:** Současné provedení není z pohledu nové koncepce začátku svodidel metodicky správně, avšak zároveň nepředstavuje deficit. Lze tedy níže uvedené sanační opatření chápat jako doporučení zhotovitelského týmu.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 48' 15. 248" E: 14° 53' 12. 873"

**Staničení:** km 181,645

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 182 - 181 | ID 3433



**Návrh opatření:** Náprava provedení zádržného zařízení  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Jednoduché řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

### KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátně realizovaný začátek / konec svodidel

**Poznámka:** Absence výškového náběhu.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 48' 14. 069" E: 14° 53' 10. 85"

**Staničení:** km 181,589

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 182 - 181 | ID 7261



**Návrh opatření:** Náprava provedení zádržného zařízení  
**Poznámka:** Směrové vychýlení svodidla a jeho pevné zavázání do svahu.  
**Náročnost realizace:** **Jednoduché řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

### KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátně realizovaný začátek / konec svodidel

**Poznámka:** Současné provedení není z pohledu nové koncepce začátku svodidel metodicky správně, avšak zároveň nepředstavuje deficit. Lze tedy níže uvedené sanační opatření chápat jako doporučení zhotovitelského týmu.

**ZÁVAŽNOST RIZIKA:** **NÍZKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 48' 12. 772" E: 14° 53' 10. 131"

**Staničení:** km 181,563

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 182 - 181 | ID 3434



**Návrh opatření:** Systematické opatření II.  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Složitě řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Autobusová zastávka

### KATEGORIE

⊙ 1x - Absence nebo opotřebované VDZ

⊙ 1x - Neadekvátní podmínky pro pěší - krátká / neadekvátně provedená nástupní hrana a absence návaznosti na pěší infrastrukturu

⊙ 1x - Nevhodné uspořádání zastávky - chybí fyzické oddělení

⊙ 1x - Neadekvátní stav SDZ

**Poznámka:** Absence VDZ V 11a, V 12a. V daném úseku intenzita přesahuje RPDI 8 tis. voz/24h. Neadekvátně otočené SDZ IJ 4b. Záliv autobusové zastávky zasahuje do prostoru křižovatky.

**ZÁVAŽNOST RIZIKA:** **VYSOKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 48' 10. 92" E: 14° 53' 2. 29"

**Staničení:** km 181,395

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 182 - 181 | ID 3435



**Návrh opatření:** Odstranění, ochrana svodidly  
**Poznámka:** V případě ochrany svodidly lze adekvátně prodloužit stávající svodidla.  
**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

↔ 65 m - Stromy, vzrostlá zeleň

**Poznámka:** -

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 48' 10.114" E: 14° 52' 57.472"

**Staničení:** km 181,280

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 182 - 181 | ID 3436



**Návrh opatření:** Odstranění, ochrana svodidly  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

↔ 65 m - Stromy, vzrostlá zeleň

**Poznámka:** -

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 48' 9.507" E: 14° 52' 51.374"

**Staničení:** km 181,172

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h



## I/13 - L | km 182 - 181 | ID 3437



**Návrh opatření:** Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)

**Poznámka:** -

**Náročnost realizace:** **Složitě řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

⊙ 1x - Tuhé čelo trubního propustku pod - sjezdem / samostatným sjezdem

**Poznámka:** Rizikové pouze čelo A.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 48' 9.117" E: 14° 52' 48.749"

**Staničení:** km 181,103

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 182 - 181 | ID 3438



**Návrh opatření:** Odstranění

**Poznámka:** -

**Náročnost realizace:** **Jednoduché řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

↔ 320 m - Vzrostlá zeleň (průměr kmene do 0,1 m)

**Poznámka:** Vzrostlá zeleň nacházející se v blízkosti PK primárně představuje riziko do budoucna.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 48' 9.029" E: 14° 52' 46.65"

**Staničení:** km 181,078

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h



## I/13 - L | km 181 - 180 | ID 7264



**Návrh opatření:** Realizace svodidel  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

### KATEGORIE

↔ 195 m - Absence svodidla

**Poznámka:** Absence svodidla v místě vysokého náspu.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 48' 8.259" E: 14° 52' 39.237"

**Staničení:** km 180,932

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 181 - 180 | ID 3439



**Návrh opatření:** Odstranění, ochrana svodidly  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

↔ 430 m - Stromy, vzrostlá zeleň

**Poznámka:** -

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 48' 7.381" E: 14° 52' 30.351"

**Staničení:** km 180,758

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 181 - 180 | ID 3440



**Návrh opatření:** Odstranění, ochrana svodidly  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

↔ 80 m - Stromy, vzrostlá zeleň

**Poznámka:** Stromy se nachází pod úrovní nivelety PK.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 48' 2. 987" E: 14° 52' 8. 413"

**Staničení:** km 180,308

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 181 - 180 | ID 3441



**Návrh opatření:** Realizace, oprava VDZ  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Jednoduché řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Křižovatka

### KATEGORIE

⊙ 1x - Absence nebo opotřebované VDZ

**Poznámka:** Opotřebované VDZ V 2b.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NIZKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 48' 1. 226" E: 14° 52' 4. 367"

**Staničení:** km 180,211

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 181 - 180 | ID 3442



**Návrh opatření:** Odstranění, ochrana svodidly  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

⊙ 1x - Stromy, vzrostlá zeleň

**Poznámka:** -

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 48' 1. 129" E: 14° 52' 3. 16"

**Staničení:** km 180,192

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 180 - 179 | ID 3443



**Návrh opatření:** Odstranění  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Reklamní zařízení

### KATEGORIE

⊙ 1x - Reklamní zařízení (rušivý efekt na účastníky silničního provozu)

**Poznámka:** -

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 47' 51. 461" E: 14° 51' 45. 659"

**Staničení:** km 179,735

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 180 - 179 | ID 3444



**Návrh opatření:** Odstranění, ochrana svodidly  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

↔ 290 m - Stromy, vzrostlá zeleň

**Poznámka:** -

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 47' 51.297" E: 14° 51' 45.359"

**Staničení:** km 179,729

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 180 - 179 | ID 3445



**Návrh opatření:** Odstranění  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Reklamní zařízení

### KATEGORIE

⊙ 1x - Reklamní zařízení (rušivý efekt na účastníky silničního provozu)

**Poznámka:** -

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 47' 45.306" E: 14° 51' 35.954"

**Staničení:** km 179,475

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h



## I/13 - L | km 180 - 179 | ID 3446



**Návrh opatření:** Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)

**Poznámka:** -

**Náročnost realizace:** **Složitě řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

⊙ 2x - Tuhé čelo trubního propustku pod - sjezdem / samostatným sjezdem

**Poznámka:** -

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 47' 44. 409" E: 14° 51' 34. 395"

**Staničení:** km 179,425

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 180 - 179 | ID 3447



**Návrh opatření:** Realizace změny

**Poznámka:** Odstranění DZ Z 11g.

**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Sjezd / samostatný sjezd / parkoviště

### KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátní dopravní zařízení

**Poznámka:** Nevhodné umístění DZ Z 11g u nevýznamného sjezdu.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 47' 44. 196" E: 14° 51' 34. 177"

**Staničení:** km 179,417

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 180 - 179 | ID 3448



**Návrh opatření:** Odstranění, ochrana svodidly  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

- ⊙ 1x - Vzrostlá zeleň (průměr kmene do 0,1 m)
- ⊙ 1x - Sloupy el. vedení, VO apod.

**Poznámka:** -

**ZÁVAŽNOST RIZIKA:** **NIZKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 47' 44. 226" E: 14° 51' 33. 752"

**Staničení:** km 179,410

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 180 - 179 | ID 3449



**Návrh opatření:** Odstranění, ochrana svodidly  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

- ↔ 360 m - Stromy, vzrostlá zeleň

**Poznámka:** -

**ZÁVAŽNOST RIZIKA:** **NIZKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 47' 42. 88" E: 14° 51' 30. 185"

**Staničení:** km 179,329

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 179 - 178 | ID 3450



**Návrh opatření:** Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)

**Poznámka:** -

**Náročnost realizace:** **Složitě řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

⊙ 2x - Tuhé čelo trubního propustku pod - sjezdem / samostatným sjezdem

**Poznámka:** -

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 47' 41.818" E: 14° 51' 12.133"

**Staničení:** km 178,961

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 70 km/h

## I/13 - L | km 179 - 178 | ID 3491



**Návrh opatření:** Odstranění

**Poznámka:** -

**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

↔ 15 m - Stromy, vzrostlá zeleň

**Poznámka:** -

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 47' 41.922" E: 14° 51' 11.467"

**Staničení:** km 178,947

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 179 - 178 | ID 3493



**Návrh opatření:** Systematické opatření II.

**Poznámka:** -

**Náročnost realizace:** **Složitě řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Autobusová zastávka

### KATEGORIE

- ⊙ 1x - Absence nebo opotřebované VDZ
  - ⊙ 1x - Nevhodné uspořádání zastávky - chybí fyzické oddělení
  - ⊙ 1x - Neadekvátní podmínky pro pěší - krátká / neadekvátně provedená nástupní hrana a absence návaznosti na pěší infrastrukturu
- Poznámka:** Absence VDZ V 11a, V 12a. V daném úseku intenzita přesahuje RPDI 8 tis. voz/24h.

**ZÁVAŽNOST RIZIKA:** **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 47' 42. 005" E: 14° 51' 8. 27"

**Staničení:** km 178,886

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 179 - 178 | ID 7259



**Návrh opatření:** Výměna konstrukce za deformovatelnou

**Poznámka:** -

**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

- ⊙ 1x - Pevný objekt (např. kámen, budova, komerční areál)

**Poznámka:** Přístřešek autobusové zastávky představuje svým provedením pevnou překážku.

**ZÁVAŽNOST RIZIKA:** **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 47' 42. 088" E: 14° 51' 8. 226"

**Staničení:** km 178,883

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 70 km/h



## I/13 - L | km 179 - 178 | ID 3498



**Návrh opatření:** Odstranění, ochrana svodidly  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

↔ 375 m - Stromy, vzrostlá zeleň

**Poznámka:** Stromy se nacházejí na vnější straně příkopu.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 47' 42. 258" E: 14° 51' 5. 417"

**Staničení:** km 178,828

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 179 - 178 | ID 7256



**Návrh opatření:** Realizace SDZ B 21a a VDZ V 9b  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřížovatkový úsek

### KATEGORIE

⊙ 1x - Absence SDZ a VDZ

**Poznámka:** Absence SDZ B 21a a VDZ V 9b.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 47' 43. 346" E: 14° 50' 47. 485"

**Staničení:** km 178,476

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 179 - 178 | ID 3501



**Návrh opatření:** Odstranění, ochrana svodidly  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

↔ 80 m - Stromy, vzrostlá zeleň

⊙ 1x - Tuhé čelo trubního příčného propustku, ocelové zábradlí

**Poznámka:** Trubkové zábradlí svým provedením představuje riziko v podobě vniknutí jednotlivých částí do interiéru vozidla při nárazu.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 47' 44.037" E: 14° 50' 42.064"

**Staničení:** km 178,370

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 179 - 178 | ID 7257



**Návrh opatření:** Odstranění  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Jednoduché řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátně seříznutý pařez

**Poznámka:** -

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NIZKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 47' 43.929" E: 14° 50' 38.225"

**Staničení:** km 178,293

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 179 - 178 | ID 3503



**Návrh opatření:** Odstranění, ochrana svodidly  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

↔ 45 m - Stromy, vzrostlá zeleň

**Poznámka:** Stromy se nacházejí na vnější straně příkopu.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 47' 43.875" E: 14° 50' 36.893"

**Staničení:** km 178,270

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 179 - 178 | ID 3507



**Návrh opatření:** Odstranění  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

⊙ 1x - Strom

**Poznámka:** -

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 47' 42.655" E: 14° 50' 27.648"

**Staničení:** km 178,086

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 179 - 178 | ID 3508



**Návrh opatření:** Odstranění

**Poznámka:** -

**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

⊙ 1x - Stromy, vzrostlá zeleň

**Poznámka:** -

**ZÁVAŽNOST RIZIKA:** **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 47' 42. 066" E: 14° 50' 25. 272"

**Staničení:** km 178,036

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 179 - 178 | ID 3510



**Návrh opatření:** Náprava provedení VDZ

**Poznámka:** Náprava VDZ na V 4.

**Náročnost realizace:** **Jednoduché řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřížovatkový úsek

### KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátní provedení VDZ

**Poznámka:** Chybné provedení VDZ v místě sjezdu.

**ZÁVAŽNOST RIZIKA:** **NIZKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 47' 42. 066" E: 14° 50' 25. 272"

**Staničení:** km 178,034

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h



## I/13 - L | km 178 - 177 | ID 3513



**Návrh opatření:** Odstranění

**Poznámka:** -

**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

⊙ 3x - Strom

**Poznámka:** Stromy se nachází na vnější straně příkopu.

**ZÁVAŽNOST RIZIKA:** **NÍZKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 47' 41. 202" E: 14° 50' 22. 505"

**Staničení:** km 177,908

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 178 - 177 | ID 3517



**Návrh opatření:** Odstranění

**Poznámka:** -

**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

↔ 30 m - Stromy, vzrostlá zeleň

**Poznámka:** Stromy se nachází na vnější straně příkopu.

**ZÁVAŽNOST RIZIKA:** **NÍZKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 47' 39. 002" E: 14° 50' 14. 752"

**Staničení:** km 177,812

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 178 - 177 | ID 3518



**Návrh opatření:** Odstranění, ochrana svodidly  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

↔ 450 m - Stromy, vzrostlá zeleň

**Poznámka:** -

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 47' 38.187" E: 14° 50' 12.116"

**Staničení:** km 177,753

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 178 - 177 | ID 3521



**Návrh opatření:** Odstranění, ochrana svodidly  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

⊙ 1x - Sakrální objekt, památník apod.

**Poznámka:** -

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 47' 31.937" E: 14° 49' 50.96"

**Staničení:** km 177,296

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 178 - 177 | ID 3524



**Návrh opatření:** Odstranění

**Poznámka:** -

**Náročnost realizace:** **Jednoduché řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

⊙ 1x - Vzrostlá zeleň (průměr kmene do 0,1 m)

**Poznámka:** Vzrostlá zeleň nacházející se v blízkosti PK primárně představuje riziko do budoucna.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKA**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 47' 31.094" E: 14° 49' 47.494"

**Staničení:** km 177,226

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 178 - 177 | ID 3525



**Návrh opatření:** Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochráníení, zešíkmení, zrušení)

**Poznámka:** Současně odstranění zeleně.

**Náročnost realizace:** **Složitě řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

↔ 20 m - Stromy, vzrostlá zeleň

⊙ 2x - Tuhé čelo trubního propustku pod - sjezdem / samostatným sjezdem

**Poznámka:** Stromy se nachází pod úrovní nivelety PK.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 47' 30.322" E: 14° 49' 45.258"

**Staničení:** km 177,174

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 178 - 177 | ID 3526



**Návrh opatření:** Náprava provedení VDZ  
**Poznámka:** Náprava VDZ na V 4.  
**Náročnost realizace:** **Jednoduché řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Sjezd / samostatný sjezd / parkoviště

### KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátní provedení, resp. umístění VDZ  
**Poznámka:** Chybné provedení VDZ v místě sjezdu.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 47' 29. 825" E: 14° 49' 44. 37"  
**Staničení:** km 177,151  
**Lokalita:** Extravilán  
**Odpovědný správce:** Správa Liberec  
**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 178 - 177 | ID 3527



**Návrh opatření:** Odstranění, ochrana svodidly  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

↔ 250 m - Stromy, vzrostlá zeleň  
**Poznámka:** -

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 47' 29. 724" E: 14° 49' 43. 037"  
**Staničení:** km 177,127  
**Lokalita:** Extravilán  
**Odpovědný správce:** Správa Liberec  
**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h



## I/13 - L | km 177 - 176 | ID 3528



**Návrh opatření:** Realizace SDZ B 21a a VDZ V 9b  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřižovatkový úsek

### KATEGORIE

⊙ 1x - Absence SDZ a VDZ

**Poznámka:** Absence SDZ B 21a a VDZ V 9b.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 47' 25.695" E: 14° 49' 31.083"

**Staničení:** km 176,861

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 177 - 176 | ID 3529



**Návrh opatření:** Výměna konstrukce za deformovatelnou  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Jednoduché řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

⊙ 1x - Dopravní značení na nedeformovatelné konstrukci

**Poznámka:** -

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 47' 25.689" E: 14° 49' 30.229"

**Staničení:** km 176,846

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 177 - 176 | ID 3530



**Návrh opatření:** Náprava provedení zádržného zařízení  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Jednoduché řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zadržné zařízení

### KATEGORIE

- ⦿ 2x - Krátký výškový náběh svodidla
  - ⦿ 2x - Neadekvátně realizovaný začátek / konec svodidel
- Poznámka:** Neadekvátní propojení výškových náběhů a pásnic svodidla.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 47' 25.521" E: 14° 49' 29.881"  
**Staničení:** km 176,838  
**Lokalita:** Extravilán  
**Odpovědný správce:** Správa Liberec  
**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 177 - 176 | ID 3531



**Návrh opatření:** Odstranění, ochrana svodidly  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

- ↔ 195 m - Stromy, vzrostlá zeleň
- Poznámka:** Stromy se nacházejí na vnější straně příkopu.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 47' 24.813" E: 14° 49' 26.917"  
**Staničení:** km 176,774  
**Lokalita:** Extravilán  
**Odpovědný správce:** Správa Liberec  
**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 177 - 176 | ID 3532



**Návrh opatření:** Vytvoření adekvátního přechodu extravilán - intravilán

**Poznámka:** -

**Náročnost realizace:** **Složitě řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Přechod z extravilánu do intravilánu

### KATEGORIE

⊙ 1x - Žádná změna (úprava) charakteru komunikace (absence zklidňujícího opatření)

**Poznámka:** -

**ZÁVAŽNOST RIZIKA:** **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 47' 21. 859" E: 14° 49' 18. 188"

**Staničení:** km 176,582

**Lokalita:** Rynoltice

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 50 km/h

## I/13 - L | km 177 - 176 | ID 7258



**Návrh opatření:** Realizace usměrnění dopravních proudů

**Poznámka:** Současně obnova VDZ.

**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Křižovatka

### KATEGORIE

⊙ 1x - Absence nebo opotřebované VDZ

⊙ 1x - Rozlehlá křižovatka, neadekvátní usměrnění dopravy

**Poznámka:** Absence VDZ V 4.

**ZÁVAŽNOST RIZIKA:** **NÍZKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 47' 21. 013" E: 14° 49' 14. 71"

**Staničení:** km 176,515

**Lokalita:** Rynoltice

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 50 km/h

## I/13 - L | km 177 - 176 | ID 3534



**Návrh opatření:** Vytvoření adekvátních podmínek pro pěší  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Složitě řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Přístupové podmínky pro chodce

### KATEGORIE

↔ 70 m - Neexistující chodník

**Poznámka:** -

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 47' 20.842" E: 14° 49' 13.085"

**Staničení:** km 176,476

**Lokalita:** Rynoltice

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 50 km/h

## I/13 - L | km 177 - 176 | ID 3533



**Návrh opatření:** Odstranění  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Reklamní zařízení

### KATEGORIE

⊙ 1x - Reklamní zařízení (rušivý efekt na účastníky silničního provozu)

**Poznámka:** -

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 47' 20.94" E: 14° 49' 12.693"

**Staničení:** km 176,470

**Lokalita:** Rynoltice

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 50 km/h



## I/13 - L | km 177 - 176 | ID 3535



**Návrh opatření:** Náprava provedení VDZ  
**Poznámka:** Náprava VDZ na V 4.  
**Náročnost realizace:** **Jednoduché řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Sjezd / samostatný sjezd / parkoviště

### KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátní provedení, resp. umístění VDZ  
**Poznámka:** Chybné provedení VDZ v místě sjezdu.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 47' 20. 641" E: 14° 49' 12. 148"  
**Staničení:** km 176,457  
**Lokalita:** Rynoltice  
**Odpovědný správce:** Správa Liberec  
**Nejvyšší dovolená rychlost:** 50 km/h

## I/13 - L | km 177 - 176 | ID 3536



**Návrh opatření:** Realizace, oprava VDZ  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Jednoduché řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřižovatkový úsek

### KATEGORIE

⊙ 1x - Absence nebo opotřebované VDZ  
**Poznámka:** Absence VDZ V 4.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 47' 20. 214" E: 14° 49' 7. 083"  
**Staničení:** km 176,356  
**Lokalita:** Rynoltice  
**Odpovědný správce:** Správa Liberec  
**Nejvyšší dovolená rychlost:** 50 km/h

## I/13 - L | km 177 - 176 | ID 3537



**Návrh opatření:** Vytvoření bezpečného stání pro VHD  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Složité řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Autobusová zastávka

### KATEGORIE

- ⊙ 1x - Absence nebo opotřebované VDZ
- ⊙ 1x - Neadekvátní podmínky pro pěší - krátká / neadekvátně provedená nástupní hrana  
**Poznámka:** Absence VDZ V 12a. Nástupní hrana neadekvátně vyvýšena.

**ZÁVAŽNOST RIZIKA:** **NÍZKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 47' 19. 927" E: 14° 49' 3. 433"  
**Staničení:** km 176,282  
**Lokalita:** Rynoltice  
**Odpovědný správce:** Správa Liberec  
**Nejvyšší dovolená rychlost:** 50 km/h

## I/13 - L | km 177 - 176 | ID 3553



**Návrh opatření:** Vytvoření adekvátních podmínek pro pěší  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Složité řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Přístupové podmínky pro chodce

### KATEGORIE

- ↔ 20 m - Neexistující chodník
- Poznámka:** -

**ZÁVAŽNOST RIZIKA:** **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 47' 19. 466" E: 14° 49' 0. 527"  
**Staničení:** km 176,226  
**Lokalita:** Rynoltice  
**Odpovědný správce:** Správa Liberec  
**Nejvyšší dovolená rychlost:** 50 km/h

## I/13 - L | km 177 - 176 | ID 3554



**Návrh opatření:** Odstranění, ochrana svodidly  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

↔ 155 m - Stromy, vzrostlá zeleň

**Poznámka:** -

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 47' 18.775" E: 14° 48' 56.424"

**Staničení:** km 176,143

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 176 - 175 | ID 3555



**Návrh opatření:** Odstranění  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

⊙ 1x - Trubkové zábradlí nebo ploty

**Poznámka:** -

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 47' 15.522" E: 14° 48' 47.917"

**Staničení:** km 175,949

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 176 - 175 | ID 3556



**Návrh opatření:** Náprava provedení VDZ  
**Poznámka:** Náprava VDZ na V 4.  
**Náročnost realizace:** **Jednoduché řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Sjezd / samostatný sjezd / parkoviště

### KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátní provedení, resp. umístění VDZ

**Poznámka:** Chybné provedení VDZ v místě sjezdu.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 47' 15.454" E: 14° 48' 47.903"

**Staničení:** km 175,949

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 176 - 175 | ID 3558



**Návrh opatření:** Realizace, oprava VDZ  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Jednoduché řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Sjezd / samostatný sjezd / parkoviště

### KATEGORIE

⊙ 1x - Absence nebo opotřebované VDZ

**Poznámka:** Opotřebované VDZ V 2b, V 9a, V 13.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 47' 14.371" E: 14° 48' 38.43"

**Staničení:** km 175,752

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h



## I/13 - L | km 176 - 175 | ID 3559



**Návrh opatření:** Příčné odsunutí do větší vzdálenosti od PK / ochrana zádržným zařízením

**Poznámka:** -

**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Reklamní zařízení

### KATEGORIE

⊙ 1x - Totem čerpací stanice pohonných hmot

**Poznámka:** -

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 47' 14.304" E: 14° 48' 36.842"

**Staničení:** km 175,726

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 176 - 175 | ID 3561



**Návrh opatření:** Odstranění, ochrana svodidly

**Poznámka:** V případě ochrany svodidly lze adekvátně prodloužit stávající svodidla.

**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

↔ 95 m - Stromy, vzrostlá zeleň

**Poznámka:** -

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 47' 13.901" E: 14° 48' 31.135"

**Staničení:** km 175,614

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 176 - 175 | ID 3562



**Návrh opatření:** Náprava provedení zádržného zařízení  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Jednoduché řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zadržné zařízení

### KATEGORIE

⊙ 1x - Krátký výškový náběh svodidla

**Poznámka:** -

**ZÁVAŽNOST RIZIKA:** **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 47' 13.327" E: 14° 48' 26.476"

**Staničení:** km 175,521

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 176 - 175 | ID 3564



**Návrh opatření:** Náprava provedení VDZ  
**Poznámka:** Realizovat usměrnění dopravního proudu v takovém provedení, které nebude řidiče nutit k připojení pod neadekvátním úhlem. Současně realizace SDZ.  
**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Křižovatka

### KATEGORIE

⊙ 1x - Absence nebo opotřebované VDZ

⊙ 1x - Absence SDZ nebo dopravního zařízení

**Poznámka:** Absence VDZ v 13. Současné provedení usměrnění dopravního proudu na vedlejším ramenu křižovatky nutí vozidla k připojení na hlavní PK pod neadekvátním úhlem. Absence SDZ P 1P/ 1L v obou směrech staničení.

**ZÁVAŽNOST RIZIKA:** **NÍZKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 47' 12.942" E: 14° 48' 22.232"

**Staničení:** km 175,436

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 176 - 175 | ID 3566



**Návrh opatření:** Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)

**Poznámka:** -

**Náročnost realizace:** **Složitě řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

⊙ 1x - Tuhé čelo trubního propustku pod - sjezdem / samostatným sjezdem

**Poznámka:** Rizikové pouze čelo B.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 47' 12.948" E: 14° 48' 21.412"

**Staničení:** km 175,421

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 176 - 175 | ID 7255



**Návrh opatření:** Realizace zpevněné krajnice

**Poznámka:** -

**Náročnost realizace:** **Složitě řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Technický stav vozovky

### KATEGORIE

↔ 760 m - Absence zpevněné krajnice

**Poznámka:** -

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 47' 12.88" E: 14° 48' 21.264"

**Staničení:** km 175,417

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 176 - 175 | ID 3567



**Návrh opatření:** Odstranění, ochrana svodidly  
**Poznámka:** V případě ochrany svodidly lze prodloužit stávající svodidla.  
**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

☉ 3x - Strom

**Poznámka:** -

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 47' 12.564" E: 14° 48' 16.386"

**Staničení:** km 175,322

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 176 - 175 | ID 3569



**Návrh opatření:** Odstranění, ochrana svodidly  
**Poznámka:** V případě ochrany svodidly lze adekvátně prodloužit stávající svodidla.  
**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

↔ 110 m - Stromořadí, vzrostlá zeleň

**Poznámka:** -

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NIZKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 47' 12.277" E: 14° 48' 12.697"

**Staničení:** km 175,249

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 70 km/h



## I/13 - L | km 176 - 175 | ID 3570



**Návrh opatření:** Realizace SDZ B 21a a VDZ V 9b  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřížovatkový úsek

### KATEGORIE

⊙ 1x - Absence SDZ a VDZ

**Poznámka:** Absence SDZ B 21a a VDZ V 9b.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 47' 11. 471" E: 14° 48' 6. 03"

**Staničení:** km 175,116

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 70 km/h

## I/13 - L | km 175 - 174 | ID 3571



**Návrh opatření:** Odstranění  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

↔ 30 m - Stromy, vzrostlá zeleň

**Poznámka:** V tomto úseku lze předpokládat skutečnou rychlost vozidel vyšší než je nejvyšší dovolená.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 47' 11. 125" E: 14° 47' 43. 714"

**Staničení:** km 174,665

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 50 km/h

## I/13 - L | km 175 - 174 | ID 3572



**Návrh opatření:** Vytvoření adekvátního přechodu extraviľan - intraviľan

**Poznámka:** -

**Náročnost realizace:** **Složitě řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Přechod z extraviľanu do intraviľanu

### KATEGORIE

⊙ 1x - Žádná změna (úprava) charakteru komunikace (absence zklidňujícího opatření)

**Poznámka:** -

**ZÁVAŽNOST RIZIKA:** **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 47' 10.451" E: 14° 47' 41.083"

**Staničení:** km 174,612

**Lokalita:** Jablonné v Podještědí Lvová

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 50 km/h

## I/13 - L | km 175 - 174 | ID 3573



**Návrh opatření:** Odstranění

**Poznámka:** -

**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Reklamní zařízení

### KATEGORIE

⊙ 2x - Reklamní zařízení (rušivý efekt na účastníky silničního provozu)

**Poznámka:** -

**ZÁVAŽNOST RIZIKA:** **NÍZKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 47' 10.432" E: 14° 47' 39.089"

**Staničení:** km 174,573

**Lokalita:** Jablonné v Podještědí Lvová

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 50 km/h

## I/13 - L | km 175 - 174 | ID 3575



**Návrh opatření:** Vytvoření adekvátních podmínek pro pěší

**Poznámka:** -

**Náročnost realizace:** **Složitě řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Přístupové podmínky pro chodce

### KATEGORIE

↔ 60 m - Neexistující chodník

**Poznámka:** -

**ZÁVAŽNOST RIZIKA:** **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 47' 9. 892" E: 14° 47' 37. 322"

**Staničení:** km 174,534

**Lokalita:** Jablonné v Podještědí Lvová

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 50 km/h

## I/13 - L | km 175 - 174 | ID 3576



**Návrh opatření:** Vytvoření adekvátních podmínek pro pěší

**Poznámka:** -

**Náročnost realizace:** **Složitě řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Přístupové podmínky pro chodce

### KATEGORIE

↔ 50 m - Neadekvátně provedený chodník (úzký, nerovný apod.)

**Poznámka:** -

**ZÁVAŽNOST RIZIKA:** **NÍZKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 47' 9. 321" E: 14° 47' 34. 647"

**Staničení:** km 174,479

**Lokalita:** Jablonné v Podještědí Lvová

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 50 km/h

## I/13 - L | km 175 - 174 | ID 3578



**Návrh opatření:** Realizace úhlu křížení pozemních komunikací dle ČSN 73 6102 ed. 2

**Poznámka:** -

**Náročnost realizace:** **Složitě řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Křižovatka

### KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátní úhel křížení (menší než 75° nebo větší než 105°)

**Poznámka:** -

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 47' 8. 485" E: 14° 47' 32. 311"

**Staničení:** km 174,430

**Lokalita:** Jablonné v Podještědí Lvová

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 50 km/h

## I/13 - L | km 175 - 174 | ID 3579



**Návrh opatření:** Vytvoření adekvátních podmínek pro pěší

**Poznámka:** -

**Náročnost realizace:** **Složitě řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Přístupové podmínky pro chodce

### KATEGORIE

↔ 210 m - Neadekvátně provedený chodník (úzký, nerovný apod.)

**Poznámka:** -

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 47' 8. 36" E: 14° 47' 31. 948"

**Staničení:** km 174,419

**Lokalita:** Jablonné v Podještědí Lvová

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 50 km/h



## I/13 - L | km 175 - 174 | ID 3580



**Návrh opatření:** Odstranění

**Poznámka:** -

**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Reklamní zařízení

### KATEGORIE

⊙ 1x - Reklamní zařízení (rušivý efekt na účastníky silničního provozu)

**Poznámka:** -

**ZÁVAŽNOST RIZIKA:** **NÍZKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 47' 5.863" E: 14° 47' 27.68"

**Staničení:** km 174,318

**Lokalita:** Jablonné v Podještědí Lvová

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 50 km/h

## I/13 - L | km 175 - 174 | ID 3582



**Návrh opatření:** Náprava provedení VDZ

**Poznámka:** -

**Náročnost realizace:** **Jednoduché řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřižovatkový úsek

### KATEGORIE

↔ 125 m - Absence nebo opotřebované VDZ

**Poznámka:** Opotřebované VDZ V 4.

**ZÁVAŽNOST RIZIKA:** **NÍZKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 47' 2.917" E: 14° 47' 28.405"

**Staničení:** km 174,235

**Lokalita:** Jablonné v Podještědí Lvová

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 50 km/h

## I/13 - L | km 175 - 174 | ID 3581



**Návrh opatření:** Náprava provedení SDZ  
**Poznámka:** Nahrazení výše uvedené kombinace za SDZ A 12a.  
**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřižovatkový úsek

### KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátní provedení SDZ  
**Poznámka:** Řidiči motorových vozidel jsou na úsek možného zvýšeného výskytu chodců neadekvátně upozorněni pomocí kombinace SDZ A 22 a E 13 s piktogramem chodce (č. 220).

**ZÁVAŽNOST RIZIKA:** **NÍZKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 47' 0.46" E: 14° 47' 28.289"  
**Staničení:** km 174,156  
**Lokalita:** Jablonné v Podještědí Lvová  
**Odpovědný správce:** Správa Liberec  
**Nejvyšší dovolená rychlost:** 50 km/h

## I/13 - L | km 175 - 174 | ID 3583



**Návrh opatření:** Vytvoření bezpečného stání pro VHD  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Složitě řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Autobusová zastávka

### KATEGORIE

⊙ 1x - Absence nebo opotřebované VDZ  
⊙ 1x - Neadekvátní provedení VDZ  
⊙ 1x - Neadekvátní podmínky pro pěší - krátká / neadekvátně provedená nástupní hrana a absence návaznosti na pěší infrastrukturu  
**Poznámka:** Absence VDZ V 11a, V 12a. Neadekvátní provedení VDZ V 4.

**ZÁVAŽNOST RIZIKA:** **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 46' 57.053" E: 14° 47' 26.57"  
**Staničení:** km 174,047  
**Lokalita:** Jablonné v Podještědí Lvová  
**Odpovědný správce:** Správa Liberec  
**Nejvyšší dovolená rychlost:** 50 km/h

## I/13 - L | km 174 - 173 | ID 3585



**Návrh opatření:** Vytvoření adekvátních podmínek pro pěší  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Složitě řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Přístupové podmínky pro chodce

### KATEGORIE

↔ 35 m - Neexistující chodník

**Poznámka:** -

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 46' 53. 485" E: 14° 47' 16. 726"

**Staničení:** km 173,796

**Lokalita:** Jablonné v Podještědí Lvová

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 50 km/h

## I/13 - L | km 174 - 173 | ID 3584



**Návrh opatření:** Náprava provedení SDZ  
**Poznámka:** Nahrazení výše uvedené kombinace za SDZ A 12a.  
**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřižovatkový úsek

### KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátní provedení SDZ

**Poznámka:** Řidiči motorových vozidel jsou na úsek možného zvýšeného výskytu chodců neadekvátně upozorněni pomocí kombinace SDZ A 22 a E 13 s piktogramem chodce (č. 220).

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 46' 53. 579" E: 14° 47' 16. 359"

**Staničení:** km 173,788

**Lokalita:** Jablonné v Podještědí Lvová

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 50 km/h



## I/13 - L | km 174 - 173 | ID 3586



**Návrh opatření:** Realizace údržby v podobě odstranění zeleně  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Jednoduché řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřižovatkový úsek

### KATEGORIE

⊙ 1x - Zakryté nebo nepřehledné SDZ

**Poznámka:** SDZ IS 3c, IS 24b jsou zakryta zelení.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 46' 53.793" E: 14° 47' 14.186"

**Staničení:** km 173,745

**Lokalita:** Jablonné v Podještědí Lvová

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 50 km/h

## I/13 - L | km 174 - 173 | ID 3588



**Návrh opatření:** Vytvoření adekvátních podmínek pro pěší  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Složitější řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Přístupové podmínky pro chodce

### KATEGORIE

↔ 30 m - Neexistující chodník

**Poznámka:** -

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 46' 54.068" E: 14° 47' 11.087"

**Staničení:** km 173,684

**Lokalita:** Jablonné v Podještědí Lvová

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 50 km/h



## I/13 - L | km 174 - 173 | ID 3589



**Návrh opatření:** Vytvoření adekvátních podmínek pro pěší  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Složitě řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Přístupové podmínky pro chodce

### KATEGORIE

↔ 145 m - Neexistující chodník

**Poznámka:** -

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 46' 54. 221" E: 14° 47' 8. 716"

**Staničení:** km 173,637

**Lokalita:** Jablonné v Podještědí Lvová

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 50 km/h

## I/13 - L | km 174 - 173 | ID 3592



**Návrh opatření:** Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)  
**Poznámka:** Současně realizovat zešíkmení čela zdi.  
**Náročnost realizace:** **Složitě řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

⊙ 2x - Polotuhé zemní těleso sjezdu / samostatného sjezdu

⊙ 1x - Čelo tuhé zdi nebo PHS

**Poznámka:** -

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 46' 52. 209" E: 14° 47' 1. 315"

**Staničení:** km 173,479

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 174 - 173 | ID 3590



**Návrh opatření:** Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)

**Poznámka:** Současně ochrana pevných překážek pomocí svodidel.

**Náročnost realizace:** **Složité řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

⊙ 1x - Tuhé čelo trubního propustku pod - sjezdem / samostatným sjezdem

⊙ 1x - Čelo tuhé zdi nebo PHS

⊙ 1x - Sloupy el. vedení, VO apod.

**Poznámka:** Riziko zejména pro vozidlo jedoucí v protisměru. Rizikové pouze čelo B.

**ZÁVAŽNOST RIZIKA:** **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 46' 51.345" E: 14° 46' 59.939"

**Staničení:** km 173,442

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 174 - 173 | ID 7273



**Návrh opatření:** Náprava provedení VDZ

**Poznámka:** Před přechod mezi VDZ V 2a a V 1a umístit V 9b a SDZ B 21a.

**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřižovatkový úsek

### KATEGORIE

⊙ 1x - Chybně provedené VDZ (neodpovídá délce rozhledu pro předjíždění dle ČSN 73 6101)

**Poznámka:** V předmětném úseku nahradit VDZ V 2a za V 1a.

**ZÁVAŽNOST RIZIKA:** **NÍZKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 46' 50.432" E: 14° 46' 58.906"

**Staničení:** km 173,412

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 174 - 173 | ID 3593



**Návrh opatření:** Odstranění, ochrana svodidly  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

↔ 190 m - Stromy, vzrostlá zeleň

**Poznámka:** Stromy se nachází na vnější straně příkopu.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 46' 50.454" E: 14° 46' 58.423"

**Staničení:** km 173,401

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 174 - 173 | ID 7252



**Návrh opatření:** Realizace SDZ B 21a a VDZ V 9b  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřížovatkový úsek

### KATEGORIE

⊙ 1x - Absence SDZ a VDZ

**Poznámka:** Absence SDZ B 21a a VDZ V 9b.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 46' 48.721" E: 14° 46' 56.043"

**Staničení:** km 173,328

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h



## I/13 - L | km 174 - 173 | ID 3594



**Návrh opatření:** Odstranění

**Poznámka:** -

**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

⊙ 1x - Pevný objekt (např. kámen, budova, komerční areál)

**Poznámka:** Kámen tvoří pevnou překážku.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 46' 47.437" E: 14° 46' 53.414"

**Staničení:** km 173,265

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 174 - 173 | ID 7250



**Návrh opatření:** Realizace SDZ B 21a a VDZ V 9b

**Poznámka:** -

**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřižovatkový úsek

### KATEGORIE

⊙ 1x - Absence SDZ a VDZ

**Poznámka:** Absence SDZ B 21a a VDZ V 9b.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 46' 45.946" E: 14° 46' 50.715"

**Staničení:** km 173,199

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h



## I/13 - L | km 174 - 173 | ID 3595



**Návrh opatření:** Odstranění, ochrana svodidly  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

↔ 25 m - Stromy, vzrostlá zeleň

**Poznámka:** -

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 46' 46.213" E: 14° 46' 50.622"

**Staničení:** km 173,196

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 174 - 173 | ID 3597



**Návrh opatření:** Prodloužení stávajících svodidel  
**Poznámka:** Současně realizace směrového vychýlení svodidla a zavázání do svahu. Řešit současně se záznamem ID 3598.  
**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

↔ 15 m - Stromy, vzrostlá zeleň

**Poznámka:** -

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 46' 43.984" E: 14° 46' 45.685"

**Staničení:** km 173,077

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 174 - 173 | ID 3598



**Návrh opatření:** Náprava provedení zádržného zařízení  
**Poznámka:** Řešit současně se záznamem ID 3597.  
**Náročnost realizace:** **Jednoduché řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

### KATEGORIE

⊙ 1x - Krátký výškový náběh svodidla

**Poznámka:** -

**ZÁVAŽNOST RIZIKA:** **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 46' 43.736" E: 14° 46' 45.207"

**Staničení:** km 173,068

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 173 - 172 | ID 3599



**Návrh opatření:** Náprava provedení zádržného zařízení  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Jednoduché řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

### KATEGORIE

⊙ 1x - Krátký výškový náběh svodidla

**Poznámka:** Krátký výškový náběh svodidla rizikový pro protisměr.

**ZÁVAŽNOST RIZIKA:** **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 46' 38.449" E: 14° 46' 33.412"

**Staničení:** km 172,785

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 173 - 172 | ID 3600



**Návrh opatření:** Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)

**Poznámka:** -

**Náročnost realizace:** **Složitě řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

⊙ 1x - Tuhé čelo trubního propustku pod - sjezdem / samostatným sjezdem

**Poznámka:** Rizikové pouze čelo B.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 46' 38. 44" E: 14° 46' 33. 311"

**Staničení:** km 172,782

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 173 - 172 | ID 3602



**Návrh opatření:** Odstranění

**Poznámka:** -

**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

⊙ 1x - Stromy, vzrostlá zeleň

**Poznámka:** -

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 46' 38. 287" E: 14° 46' 32. 876"

**Staničení:** km 172,772

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 173 - 172 | ID 3603



**Návrh opatření:** Odstranění, ochrana svodidly  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

↔ 215 m - Stromy, vzrostlá zeleň

**Poznámka:** -

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 46' 35.674" E: 14° 46' 27.029"

**Staničení:** km 172,632

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 173 - 172 | ID 3605



**Návrh opatření:** Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Složité řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

⊙ 2x - Tuhé čelo trubního propustku pod - sjezdem / samostatným sjezdem

**Poznámka:** -

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 46' 32.383" E: 14° 46' 19.768"

**Staničení:** km 172,457

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h



## I/13 - L | km 173 - 172 | ID 3607



**Návrh opatření:** Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)

**Poznámka:** -

**Náročnost realizace:** **Složitě řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

⊙ 1x - Tuhé čelo trubního propustku pod - sjezdem / samostatným sjezdem

**Poznámka:** -

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 46' 31.977" E: 14° 46' 18.74"

**Staničení:** km 172,433

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 173 - 172 | ID 3608



**Návrh opatření:** Odstranění, ochrana svodidly

**Poznámka:** -

**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

↔ 25 m - Stromy, vzrostlá zeleň

**Poznámka:** -

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 46' 31.903" E: 14° 46' 18.436"

**Staničení:** km 172,429

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 173 - 172 | ID 3610



**Návrh opatření:** Příčné odsunutí do větší vzdálenosti od PK / ochrana zádržným zařízením

**Poznámka:** -

**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Reklamní zařízení

### KATEGORIE

⊙ 1x - Totem čerpací stanice pohonných hmot

**Poznámka:** -

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 46' 30.966" E: 14° 46' 16.577"

**Staničení:** km 172,381

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 173 - 172 | ID 3611



**Návrh opatření:** Odstranění, ochrana svodidly

**Poznámka:** -

**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

↔ 65 m - Stromy, vzrostlá zeleň

**Poznámka:** Stromy se nacházejí pod úrovní nivelety PK.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 46' 29.531" E: 14° 46' 13.057"

**Staničení:** km 172,303

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 70 km/h

## I/13 - L | km 173 - 172 | ID 3612



**Návrh opatření:** Náprava provedení zádržného zařízení  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Jednoduché řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

### KATEGORIE

⊙ 2x - Krátký výškový náběh svodidla

**Poznámka:** -

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 46' 28.175" E: 14° 46' 10.489"

**Staničení:** km 172,236

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 70 km/h

## I/13 - L | km 173 - 172 | ID 3613



**Návrh opatření:** Odstranění, ochrana svodidly  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

↔ 120 m - Stromy, vzrostlá zeleň

**Poznámka:** -

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 46' 26.46" E: 14° 46' 6.284"

**Staničení:** km 172,136

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 173 - 172 | ID 3614



**Návrh opatření:** Náprava provedení zádržného zařízení  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Jednoduché řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

### KATEGORIE

⊙ 1x - Krátký výškový náběh svodidla

**Poznámka:** -

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 46' 24. 24" E: 14° 46' 1. 654"

**Staničení:** km 172,020

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 172 - 171 | ID 3615



**Návrh opatření:** Náprava provedení zádržného zařízení  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Jednoduché řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

### KATEGORIE

⊙ 1x - Krátký výškový náběh svodidla

**Poznámka:** Krátký výškový náběh svodidla rizikový pro protisměr.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 46' 19. 297" E: 14° 45' 49. 231"

**Staničení:** km 171,734

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h



## I/13 - L | km 172 - 171 | ID 3617



**Návrh opatření:** Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)

**Poznámka:** Řešit současně se záznamem ID 3620.

**Náročnost realizace:** **Složité řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

⊙ 2x - Tuhé čelo trubního propustku pod - autobusovou zastávkou

**Poznámka:** -

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 46' 18. 414" E: 14° 45' 46. 156"

**Staničení:** km 171,667

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 172 - 171 | ID 3619



**Návrh opatření:** Systematické opatření II.

**Poznámka:** -

**Náročnost realizace:** **Složité řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Autobusová zastávka

### KATEGORIE

⊙ 1x - Absence nebo opotřebované VDZ

⊙ 1x - Neadekvátní podmínky pro pěší - absence návaznosti na pěší infrastrukturu

⊙ 1x - Neadekvátní provedení VDZ

**Poznámka:** Absence VDZ V 12a. Neadekvátní provedení VDZ V 11a.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 46' 18. 109" E: 14° 45' 45. 615"

**Staničení:** km 171,652

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 172 - 171 | ID 3620



**Návrh opatření:** Náprava provedení zádržného zařízení  
**Poznámka:** Řešit současně se záznamem ID 3617.  
**Náročnost realizace:** **Jednoduché řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

### KATEGORIE

- ⊙ 2x - Krátký výškový náběh svodidla
- ⊙ 1x - Neadekvátně provedené svodidlo (např. malý poloměr zaoblení, nevhodná poloha umístění)  
**Poznámka:** Neadekvátní propojení výškového náběhu a pásnice svodidla.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 46' 17. 88" E: 14° 45' 44. 678"  
**Staničení:** km 171,633  
**Lokalita:** Extravilán  
**Odpovědný správce:** Správa Liberec  
**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 172 - 171 | ID 7266



**Návrh opatření:** Náprava provedení VDZ  
**Poznámka:** Realizovat VDZ V 9a i s šipkou pro pravé odbočení.  
**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřížovatkový úsek

### KATEGORIE

- ⊙ 1x - Neadekvátní provedení VDZ  
**Poznámka:** Neadekvátní provedení VDZ V 9a.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 46' 17. 327" E: 14° 45' 43. 167"  
**Staničení:** km 171,602  
**Lokalita:** Extravilán  
**Odpovědný správce:** Správa Liberec  
**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 172 - 171 | ID 3622



**Návrh opatření:** Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)

**Poznámka:** -

**Náročnost realizace:** **Složitě řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

⊙ 1x - Tuhé čelo trubního propustku pod - sjezdem / samostatným sjezdem

**Poznámka:** Rizikové pouze čelo B.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 46' 17. 383" E: 14° 45' 42. 516"

**Staničení:** km 171,590

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 172 - 171 | ID 3621



**Návrh opatření:** Odstranění a nahrazení svodidly

**Poznámka:** -

**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

⊙ 1x - Trubkové zábradlí nebo ploty

**Poznámka:** Trubkové zábradlí svým provedením představuje riziko v podobě vniknutí jednotlivých částí do interiéru vozidla při nárazu.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 46' 17. 331" E: 14° 45' 42. 52"

**Staničení:** km 171,589

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 172 - 171 | ID 3623



**Návrh opatření:** Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)

**Poznámka:** -

**Náročnost realizace:** **Složitě řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

⦿ 2x - Tuhé čelo trubního propustku pod - připojovanou komunikací

**Poznámka:** -

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 46' 16. 689" E: 14° 45' 39. 715"

**Staničení:** km 171,530

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 172 - 171 | ID 3626



**Návrh opatření:** Odstranění

**Poznámka:** -

**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

↔ 35 m - Stromy, vzrostlá zeleň

**Poznámka:** -

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 46' 15. 825" E: 14° 45' 36. 345"

**Staničení:** km 171,458

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h



## I/13 - L | km 172 - 171 | ID 3627



**Návrh opatření:** Odstranění

**Poznámka:** -

**Náročnost realizace:** **Jednoduché řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

⊙ 1x - Vzrostlá zeleň (průměr kmene do 0,1 m)

**Poznámka:** Vzrostlá zeleň nacházející se v blízkosti PK primárně představuje riziko do budoucna.

**ZÁVAŽNOST RIZIKA:** **NÍZKA**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 46' 14. 754" E: 14° 45' 31. 595"

**Staničení:** km 171,358

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 172 - 171 | ID 3628



**Návrh opatření:** Odstranění

**Poznámka:** -

**Náročnost realizace:** **Jednoduché řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

↔ 120 m - Vzrostlá zeleň (průměr kmene do 0,1 m)

**Poznámka:** Vzrostlá zeleň nacházející se v blízkosti PK primárně představuje riziko do budoucna.

**ZÁVAŽNOST RIZIKA:** **NÍZKA**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 46' 14. 183" E: 14° 45' 28. 258"

**Staničení:** km 171,290

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 172 - 171 | ID 3629



**Návrh opatření:** Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)

**Poznámka:** -

**Náročnost realizace:** **Složitě řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

⊙ 2x - Tuhé čelo trubního propustku pod - sjezdem / samostatným sjezdem

**Poznámka:** -

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 46' 13.328" E: 14° 45' 22.31"

**Staničení:** km 171,172

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 172 - 171 | ID 3630



**Návrh opatření:** Odstranění

**Poznámka:** -

**Náročnost realizace:** **Jednoduché řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

⊙ 2x - Vzrostlá zeleň (průměr kmene do 0,1 m)

**Poznámka:** -

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NIZKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 46' 13.331" E: 14° 45' 22.016"

**Staničení:** km 171,164

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 172 - 171 | ID 7267



**Návrh opatření:** Realizace SDZ, resp. VDZ umožňující předjíždění  
**Poznámka:** V daném směru jízdy nahradit VDZ V 1a za V 3, které bude umožňovat předjíždění vozidlům jedoucím ve směru proti staničení, resp. V 2a, které bude umožňovat předjíždění vozidlům jedoucím v obou směrech.

**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Opatření pro zvýšení plynulosti provozu

### KATEGORIE

↔ 280 m - NENÍ DEFICIT - Charakter komunikace a okolí umožňuje předjíždění vozidel, při zachování adekvátní úrovně bezpečnosti silničního provozu

**Poznámka:** -

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 46' 13. 065" E: 14° 45' 21. 947"

**Staničení:** km 171,164

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 171 - 170 | ID 3631



**Návrh opatření:** Odstranění

**Poznámka:** -

**Náročnost realizace:** **Jednoduché řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

⊙ 1x - Vzrostlá zeleň (průměr kmene do 0,1 m)

**Poznámka:** Vzrostlá zeleň nacházející se v blízkosti PK primárně představuje riziko do budoucna.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 46' 12. 476" E: 14° 45' 12. 26"

**Staničení:** km 170,958

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 171 - 170 | ID 7251



**Návrh opatření:** Náprava provedení SDZ  
**Poznámka:** Umístění SDZ A 19 na retroreflexní žlutozelený fluorescenční podklad.  
**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřížovatkový úsek

### KATEGORIE

⊙ 1x - Riziková kombinace SDZ (nevhodné uspořádání, resp. společné umístění)

**Poznámka:** Rizikové společné umístění SDZ B 20a na retroreflexním žlutozeleném fluorescenčním podkladu a SDZ A 19 bez retroreflexního žlutozeleného fluorescenčního podkladu na jednom sloupku.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 46' 12. 277" E: 14° 45' 10. 316"

**Staničení:** km 170,931

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 171 - 170 | ID 3632



**Návrh opatření:** Odstranění, ochrana svodidla  
**Poznámka:** V případě ochrany lze adekvátně prodloužit stávající svodidla.  
**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

↔ 45 m - Stromy, vzrostlá zeleň

**Poznámka:** -

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: STŘEDNÍ

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 46' 12. 348" E: 14° 45' 9. 246"

**Staničení:** km 170,913

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 70 km/h



## I/13 - L | km 171 - 170 | ID 3633



**Návrh opatření:** Náprava provedení zádržného zařízení  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Jednoduché řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

### KATEGORIE

⊙ 1x - Krátký výškový náběh svodidla

**Poznámka:** -

**ZÁVAŽNOST RIZIKA:** **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 46' 12. 207" E: 14° 45' 6. 291"

**Staničení:** km 170,853

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 70 km/h

## I/13 - L | km 171 - 170 | ID 3634



**Návrh opatření:** Náprava provedení zádržného zařízení  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Jednoduché řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

### KATEGORIE

⊙ 1x - Krátký výškový náběh svodidla

**Poznámka:** Krátký výškový náběh svodidla rizikový pro protisměr.

**ZÁVAŽNOST RIZIKA:** **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 46' 12. 247" E: 14° 44' 56. 432"

**Staničení:** km 170,660

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 171 - 170 | ID 3635



**Návrh opatření:** Odstranění

**Poznámka:** -

**Náročnost realizace:** **Jednoduché řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

⊙ 1x - Vzrostlá zeleň (průměr kmene do 0,1 m)

**Poznámka:** Vzrostlá zeleň nacházející se v blízkosti PK primárně představuje riziko do budoucna.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKA**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 46' 12.366" E: 14° 44' 48.119"

**Staničení:** km 170,497

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 171 - 170 | ID 3637



**Návrh opatření:** Odstranění, ochrana svodidly

**Poznámka:** -

**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

↔ 175 m - Stromy, vzrostlá zeleň

**Poznámka:** -

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 46' 12.46" E: 14° 44' 42.424"

**Staničení:** km 170,384

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 171 - 170 | ID 7249



**Návrh opatření:** Realizace SDZ B 21a a VDZ V 9b  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřižovatkový úsek

### KATEGORIE

⊙ 1x - Absence SDZ a VDZ

**Poznámka:** Absence SDZ B 21a a VDZ V 9b.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 46' 12. 249" E: 14° 44' 34. 472"

**Staničení:** km 170,229

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 171 - 170 | ID 3638



**Návrh opatření:** Odstranění, ochrana svodidly  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

↔ 55 m - Stromy, vzrostlá zeleň

**Poznámka:** Stromy se nachází na vnější straně příkopu.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 46' 12. 589" E: 14° 44' 31. 093"

**Staničení:** km 170,162

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 171 - 170 | ID 3640



**Návrh opatření:** Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)

**Poznámka:** -

**Náročnost realizace:** **Složitě řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

⊙ 2x - Tuhé čelo trubního propustku pod - sjezdem / samostatným sjezdem

**Poznámka:** -

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 46' 12. 552" E: 14° 44' 28. 148"

**Staničení:** km 170,105

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 171 - 170 | ID 3641



**Návrh opatření:** Odstranění

**Poznámka:** -

**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

⊙ 1x - Stromy, vzrostlá zeleň

**Poznámka:** Stromy se nachází na vnější straně příkopu.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 46' 12. 637" E: 14° 44' 27. 815"

**Staničení:** km 170,098

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h



## I/13 - L | km 171 - 170 | ID 3642



**Návrh opatření:** Odstranění  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

⊙ 1x - Stromy, vzrostlá zeleň

**Poznámka:** -

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 46' 12.582" E: 14° 44' 25.739"

**Staničení:** km 170,057

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 170 - 169 | ID 3643



**Návrh opatření:** Odstranění, ochrana svodidly  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

↔ 20 m - Stromy, vzrostlá zeleň

**Poznámka:** Stromy se nacházejí na vnější straně příkopu.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 46' 12.698" E: 14° 44' 13.949"

**Staničení:** km 169,827

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 170 - 169 | ID 3644



**Návrh opatření:** Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)

**Poznámka:** -

**Náročnost realizace:** **Složitě řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

⊙ 1x - Tuhé čelo trubního propustku pod - sjezdem / samostatným sjezdem

**Poznámka:** Rizikové pouze čelo A.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 46' 12. 692" E: 14° 44' 12. 906"

**Staničení:** km 169,806

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 170 - 169 | ID 3645



**Návrh opatření:** Odstranění, ochrana svodidly

**Poznámka:** V případě ochrany svodidly lze adekvátně prodloužit stávající svodidla.

**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

⊙ 1x - Stromy, vzrostlá zeleň

**Poznámka:** -

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 46' 12. 723" E: 14° 44' 12. 182"

**Staničení:** km 169,792

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 170 - 169 | ID 3646



**Návrh opatření:** Náprava provedení zádržného zařízení  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Jednoduché řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

### KATEGORIE

⊙ 1x - Krátký výškový náběh svodidla

**Poznámka:** -

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 46' 12. 589" E: 14° 44' 12. 095"

**Staničení:** km 169,790

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 170 - 169 | ID 3647



**Návrh opatření:** Náprava provedení zádržného zařízení  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Jednoduché řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

### KATEGORIE

⊙ 1x - Krátký výškový náběh svodidla

**Poznámka:** Krátký výškový náběh svodidla rizikový pro protisměr.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 46' 12. 674" E: 14° 44' 4. 414"

**Staničení:** km 169,638

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h