

**FAKULTA DOPRAVNÍ**

**NÁVRH ÚPRAV VYBRANÝCH  
ÚSEKŮ SILNICE I/13  
V LIBERECKÉM KRAJI**

**Pavel Vrtal**

**Diplomová práce**

**Katalog deficitů silnice I/13**

**Směr proti staničení  
Km 208,354 – 198,649**

**Příloha 1.8**

**2020**



**ČVUT**

**ČESKÉ VYSOKÉ  
UČENÍ TECHNICKÉ  
V PRAZE**



## I/13 - L | km 209 - 208 | ID 6877



**Návrh opatření:** Odstranění, ochrana svodidly  
**Poznámka:** V případě ochrany svodidly lze adekvátně prodloužit stávající svodidla. Alternativní řešení lze spatřovat v podobě realizace silničního příkopu v takovém provedení, které vybočující vozidlo zachytí, resp. zpomalí před pevnou překážkou.  
**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

↔ 355 m - Stromy, vzrostlá zeleň

↔ 355 m - Sloupy el. vedení, VO apod.

**Poznámka:** -

**ZÁVAŽNOST RIZIKA:** **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 56' 23. 303" E: 15° 5' 42. 455"

**Staničení:** km 208,223

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 209 - 208 | ID 7503



**Návrh opatření:** Realizace SDZ, resp. VDZ umožňující předjíždění  
**Poznámka:** V daném směru jízdy nahradit VDZ V 1a za V 3, které bude umožňovat předjíždění vozidlům jedoucím ve směru proti staničení.  
**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Opatření pro zvýšení plynulosti provozu

### KATEGORIE

↔ 60 m - NENÍ DEFICIT - Charakter komunikace a okolí umožňuje předjíždění vozidel, při zachování adekvátní úrovně bezpečnosti silničního provozu

**Poznámka:** -

**ZÁVAŽNOST RIZIKA:** **NÍZKA**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 56' 22. 624" E: 15° 5' 42. 9"

**Staničení:** km 208,203

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 208 - 207 | ID 6881



**Návrh opatření:** Náprava provedení SDZ

**Poznámka:** Posunutí SDZ P 1 do větší vzdálenosti od křižovatky dle TP 65. Nahrazení SDZ za P 1P.

**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Křižovatka

### KATEGORIE

- ⊙ 1x - Neadekvátní umístění SDZ
- ⊙ 1x - Neadekvátní provedení SDZ

**Poznámka:** SDZ P 1 je vzdálené od křižovatky pouze 45 m. SDZ P 1 svým provedením neodpovídá skutečnému uspořádání následující křižovatky, která je styková. V daném směru jízdy se komunikace připojuje z pravé strany.

**ZÁVAŽNOST RIZIKA:** **NÍZKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 56' 11.377" E: 15° 5' 42.214"

**Staničení:** km 207,853

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 208 - 207 | ID 6880



**Návrh opatření:** Realizace, oprava VDZ

**Poznámka:** -

**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Křižovatka

### KATEGORIE

- ⊙ 1x - Absence nebo opotřebované VDZ

**Poznámka:** Absence VDZ V 4 na vedlejším ramenu křižovatky. Opotřebované VDZ V 2b.

**ZÁVAŽNOST RIZIKA:** **NÍZKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 56' 9.892" E: 15° 5' 42.194"

**Staničení:** km 207,807

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 208 - 207 | ID 7436



**Návrh opatření:** Realizace zpevněné krajnice  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Složité řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Technický stav vozovky

### KATEGORIE

↔ 1200 m - Absence zpevněné krajnice

**Poznámka:** -

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 56' 9.588" E: 15° 5' 42.171"

**Staničení:** km 207,799

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 208 - 207 | ID 6879



**Návrh opatření:** Systematické opatření II.  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Složité řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Autobusová zastávka

### KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátní podmínky pro pěší - krátká / neadekvátně provedená nástupní hrana a absence návaznosti na pěší infrastrukturu

⊙ 1x - Absence nebo opotřebované VDZ

⊙ 1x - Nevhodný typ zastávky (zastávka se nachází v jízdním pruhu)

**Poznámka:** Absence VDZ V 11a. Autobusová zastávka se nachází v prostoru křižovatky.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 56' 9.622" E: 15° 5' 42.165"

**Staničení:** km 207,798

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 208 - 207 | ID 7501



**Návrh opatření:** Realizace SDZ, resp. VDZ umožňující předjíždění  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Opatření pro zvýšení plynulosti provozu

### KATEGORIE

↔ 100 m - NENÍ DEFICIT - Charakter komunikace a okolí umožňuje předjíždění vozidel, při zachování adekvátní úrovně bezpečnosti silničního provozu

**Poznámka:** V daném směru jízdy nahradit VDZ V 1a za V 3, které bude umožňovat předjíždění vozidlům jedoucím ve směru proti staničení.

**ZÁVAŽNOST RIZIKA:** **NÍZKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 56' 9.548" E: 15° 5' 42.338"

**Staničení:** km 207,797

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 208 - 207 | ID 6883



**Návrh opatření:** Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochrání, zešíkmení, zrušení)  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Složité řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

⊙ 2x - Tuhé čelo trubního propustku pod - sjezdem / samostatným sjezdem

**Poznámka:** -

**ZÁVAŽNOST RIZIKA:** **VYSOKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 56' 6.905" E: 15° 5' 41.953"

**Staničení:** km 207,714

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 208 - 207 | ID 6884



**Návrh opatření:** Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)

**Poznámka:** -

**Náročnost realizace:** **Složitě řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

⊙ 2x - Tuhé čelo trubního propustku pod - sjezdem / samostatným sjezdem

**Poznámka:** -

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 56' 6.351" E: 15° 5' 41.929"

**Staničení:** km 207,697

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 208 - 207 | ID 6885



**Návrh opatření:** Náprava provedení zádržného zařízení

**Poznámka:** -

**Náročnost realizace:** **Jednoduché řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

### KATEGORIE

⊙ 2x - Krátký výškový náběh svodidla

⊙ 2x - Neadekvátně provedené svodidlo (např. malý poloměr zaoblení, nevhodná poloha umístění)

**Poznámka:** Propojení výškových náběhů a pásnice svodidla není realizováno v dostatečném počtu šroubů.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 56' 3.965" E: 15° 5' 41.948"

**Staničení:** km 207,624

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 208 - 207 | ID 7497



**Návrh opatření:** Realizace SDZ B 21a a VDZ V 9b  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřižovatkový úsek

### KATEGORIE

⊙ 1x - Absence SDZ a VDZ

**Poznámka:** Absence SDZ B 21a a VDZ V 9b.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 56' 3. 159" E: 15° 5' 42. 111"

**Staničení:** km 207,602

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 208 - 207 | ID 6887



**Návrh opatření:** Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochrání, zešíkmení, zrušení)  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Složité řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

⊙ 2x - Tuhé čelo trubního propustku pod - sjezdem / samostatným sjezdem

**Poznámka:** -

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 55' 59. 769" E: 15° 5' 41. 712"

**Staničení:** km 207,493

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 208 - 207 | ID 6888



**Návrh opatření:** Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)

**Poznámka:** -

**Náročnost realizace:** **Složitě řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

⊙ 2x - Tuhé čelo trubního propustku pod - sjezdem / samostatným sjezdem

**Poznámka:** -

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 55' 57.323" E: 15° 5' 41.615"

**Staničení:** km 207,418

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 208 - 207 | ID 7496



**Návrh opatření:** Náprava provedení SDZ a VDZ

**Poznámka:** V daném směru jízdy nahradit VDZ V 2a za V 3, které bude umožňovat předjíždění protijedoucím vozidlům. Před přechod mezi VDZ V 2a a V 3 umístit V 9b a SDZ B 21a.

**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřižovatkový úsek

### KATEGORIE

↔ 70 m - Chybně provedené VDZ (neodpovídá délce rozhledu pro předjíždění dle ČSN 73 6101)

**Poznámka:** -

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 55' 54.489" E: 15° 5' 41.797"

**Staničení:** km 207,329

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h



## I/13 - L | km 208 - 207 | ID 6889



**Návrh opatření:** Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)

**Poznámka:** -

**Náročnost realizace:** **Složitě řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

⊙ 2x - Tuhé čelo trubního propustku pod - sjezdem / samostatným sjezdem

**Poznámka:** -

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 55' 52.564" E: 15° 5' 41.398"

**Staničení:** km 207,271

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 208 - 207 | ID 7493



**Návrh opatření:** Realizace SDZ B 21a a VDZ V 9b

**Poznámka:** -

**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřižovatkový úsek

### KATEGORIE

⊙ 1x - Absence SDZ a VDZ

**Poznámka:** Absence SDZ B 21a a VDZ V 9b.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NIZKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 55' 52.475" E: 15° 5' 41.686"

**Staničení:** km 207,269

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 208 - 207 | ID 6890



**Návrh opatření:** Ochrana svodidly

**Poznámka:** -

**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

⊙ 2x - Sloupy el. vedení, VO apod.

⊙ 1x - Strom

**Poznámka:** Pevné překážky se nachází na vnější straně příkopu.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 55' 51.664" E: 15° 5' 41.287"

**Staničení:** km 207,243

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 208 - 207 | ID 6891



**Návrh opatření:** Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)

**Poznámka:** Současně odstranění zábradlí a realizace pojízditelné mříže.

**Náročnost realizace:** **Složitě řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

⊙ 1x - Tuhé čelo trubního propustku pod - sjezdem / samostatným sjezdem

⊙ 1x - Tuhé čelo trubního příčného propustku, ocelové zábradlí

**Poznámka:** Rizikové pouze čelo A. Zábradlí svým provedením představuje riziko v podobě vniknutí jednotlivých částí do interiéru vozidla při nárazu.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 55' 46.454" E: 15° 5' 35.638"

**Staničení:** km 207,030

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 208 - 207 | ID 6892



**Návrh opatření:** Náprava provedení VDZ  
**Poznámka:** Náprava VDZ na V 4, resp. V 1a.  
**Náročnost realizace:** **Jednoduché řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Sjezd / samostatný sjezd / parkoviště

### KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátní provedení, resp. umístění VDZ

**Poznámka:** Chybné provedení VDZ v místě sjezdu a VDZ oddělující jízdní pruhy.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 55' 46. 052" E: 15° 5' 35. 136"

**Staničení:** km 207,015

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 208 - 207 | ID 6893



**Návrh opatření:** Odstranění  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

⊙ 1x - Stromy, vzrostlá zeleň

**Poznámka:** -

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 55' 45. 888" E: 15° 5' 34. 697"

**Staničení:** km 207,008

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 207 - 206 | ID 6895



**Návrh opatření:** Náprava provedení VDZ  
**Poznámka:** Náprava VDZ na V 4, resp. V 1a.  
**Náročnost realizace:** **Jednoduché řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Sjezd / samostatný sjezd / parkoviště

### KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátní provedení, resp. umístění VDZ

**Poznámka:** Chybné provedení VDZ v místě sjezdu a VDZ oddělující jízdní pruhy.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKA

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 55' 44. 619" E: 15° 5' 33. 702"

**Staničení:** km 206,961

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 207 - 206 | ID 6894



**Návrh opatření:** Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Složité řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

⊙ 1x - Polotuhé zemní těleso sjezdu / samostatného sjezdu

**Poznámka:** Rizikové pouze čelo A.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: STŘEDNÍ

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 55' 44. 735" E: 15° 5' 33. 543"

**Staničení:** km 206,957

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 207 - 206 | ID 6896



**Návrh opatření:** Náprava provedení VDZ  
**Poznámka:** Náprava VDZ na V 4, resp. V 1a.  
**Náročnost realizace:** **Jednoduché řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Sjezd / samostatný sjezd / parkoviště

### KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátní provedení, resp. umístění VDZ

**Poznámka:** Chybné provedení VDZ v místě sjezdu a VDZ oddělující jízdní pruhy.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKA**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 55' 42. 961" E: 15° 5' 31. 867"

**Staničení:** km 206,900

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 50 km/h

## I/13 - L | km 207 - 206 | ID 6897



**Návrh opatření:** Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochráníení, zešíkmení, zrušení)  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Složité řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

⊙ 2x - Polotuhé zemní těleso sjezdu / samostatného sjezdu

**Poznámka:** V tomto úseku lze předpokládat skutečnou rychlost vozidel nižší než je nejvyšší dovolená.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKA**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 55' 41. 734" E: 15° 5' 30. 139"

**Staničení:** km 206,851

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 207 - 206 | ID 6898



**Návrh opatření:** Odstranění, ochrana svodidly  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

⊙ 1x - Stromy, vzrostlá zeleň

**Poznámka:** -

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 55' 41.549" E: 15° 5' 29.733"

**Staničení:** km 206,843

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 207 - 206 | ID 6899



**Návrh opatření:** Realizace svodidel  
**Poznámka:** Řešit společně se záznamy ID 6901, 6900.  
**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

### KATEGORIE

↔ 65 m - Absence svodidla

**Poznámka:** Absence svodidla v místě vysokého náspu.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 55' 40.368" E: 15° 5' 28.618"

**Staničení:** km 206,799

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 207 - 206 | ID 6900



**Návrh opatření:** Odstranění a nahrazení svodidlem  
**Poznámka:** Řešit společně se záznamy ID 6899, 6901.  
**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

### KATEGORIE

⊙ 1x - Nevhodný typ zádržného zařízení

**Poznámka:** Nevhodný typ zádržného zařízení u mostu, který svým provedením představuje pevnou překážku, současně neadekvátní ochranění mostu.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 55' 38. 615" E: 15° 5' 26. 769"

**Staničení:** km 206,734

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 207 - 206 | ID 6901



**Návrh opatření:** Realizace svodidel  
**Poznámka:** Řešit společně se záznamy ID 6899, 6900.  
**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

### KATEGORIE

↔ 40 m - Absence svodidla

**Poznámka:** Absence svodidla v místě vysokého náspu.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 55' 38. 235" E: 15° 5' 26. 33"

**Staničení:** km 206,720

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 207 - 206 | ID 6902



**Návrh opatření:** Odstranění, ochrana svodidly  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

↔ 70 m - Stromy, vzrostlá zeleň

⊙ 1x - Jiné

**Poznámka:** Betonový překlad tvoří pevnou překážku.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 55' 37. 511" E: 15° 5' 25. 239"

**Staničení:** km 206,689

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 207 - 206 | ID 6903



**Návrh opatření:** Odstranění, ochrana svodidly  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

↔ 15 m - Stromy, vzrostlá zeleň

**Poznámka:** -

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 55' 35. 155" E: 15° 5' 22. 622"

**Staničení:** km 206,601

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h



## I/13 - L | km 207 - 206 | ID 6904



**Návrh opatření:** Vytvoření adekvátního přechodu extravilán - intravilán

**Poznámka:** -

**Náročnost realizace:** **Složitě řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Přechod z extravilánu do intravilánu

### KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátní změna (úprava) charakteru komunikace (absence zklidňujícího opatření)

**Poznámka:** -

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 55' 33. 71" E: 15° 5' 21. 589"

**Staničení:** km 206,551

**Lokalita:** Frýdland

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 50 km/h

## I/13 - L | km 207 - 206 | ID 7492



**Návrh opatření:** Náprava provedení SDZ

**Poznámka:** -

**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Křižovatka

### KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátní provedení SDZ

**Poznámka:** SDZ E 2b neodpovídá tvaru křižovatky.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 55' 32. 137" E: 15° 5' 19. 516"

**Staničení:** km 206,488

**Lokalita:** Frýdland

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 50 km/h

## I/13 - L | km 207 - 206 | ID 6905



**Návrh opatření:** Odstranění  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Reklamní zařízení

### KATEGORIE

⊙ 2x - Reklamní zařízení (rušivý efekt na účastníky silničního provozu)

**Poznámka:** -

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 55' 31.789" E: 15° 5' 18.465"

**Staničení:** km 206,465

**Lokalita:** Frýdland

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 50 km/h

## I/13 - L | km 207 - 206 | ID 6906



**Návrh opatření:** Realizace, oprava VDZ  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřižovatkový úsek

### KATEGORIE

↔ 80 m - Absence nebo opotřebované VDZ

**Poznámka:** Absence VDZ V 4.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 55' 30.581" E: 15° 5' 17.9"

**Staničení:** km 206,432

**Lokalita:** Frýdland

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 50 km/h

## I/13 - L | km 207 - 206 | ID 6908



**Návrh opatření:** Realizace, oprava VDZ  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Jednoduché řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřižovatkový úsek

### KATEGORIE

⊙ 1x - Absence nebo opotřebované VDZ

**Poznámka:** Opotřebované VDZ V 15 s piktogramem A 12b.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 55' 28. 025" E: 15° 5' 15. 274"

**Staničení:** km 206,337

**Lokalita:** Frýdland

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 50 km/h

## I/13 - L | km 207 - 206 | ID 6907



**Návrh opatření:** Vytvoření bezpečného stání pro VHD  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Složité řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Autobusová zastávka

### KATEGORIE

⊙ 1x - Absence nebo opotřebované VDZ

⊙ 1x - Neadekvátní provedení VDZ

⊙ 1x - Nevhodné uspořádání zastávky - nedostatečná šířka nebo délka zálivu

**Poznámka:** Absence VDZ V 11a, V 12a. Neadekvátní provedení VDZ V 4. Neadekvátní šířka zálivu. Délka zálivu je 30 m.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 55' 28. 101" E: 15° 5' 15. 163"

**Staničení:** km 206,336

**Lokalita:** Frýdland

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 50 km/h

## I/13 - L | km 207 - 206 | ID 6909



**Návrh opatření:** Realizace, oprava VDZ  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Sjezd / samostatný sjezd / parkoviště

### KATEGORIE

⊙ 1x - Absence nebo opotřebované VDZ

**Poznámka:** Absence VDZ V 2b.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 55' 25.277" E: 15° 5' 12.28"

**Staničení:** km 206,273

**Lokalita:** Frýdland

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 50 km/h

## I/13 - L | km 207 - 206 | ID 6910



**Návrh opatření:** Realizace, oprava VDZ  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřižovatkový úsek

### KATEGORIE

↔ 70 m - Absence nebo opotřebované VDZ

**Poznámka:** Absence VDZ V 4.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 55' 25.076" E: 15° 5' 12.131"

**Staničení:** km 206,265

**Lokalita:** Frýdland

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 50 km/h

## I/13 - L | km 207 - 206 | ID 7491



**Návrh opatření:** Realizace, oprava VDZ  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Sjezd / samostatný sjezd / parkoviště

### KATEGORIE

⊙ 1x - Absence nebo opotřebované VDZ

**Poznámka:** Absence VDZ V 2b.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 55' 25. 261" E: 15° 5' 12. 149"

**Staničení:** km 206,233

**Lokalita:** Frýdland

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 50 km/h

## I/13 - L | km 207 - 206 | ID 6911



**Návrh opatření:** Odstranění  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Reklamní zařízení

### KATEGORIE

⊙ 1x - Reklamní zařízení (rušivý efekt na účastníky silničního provozu)

**Poznámka:** -

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 55' 25. 076" E: 15° 5' 12. 131"

**Staničení:** km 206,163

**Lokalita:** Frýdland

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 50 km/h

## I/13 - L | km 207 - 206 | ID 6912



**Návrh opatření:** Odstranění

**Poznámka:** -

**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Reklamní zařízení

### KATEGORIE

↔ 15 m - Reklamní zařízení (rušivý efekt na účastníky silničního provozu)

**Poznámka:** -

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKA

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 55' 22.316" E: 15° 5' 10.388"

**Staničení:** km 206,136

**Lokalita:** Frýdland

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 50 km/h

## I/13 - L | km 207 - 206 | ID 6913



**Návrh opatření:** Realizace, oprava VDZ

**Poznámka:** -

**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřižovatkový úsek

### KATEGORIE

↔ 280 m - Absence nebo opotřebované VDZ

**Poznámka:** Absence VDZ V 4.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKA

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 55' 21.107" E: 15° 5' 9.813"

**Staničení:** km 206,096

**Lokalita:** Frýdland

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 50 km/h

## I/13 - L | km 207 - 206 | ID 6914



**Návrh opatření:** Vytvoření adekvátních podmínek pro pěší  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Složitě řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Přístupové podmínky pro chodce

### KATEGORIE

↔ 280 m - Neexistující chodník

**Poznámka:** -

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 55' 21.095" E: 15° 5' 9.794"

**Staničení:** km 206,096

**Lokalita:** Frýdland

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 50 km/h

## I/13 - L | km 206 - 205 | ID 6915



**Návrh opatření:** Realizace, oprava VDZ  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřižovatkový úsek

### KATEGORIE

↔ 70 m - Absence nebo opotřebované VDZ

**Poznámka:** Absence VDZ V 4.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NIZKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 55' 13.246" E: 15° 5' 0.944"

**Staničení:** km 205,785

**Lokalita:** Frýdland

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 50 km/h

## I/13 - L | km 206 - 205 | ID 7490



**Návrh opatření:** Náprava provedení SDZ  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřižovatkový úsek

### KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátní umístění SDZ

**Poznámka:** Mezi SDZ IP 6 a IS 3a, 11a není dodržen minimální rozestup.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKA**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 55' 12. 929" E: 15° 4' 59. 88"

**Staničení:** km 205,761

**Lokalita:** Frýdland

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 50 km/h

## I/13 - L | km 206 - 205 | ID 6916



**Návrh opatření:** Odstranění  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Reklamní zařízení

### KATEGORIE

↔ 20 m - Reklamní zařízení (rušivý efekt na účastníky silničního provozu)

**Poznámka:** -

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKA**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 55' 11. 231" E: 15° 4' 54. 113"

**Staničení:** km 205,637

**Lokalita:** Frýdland

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 50 km/h



## I/13 - L | km 205 - 204 | ID 6991



**Návrh opatření:** Vytvoření adekvátních podmínek pro pěší  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Složitě řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Přístupové podmínky pro chodce

### KATEGORIE

↔ 50 m - Neexistující chodník

**Poznámka:** -

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 55' 13. 045" E: 15° 4' 21. 311"

**Staničení:** km 204,931

**Lokalita:** Frýdland

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 50 km/h

## I/13 - L | km 205 - 204 | ID 6994



**Návrh opatření:** Instalace terminálu  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Jednoduché řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

### KATEGORIE

⊙ 2x - Neadekvátně realizovaný začátek / konec svodidel

**Poznámka:** Absence výškových náběhů, v případě nárazu vozidla do svodidel je identifikováno riziko v podobě vniknutí pásnice do interiéru automobilu.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 55' 13. 076" E: 15° 4' 21. 306"

**Staničení:** km 204,931

**Lokalita:** Frýdland

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 50 km/h

## I/13 - L | km 205 - 204 | ID 6992



**Návrh opatření:** Náprava provedení VDZ  
**Poznámka:** Náprava VDZ na V 4.  
**Náročnost realizace:** **Jednoduché řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřižovatkový úsek

### KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátní provedení VDZ

**Poznámka:** Chybné provedení VDZ v místě sjezdu.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 55' 12. 582" E: 15° 4' 19. 829"

**Staničení:** km 204,895

**Lokalita:** Frýdland

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 50 km/h

## I/13 - L | km 205 - 204 | ID 6996



**Návrh opatření:** Instalace terminálu  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Jednoduché řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

### KATEGORIE

⊙ 2x - Neadekvátně realizovaný začátek / konec svodidel

**Poznámka:** Absence výškových náběhů, v případě nárazu vozidla do svodidel je identifikováno riziko v podobě vniknutí pásnice do interiéru automobilu.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 55' 12. 427" E: 15° 4' 18. 935"

**Staničení:** km 204,880

**Lokalita:** Frýdland

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 50 km/h

## I/13 - L | km 205 - 204 | ID 6997



**Návrh opatření:** Instalace terminálu  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Jednoduché řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

### KATEGORIE

⌚ 2x - Neadekvátně realizovaný začátek / konec svodidel  
**Poznámka:** Absence výškových náběhů, v případě nárazu vozidla do svodidel je identifikováno riziko v podobě vniknutí pásnice do interiéru automobilu.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 55' 12. 406" E: 15° 4' 18. 733"  
**Staničení:** km 204,877  
**Lokalita:** Frýdland  
**Odpovědný správce:** Správa Liberec  
**Nejvyšší dovolená rychlost:** 50 km/h

## I/13 - L | km 205 - 204 | ID 7000



**Návrh opatření:** Vytvoření adekvátních podmínek pro pěší  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Složité řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Přístupové podmínky pro chodce

### KATEGORIE

↔ 60 m - Neexistující chodník  
**Poznámka:** -

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 55' 12. 077" E: 15° 4' 16. 806"  
**Staničení:** km 204,837  
**Lokalita:** Frýdland  
**Odpovědný správce:** Správa Liberec  
**Nejvyšší dovolená rychlost:** 50 km/h

## I/13 - L | km 205 - 204 | ID 6998



**Návrh opatření:** Realizace, oprava VDZ  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Jednoduché řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Křižovatka

### KATEGORIE

⊙ 1x - Absence nebo opotřebované VDZ

**Poznámka:** Opotřebované VDZ V 2b.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 55' 11. 995" E: 15° 4' 15. 759"

**Staničení:** km 204,817

**Lokalita:** Frýdland

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 50 km/h

## I/13 - L | km 205 - 204 | ID 7001



**Návrh opatření:** Stavební úprava křižovatky, vč. dopravního značení  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Složité řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Křižovatka

### KATEGORIE

⊙ 1x - Absence nebo opotřebované VDZ

⊙ 1x - Neadekvátní úhel křížení (menší než 75° nebo větší než 105°)

⊙ 1x - Rozlehlá křižovatka, neadekvátní usměrnění dopravy

**Poznámka:** Opotřebované VDZ V 2b.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 55' 11. 767" E: 15° 4' 13. 243"

**Staničení:** km 204,777

**Lokalita:** Frýdland

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 50 km/h

## I/13 - L | km 205 - 204 | ID 7003



**Návrh opatření:** Vytvoření adekvátních podmínek pro pěší  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Složitě řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Přístupové podmínky pro chodce

### KATEGORIE

↔ 180 m - Neexistující chodník

**Poznámka:** -

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 55' 11. 773" E: 15° 4' 12. 5"

**Staničení:** km 204,753

**Lokalita:** Frýdland

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 50 km/h

## I/13 - L | km 205 - 204 | ID 7004



**Návrh opatření:** Realizace údržby v podobě odstranění zeleně  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Jednoduché řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Železniční přejezd

### KATEGORIE

⊙ 1x - Zakryté nebo nepřehledné SDZ

**Poznámka:** SDZ A 31c je zakryto zelení.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NIZKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 55' 11. 542" E: 15° 4' 10. 284"

**Staničení:** km 204,710

**Lokalita:** Frýdland

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 50 km/h

## I/13 - L | km 205 - 204 | ID 7007



**Návrh opatření:** Realizace úhlu křížení pozemních komunikací dle ČSN 73 6102 ed. 2

**Poznámka:** Současně obnova VDZ.

**Náročnost realizace:** **Složitě řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Křižovatka

### KATEGORIE

- ⊙ 1x - Absence nebo opotřebované VDZ
- ⊙ 1x - Neadekvátní úhel křížení (menší než 75° nebo větší než 105°)

**Poznámka:** Opotřebované VDZ V 2b.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 55' 10.595" E: 15° 4' 3.568"

**Staničení:** km 204,575

**Lokalita:** Frýdland

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 50 km/h

## I/13 - L | km 205 - 204 | ID 7009



**Návrh opatření:** Vytvoření adekvátních podmínek pro pěší

**Poznámka:** -

**Náročnost realizace:** **Složitě řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Přístupové podmínky pro chodce

### KATEGORIE

↔ 205 m - Neexistující chodník

**Poznámka:** -

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: STŘEDNÍ

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 55' 10.558" E: 15° 4' 3.066"

**Staničení:** km 204,564

**Lokalita:** Frýdland

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 50 km/h

## I/13 - L | km 205 - 204 | ID 7011



**Návrh opatření:** Realizace údržby v podobě odstranění zeleně  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Jednoduché řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřižovatkový úsek

### KATEGORIE

⊙ 1x - Zakryté nebo nepřehledné SDZ  
**Poznámka:** SDZ IS 9b je zakryté zelení.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 55' 8.735" E: 15° 3' 53.637"  
**Staničení:** km 204,373  
**Lokalita:** Frýdland  
**Odpovědný správce:** Správa Liberec  
**Nejvyšší dovolená rychlost:** 50 km/h

## I/13 - L | km 205 - 204 | ID 7489



**Návrh opatření:** Realizace, oprava SDZ  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Jednoduché řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Železniční přejezd

### KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátní stav SDZ  
**Poznámka:** Vyvrácené SDZ A 29, A 31a.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 55' 8.592" E: 15° 3' 53.023"  
**Staničení:** km 204,361  
**Lokalita:** Frýdland  
**Odpovědný správce:** Správa Liberec  
**Nejvyšší dovolená rychlost:** 50 km/h

## I/13 - L | km 205 - 204 | ID 7012



**Návrh opatření:** Náprava provedení VDZ  
**Poznámka:** Náprava VDZ na V 4, resp. V 1a.  
**Náročnost realizace:** **Jednoduché řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Sjezd / samostatný sjezd / parkoviště

### KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátní provedení, resp. umístění VDZ

**Poznámka:** Chybné provedení VDZ v místě sjezdu a VDZ oddělující jízdní pruhy.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 55' 7.631" E: 15° 3' 49.007"

**Staničení:** km 204,278

**Lokalita:** Frýdland

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 50 km/h

## I/13 - L | km 205 - 204 | ID 7015



**Návrh opatření:** Realizace změny  
**Poznámka:** Odstranění DZ Z 11g.  
**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Sjezd / samostatný sjezd / parkoviště

### KATEGORIE

⊙ 2x - Neadekvátní dopravní zařízení

**Poznámka:** Nevhodné umístění DZ Z 11g.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 55' 7.716" E: 15° 3' 48.891"

**Staničení:** km 204,278

**Lokalita:** Frýdland

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 50 km/h



## I/13 - L | km 205 - 204 | ID 7016



**Návrh opatření:** Odstranění

**Poznámka:** -

**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Reklamní zařízení

### KATEGORIE

⊙ 1x - Reklamní zařízení (rušivý efekt na účastníky silničního provozu)

**Poznámka:** -

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: NIZKÁ

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 55' 5. 497" E: 15° 3' 46. 651"

**Staničení:** km 204,234

**Lokalita:** Frýdland

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 50 km/h

## I/13 - L | km 205 - 204 | ID 7019



**Návrh opatření:** Realizace změny

**Poznámka:** Odstranění DZ Z 11c/d.

**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Sjezd / samostatný sjezd / parkoviště

### KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátní umístění SDZ

**Poznámka:** Nevhodné umístění DZ Z 11c/d.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: NIZKÁ

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 55' 2. 468" E: 15° 3' 45. 738"

**Staničení:** km 204,134

**Lokalita:** Frýdland

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 50 km/h

## I/13 - L | km 205 - 204 | ID 7527



**Návrh opatření:** Realizace zpevněné krajnice  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Složitě řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Technický stav vozovky

### KATEGORIE

↔ 65 m - Absence zpevněné krajnice

**Poznámka:** -

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 55' 1. 987" E: 15° 3' 45. 492"

**Staničení:** km 204,118

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 205 - 204 | ID 7024



**Návrh opatření:** Náprava provedení SDZ  
**Poznámka:** Nahrazení SDZ za P 1P.  
**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Křižovatka

### KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátní umístění SDZ

**Poznámka:** SDZ P 1 svým provedením neodpovídá skutečnému uspořádání následující křižovatky, která je styková. V daném směru jízdy se komunikace připojuje z pravé strany.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 55' 1. 43" E: 15° 3' 45. 14"

**Staničení:** km 204,099

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 205 - 204 | ID 7025



**Návrh opatření:** Realizace, oprava VDZ  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Křižovatka

### KATEGORIE

⊙ 1x - Absence nebo opotřebované VDZ

**Poznámka:** Absence VDZ V 4 na vedlejším ramenu křižovatky.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKA**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 54' 59. 887" E: 15° 3' 44. 362"

**Staničení:** km 204,050

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 205 - 204 | ID 7027



**Návrh opatření:** Odstranění, ochrana svodidly  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

↔ 30 m - Stromořadí, vzrostlá zeleň

⊙ 1x - Sloupy el. vedení, VO apod.

**Poznámka:** -

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 54' 59. 352" E: 15° 3' 43. 942"

**Staničení:** km 204,031

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 204 - 203 | ID 7028



**Návrh opatření:** Odstranění

**Poznámka:** -

**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Reklamní zařízení

### KATEGORIE

⊙ 1x - Reklamní zařízení (rušivý efekt na účastníky silničního provozu)

**Poznámka:** -

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKA**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 54' 56. 533" E: 15° 3' 42. 455"

**Staničení:** km 203,940

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 204 - 203 | ID 7438



**Návrh opatření:** Realizace zpevněné krajnice

**Poznámka:** -

**Náročnost realizace:** **Složitě řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Technický stav vozovky

### KATEGORIE

↔ 2620 m - Absence zpevněné krajnice

**Poznámka:** -

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 54' 56. 164" E: 15° 3' 42. 982"

**Staničení:** km 203,936

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 204 - 203 | ID 7030



**Návrh opatření:** Odstranění, ochrana svodidly  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

↔ 155 m - Stromořadí, vzrostlá zeleň

**Poznámka:** -

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 54' 56.305" E: 15° 3' 42.716"

**Staničení:** km 203,935

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 204 - 203 | ID 7031



**Návrh opatření:** Odstranění  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

⊙ 1x - Strom

**Poznámka:** -

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 54' 50.923" E: 15° 3' 41.432"

**Staničení:** km 203,768

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 204 - 203 | ID 7437



**Návrh opatření:** Realizace SDZ B 21a a VDZ V 9b  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřižovatkový úsek

### KATEGORIE

⊙ 1x - Absence SDZ a VDZ

**Poznámka:** Absence SDZ B 21a a VDZ V 9b.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 54' 50.229" E: 15° 3' 41.697"

**Staničení:** km 203,748

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 204 - 203 | ID 7032



**Návrh opatření:** Odstranění, ochrana svodidly  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

↔ 85 m - Stromy, vzrostlá zeleň

**Poznámka:** Stromy se nachází pod úrovní nivelety PK.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: VYSOKÁ

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 54' 47.909" E: 15° 3' 40.949"

**Staničení:** km 203,675

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 204 - 203 | ID 7033



**Návrh opatření:** Odstranění

**Poznámka:** -

**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

⊙ 1x - Stromy, vzrostlá zeleň

**Poznámka:** Stromy se nachází na vnější straně příkopu. Riziko zejména pro vozidla jedoucí v protisměru.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKA**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 54' 43. 103" E: 15° 3' 48. 934"

**Staničení:** km 203,442

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 204 - 203 | ID 7036



**Návrh opatření:** Odstranění, ochrana svodidly

**Poznámka:** -

**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

↔ 20 m - Stromy, vzrostlá zeleň

**Poznámka:** -

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 54' 41. 879" E: 15° 3' 50. 175"

**Staničení:** km 203,397

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 204 - 203 | ID 7037



**Návrh opatření:** Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)

**Poznámka:** -

**Náročnost realizace:** **Složitě řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

⊙ 1x - Tuhé čelo trubního propustku pod - sjezdem / samostatným sjezdem

**Poznámka:** Rizikové pouze čelo B.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 54' 41. 549" E: 15° 3' 50. 516"

**Staničení:** km 203,388

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 204 - 203 | ID 7040



**Návrh opatření:** Odstranění, ochrana svodidly

**Poznámka:** -

**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

↔ 10 m - Stromy, vzrostlá zeleň

⊙ 1x - Sakrální objekt, památník apod.

**Poznámka:** V tomto úseku lze předpokládat skutečnou rychlost vozidel nižší než je nejvyšší dovolená.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 54' 40. 206" E: 15° 3' 51. 588"

**Staničení:** km 203,340

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h



## I/13 - L | km 204 - 203 | ID 7042



**Návrh opatření:** Náprava provedení zádržného zařízení

**Poznámka:** -

**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

### KATEGORIE

- ⊙ 2x - Krátký výškový náběh svodidla
  - ⊙ 1x - Neadekvátně provedené svodidlo (např. malý poloměr zaoblení, nevhodná poloha umístění)
- Poznámka:** Krátké výškové náběhy na obou koncích svodidla. Propojení výškových náběhů a pásnice svodidla není realizováno v dostatečném počtu šroubů.

**ZÁVAŽNOST RIZIKA:** **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 54' 39.978" E: 15° 3' 51.935"

**Staničení:** km 203,330

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 204 - 203 | ID 7043



**Návrh opatření:** Realizace SDZ B 21a a VDZ V 9b

**Poznámka:** -

**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřížovatkový úsek

### KATEGORIE

- ⊙ 1x - Absence SDZ a VDZ

**Poznámka:** Absence SDZ B 21a a VDZ V 9b.

**ZÁVAŽNOST RIZIKA:** **NIZKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 54' 37.911" E: 15° 3' 54.021"

**Staničení:** km 203,253

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 204 - 203 | ID 7047



**Návrh opatření:** Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)

**Poznámka:** -

**Náročnost realizace:** **Složité řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

⊙ 2x - Tuhé čelo trubního propustku pod - sjezdem / samostatným sjezdem

⊙ 1x - Tuhé čelo trubního příčného propustku, ocelové zábradlí

**Poznámka:** Zábradlí svým provedením představuje riziko v podobě vniknutí jednotlivých částí do interiéru vozidla při nárazu.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 54' 32. 927" E: 15° 3' 56. 242"

**Staničení:** km 203,086

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 203 - 202 | ID 7048



**Návrh opatření:** Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)

**Poznámka:** -

**Náročnost realizace:** **Složité řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

⊙ 2x - Polotuhé zemní těleso sjezdu / samostatného sjezdu

**Poznámka:** -

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 54' 29. 974" E: 15° 3' 55. 552"

**Staničení:** km 202,994

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 203 - 202 | ID 7049



**Návrh opatření:** Systematické opatření II.

**Poznámka:** -

**Náročnost realizace:** **Složité řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Autobusová zastávka

### KATEGORIE

- ⊙ 1x - Neadekvátní podmínky pro pěší - krátká / neadekvátně provedená nástupní hrana a absence návaznosti na pěší infrastrukturu
  - ⊙ 1x - Absence nebo opotřebované VDZ
  - ⊙ 1x - Nevhodný typ zastávky (zastávka se nachází v jízdním pruhu)
- Poznámka:** Absence VDZ V 11a.

**ZÁVAŽNOST RIZIKA:** **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 54' 27. 18" E: 15° 3' 52. 249"

**Staničení:** km 202,884

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 203 - 202 | ID 7051



**Návrh opatření:** Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochráníení, zešíkmení, zrušení)

**Poznámka:** -

**Náročnost realizace:** **Složité řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

- ⊙ 2x - Tuhé čelo trubního propustku pod - autobusovou zastávkou

**Poznámka:** -

**ZÁVAŽNOST RIZIKA:** **VYSOKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 54' 27. 189" E: 15° 3' 52. 302"

**Staničení:** km 202,884

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 203 - 202 | ID 7486



**Návrh opatření:** Realizace SDZ, resp. VDZ umožňující předjíždění  
**Poznámka:** V daném směru jízdy nahradit VDZ V 1a za V 3, které bude umožňovat předjíždění vozidlům jedoucím ve směru proti staničení.  
**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Opatření pro zvýšení plynulosti provozu

### KATEGORIE

↔ 200 m - NENÍ DEFICIT - Charakter komunikace a okolí umožňuje předjíždění vozidel, při zachování adekvátní úrovně bezpečnosti silničního provozu

**Poznámka:** -

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 54' 27.063" E: 15° 3' 52.497"

**Staničení:** km 202,884

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 203 - 202 | ID 7053



**Návrh opatření:** Ochrana svodidly  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

⊙ 3x - Strom

**Poznámka:** -

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: STŘEDNÍ

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 54' 22.994" E: 15° 3' 45.968"

**Staničení:** km 202,705

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 203 - 202 | ID 7055



**Návrh opatření:** Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)

**Poznámka:** -

**Náročnost realizace:** **Složitě řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

⊙ 2x - Polotuhé zemní těleso sjezdu / samostatného sjezdu

**Poznámka:** Rizikové pouze čelo B.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 54' 22. 284" E: 15° 3' 45. 167"

**Staničení:** km 202,680

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 203 - 202 | ID 7484



**Návrh opatření:** Realizace, oprava SDZ

**Poznámka:** -

**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Křižovatka

### KATEGORIE

⊙ 1x - Absence SDZ nebo dopravního zařízení

**Poznámka:** Absence SDZ P 1L.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NIZKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 54' 22. 14" E: 15° 3' 45. 685"

**Staničení:** km 202,680

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 203 - 202 | ID 7483



**Návrh opatření:** Realizace SDZ, resp. VDZ umožňující předjíždění  
**Poznámka:** V daném směru jízdy nahradit VDZ V 1a za V 3, které bude umožňovat předjíždění vozidlům jedoucím ve směru proti staničení.  
**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Opatření pro zvýšení plynulosti provozu

### KATEGORIE

↔ 60 m - NENÍ DEFICIT - Charakter komunikace a okolí umožňuje předjíždění vozidel, při zachování adekvátní úrovně bezpečnosti silničního provozu

**Poznámka:** -

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 54' 21. 281" E: 15° 3' 44. 497"

**Staničení:** km 202,646

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 203 - 202 | ID 7057



**Návrh opatření:** Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochrání, zešíkmení, zrušení)  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Složité řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

⊙ 2x - Tuhé čelo trubního propustku pod - sjezdem / samostatným sjezdem

**Poznámka:** -

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 54' 17. 487" E: 15° 3' 40. 187"

**Staničení:** km 202,503

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 203 - 202 | ID 7059



**Návrh opatření:** Odstranění  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

⊙ 1x - Strom

**Poznámka:** Strom se nachází na vnější straně příkopu.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 54' 17.399" E: 15° 3' 39.998"

**Staničení:** km 202,499

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 203 - 202 | ID 7082



**Návrh opatření:** Realizace SDZ B 21a a VDZ V 9b  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřížovatkový úsek

### KATEGORIE

⊙ 1x - Absence SDZ a VDZ

**Poznámka:** Absence SDZ B 21a a VDZ V 9b.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NIZKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 54' 10.044" E: 15° 3' 32.844"

**Staničení:** km 202,265

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 203 - 202 | ID 7062



**Návrh opatření:** Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)

**Poznámka:** -

**Náročnost realizace:** **Složité řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

⊙ 2x - Tuhé čelo trubního propustku pod - sjezdem / samostatným sjezdem

**Poznámka:** -

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 54' 10. 281" E: 15° 3' 32. 749"

**Staničení:** km 202,237

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 202 - 201 | ID 7068



**Návrh opatření:** Náprava provedení SDZ

**Poznámka:** Nahrazení SDZ za P 1L.

**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Křižovatka

### KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátní provedení SDZ

**Poznámka:** SDZ P 1 svým provedením neodpovídá skutečnému uspořádání následující křižovatky, která je styková. V daném směru jízdy se komunikace připojuje z levé strany.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 54' 3. 388" E: 15° 3' 25. 666"

**Staničení:** km 201,982

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h



## I/13 - L | km 202 - 201 | ID 7065



**Návrh opatření:** Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)

**Poznámka:** -

**Náročnost realizace:** **Složitě řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

⊙ 2x - Tuhé čelo trubního propustku pod - připojovanou komunikací

**Poznámka:** -

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 54' 0.178" E: 15° 3' 22.291"

**Staničení:** km 201,863

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 202 - 201 | ID 7070



**Návrh opatření:** Odstranění

**Poznámka:** -

**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

⊙ 1x - Strom

**Poznámka:** Strom se nachází na vnější straně příkopu.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NIZKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 53' 59.499" E: 15° 3' 21.495"

**Staničení:** km 201,838

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 202 - 201 | ID 7076



**Návrh opatření:** Odstranění, ochrana svodidly  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

↔ 120 m - Stromořadí

**Poznámka:** Stromy se nachází na vnější straně příkopu.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 53' 58.507" E: 15° 3' 20.529"

**Staničení:** km 201,802

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 202 - 201 | ID 7077



**Návrh opatření:** Odstranění, ochrana svodidly  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

↔ 65 m - Stromořadí

**Poznámka:** Stromy se nachází na vnější straně příkopu.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 53' 52.971" E: 15° 3' 14.697"

**Staničení:** km 201,595

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 202 - 201 | ID 7080



**Návrh opatření:** Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)

**Poznámka:** -

**Náročnost realizace:** **Složitě řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

⊙ 2x - Polotuhé zemní těleso sjezdu / samostatného sjezdu

**Poznámka:** -

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 53' 51.095" E: 15° 3' 12.959"

**Staničení:** km 201,530

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 202 - 201 | ID 7085



**Návrh opatření:** Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)

**Poznámka:** -

**Náročnost realizace:** **Složitě řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

⊙ 2x - Tuhé čelo trubního propustku pod - sjezdem / samostatným sjezdem

**Poznámka:** -

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 53' 46.975" E: 15° 3' 8.704"

**Staničení:** km 201,377

**Lokalita:** Dětrichov

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 70 km/h

## I/13 - L | km 202 - 201 | ID 7087



**Návrh opatření:** Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)

**Poznámka:** -

**Náročnost realizace:** **Složitě řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

⊙ 2x - Tuhé čelo trubního propustku pod - připojovanou komunikací

**Poznámka:** -

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 53' 46. 254" E: 15° 3' 7. 942"

**Staničení:** km 201,351

**Lokalita:** Dětřichov

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 70 km/h

## I/13 - L | km 202 - 201 | ID 7090



**Návrh opatření:** Realizace úhlu křížení pozemních komunikací dle ČSN 73 6102 ed. 2

**Poznámka:** -

**Náročnost realizace:** **Složitě řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Křižovatka

### KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátní úhel křížení (menší než 75° nebo větší než 105°)

**Poznámka:** -

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 53' 45. 925" E: 15° 3' 7. 946"

**Staničení:** km 201,343

**Lokalita:** Dětřichov

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 70 km/h

## I/13 - L | km 202 - 201 | ID 7095



**Návrh opatření:** Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)

**Poznámka:** -

**Náročnost realizace:** **Složitě řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

⊙ 2x - Tuhé čelo trubního propustku pod - sjezdem / samostatným sjezdem

**Poznámka:** -

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 53' 43. 461" E: 15° 3' 5. 079"

**Staničení:** km 201,247

**Lokalita:** Dětrichov

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 70 km/h

## I/13 - L | km 202 - 201 | ID 7093



**Návrh opatření:** Odstranění

**Poznámka:** -

**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Reklamní zařízení

### KATEGORIE

⊙ 1x - Reklamní zařízení (rušivý efekt na účastníky silničního provozu)

**Poznámka:** -

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 53' 43. 336" E: 15° 3' 4. 63"

**Staničení:** km 201,239

**Lokalita:** Dětrichov

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 70 km/h

## I/13 - L | km 202 - 201 | ID 7097



**Návrh opatření:** Odstranění  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Reklamní zařízení

### KATEGORIE

⊙ 1x - Reklamní zařízení na deformovatelné konstrukci

**Poznámka:** -

**ZÁVAŽNOST RIZIKA:** **NÍZKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 53' 42. 816" E: 15° 3' 4. 296"

**Staničení:** km 201,222

**Lokalita:** Dětřichov

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 70 km/h

## I/13 - L | km 202 - 201 | ID 7099



**Návrh opatření:** Ochrana svodidly  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

⊙ 1x - Sloupy el. vedení, VO apod.

**Poznámka:** -

**ZÁVAŽNOST RIZIKA:** **NÍZKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 53' 42. 779" E: 15° 3' 4. 234"

**Staničení:** km 201,221

**Lokalita:** Dětřichov

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 70 km/h

## I/13 - L | km 202 - 201 | ID 7100



**Návrh opatření:** Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)

**Poznámka:** -

**Náročnost realizace:** **Složitě řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

⊙ 1x - Tuhé čelo trubního propustku pod - sjezdem / samostatným sjezdem

**Poznámka:** -

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 53' 41.814" E: 15° 3' 3.355"

**Staničení:** km 201,186

**Lokalita:** Dětrichov

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 70 km/h

## I/13 - L | km 202 - 201 | ID 7101



**Návrh opatření:** Náprava provedení VDZ

**Poznámka:** Náprava VDZ na V 4.

**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Sjezd / samostatný sjezd / parkoviště

### KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátní provedení, resp. umístění VDZ

**Poznámka:** Chybné provedení VDZ v místě sjezdu.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 53' 41.729" E: 15° 3' 3.365"

**Staničení:** km 201,184

**Lokalita:** Dětrichov

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 70 km/h

## I/13 - L | km 201 - 200 | ID 7104



**Návrh opatření:** Ochrana svodidly  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

⊙ 1x - Sloupy el. vedení, VO apod.

**Poznámka:** Sloup se nachází na vnější straně příkopu.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 53' 36. 71" E: 15° 2' 57. 996"

**Staničení:** km 200,997

**Lokalita:** Dětřichov

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 70 km/h

## I/13 - L | km 201 - 200 | ID 7106



**Návrh opatření:** Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Složité řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

⊙ 1x - Tuhé čelo trubního propustku pod - sjezdem / samostatným sjezdem

**Poznámka:** Rizikové pouze čelo B.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 53' 34. 173" E: 15° 2' 55. 49"

**Staničení:** km 200,905

**Lokalita:** Dětřichov

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 70 km/h



## I/13 - L | km 201 - 200 | ID 7108



**Návrh opatření:** Ochrana svodidly  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

⊙ 1x - Sloupy el. vedení, VO apod.

**Poznámka:** -

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 53' 33.336" E: 15° 2' 54.471"

**Staničení:** km 200,872

**Lokalita:** Dětrichov

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 70 km/h

## I/13 - L | km 201 - 200 | ID 7109



**Návrh opatření:** Prodloužení stávajících svodidel  
**Poznámka:** Současně realizovat směrové vychýlení svodidla.  
**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

⊙ 1x - Sloupy el. vedení, VO apod.

**Poznámka:** -

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 53' 31.505" E: 15° 2' 52.675"

**Staničení:** km 200,805

**Lokalita:** Dětrichov

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 70 km/h

## I/13 - L | km 201 - 200 | ID 7528



**Návrh opatření:** Náprava provedení SDZ  
**Poznámka:** Umístění SDZ ve vzdálenosti do 25 m od křižovatky dle TP 65.  
**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Křižovatka

### KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátní umístění SDZ

**Poznámka:** SDZ P 2 je vzdálené od křižovatky 140 m.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 53' 31. 472" E: 15° 2' 52. 734"

**Staničení:** km 200,805

**Lokalita:** Dětřichov

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 70 km/h

## I/13 - L | km 201 - 200 | ID 7110



**Návrh opatření:** Náprava provedení zádržného zařízení  
**Poznámka:** Adekvátní prodloužení svodidla a výškových náběhů z obou stran.  
**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

### KATEGORIE

⊙ 1x - Krátké svodidlo u příčného propustku, krátký výškový náběh

⊙ 1x - Neadekvátně provedené svodidlo (např. malý poloměr zaoblení, nevhodná poloha umístění)

**Poznámka:** Krátký výškový náběh svodidla, rizikové pro vozidla jedoucí v protisměru. Neadekvátní propojení výškových náběhů a pásnic svodidla.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 53' 31. 368" E: 15° 2' 52. 68"

**Staničení:** km 200,802

**Lokalita:** Dětřichov

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 70 km/h

## I/13 - L | km 201 - 200 | ID 7111



**Návrh opatření:** Náprava provedení VDZ  
**Poznámka:** Náprava VDZ na V 4.  
**Náročnost realizace:** **Jednoduché řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Sjezd / samostatný sjezd / parkoviště

### KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátní provedení, resp. umístění VDZ  
**Poznámka:** Chybné provedení VDZ v místě sjezdu.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 53' 30.997" E: 15° 2' 52.313"  
**Staničení:** km 200,789  
**Lokalita:** Dětřichov  
**Odpovědný správce:** Správa Liberec  
**Nejvyšší dovolená rychlost:** 70 km/h

## I/13 - L | km 201 - 200 | ID 7112



**Návrh opatření:** Odstranění  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Reklamní zařízení

### KATEGORIE

⊙ 4x - Reklamní zařízení (rušivý efekt na účastníky silničního provozu)  
**Poznámka:** -

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 53' 29.55" E: 15° 2' 50.17"  
**Staničení:** km 200,728  
**Lokalita:** Dětřichov  
**Odpovědný správce:** Správa Liberec  
**Nejvyšší dovolená rychlost:** 70 km/h

## I/13 - L | km 201 - 200 | ID 7114



**Návrh opatření:** Realizace, oprava SDZ  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Křižovatka

### KATEGORIE

⊙ 1x - Absence SDZ nebo dopravního zařízení

**Poznámka:** Absence SDZ P 2.

**ZÁVAŽNOST RIZIKA:** **NÍZKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 53' 27. 735" E: 15° 2' 48. 905"

**Staničení:** km 200,667

**Lokalita:** Dětřichov

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 70 km/h

## I/13 - L | km 201 - 200 | ID 7115



**Návrh opatření:** Odstranění, ochrana svodidly  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

⊙ 1x - Sloupy el. vedení, VO apod.

⊙ 2x - Strom

⊙ 1x - Betonový sloupek

**Poznámka:** -

**ZÁVAŽNOST RIZIKA:** **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 53' 27. 553" E: 15° 2' 48. 639"

**Staničení:** km 200,659

**Lokalita:** Dětřichov

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 70 km/h

## I/13 - L | km 201 - 200 | ID 7439



**Návrh opatření:** Realizace zpevněné krajnice  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Složitě řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Technický stav vozovky

### KATEGORIE

↔ 600 m - Absence zpevněné krajnice

**Poznámka:** -

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 53' 25. 152" E: 15° 2' 46. 47"

**Staničení:** km 200,574

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 201 - 200 | ID 7117



**Návrh opatření:** Odstranění  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

⊙ 1x - Strom

**Poznámka:** Strom se nachází na vnější straně příkopu.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NIZKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 53' 24. 62" E: 15° 2' 45. 559"

**Staničení:** km 200,551

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 201 - 200 | ID 7120



**Návrh opatření:** Odstranění, ochrana svodidly  
**Poznámka:** V případě ochrany svodidly lze adekvátně prodloužit stávající svodidla.  
**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

↔ 60 m - Stromy, vzrostlá zeleň

**Poznámka:** Stromy se nachází pod úrovní nivelety PK.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 53' 22. 268" E: 15° 2' 43. 041"

**Staničení:** km 200,463

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 201 - 200 | ID 7121



**Návrh opatření:** Náprava provedení zádržného zařízení  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Jednoduché řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

### KATEGORIE

⊙ 2x - Krátký výškový náběh svodidla

**Poznámka:** -

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 53' 20. 663" E: 15° 2' 41. 603"

**Staničení:** km 200,406

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 201 - 200 | ID 7123



**Návrh opatření:** Odstranění, ochrana svodidly  
**Poznámka:** V případě ochrany svodidly lze adekvátně prodloužit stávající svodidla.  
**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

↔ 20 m - Stromy, vzrostlá zeleň

**Poznámka:** Stromy se nachází pod úrovní nivelety PK .

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 53' 19. 557" E: 15° 2' 40. 289"

**Staničení:** km 200,364

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 201 - 200 | ID 7125



**Návrh opatření:** Realizace, oprava SDZ  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Jednoduché řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřižovatkový úsek

### KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátní stav SDZ

**Poznámka:** Vyvrácené SDZ A 14, E 4.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NIZKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 53' 18. 102" E: 15° 2' 38. 88"

**Staničení:** km 200,311

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 201 - 200 | ID 7127



**Návrh opatření:** Odstranění, ochrana svodidly  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

↔ 310 m - Stromy, vzrostlá zeleň

**Poznámka:** -

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 53' 17.383" E: 15° 2' 38.035"

**Staničení:** km 200,284

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 200 - 199 | ID 7482



**Návrh opatření:** Realizace úhlu křížení pozemních komunikací dle ČSN 73 6102 ed. 2  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Složité řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Křížovatka

### KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátní úhel křížení (menší než 75° nebo větší než 105°)

**Poznámka:** -

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 53' 8.515" E: 15° 2' 29.022"

**Staničení:** km 199,963

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h



## I/13 - L | km 200 - 199 | ID 7131



**Návrh opatření:** Odstranění, ochrana svodidly  
**Poznámka:** V případě ochrany svodidly lze adekvátně prodloužit stávající svodidla.  
**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

↔ 130 m - Stromořadí, vzrostlá zeleň

**Poznámka:** -

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 53' 7.905" E: 15° 2' 28.431"

**Staničení:** km 199,938

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 200 - 199 | ID 7134



**Návrh opatření:** Odstranění, ochrana svodidly  
**Poznámka:** V případě ochrany svodidly lze adekvátně prodloužit stávající svodidla.  
**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

↔ 215 m - Stromy, vzrostlá zeleň

**Poznámka:** -

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 53' 3.276" E: 15° 2' 23.458"

**Staničení:** km 199,762

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 200 - 199 | ID 7529



**Návrh opatření:** Náprava provedení VDZ  
**Poznámka:** V předmětném úseku nahradit VDZ V 2a za V 1a. Před přechod mezi VDZ V 2a a V 1a umístit V 9b a SDZ B 21a. Řešit společně se záznamem ID 7440.  
**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřižovatkový úsek

### KATEGORIE

↔ 90 m - Chybně provedené VDZ (neodpovídá délce rozhledu pro předjíždění dle ČSN 73 6101)

**Poznámka:** -

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 53' 3. 626" E: 15° 2' 24. 249"

**Staničení:** km 199,723

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 200 - 199 | ID 7440



**Návrh opatření:** Realizace SDZ B 21a a VDZ V 9b  
**Poznámka:** Řešit společně se záznamem ID 7529.  
**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřižovatkový úsek

### KATEGORIE

⊙ 1x - Absence SDZ a VDZ

**Poznámka:** Absence SDZ B 21a a VDZ V 9b.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 53' 1. 125" E: 15° 2' 21. 623"

**Staničení:** km 199,681

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 200 - 199 | ID 7135



**Návrh opatření:** Náprava provedení zádržného zařízení  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Jednoduché řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

### KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátně realizovaný začátek / konec svodidel

**Poznámka:** Výškový náběh svodidla není pevně zavázán do zemního tělesa.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 52' 57.022" E: 15° 2' 19.185"

**Staničení:** km 199,551

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 200 - 199 | ID 7138



**Návrh opatření:** Odstranění, ochrana svodidly  
**Poznámka:** V případě ochrany svodidly lze adekvátně prodloužit stávající svodidla.  
**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

↔ 90 m - Stromy, vzrostlá zeleň

**Poznámka:** Stromy se nachází pod úrovní nivelety PK.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 52' 56.218" E: 15° 2' 18.987"

**Staničení:** km 199,531

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 200 - 199 | ID 7142



**Návrh opatření:** Odstranění, ochrana svodidly  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

↔ 35 m - Stromy, vzrostlá zeleň  
⊙ 1x - Sloupy el. vedení, VO apod.  
**Poznámka:** -

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 52' 50.528" E: 15° 2' 16.385"  
**Staničení:** km 199,335  
**Lokalita:** Extravilán  
**Odpovědný správce:** Správa Liberec  
**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 200 - 199 | ID 7143



**Návrh opatření:** Prodloužení stávajících svodidel  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

↔ 70 m - Stromy, vzrostlá zeleň  
**Poznámka:** Stromy se nachází pod úrovní nivelety PK.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 52' 46.726" E: 15° 2' 9.462"  
**Staničení:** km 199,149  
**Lokalita:** Extravilán  
**Odpovědný správce:** Správa Liberec  
**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 200 - 199 | ID 7145



**Návrh opatření:** Náprava provedení zádržného zařízení  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

### KATEGORIE

- ⊙ 1x - Krátký výškový náběh svodidla
- ⊙ 1x - Neadekvátně provedené svodidlo (např. malý poloměr zaoblení, nevhodná poloha umístění)  
**Poznámka:** Neadekvátní propojení výškového náběhu a pásnice svodidla.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 52' 46. 467" E: 15° 2' 8. 81"  
**Staničení:** km 199,134  
**Lokalita:** Extravilán  
**Odpovědný správce:** Správa Liberec  
**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 200 - 199 | ID 7146



**Návrh opatření:** Odstranění, ochrana svodidly  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

- ↔ 50 m - Stromy, vzrostlá zeleň  
**Poznámka:** Stromy se nachází pod úrovní nivelety PK.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 52' 46. 467" E: 15° 2' 8. 158"  
**Staničení:** km 199,122  
**Lokalita:** Extravilán  
**Odpovědný správce:** Správa Liberec  
**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 199 - 198 | ID 7147



**Návrh opatření:** Odstranění  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

↔ 35 m - Stromy, vzrostlá zeleň

**Poznámka:** -

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 52' 45.133" E: 15° 2' 1.109"

**Staničení:** km 198,978

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 199 - 198 | ID 7151



**Návrh opatření:** Odstranění  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Jednoduché řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

⊙ 1x - Vzrostlá zeleň (průměr kmene do 0,1 m)

**Poznámka:** Vzrostlá zeleň nacházející se v blízkosti PK primárně představuje riziko do budoucna.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 52' 43.842" E: 15° 1' 54.534"

**Staničení:** km 198,842

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 199 - 198 | ID 7441



**Návrh opatření:** Realizace SDZ B 21a a VDZ V 9b  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřižovatkový úsek

### KATEGORIE

⊙ 1x - Absence SDZ a VDZ

**Poznámka:** Absence SDZ B 21a a VDZ V 9b.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 52' 43. 449" E: 15° 1' 54. 089"

**Staničení:** km 198,831

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 199 - 198 | ID 7153



**Návrh opatření:** Náprava provedení zádržného zařízení  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Jednoduché řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

### KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátně realizovaný začátek / konec svodidel

**Poznámka:** Výškový náběh svodidla není pevně zavázán do zemního tělesa.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 52' 43. 418" E: 15° 1' 53. 259"

**Staničení:** km 198,815

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 199 - 198 | ID 7157



**Návrh opatření:** Náprava provedení zádržného zařízení  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Jednoduché řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

### KATEGORIE

⊙ 1x - Krátký výškový náběh svodidla

**Poznámka:** Riziko zejména pro vozidla jedoucí v protisměru.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 52' 40. 814" E: 15° 1' 52. 849"

**Staničení:** km 198,712

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 199 - 198 | ID 7159



**Návrh opatření:** Prodloužení stávajících svodidel  
**Poznámka:** -  
**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

⊙ 1x - Stromy, vzrostlá zeleň

**Poznámka:** Riziko zejména pro vozidla jedoucí v protisměru.

### ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 52' 40. 716" E: 15° 1' 52. 854"

**Staničení:** km 198,711

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h



## I/13 - L | km 199 - 198 | ID 7161



**Návrh opatření:** Odstranění

**Poznámka:** -

**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

⊙ 1x - Strom

**Poznámka:** Riziko zejména pro vozidla jedoucí v protisměru.

**ZÁVAŽNOST RIZIKA:** **NÍZKA**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 52' 39. 74" E: 15° 1' 55. 257"

**Staničení:** km 198,652

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h

## I/13 - L | km 199 - 198 | ID 7162



**Návrh opatření:** Odstranění

**Poznámka:** -

**Náročnost realizace:** **Administrativní řešení**

### BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

### KATEGORIE

⊙ 1x - Stromy, vzrostlá zeleň

**Poznámka:** -

**ZÁVAŽNOST RIZIKA:** **STŘEDNÍ**

### LOKALIZACE

**GPS:** N: 50° 52' 39. 621" E: 15° 1' 55. 513"

**Staničení:** km 198,649

**Lokalita:** Extravilán

**Odpovědný správce:** Správa Liberec

**Nejvyšší dovolená rychlost:** 90 km/h