

FAKULTA DOPRAVNÍ

**NÁVRH ÚPRAV VYBRANÝCH
ÚSEKŮ SILNICE I/13
V LIBERECKÉM KRAJI**

Pavel Vrtal

Diplomová práce

Katalog deficitů silnice I/13

**Směr proti staničení
Km 198,649 – 186,146**

Příloha 1.9

2020



ČVUT

**ČESKÉ VYSOKÉ
UČENÍ TECHNICKÉ
V PRAZE**



I/13 - L | km 199 - 198 | ID 7165



Návrh opatření: Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 2x - Tuhé čelo trubního propustku pod - sjezdem / samostatným sjezdem

Poznámka: Čela propustku jsou zakrytá zelení.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 52' 37.067" E: 15° 2' 1.616"

Staničení: km 198,502

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - L | km 199 - 198 | ID 7168



Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 95 m - Stromy, vzrostlá zeleň

Poznámka: Stromy se nachází na vnější straně příkopu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 52' 36.896" E: 15° 2' 1.771"

Staničení: km 198,498

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - L | km 199 - 198 | ID 7172



Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 45 m - Stromy, vzrostlá zeleň

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 52' 35.921" E: 15° 2' 4.098"

Staničení: km 198,442

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - L | km 199 - 198 | ID 7442



Návrh opatření: Realizace SDZ B 21a a VDZ V 9b
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřížovatkový úsek

KATEGORIE

⊙ 1x - Absence SDZ a VDZ

Poznámka: Absence SDZ B 21a a VDZ V 9b.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NIZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 52' 35.544" E: 15° 2' 5.705"

Staničení: km 198,412

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - L | km 199 - 198 | ID 7188



Návrh opatření: Náprava provedení zádržného zařízení
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Krátký výškový náběh svodidla

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 52' 31.629" E: 15° 2' 2.734"

Staničení: km 198,219

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - L | km 199 - 198 | ID 7187



Návrh opatření: Odstranění
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Stromy, vzrostlá zeleň

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 52' 31.632" E: 15° 2' 2.488"

Staničení: km 198,217

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - L | km 199 - 198 | ID 7191



Návrh opatření: Realizace SDZ B 21a a VDZ V 9b
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřižovatkový úsek

KATEGORIE

⊙ 1x - Absence SDZ a VDZ

Poznámka: Absence SDZ B 21a a VDZ V 9b.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 52' 27. 845" E: 15° 1' 55. 091"

Staničení: km 198,029

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - L | km 198 - 197 | ID 7192



Návrh opatření: Náprava provedení zádržného zařízení
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Krátký výškový náběh svodidla

Poznámka: Riziko zejména pro vozidla jedoucí v protisměru.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 52' 25. 892" E: 15° 1' 52. 769"

Staničení: km 197,952

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/13 - L | km 198 - 197 | ID 7193



Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 10 m - Stromy, vzrostlá zeleň

Poznámka: V tomto úseku lze předpokládat skutečnou rychlost vozidel nižší než je nejvyšší dovolená z důvodu směrového vedení PK.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 52' 25. 204" E: 15° 1' 53. 281"

Staničení: km 197,933

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - L | km 198 - 197 | ID 7194



Návrh opatření: Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochráníení, zešíkmení, zrušení)

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složité řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 2x - Tuhé čelo trubního propustku pod - sjezdem / samostatným sjezdem

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 52' 21. 721" E: 15° 2' 5. 949"

Staničení: km 197,665

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - L | km 198 - 197 | ID 7196



Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Vzrostlá zeleň (průměr kmene do 0,1 m)

Poznámka: Vzrostlá zeleň nacházející se v blízkosti PK primárně představuje riziko do budoucna.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKA**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 52' 21.642" E: 15° 2' 5.983"

Staničení: km 197,662

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - L | km 198 - 197 | ID 7195



Návrh opatření: Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochrání, zešíkmení, zrušení)

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složité řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 2x - Tuhé čelo trubního propustku pod - sjezdem / samostatným sjezdem

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 52' 21.584" E: 15° 2' 6.35"

Staničení: km 197,656

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - L | km 198 - 197 | ID 7198



Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Strom

Poznámka: Strom se nachází na vnější straně příkopu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 52' 21. 38" E: 15° 2' 6. 857"

Staničení: km 197,645

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - L | km 198 - 197 | ID 7200



Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Strom

Poznámka: V tomto úseku lze předpokládat skutečnou rychlost vozidel nižší než je nejvyšší dovolená z důvodu směrového vedení PK.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 52' 20. 82" E: 15° 2' 9. 001"

Staničení: km 197,599

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - L | km 198 - 197 | ID 7201



Návrh opatření: Realizace SDZ B 21a a VDZ V 9b
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřižovatkový úsek

KATEGORIE

⊙ 1x - Absence SDZ a VDZ

Poznámka: Absence SDZ B 21a a VDZ V 9b.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 52' 20.929" E: 15° 2' 9.57"

Staničení: km 197,594

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - L | km 198 - 197 | ID 7210



Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 165 m - Stromy, vzrostlá zeleň

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: VYSOKÁ

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 52' 15.329" E: 15° 2' 11.743"

Staničení: km 197,393

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - L | km 198 - 197 | ID 7443



Návrh opatření: Realizace SDZ B 21a a VDZ V 9b
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřižovatkový úsek

KATEGORIE

⊙ 1x - Absence SDZ a VDZ

Poznámka: Absence SDZ B 21a a VDZ V 9b.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 52' 13.353" E: 15° 2' 12.102"

Staničení: km 197,335

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - L | km 198 - 197 | ID 7211



Návrh opatření: Náprava provedení zádržného zařízení
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

⊙ 2x - Krátký výškový náběh svodidla

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: STŘEDNÍ

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 52' 10.272" E: 15° 2' 13.124"

Staničení: km 197,233

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - L | km 198 - 197 | ID 7444



Návrh opatření: Náprava provedení zádržného zařízení
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

⊙ 2x - Krátký výškový náběh svodidla

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 52' 10.239" E: 15° 2' 13.198"

Staničení: km 197,227

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - L | km 198 - 197 | ID 7212



Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 85 m - Stromy, vzrostlá zeleň

Poznámka: Stromy se nachází na vnější straně příkopu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 52' 8.794" E: 15° 2' 14.553"

Staničení: km 197,184

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - L | km 198 - 197 | ID 7445



Návrh opatření: Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 2x - Tuhé čelo trubního propustku pod - sjezdem / samostatným sjezdem

Poznámka: Tuhá čela propustku jsou zakryta zelení.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 52' 8.512" E: 15° 2' 15.834"

Staničení: km 197,160

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - L | km 198 - 197 | ID 7216



Návrh opatření: Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)

Poznámka: Současně odstranění stromů.

Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Stromy, vzrostlá zeleň

⊙ 1x - Polotuhé zemní těleso sjezdu / samostatného sjezdu

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 52' 5.524" E: 15° 2' 19.173"

Staničení: km 197,006

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - L | km 197 - 196 | ID 7217



Návrh opatření: Odstranění
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Strom

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 52' 3.334" E: 15° 2' 16.909"

Staničení: km 196,926

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - L | km 197 - 196 | ID 7218



Návrh opatření: Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Složité řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 2x - Polotuhé zemní těleso sjezdu / samostatného sjezdu

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 52' 3.306" E: 15° 2' 16.899"

Staničení: km 196,926

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - L | km 197 - 196 | ID 7220



Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 2x - Strom

Poznámka: Riziko zejména pro vozidla jedoucí v protisměru.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 52' 2.514" E: 15° 2' 16.016"

Staničení: km 196,894

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - L | km 197 - 196 | ID 7219



Návrh opatření: Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složité řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 2x - Polotuhé zemní těleso sjezdu / samostatného sjezdu

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 52' 2.441" E: 15° 2' 15.958"

Staničení: km 196,892

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - L | km 197 - 196 | ID 7221



Návrh opatření: Odstranění
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Stromy, vzrostlá zeleň

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 52' 2. 164" E: 15° 2' 15. 62"

Staničení: km 196,885

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - L | km 197 - 196 | ID 7222



Návrh opatření: Vytvoření adekvátního přechodu extravilán - intravilán
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Složité řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Přechod z extravilánu do intravilánu

KATEGORIE

⊙ 1x - Žádná změna (úprava) charakteru komunikace (absence zklidňujícího opatření)

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 52' 0. 466" E: 15° 2' 14. 191"

Staničení: km 196,823

Lokalita: Albrechtice

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 60 km/h

I/13 - L | km 197 - 196 | ID 7223



Návrh opatření: Vytvoření adekvátních podmínek pro pěší
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Přístupové podmínky pro chodce

KATEGORIE

↔ 55 m - Neexistující chodník

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 51' 58.736" E: 15° 2' 12.124"

Staničení: km 196,756

Lokalita: Albrechtice

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 60 km/h

I/13 - L | km 197 - 196 | ID 6993



Návrh opatření: Vytvoření bezpečného stání pro VHD
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Autobusová zastávka

KATEGORIE

- ⊙ 1x - Neadekvátní stav SDZ
- ⊙ 1x - Absence nebo opotřebované VDZ
- ⊙ 1x - Neadekvátní podmínky pro pěší - krátká / neadekvátně provedená nástupní hrana a absence návaznosti na pěší infrastrukturu
- ⊙ 1x - Nevhodný typ zastávky (zastávka se nachází v jízdním pruhu)

Poznámka: Vychýlené SDZ IJ 4b. Absence VDZ V 11a.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 51' 55.126" E: 15° 2' 10.687"

Staničení: km 196,641

Lokalita: Albrechtice

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 60 km/h

I/13 - L | km 197 - 196 | ID 6995



Návrh opatření: Vytvoření adekvátních podmínek pro pěší
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Přístupové podmínky pro chodce

KATEGORIE

↔ 365 m - Neexistující chodník

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 51' 52.26" E: 15° 2' 9.678"

Staničení: km 196,547

Lokalita: Albrechtice

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 60 km/h

I/13 - L | km 197 - 196 | ID 6999



Návrh opatření: Náprava provedení zádržného zařízení
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátně provedené svodidlo (např. malý poloměr zaoblení, nevhodná poloha umístění)

⊙ 1x - Krátký výškový náběh svodidla

Poznámka: V případě nárazu vozidla do místa zaoblení svodidel je identifikováno riziko v podobě vniknutí pásnice do interiéru automobilu. Neadekvátní propojení výškového náběhu a pásnice svodidla. Riziko zejména pro vozidla jedoucí v protisměru.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 51' 48.77" E: 15° 2' 8.464"

Staničení: km 196,441

Lokalita: Albrechtice

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 60 km/h

I/13 - L | km 197 - 196 | ID 7002



Návrh opatření: Vytvoření bezpečného stání pro VHD
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Složité řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Autobusová zastávka

KATEGORIE

- ⊙ 1x - Neadekvátní provedení VDZ
- ⊙ 1x - Neadekvátní podmínky pro pěší - krátká / neadekvátně provedená nástupní hrana a absence návaznosti na pěší infrastrukturu
- ⊙ 1x - Nevhodné uspořádání zastávky - nedostatečná šířka nebo délka zálivu
Poznámka: Neadekvátní provedení VDZ V 4. Délka zálivu je 25 m. Neadekvátní šířka zálivu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 51' 36.748" E: 15° 2' 0.227"
Staničení: km 196,022
Lokalita: Albrechtice
Odpovědný správce: Správa Liberec
Nejvyšší dovolená rychlost: 60 km/h

I/13 - L | km 196 - 195 | ID 7005



Návrh opatření: Realizace zpevněné krajnice
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Složité řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Technický stav vozovky

KATEGORIE

- ↔ 1700 m - Absence zpevněné krajnice
Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 51' 34.825" E: 15° 1' 57.818"
Staničení: km 195,947
Lokalita: Extravilán
Odpovědný správce: Správa Liberec
Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - L | km 196 - 195 | ID 7006



Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Strom

Poznámka: V tomto úseku lze předpokládat skutečnou rychlost vozidel nižší než je nejvyšší dovolená (výjezd / vjezd do obce).

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 51' 34. 761" E: 15° 1' 57. 557"

Staničení: km 195,945

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - L | km 196 - 195 | ID 7008



Návrh opatření: Náprava provedení zádržného zařízení

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátně provedené svodidlo (např. malý poloměr zaoblení, nevhodná poloha umístění)

⊙ 1x - Krátký výškový náběh svodidla

Poznámka: V případě nárazu vozidla do místa zaoblení svodidel je identifikováno riziko v podobě vniknutí pásnice do interiéru automobilu. Riziko zejména pro vozidla jedoucí v protisměru.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 51' 33. 977" E: 15° 1' 56. 788"

Staničení: km 195,913

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - L | km 196 - 195 | ID 7010



Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Vzrostlá zeleň (průměr kmene do 0,1 m)

Poznámka: Vzrostlá zeleň nacházející se v blízkosti PK primárně představuje riziko do budoucna.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKA**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 51' 32.309" E: 15° 1' 55.024"

Staničení: km 195,853

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - L | km 196 - 195 | ID 7446



Návrh opatření: Realizace SDZ B 21a a VDZ V 9b

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřížovatkový úsek

KATEGORIE

⊙ 1x - Absence SDZ a VDZ

Poznámka: Absence SDZ B 21a a VDZ V 9b.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKA**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 51' 29.349" E: 15° 1' 52.163"

Staničení: km 195,746

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - L | km 196 - 195 | ID 7013



Návrh opatření: Prodloužení stávajících svodidel
Poznámka: Současně realizovat směrové vychýlení svodidla a jeho pevné zavázání do svahu.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Krátké svodidlo u příčného propustku

Poznámka: Neadekvátně ochráněný propustek. Délka svodidla ve směru jízdy je 15 m.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 51' 28.561" E: 15° 1' 50.944"

Staničení: km 195,708

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - L | km 196 - 195 | ID 7014



Návrh opatření: Odstranění
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Strom

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 51' 27.364" E: 15° 1' 48.972"

Staničení: km 195,654

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - L | km 196 - 195 | ID 7017



Návrh opatření: Odstranění
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Strom

Poznámka: Strom se nachází na vnější straně příkopu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 51' 26.311" E: 15° 1' 46.32"

Staničení: km 195,594

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - L | km 196 - 195 | ID 7447



Návrh opatření: Realizace SDZ B 21a a VDZ V 9b
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřížovatkový úsek

KATEGORIE

⊙ 1x - Absence SDZ a VDZ

Poznámka: Absence SDZ B 21a a VDZ V 9b.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 51' 25.189" E: 15° 1' 43.805"

Staničení: km 195,535

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - L | km 196 - 195 | ID 7018



Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka: V případě ochrany svodidly lze adekvátně prodloužit stávající svodidla.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 15 m - Stromy, vzrostlá zeleň

Poznámka: V tomto úseku lze předpokládat skutečnou rychlost vozidel nižší než je nejvyšší dovolená z důvodu směrového vedení PK.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 51' 24. 659" E: 15° 1' 41. 748"

Staničení: km 195,493

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - L | km 196 - 195 | ID 7020



Návrh opatření: Odstranění
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Strom

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 51' 21. 701" E: 15° 1' 45. 715"

Staničení: km 195,321

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - L | km 196 - 195 | ID 7021



Návrh opatření: Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 2x - Tuhé čelo trubního propustku pod - sjezdem / samostatným sjezdem

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 51' 18. 109" E: 15° 1' 53. 621"

Staničení: km 195,112

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - L | km 196 - 195 | ID 7022



Návrh opatření: Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 2x - Tuhé čelo trubního propustku pod - sjezdem / samostatným sjezdem

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 51' 17. 204" E: 15° 1' 53. 655"

Staničení: km 195,083

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - L | km 196 - 195 | ID 7448



Návrh opatření: Realizace SDZ, resp. VDZ umožňující předjíždění
Poznámka: V daném směru jízdy nahradit VDZ V 1a za V 3, které bude umožňovat předjíždění vozidlům jedoucím ve směru proti staničení.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Opatření pro zvýšení plynulosti provozu

KATEGORIE

↔ 80 m - NENÍ DEFICIT - Charakter komunikace a okolí umožňuje předjíždění vozidel, při zachování adekvátní úrovně bezpečnosti silničního provozu

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 51' 16.826" E: 15° 1' 53.857"

Staničení: km 195,067

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - L | km 195 - 194 | ID 7023



Návrh opatření: Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Složité řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 2x - Polotuhé zemní těleso sjezdu / samostatného sjezdu

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: STŘEDNÍ

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 51' 7.071" E: 15° 1' 52.722"

Staničení: km 194,770

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - L | km 195 - 194 | ID 7026



Návrh opatření: Prodloužení stávajících svodidel
Poznámka: Adekvátní prodloužení svodidla z obou stran a realizovat směrové vychýlení svodidla a jeho pevné zavázání do svahu. Současně odstranění stromu.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

- ⦿ 1x - Krátké svodidlo u příčného propustku
 - ⦿ 1x - Nedodržení min. vzdálenosti 1,0 m za svodidlem
- Poznámka:** Neadekvátně ochráněný propustek. Délka svodidla před propustkem je 4 m. Strom se nachází v pracovní šířce svodidla.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 51' 6. 438" E: 15° 1' 52. 711"
Staničení: km 194,749
Lokalita: Extravilán
Odpovědný správce: Správa Liberec
Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - L | km 195 - 194 | ID 7029



Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 230 m - Stromy, vzrostlá zeleň

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 51' 4. 629" E: 15° 1' 52. 489"
Staničení: km 194,695
Lokalita: Extravilán
Odpovědný správce: Správa Liberec
Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - L | km 195 - 194 | ID 7034



Návrh opatření: Prodloužení stávajících svodidel
Poznámka: Současně realizovat směrové vychýlení svodidla.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Krátké svodidlo u příčného propustku

Poznámka: Neadekvátně ochráněný propustek. Délka svodidla před propustkem jsou 4 m.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 51' 0.209" E: 15° 1' 52.163"

Staničení: km 194,558

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - L | km 195 - 194 | ID 7449



Návrh opatření: Realizace SDZ B 21a a VDZ V 9b
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřižovatkový úsek

KATEGORIE

⊙ 1x - Absence SDZ a VDZ

Poznámka: Absence SDZ B 21a a VDZ V 9b.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 51' 0.129" E: 15° 1' 52.492"

Staničení: km 194,557

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - L | km 195 - 194 | ID 7035



Návrh opatření: Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 2x - Tuhé čelo trubního propustku pod - sjezdem / samostatným sjezdem

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 50' 57. 042" E: 15° 1' 51. 975"

Staničení: km 194,461

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - L | km 195 - 194 | ID 7038



Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Strom

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 50' 56. 915" E: 15° 1' 51. 991"

Staničení: km 194,458

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - L | km 195 - 194 | ID 7039



Návrh opatření: Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 2x - Tuhé čelo trubního propustku pod - sjezdem / samostatným sjezdem

Poznámka: Tuhá čela propustku jsou zakryta zelení.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 50' 56. 49" E: 15° 1' 52. 066"

Staničení: km 194,443

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - L | km 195 - 194 | ID 7041



Návrh opatření: Ochrana svodidly

Poznámka: V případě ochrany svodidly lze adekvátně prodloužit stávající svodidla. Alternativní řešení lze spatřovat v podobě příčného odsunutí do větší vzdálenosti od komunikace.

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Sloupy el. vedení, VO apod.

Poznámka: Sloup el. vedení se nachází na vnější straně příkopu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 50' 55. 889" E: 15° 1' 52. 193"

Staničení: km 194,424

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - L | km 195 - 194 | ID 7044



Návrh opatření: Prodloužení stávajících svodidel
Poznámka: Současně realizovat směrové vychýlení svodidla a jeho pevné zavázání do svahu.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Krátké svodidlo u příčného propustku

Poznámka: Neadekvátně ochráněný propustek. Délka svodidla ve směru jízdy jsou 4 m.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 50' 54. 926" E: 15° 1' 52. 512"

Staničení: km 194,395

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - L | km 195 - 194 | ID 7045



Návrh opatření: Ochrana svodidly
Poznámka: Alternativní řešení lze spatřovat v podobě příčného odsunutí do větší vzdálenosti od komunikace.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Sloupy el. vedení, VO apod.

Poznámka: Sloup el. vedení se nachází na vnější straně příkopu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 50' 53. 383" E: 15° 1' 52. 837"

Staničení: km 194,347

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - L | km 195 - 194 | ID 7046



Návrh opatření: Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 2x - Polotuhé zemní těleso sjezdu / samostatného sjezdu

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 50' 53. 225" E: 15° 1' 53. 006"

Staničení: km 194,341

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - L | km 195 - 194 | ID 7050



Návrh opatření: Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)

Poznámka: Současně odsunutí sloupu el. vedení do větší příčné vzdálenosti od komunikace.

Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 2x - Tuhé čelo trubního propustku pod - sjezdem / samostatným sjezdem

⊙ 1x - Sloupy el. vedení, VO apod.

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 50' 52. 094" E: 15° 1' 53. 4"

Staničení: km 194,305

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - L | km 195 - 194 | ID 7052



Návrh opatření: Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 2x - Polotuhé zemní těleso sjezdu / samostatného sjezdu

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 50' 49.948" E: 15° 1' 54.033"

Staničení: km 194,238

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - L | km 195 - 194 | ID 7054



Návrh opatření: Ochrana svodidly

Poznámka: Alternativní řešení lze spatřovat v podobě příčného odsunutí do větší vzdálenosti od komunikace.

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Sloupy el. vedení, VO apod.

Poznámka: Sloup el. vedení se nachází na vnější straně příkopu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 50' 49.706" E: 15° 1' 53.991"

Staničení: km 194,232

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - L | km 195 - 194 | ID 7056



Návrh opatření: Stavební úprava křižovatky, vč. dopravního značení

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Křižovatka

KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátní úhel křížení (menší než 75° nebo větší než 105°)

⊙ 1x - Rozlehlá křižovatka, neadekvátní usměrnění dopravy

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 50' 49. 127" E: 15° 1' 54. 455"

Staničení: km 194,212

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - L | km 195 - 194 | ID 7060



Návrh opatření: Náprava provedení zádržného zařízení

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zadržné zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátně provedené svodidlo (např. malý poloměr zaoblení, nevhodná poloha umístění)

⊙ 2x - Krátký výškový náběh svodidla

Poznámka: Neadekvátní propojení výškových náběhů a pásnic svodidla. V případě nárazu vozidla do místa zaoblení svodidel je identifikováno riziko v podobě vniknutí pásnice do interiéru automobilu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 50' 48. 49" E: 15° 1' 54. 59"

Staničení: km 194,192

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - L | km 195 - 194 | ID 7061



Návrh opatření: Systematické opatření II.
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Autobusová zastávka

KATEGORIE

- ⊙ 1x - Absence nebo opotřebované VDZ
- ⊙ 1x - Neadekvátní podmínky pro pěší - krátká / neadekvátně provedená nástupní hrana a absence návaznosti na pěší infrastrukturu
- ⊙ 1x - Nevhodné uspořádání zastávky - nedostatečná šířka nebo délka zálivu
Poznámka: Absence VDZ V 11a, V 12a. Délka zálivu je 36 m. Neadekvátní šířka zálivu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 50' 47. 383" E: 15° 1' 54. 918"
Staničení: km 194,158
Lokalita: Extravilán
Odpovědný správce: Správa Liberec
Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - L | km 195 - 194 | ID 7063



Návrh opatření: Ochrana svodidly
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

- ⊙ 1x - Sloupy el. vedení, VO apod.
- Poznámka:** -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 50' 47. 31" E: 15° 1' 54. 865"
Staničení: km 194,155
Lokalita: Extravilán
Odpovědný správce: Správa Liberec
Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - L | km 195 - 194 | ID 7058



Návrh opatření: Realizace zpevněné krajnice
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Složité řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Technický stav vozovky

KATEGORIE

↔ 1000 m - Absence zpevněné krajnice

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 50' 48. 517" E: 15° 1' 54. 59"

Staničení: km 194,130

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - L | km 195 - 194 | ID 7064



Návrh opatření: Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Složité řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 2x - Tuhé čelo trubního propustku pod - sjezdem / samostatným sjezdem

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 50' 44. 594" E: 15° 1' 56. 343"

Staničení: km 194,068

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - L | km 195 - 194 | ID 7066



Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 35 m - Stromy, vzrostlá zeleň

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 50' 43. 886" E: 15° 1' 56. 848"

Staničení: km 194,055

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - L | km 195 - 194 | ID 7485



Návrh opatření: Náprava provedení zádržného zařízení
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Krátký výškový náběh svodidla

Poznámka: Krátký výškový náběh svodidla rizikový pro protisměr.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 50' 43. 995" E: 15° 1' 57. 363"

Staničení: km 194,042

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - L | km 194 - 193 | ID 7069



Návrh opatření: Prodloužení stávajících svodidel
Poznámka: Realizovat směrové vychýlení svodidla a náprava provedení svodidla. Současně odstranění stromu.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

- ⊙ 1x - Krátké svodidlo před - stromem
 - ⊙ 1x - Krátký výškový náběh svodidla
 - ⊙ 1x - Neadekvátně provedené svodidlo (např. malý poloměr zaoblení, nevhodná poloha umístění)
- Poznámka:** Riziko zejména pro vozidla jedoucí v protisměru. Krátký výškový náběh svodidla rizikový pro protisměr. Neadekvátní propojení výškového náběhu a pásnice svodidla.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 50' 42. 465" E: 15° 2' 1. 179"
Staničení: km 193,949
Lokalita: Extravilán
Odpovědný správce: Správa Liberec
Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - L | km 194 - 193 | ID 7071



Návrh opatření: Odstranění
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

- ↔ 10 m - Stromořadí, vzrostlá zeleň
- Poznámka:** Stromy se nachází na vnější straně příkopu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 50' 42. 493" E: 15° 2' 1. 43"
Staničení: km 193,944
Lokalita: Extravilán
Odpovědný správce: Správa Liberec
Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - L | km 194 - 193 | ID 7072



Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 50 m - Stromy, vzrostlá zeleň

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 50' 42. 46" E: 15° 2' 4. 885"

Staničení: km 193,878

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - L | km 194 - 193 | ID 7073



Návrh opatření: Odstranění
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Strom

⊙ 1x - Vzrostlá zeleň (průměr kmene do 0,1 m)

Poznámka: Vzrostlá zeleň nacházející se v blízkosti PK primárně představuje riziko do budoucna.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 50' 42. 454" E: 15° 2' 12. 441"

Staničení: km 193,726

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - L | km 194 - 193 | ID 7074



Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 65 m - Stromořadí

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 50' 42. 235" E: 15° 2' 13. 433"

Staničení: km 193,705

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - L | km 194 - 193 | ID 7075



Návrh opatření: Odstranění
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 3x - Strom

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 50' 40. 217" E: 15° 2' 14. 804"

Staničení: km 193,632

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - L | km 194 - 193 | ID 7078



Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 70 m - Stromy, vzrostlá zeleň

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 50' 35.405" E: 15° 2' 12.332"

Staničení: km 193,448

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - L | km 194 - 193 | ID 7079



Návrh opatření: Odstranění
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Strom

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 50' 31.753" E: 15° 2' 10.31"

Staničení: km 193,321

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - L | km 194 - 193 | ID 7081



Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Vzrostlá zeleň (průměr kmene do 0,1 m)

Poznámka: Vzrostlá zeleň nacházející se v blízkosti PK primárně představuje riziko do budoucna.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKA**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 50' 29.683" E: 15° 2' 9.643"

Staničení: km 193,250

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - L | km 194 - 193 | ID 7084



Návrh opatření: Realizace úpravy stavebního provedení objektu

Poznámka: Realizace zešíkmení vyčnívajících betonového čela, resp. jeho zapuštění pod niveletu vozovky.

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Tuhé čelo trubního příčného propustku

Poznámka: Tuhé čelo je neadekvátně ochráněno ocelovými svodidly. Při nárazu vozidla do svodidel, při kterém dojde k maximálnímu vychýlení, je identifikováno riziko v podobě nárazu do betonového čela příčného propustku.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKA**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 50' 29.216" E: 15° 2' 9.663"

Staničení: km 193,241

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - L | km 194 - 193 | ID 7086



Návrh opatření: Náprava provedení zádržného zařízení
Poznámka: Současně realizovat směrové vychýlení svodidla.
Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Krátký výškový náběh svodidla

Poznámka: Krátký výškový náběh svodidla rizikový pro protisměr.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 50' 28.983" E: 15° 2' 9.564"

Staničení: km 193,233

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - L | km 194 - 193 | ID 7088



Návrh opatření: Odstranění
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Stromy, vzrostlá zeleň

Poznámka: Riziko zejména pro vozidla jedoucí v protisměru.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 50' 28.776" E: 15° 2' 9.4"

Staničení: km 193,229

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - L | km 194 - 193 | ID 7089



Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 80 m - Stromy, vzrostlá zeleň

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 50' 28.538" E: 15° 2' 9.468"

Staničení: km 193,220

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - L | km 194 - 193 | ID 7091



Návrh opatření: Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Složité řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 2x - Tuhé čelo trubního propustku pod - sjezdem / samostatným sjezdem

Poznámka: Tuhá čela propustku jsou zakryta zelení.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 50' 25.974" E: 15° 2' 11.148"

Staničení: km 193,135

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - L | km 194 - 193 | ID 7092



Návrh opatření: Náprava provedení SDZ
Poznámka: Posunutí SDZ P 1 do větší vzdálenosti od křižovatky dle TP 65.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Křižovatka

KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátní umístění SDZ

Poznámka: SDZ P 1 je vzdálené od křižovatky pouze 50 m.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 50' 25. 692" E: 15° 2' 11. 644"

Staničení: km 193,120

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - L | km 194 - 193 | ID 7094



Návrh opatření: Odstranění
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Strom

Poznámka: V tomto úseku lze předpokládat skutečnou rychlost vozidel nižší než je nejvyšší dovolená z důvodu směrového vedení PK.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 50' 24. 881" E: 15° 2' 13. 501"

Staničení: km 193,079

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - L | km 194 - 193 | ID 7096



Návrh opatření: Prodloužení stávajících svodidel
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Stromy, vzrostlá zeleň

Poznámka: V tomto úseku lze předpokládat skutečnou rychlost vozidel nižší než je nejvyšší dovolená z důvodu směrového vedení PK.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 50' 24. 796" E: 15° 2' 14. 1"

Staničení: km 193,070

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - L | km 194 - 193 | ID 7213



Návrh opatření: Realizace zpevněné krajnice
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Technický stav vozovky

KATEGORIE

↔ 270 m - Absence zpevněné krajnice

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 50' 24. 856" E: 15° 2' 14. 449"

Staničení: km 193,065

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - L | km 194 - 193 | ID 7103



Návrh opatření: Náprava provedení zádržného zařízení
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Krátký výškový náběh svodidla

Poznámka: Krátký výškový náběh svodidla rizikový pro protisměr.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 50' 24. 88" E: 15° 2' 15. 543"

Staničení: km 193,028

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - L | km 194 - 193 | ID 7102



Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 110 m - Stromy, vzrostlá zeleň

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 50' 24. 692" E: 15° 2' 16. 602"

Staničení: km 193,022

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - L | km 193 - 192 | ID 7105



Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 2x - Jiné

Poznámka: Pevnou překážku představují betonové panely.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 50' 23. 917" E: 15° 2' 19. 382"

Staničení: km 192,964

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - L | km 193 - 192 | ID 7107



Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Stromy, vzrostlá zeleň

Poznámka: V tomto úseku lze předpokládat skutečnou rychlost vozidel nižší než je nejvyšší dovolená z důvodu směrového vedení PK.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 50' 23. 935" E: 15° 2' 22. 752"

Staničení: km 192,893

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - L | km 193 - 192 | ID 7113



Návrh opatření: Prodloužení stávajících svodidel
Poznámka: Adekvátní prodloužení svodidla a výškových náběhů z obou stran, současně náprava provedení zádržného zařízení.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

- ⊙ 1x - Krátké svodidlo u příčného propustku, krátký výškový náběh
- ⊙ 1x - Neadekvátně provedené svodidlo (např. malý poloměr zaoblení, nevhodná poloha umístění)
Poznámka: Neadekvátně ochráněný propustek, krátké výškové náběhy na obou koncích. Neadekvátní propojení pásnic svodidla.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 50' 23. 792" E: 15° 2' 23. 09"
Staničení: km 192,882
Lokalita: Extravilán
Odpovědný správce: Správa Liberec
Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - L | km 193 - 192 | ID 7116



Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

- ↔ 60 m - Stromy, vzrostlá zeleň
Poznámka: V tomto úseku lze předpokládat skutečnou rychlost vozidel nižší než je nejvyšší dovolená z důvodu směrového vedení PK.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 50' 23. 001" E: 15° 2' 23. 735"
Staničení: km 192,855
Lokalita: Extravilán
Odpovědný správce: Správa Liberec
Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - L | km 193 - 192 | ID 7119



Návrh opatření: Realizace, oprava VDZ
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Křižovatka

KATEGORIE

⊙ 1x - Absence nebo opotřebované VDZ

Poznámka: Absence VDZ v 2b oddělující průběžné jízdní pruhy.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKA**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 50' 20.029" E: 15° 2' 27.62"

Staničení: km 192,731

Lokalita: Mníšek

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/13 - L | km 193 - 192 | ID 7122



Návrh opatření: Náprava provedení zádržného zařízení
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátně provedené svodidlo (např. malý poloměr zaoblení, nevhodná poloha umístění)

Poznámka: Propojení výškového náběhu a pásnice svodidla není realizováno v dostatečném počtu šroubů.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKA**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 50' 18.64" E: 15° 2' 30.837"

Staničení: km 192,656

Lokalita: Mníšek

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/13 - L | km 193 - 192 | ID 7124



Návrh opatření: Náprava provedení zádržného zařízení
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátně provedené svodidlo (např. malý poloměr zaoblení, nevhodná poloha umístění)
Poznámka: Propojení výškového náběhu a pásnice svodidla není realizováno v dostatečném počtu šroubů.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 50' 17. 871" E: 15° 2' 33. 041"
Staničení: km 192,604
Lokalita: Mníšek
Odpovědný správce: Správa Liberec
Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/13 - L | km 193 - 192 | ID 7126



Návrh opatření: Realizace, oprava VDZ
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Autobusová zastávka

KATEGORIE

⊙ 1x - Absence nebo opotřebované VDZ
⊙ 1x - Nevhodné uspořádání zastávky - nedostatečná šířka nebo délka zálivu
Poznámka: Absence VDZ V 11a, V 12a. Neadekvátní šířka zálivu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 50' 17. 423" E: 15° 2' 34. 292"
Staničení: km 192,578
Lokalita: Mníšek
Odpovědný správce: Správa Liberec
Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/13 - L | km 193 - 192 | ID 7128



Návrh opatření: Vytvoření adekvátních podmínek pro pěší
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Složité řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Přístupové podmínky pro chodce

KATEGORIE

↔ 170 m - Neexistující chodník

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 50' 17. 256" E: 15° 2' 34. 664"

Staničení: km 192,573

Lokalita: Mníšek

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/13 - L | km 193 - 192 | ID 7130



Návrh opatření: Náprava provedení VDZ
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřižovatkový úsek

KATEGORIE

↔ 45 m - Neadekvátní provedení VDZ

Poznámka: Neadekvátní provedení VDZ V 4.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NIZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 50' 16. 533" E: 15° 2' 36. 913"

Staničení: km 192,522

Lokalita: Mníšek

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/13 - L | km 193 - 192 | ID 7132



Návrh opatření: Náprava provedení VDZ
Poznámka: Náprava VDZ na V 4.
Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Sjezd / samostatný sjezd / parkoviště

KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátní provedení, resp. umístění VDZ
Poznámka: Chybné provedení VDZ v místě sjezdu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 50' 14.56" E: 15° 2' 42.379"
Staničení: km 192,398
Lokalita: Mníšek
Odpovědný správce: Správa Liberec
Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/13 - L | km 192 - 191 | ID 7136



Návrh opatření: Náprava provedení SDZ
Poznámka: Umístění SDZ ve vzdálenosti do 25 m od křižovatky dle TP 65.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Křižovatka

KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátní umístění SDZ
Poznámka: SDZ P 2 je vzdálené od křižovatky 35 m.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 50' 4.319" E: 15° 2' 55.836"
Staničení: km 191,959
Lokalita: Mníšek
Odpovědný správce: Správa Liberec
Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/13 - L | km 192 - 191 | ID 7137



Návrh opatření: Realizace úhlu křížení pozemních komunikací dle ČSN 73 6102 ed. 2

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Křižovatka

KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátní úhel křížení (menší než 75° nebo větší než 105°)

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKA**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 50' 3.139" E: 15° 2' 56.677"

Staničení: km 191,918

Lokalita: Mníšek

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/13 - L | km 192 - 191 | ID 7214



Návrh opatření: Vytvoření adekvátních podmínek pro pěší

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Přístupové podmínky pro chodce

KATEGORIE

↔ 20 m - Chodník vůči vozovce v neadekvátní výškové poloze (nedostatečně vyvýšený)

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKA**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 50' 1.592" E: 15° 2' 59.057"

Staničení: km 191,854

Lokalita: Mníšek

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/13 - L | km 192 - 191 | ID 7139



Návrh opatření: Náprava provedení VDZ
Poznámka: Náprava VDZ na V 4.
Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Sjezd / samostatný sjezd / parkoviště

KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátní provedení, resp. umístění VDZ
Poznámka: Chybné provedení VDZ v místě sjezdu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 49' 59.945" E: 15° 3' 2.475"
Staničení: km 191,770
Lokalita: Mníšek
Odpovědný správce: Správa Liberec
Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/13 - L | km 192 - 191 | ID 7140



Návrh opatření: Náprava provedení SDZ
Poznámka: Umístění SDZ ve vzdálenosti do 25 m od křižovatky dle TP 65.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Křižovatka

KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátní umístění SDZ
Poznámka: SDZ P 2 je vzdálené od křižovatky 65 m.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 49' 58.826" E: 15° 3' 4.097"
Staničení: km 191,723
Lokalita: Mníšek
Odpovědný správce: Správa Liberec
Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/13 - L | km 192 - 191 | ID 7141



Návrh opatření: Náprava provedení VDZ
Poznámka: Náprava VDZ na V 4.
Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Sjezd / samostatný sjezd / parkoviště

KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátní provedení, resp. umístění VDZ

Poznámka: Chybné provedení VDZ v místě sjezdu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 49' 58.774" E: 15° 3' 4.262"

Staničení: km 191,719

Lokalita: Mníšek

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/13 - L | km 192 - 191 | ID 7144



Návrh opatření: Náprava provedení VDZ
Poznámka: Náprava VDZ na V 4.
Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Sjezd / samostatný sjezd / parkoviště

KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátní provedení, resp. umístění VDZ

Poznámka: Chybné provedení VDZ v místě sjezdu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 49' 56.222" E: 15° 3' 5.367"

Staničení: km 191,626

Lokalita: Mníšek

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/13 - L | km 192 - 191 | ID 7148



Návrh opatření: Vytvoření bezpečného stání pro VHD
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Autobusová zastávka

KATEGORIE

- ⊙ 1x - Neadekvátní stav SDZ
- ⊙ 1x - Absence nebo opotřebované VDZ
- ⊙ 1x - Neadekvátní provedení VDZ
- ⊙ 1x - Nevhodné uspořádání zastávky - nedostatečná šířka nebo délka zálivu

Poznámka: Otočené SDZ IJ4b na přístřešku. Absence VDZ V 11a, V 12a. Neadekvátní provedení VDZ V 4. Délka zálivu je 30 m. Neadekvátní šířka zálivu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 49' 55. 042" E: 15° 3' 4. 793"
Staničení: km 191,593
Lokalita: Mníšek
Odpovědný správce: Správa Liberec
Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/13 - L | km 192 - 191 | ID 7149



Návrh opatření: Náprava provedení VDZ
Poznámka: Náprava VDZ na V 4.
Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Sjezd / samostatný sjezd / parkoviště

KATEGORIE

- ⊙ 1x - Neadekvátní provedení, resp. umístění VDZ

Poznámka: Chybné provedení VDZ v místě sjezdu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 49' 54. 6" E: 15° 3' 4. 624"
Staničení: km 191,574
Lokalita: Mníšek
Odpovědný správce: Správa Liberec
Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/13 - L | km 192 - 191 | ID 7150



Návrh opatření: Náprava provedení VDZ
Poznámka: Náprava VDZ na V 4.
Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Sjezd / samostatný sjezd / parkoviště

KATEGORIE

⌚ 1x - Neadekvátní provedení, resp. umístění VDZ
Poznámka: Chybné provedení VDZ v místě sjezdu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 49' 53. 511" E: 15° 3' 4. 295"
Staničení: km 191,540
Lokalita: Mníšek
Odpovědný správce: Správa Liberec
Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/13 - L | km 192 - 191 | ID 7154



Návrh opatření: Náprava provedení VDZ
Poznámka: Náprava VDZ na V 4.
Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Sjezd / samostatný sjezd / parkoviště

KATEGORIE

⌚ 1x - Neadekvátní provedení, resp. umístění VDZ
Poznámka: Chybné provedení VDZ v místě sjezdu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 49' 52. 818" E: 15° 3' 4. 02"
Staničení: km 191,519
Lokalita: Mníšek
Odpovědný správce: Správa Liberec
Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/13 - L | km 192 - 191 | ID 7155



Návrh opatření: Náprava provedení VDZ
Poznámka: Náprava VDZ na V 4.
Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Sjezd / samostatný sjezd / parkoviště

KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátní provedení, resp. umístění VDZ

Poznámka: Chybné provedení VDZ v místě sjezdu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 49' 52.459" E: 15° 3' 3.875"

Staničení: km 191,509

Lokalita: Mníšek

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/13 - L | km 192 - 191 | ID 7156



Návrh opatření: Náprava provedení VDZ
Poznámka: Náprava VDZ na V 4.
Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Sjezd / samostatný sjezd / parkoviště

KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátní provedení, resp. umístění VDZ

Poznámka: Chybné provedení VDZ v místě sjezdu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 49' 52.06" E: 15° 3' 3.731"

Staničení: km 191,495

Lokalita: Mníšek

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/13 - L | km 192 - 191 | ID 7158



Návrh opatření: Náprava provedení SDZ
Poznámka: Nahrazení výše uvedené kombinace za SDZ A 12a.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřižovatkový úsek

KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátní provedení SDZ

Poznámka: Řidiči motorových vozidel jsou na úsek možného zvýšeného výskytu chodců neadekvátně upozorněni pomocí kombinace SDZ A 22 a E 13 s piktogramem chodce (č. 220).

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NIZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 49' 51. 856" E: 15° 3' 3. 613"

Staničení: km 191,487

Lokalita: Mníšek

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/13 - L | km 192 - 191 | ID 7160



Návrh opatření: Realizace, oprava VDZ
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřižovatkový úsek

KATEGORIE

↔ 1000 m - Absence nebo opotřebované VDZ

Poznámka: Absence VDZ V 4.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NIZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 49' 50. 502" E: 15° 3' 3. 149"

Staničení: km 191,445

Lokalita: Mníšek

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/13 - L | km 192 - 191 | ID 7163



Návrh opatření: Odstranění
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Reklamní zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Reklamní zařízení (rušivý efekt na účastníky silničního provozu)

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKA

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 49' 45. 071" E: 15° 2' 59. 893"

Staničení: km 191,265

Lokalita: Mníšek

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/13 - L | km 192 - 191 | ID 7164



Návrh opatření: Odstranění
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Reklamní zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Reklamní zařízení (rušivý efekt na účastníky silničního provozu)

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKA

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 49' 39. 851" E: 15° 2' 59. 275"

Staničení: km 191,102

Lokalita: Mníšek

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/13 - L | km 192 - 191 | ID 7450



Návrh opatření: Náprava provedení SDZ
Poznámka: Umístění SDZ ve vzdálenosti do 25 m od křižovatky dle TP 65.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Křižovatka

KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátní umístění SDZ

Poznámka: SDZ P 2 je vzdálené od křižovatky 55 m.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 49' 38.014" E: 15° 2' 58.069"

Staničení: km 191,043

Lokalita: Mníšek

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/13 - L | km 191 - 190 | ID 7166



Návrh opatření: Realizace, oprava VDZ
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Autobusová zastávka

KATEGORIE

⊙ 1x - Absence nebo opotřebované VDZ

Poznámka: Absence VDZ V 4, V 11a, V 12a.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 49' 34.206" E: 15° 2' 54.936"

Staničení: km 190,905

Lokalita: Mníšek

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/13 - L | km 191 - 190 | ID 7167



Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Reklamní zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Reklamní zařízení (rušivý efekt na účastníky silničního provozu)

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 49' 25. 03" E: 15° 2' 43. 585"

Staničení: km 190,542

Lokalita: Mníšek

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/13 - L | km 191 - 190 | ID 7171



Návrh opatření: Náprava provedení VDZ

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřižovatkový úsek

KATEGORIE

↔ 20 m - Neadekvátní provedení VDZ

Poznámka: Neadekvátní provedení VDZ V 4.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 49' 22. 151" E: 15° 2' 34. 1"

Staničení: km 190,340

Lokalita: Mníšek

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/13 - L | km 191 - 190 | ID 7169



Návrh opatření: Realizace, oprava SDZ
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Křižovatka

KATEGORIE

⊙ 1x - Absence SDZ nebo dopravního zařízení
Poznámka: Absence SDZ P 2.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 49' 21. 605" E: 15° 2' 33. 439"
Staničení: km 190,317
Lokalita: Mníšek
Odpovědný správce: Správa Liberec
Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/13 - L | km 191 - 190 | ID 7176



Návrh opatření: Vytvoření adekvátních podmínek pro pěší
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Složité řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Přístupové podmínky pro chodce

KATEGORIE

↔ 370 m - Neexistující chodník
Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 49' 21. 517" E: 15° 2' 33. 285"
Staničení: km 190,311
Lokalita: Mníšek
Odpovědný správce: Správa Liberec
Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/13 - L | km 191 - 190 | ID 7170



Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Reklamní zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Reklamní zařízení (rušivý efekt na účastníky silničního provozu)

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 49' 21.34" E: 15° 2' 32.903"

Staničení: km 190,303

Lokalita: Mníšek

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/13 - L | km 191 - 190 | ID 7173



Návrh opatření: Náprava provedení VDZ

Poznámka: Náprava VDZ na V 4.

Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Sjezd / samostatný sjezd / parkoviště

KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátní provedení, resp. umístění VDZ

Poznámka: Chybné provedení VDZ v místě sjezdu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 49' 19.494" E: 15° 2' 31.889"

Staničení: km 190,243

Lokalita: Mníšek

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/13 - L | km 191 - 190 | ID 7174



Návrh opatření: Náprava provedení VDZ
Poznámka: Náprava VDZ na V 4.
Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Sjezd / samostatný sjezd / parkoviště

KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátní provedení, resp. umístění VDZ
Poznámka: Chybné provedení VDZ v místě sjezdu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 49' 17. 89" E: 15° 2' 30. 64"
Staničení: km 190,188
Lokalita: Mníšek
Odpovědný správce: Správa Liberec
Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/13 - L | km 191 - 190 | ID 7175



Návrh opatření: Náprava provedení VDZ
Poznámka: Náprava VDZ na V 4.
Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Sjezd / samostatný sjezd / parkoviště

KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátní provedení, resp. umístění VDZ
Poznámka: Chybné provedení VDZ v místě sjezdu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 49' 17. 234" E: 15° 2' 30. 229"
Staničení: km 190,166
Lokalita: Mníšek
Odpovědný správce: Správa Liberec
Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/13 - L | km 191 - 190 | ID 7177



Návrh opatření: Náprava provedení VDZ
Poznámka: Náprava VDZ na V 4.
Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Sjezd / samostatný sjezd / parkoviště

KATEGORIE

⊙ 2x - Neadekvátní provedení, resp. umístění VDZ
Poznámka: Chybné provedení VDZ v místě sjezdu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 49' 15. 824" E: 15° 2' 28. 854"
Staničení: km 190,112
Lokalita: Mníšek
Odpovědný správce: Správa Liberec
Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/13 - L | km 191 - 190 | ID 7178



Návrh opatření: Vytvoření bezpečného stání pro VHD
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Složité řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Autobusová zastávka

KATEGORIE

⊙ 1x - Absence nebo opotřebované VDZ
⊙ 1x - Neadekvátní podmínky pro pěší - krátká / neadekvátně provedená nástupní hrana a absence návaznosti na pěší infrastrukturu
⊙ 1x - Nevhodné uspořádání zastávky - nedostatečná šířka nebo délka zálivu
Poznámka: Absence VDZ V 11a, V 12a. Délka zálivu je 30 m. Délka zálivu je značně omezena parkujícími vozidly.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 49' 14. 427" E: 15° 2' 27. 024"
Staničení: km 190,058
Lokalita: Mníšek
Odpovědný správce: Správa Liberec
Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/13 - L | km 191 - 190 | ID 7179



Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátně provedené svodidlo (např. malý poloměr zaoblení, nevhodná poloha umístění)

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKA**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 49' 14.086" E: 15° 2' 26.373"

Staničení: km 190,040

Lokalita: Mníšek

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

I/13 - L | km 191 - 190 | ID 7197



Návrh opatření: Realizace zpevněné krajnice

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složité řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Technický stav vozovky

KATEGORIE

↔ 210 m - Absence zpevněné krajnice

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 49' 13.675" E: 15° 2' 25.697"

Staničení: km 190,022

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - L | km 191 - 190 | ID 7180



Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Strom

Poznámka: V tomto úseku lze předpokládat skutečnou rychlost vozidel nižší než je nejvyšší dovolená (výjezd / vjezd do obce).

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 49' 13. 601" E: 15° 2' 25. 487"

Staničení: km 190,017

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - L | km 191 - 190 | ID 7181



Návrh opatření: Ochrana svodidly

Poznámka: Alternativní řešení lze spatřovat v podobě příčného odsunutí do větší vzdálenosti od komunikace.

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Sloupy el. vedení, VO apod.

Poznámka: V tomto úseku lze předpokládat skutečnou rychlost vozidel nižší než je nejvyšší dovolená (výjezd / vjezd do obce).

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 49' 13. 568" E: 15° 2' 25. 229"

Staničení: km 190,011

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - L | km 190 - 189 | ID 7189



Návrh opatření: Odstranění
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Strom

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 49' 12.833" E: 15° 2' 24.012"

Staničení: km 189,978

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - L | km 190 - 189 | ID 7184



Návrh opatření: Náprava provedení VDZ
Poznámka: Náprava VDZ na V 4.
Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Sjezd / samostatný sjezd / parkoviště

KATEGORIE

⊙ 1x - Neadekvátní provedení, resp. umístění VDZ

Poznámka: Chybné provedení VDZ v místě sjezdu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NIZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 49' 12.779" E: 15° 2' 23.883"

Staničení: km 189,975

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - L | km 190 - 189 | ID 7182



Návrh opatření: Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⌚ 2x - Tuhé čelo trubního propustku pod - sjezdem / samostatným sjezdem

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 49' 12. 144" E: 15° 2' 22. 432"

Staničení: km 189,942

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - L | km 190 - 189 | ID 7185



Návrh opatření: Náprava provedení VDZ

Poznámka: Náprava VDZ na V 4.

Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Sjezd / samostatný sjezd / parkoviště

KATEGORIE

⌚ 1x - Neadekvátní provedení, resp. umístění VDZ

Poznámka: Chybné provedení VDZ v místě sjezdu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 49' 12. 089" E: 15° 2' 22. 474"

Staničení: km 189,940

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - L | km 190 - 189 | ID 7183



Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly
Poznámka: V případě ochrany svodidly lze adekvátně prodloužit stávající svodidla.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 80 m - Stromy, vzrostlá zeleň
↔ 80 m - Sloupy el. vedení, VO apod.
Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 49' 11.943" E: 15° 2' 22.094"
Staničení: km 189,933
Lokalita: Extravilán
Odpovědný správce: Správa Liberec
Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - L | km 190 - 189 | ID 7190



Návrh opatření: Náprava provedení zádržného zařízení
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Krátký výškový náběh svodidla
Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NIZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 49' 10.481" E: 15° 2' 19.122"
Staničení: km 189,859
Lokalita: Extravilán
Odpovědný správce: Správa Liberec
Nejvyšší dovolená rychlost: 70 km/h

I/13 - L | km 190 - 189 | ID 7199



Návrh opatření: Realizace zpevněné krajnice
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Složitě řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Technický stav vozovky

KATEGORIE

↔ 150 m - Absence zpevněné krajnice

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 49' 9. 212" E: 15° 2' 16. 524"

Staničení: km 189,795

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 70 km/h

I/13 - L | km 190 - 189 | ID 7481



Návrh opatření: Realizace SDZ, resp. VDZ umožňující předjíždění
Poznámka: V daném směru jízdy nahradit VDZ V 1a za V 3, které bude umožňovat předjíždění vozidlům jedoucím ve směru proti staničení.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Opatření pro zvýšení plynulosti provozu

KATEGORIE

↔ 150 m - NENÍ DEFICIT - Charakter komunikace a okolí umožňuje předjíždění vozidel, při zachování adekvátní úrovně bezpečnosti silničního provozu

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKA**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 49' 5. 354" E: 15° 2' 7. 407"

Staničení: km 189,617

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - L | km 189 - 188 | ID 5637



Návrh opatření: Instalace pojízditelné mříže
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Tuhé čelo trubního příčného propustku

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 48' 25.622" E: 15° 1' 42.889"

Staničení: km 188,239

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - L | km 189 - 188 | ID 5631



Návrh opatření: Prodloužení stávajících svodidel
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Krátké svodidlo před - místem nebezpečí (např. hlubina, okolí PK)

Poznámka: Krátké svodidlo před vysokým náběhem a pevnými překážkami.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 48' 19.053" E: 15° 1' 42.083"

Staničení: km 188,023

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - L | km 188 - 187 | ID 7203



Návrh opatření: Prodloužení stávajících svodidel
Poznámka: Současně realizovat směrové vychýlení svodidla a jeho pevné zavázání do svahu.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Krátké svodidlo před - místem nebezpečí (např. hlubina, okolí PK)

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 48' 16. 725" E: 15° 1' 41. 216"

Staničení: km 187,964

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - L | km 188 - 187 | ID 7205



Návrh opatření: Odstranění
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Reklamní zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Reklamní zařízení (rušivý efekt na účastníky silničního provozu)

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 47' 57. 192" E: 15° 1' 39. 966"

Staničení: km 187,372

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - L | km 188 - 187 | ID 7206



Návrh opatření: Realizace vzájemného propojení stávajících svodidel

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

↔ 65 m - Přerušené boční svodidlo

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 47' 57.882" E: 15° 1' 36.634"

Staničení: km 187,354

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - L | km 187 - 186 | ID 5624



Návrh opatření: Prodloužení stávajících svodidel

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - Sloupy el. vedení, VO apod.

Poznámka: Sloup se nachází pod úrovní nivelety PK.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 47' 49.901" E: 15° 1' 21.81"

Staničení: km 186,976

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - L | km 187 - 186 | ID 7207



Návrh opatření: Prodloužení stávajících svodidel
Poznámka: Současně realizovat směrové vychýlení svodidla a jeho pevné zavázání do svahu.
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Krátké svodidlo před - mostem (MÚK, křížením PK, vodoteč)

Poznámka: Délka svodidla před mostem je 50 m.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKA

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 47' 47. 101" E: 15° 1' 0. 086"

Staničení: km 186,541

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

I/13 - L | km 187 - 186 | ID 7208



Návrh opatření: Odstranění
Poznámka: -
Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Reklamní zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - Reklamní zařízení (rušivý efekt na účastníky silničního provozu)

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKA

LOKALIZACE

GPS: N: 50° 47' 45. 507" E: 15° 0' 39. 637"

Staničení: km 186,146

Lokalita: Extravilán

Odpovědný správce: Správa Liberec

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h