

**FAKULTA DOPRAVNÍ**

**NÁVRH ÚPRAV VYBRANÝCH ÚSEKŮ  
SILNICE I/13 V LIBERECKÉM KRAJI**

**Pavel Vrtal**

**Diplomová práce**

**Statistické vyhodnocení deficitů silnice I/13**

**Příloha 2.1**

**2020**





**ČVUT**



**ČESKÉ VYSOKÉ  
UČENÍ TECHNICKÉ  
V PRAZE**





# CELKOVÉ VYHODNOCENÍ





# CELKOVÉ VYHODNOCENÍ - SMĚR STANIČENÍ





# CELKOVÉ VYHODNOCENÉ – SMĚR PROTI STANIČENÍ





# PEVNÉ PŘEKÁŽKY - VYHODNOCENÍ





# ZÁDRŽNÉ ZAŘÍZENÍ - VYHODNOCENÍ



# KŘÍŽOVATKA - VYHODNOCENÍ





# MEZIKŘÍŽOVATKOVÝ ÚSEK - VYHODNOCENÍ









# SJEZD, SAMOSTATNÝ SJEZD, PARKOVIŠTĚ - VYHODNOCENÍ





# ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD - VYHODNOCENÍ





# AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA - VYHODNOCENÍ





# PŘECHOD PRO CHODCE - VYHODNOCENÍ





# PŘÍSTUPOVÉ PODMÍNKY PRO CHODCE - VYHODNOCENÍ





# TECHNICKÝ STAV VOZOVKY - VYHODNOCENÍ



# TĚLESO PK - VYHODNOCENÍ





# PŘECHOD Z EXTRAVILÁNU DO INTRAVILÁNU - VYHODNOCENÍ





# OPATŘENÍ PRO ZVÝŠENÍ PLYNULOSTI PROVOZU - VYHODNOCENÍ



# REKLAMNÍ ZAŘÍZENÍ - VYHODNOCENÍ

