

PŘÍLOHA B.

FOTODOKUMENTACE - vybrané příklady poruch PK

ZDROJ: archiv autora

Část 1: Kryt vozovky



Praha, ul. Makovského
Vyjeté koleje, absence VDZ



Praha, ul. Na Radosti
Výtluk na vnitřním prstenci OK



Středočeský kraj, Zbuzany
Olamování okrajů/krajnice vozovky

PŘÍLOHA B.

FOTODOKUMENTACE - vybrané příklady poruch PK

ZDROJ: archiv autora

Část 2: Ostatní příslušenství



Praha, ul. Bavorského
Nefunkční odvodnění, nebezpečí aquaplaningu



Praha, ul. Bavorského
Nefunkční odvodnění, vysoko osazená mříž UV



Praha, ul. K Vidouli
Propad vozovky po realizaci vodovodního řadu



Středočeský kraj, Nučice
Nefunkční odvodnění, zhroucený propustek



Středočeský kraj, Ořech
Zanedbaná údržba o zeleň