

posudek oponenta bakalářské práce

	A	B	C	D	E	F
	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0
potenciál zvoleného řešení	<input type="checkbox"/>	1.5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
využití potenciálu	1.0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
věcná správnost technického řešení a detailů	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
správnost technického kreslení	<input type="checkbox"/>	1.5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
úplnost dokumentace	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
celkový dojem a grafika dokumentace	<input type="checkbox"/>	1.5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
hodnocení						1.6

další poznámky a hodnocení

Obecná doporučení:

Doporučuji striktně postupovat podle vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

Koordinální situační výkres by měl být dobře čitelný a věcně správný.

V koordinální situaci chybí katastrální mapa, hranice řešeného území, stávající a navrhovaný výškopis, dočasné a trvalé zábory, určení souřadnic vytyčovací sítě, včetně jeho vyznačení ve výkrese (vytyčení rohů stavby nestačí), přesnější výškové řešení povrchů a zařízení staveniště s vjezdem.

Dále doporučuji striktně při návrhu postupovat podle platných vyhlášek, ignorováním požadavků vyhlášek při návrhu obvykle vede k nepříjemným překvapením při schvalování dokumentace nebo při samotné kolaudaci.

Připomínky a poznámky k samotné práci:

Bakalářská práce je zpracovaná komplexně, forma i obsah splňují s výhradami požadavky kladené na DSP.

U schodišť 1.18 a 1.10 nesmí prostor dveří zasahovat do průchodné šířky schodiště.

Půdorysy by chtělo podrobněji kótovat (chybí kóty dveří u WC, zařizovacích předmětů apod.).

WC - chybí záchodová předsíň. Hygienické zázemí šaten 1.13a, 1.14a - chybí umyvadlo.

Ve výkrese D.1.1.b.7 jsou špatně sestavené plochy střech (při stejném sklonu ploch je úžlabí mezi nimi pod úhlem 45° ke sklonu plochy).

Sklon střechy - v detailu D1 je naznačen směrem od atiky, ve výkrese střechy směrem k atice.

V řezech chybí výškové kóty parapetů a ostění oken (i v detailech).

Ve výkrese TZB v místnosti -1.20a zřejmě chybí napojení kanalizace u sprch.

Ing. arch. akad. arch. Libor Kábrt