




P-03: VNITŘNÍ POHLED NA JIHOVÝCHODNÍ OBVODOVOU STĚNU








P-06: VNITŘNÍ POHLED NA SZ STĚNU DÍLNY, CHLÍVKU




P-07: VNITŘNÍ POHLED NA JV STĚNU DÍLNY, CHLÍVKU



LEGENDA:

-  STOPY VLHKOSTI
-  STOPY BIOLOGICKÉ KOROZE
-  ZTRÁTA POVRCHOVÉ VRSTVY
-  OZNAČENÍ SVISLÉ, VODOROVNÉ ČI ŠIKMÉ TRHLINY V POHLEDU
-  OZNAČENÍ VODOROVNÉ TRHLINY V ŘEZU

OBOR	C	KATEDRA	124 KPS	JMÉNO STUDENTA		
ROČNÍK	4.	VYUČUJÍCÍ	ING. ZIGLER	MALÝ MICHAL		
AKCE : BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PRŮZKUM A NÁVRH REKONSTRUKCE BÝVALÉHO MLÝNU V OBCI DOLNÍ BOLÍKOV						
OBSAH : PŘÍLOHA D3- STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM VNITŘNÍ POHLEDY: P-03, P-06 A P-07					FORMÁT	A4
					MĚŘITKO	1:100
					DATUM	3/2016
					Č. VÝKR.	6