

# ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ, FAKULTA ARCHITEKTURY

## VYJÁDRĚNÍ VEDOUČÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Bakalář: Eliška Bednářová

15120 Ústav krajinářské architektury

Školní rok 2019/2020 LS

Název práce: **Botanická zahrada Olomouc**

### 1.0 Úvod:

Název práce je trochu zavádějící. Nejedná se o celou botanickou zahradu ale o její část. Území je sevřeno obloukem Mlýnského náhonu a je víceméně součástí nejromantičtějšího olomouckého parku – Bezručových sadů. Není divu, že i původní koncept Elišky Bednářové je nasáklý touto romantickou náladou.

### 2. 0 Technické řešení, grafika etc.

Soubor je uspořádán přehledně, grafika je jasná a až na pár výjimek i dobře čitelná. Informace nejsou šifrovány ani se neskrývají pod kamufláží rastrů a textur. Referenční síť nám pomáhá najít a umístit to co hledáme. Trochu to zadrnčí jen na výkresu C3, kde se k sobě choulí příliš mnoho nerelevantních informací, což výkres dělá nepřehledným. Více logiky v uspořádání informací by bylo na místě. Celkově informace o prováděných pracích jsou dostatečné, někdy až úzkostlivě detailní a nepraktické – viz výkres 6.04, detail 1, 2, 3. Občas to sekvenčně trochu zaskřípe. Např. vytyčovací plán by měl předcházet detaily. Chybné to není, jen dotek konstrukční reality na stavbě tu chybí. Vytyčovat mobiliář pomocí koordinátů je zbytečně komplikované. V té době jsou již dlážděné povrchy většinou hotovy. Jednoduché kótování by stačilo. To vše jsou malé, kosmetické nedostatky.

Co chybí: Na koordinačním plánu se objevuje bistro, které pak záhadně zmizí. Na toto bistro přiléhá pergola. O vzájemném vztahu těchto dvou prvků se mnoho nedozvíme. Jak jsou tyto prvky navzájem napojeny? Jak bistro vypadá? Alespoň indikativní dispozice by byla na místě. Pergola není dostatečně a v detailu dokumentována. Dále chybí detail přepadu vody z jezírka, detail šachty a přívodu vody. Zde jde i o detail průniku přívodního potrubí bentonitovou vrstvou. Pokud přívod vody anebo přepad nejsou výtvarnými prvky, bylo by lépe je skrýt pod lávkou. Hloubka vody v bezprostředním okolí lávky bez zábradlí by měla být z bezpečnostních důvodů jasně specifikována. Použití této lávky pro vozíčkáře je problematické.

Práce s rostlinami: Autorka přemýšlí o místě jako o procesu, o tom jak se bude vyvíjet a jaké zásahy budou nutné k zamýšlenému výsledku. Tato úvaha by měla provázet všechny bakalářské práce s výrazným podílem vegetace. Výběr rostlin pro tuň je dostatečně detailní a v souladu s posláním botanické zahrady. Nepostřehl jsem, zda se zabývá vodními a marginálními rostlinami určitého regionu anebo zda jde pouze o výběr založený na stanovištních podmínkách.

### **3.0 Průvodní a technická zpráva**

Technická zpráva a vůbec další texty jako tabulky, seznamy rostlin atp. byly pečlivě editovány a ke zpracování nemám výhrad.

### **4.0 Hodnocení**

Práce je zpracována pečlivě s velkou pozorností věnovanou detailům. V plné míře naplňuje parametry bakalářské práce. Malé chyby a nedostatky mají bohužel vliv na hodnocení. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení B – velmi dobře.

Praha 20. června 2020

Vladimír Sitta, vedoucí bakalářské práce

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'V. Sitta', written in a cursive style.