



ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

FAKULTA DOPRAVNÍ

Gabriela Zikánová

Komparace zjištěných výsledků z denní a noční bezpečnostní
inspekce PK

Bakalářská práce

Příloha č. 1, část B

**Přehled identifikovaných denních a nočních
dopravně – bezpečnostních deficitů**

2021

I/66 - P | km 7,461 | ID 1052



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 41' 24. 589" E: 14° 0' 26. 564"

Staničení: km 7,461

Lokalita: Příbram

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Křižovatka

KATEGORIE

⊙ 1x - ☹ * Absence nebo opotřebované VDZ

⊙ 1x - ☹ * Rozlehlá křižovatka, neadekvátní usměrnění dopravy

Poznámka: Opotřebované VDZ V 1a, V 4, V 9a.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: STŘEDNÍ

Návrh opatření: Realizace usměrnění dopravních proudů

Poznámka: Oprava VDZ.

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

Odstraněno

I/66 - P | km 7,486 | ID 1053



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 41' 24. 964" E: 14° 0' 25. 695"

Staničení: km 7,486

Lokalita: Příbram

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Přechod pro chodce

KATEGORIE

⊙ 1x - ☹ * Dlouhý nedělený přechod pro chodce

Poznámka: Délka přechodu je 13 m.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKA

Návrh opatření: Vytvoření adekvátních podmínek pro pěší dle ČSN 73 6110/Z1

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složitě řešení**



Noc

I/66 - P | km 7,521 | ID 1054



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 41' 25. 551" E: 14° 0' 24. 159"

Staničení: km 7,521

Lokalita: Příbram

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Přechod pro chodce

KATEGORIE

⊙ 1x - ☹ * Dlouhý nedělený přechod pro chodce

Poznámka: Délka přechodu je 12 m.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKA

Návrh opatření: Vytvoření adekvátních podmínek pro pěší dle ČSN 73 6110/Z1

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složitě řešení**



Noc

I/66 - P | km 7,524 | ID 1055



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 41' 25. 789" E: 14° 0' 24. 295"

Staničení: km 7,524

Lokalita: Příbram

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřižovatkový úsek

KATEGORIE

↔ 130 m - ☹ * Absence nebo opotřebované VDZ

Poznámka: Absence VDZ V 4.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKA

Návrh opatření: Realizace, oprava VDZ

Poznámka: -

Náročnost realizace: Administrativní řešení

I/66 - P | km 7,633 | ID 1604



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 41' 27.888" E: 14° 0' 19.894"

Staničení: km 7,633

Lokalita: Příbram

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Reklamní zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - * Reklamní zařízení (rušivý efekt na účastníky silničního provozu)

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKA**

Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

Odstraněno

I/66 - P | km 7,722 | ID 1056



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 41' 30. 444" E: 14° 0' 17. 724"

Staničení: km 7,722

Lokalita: Příbram

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Křižovatka

KATEGORIE

⊙ 1x - ☹ * Neadekvátní stav SDZ

Poznámka: Vybledlé SDZ P 2.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKA

Návrh opatření: Realizace, oprava SDZ

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

I/66 - P | km 7,726 | ID 16786



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 41' 30. 5" E: 14° 0' 17. 614"

Staničení: km 7,726

Lokalita: Příbram

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Křižovatka

KATEGORIE

⊙ 1x - ⊕ * Rozlehlá křižovatka, neadekvátní usměrnění dopravy

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKA

Návrh opatření: Realizace usměrnění dopravních proudů

Poznámka: -

Náročnost realizace: Administrativní řešení

I/66 - P | km 7,786 | ID 1057



Den



Noc

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 41' 31.825" E: 14° 0' 15.474"

Staničení: km 7,786

Lokalita: Příbram

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Přechod pro chodce

KATEGORIE

⊙ 1x - ☹ * Absence SDZ nebo dopravního zařízení

⊙ 1x - ☹ * Absence prvků pro OOSPO

⊙ 1x - ☹ Absence přisvětlení

Poznámka: Absence SDZ IP 6 v obou směrech.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

Návrh opatření: Vytvoření adekvátních podmínek pro pěší dle ČSN 73 6110/Z1

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složitě řešení**

I/66 - L | km 7,740 | ID 1610



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 41' 30. 739" E: 14° 0' 16. 944"

Staničení: km 7,740

Lokalita: Příbram

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Přístupové podmínky pro chodce

KATEGORIE

↔ 130 m - ☹ * Chodník vůči vozovce v neadekvátní výškové poloze (nedostatečně vyvýšený)

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKA

Návrh opatření: Vytvoření adekvátních podmínek pro pěší

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složitě řešení**

I/66 - L | km 7,682 | ID 1082



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 41' 29. 226" E: 14° 00' 19. 018"

Staničení: km 7,682

Lokalita: Příbram

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Reklamní zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - * Reklamní zařízení (rušivý efekt na účastníky silničního provozu)

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKA

Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: Administrativní řešení

I/66 - L | km 7,637 | ID 1084



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 41' 27. 765" E: 14° 0' 19. 144"

Staničení: km 7,637

Lokalita: Příbram

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Sjezd / samostatný sjezd / parkoviště

KATEGORIE

⊙ 1x - ☹ * Neadekvátní provedení, resp. umístění VDZ

Poznámka: Chybné provedení VDZ v místě sjezdu a VDZ oddělující jízdní pruhy.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKA

Návrh opatření: Náprava provedení VDZ

Poznámka: Náprava VDZ na V 4, resp. V 1a.

Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

I/66 - L | km 7,628 | ID 1086



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 41' 27. 415" E: 14° 0' 19. 626"

Staničení: km 7,628

Lokalita: Příbram

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřižovatkový úsek

KATEGORIE

↔ 100 m - ☹ * Absence nebo opotřebované VDZ

Poznámka: Absence VDZ V 4.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKA

Návrh opatření: Realizace, oprava VDZ

Poznámka: -

Náročnost realizace: Administrativní řešení

I/66 - L | km 7,482 | ID 1090



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 41' 24. 723" E: 14° 0' 25. 613"

Staničení: km 7,482

Lokalita: Příbram

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřižovatkový úsek

KATEGORIE

↔ 115 m - ☹ * Absence nebo opotřebované VDZ

Poznámka: Opotřebované VDZ V 4.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKA

Návrh opatření: Realizace, oprava VDZ

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

Odstraněno

I/66 - L | km 7,364 | ID 1093



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 41' 21.973" E: 14° 0' 29.417"

Staničení: km 7,364

Lokalita: Příbram

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Sjezd / samostatný sjezd / parkoviště

KATEGORIE

⊙ 1x - ☹ * Absence nebo opotřebované VDZ

Poznámka: Opotřebované VDZ v místě sjezdu a VDZ oddělující jízdní pruhy.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKA

Návrh opatření: Realizace, oprava VDZ

Poznámka: Oprava VDZ V 4, resp. V 1a.

Náročnost realizace: Jednoduché řešení

Odstraněno

I/66 - L | km 7,215 | ID 1095



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 41' 16.753" E: 14° 0' 31.957"

Staničení: km 7,215

Lokalita: Příbram

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Autobusová zastávka

KATEGORIE

⊙ 1x - ☹ * Absence nebo opotřebované VDZ

Poznámka: Absence VDZ V 11a, V 12a.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKA

Návrh opatření: Realizace, oprava VDZ

Poznámka: -

Náročnost realizace: Administrativní řešení

I/66 - L | km 7,074 | ID 1100



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 41' 12.124" E: 14° 0' 32.637"

Staničení: km 7,074

Lokalita: Příbram

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřižovatkový úsek

KATEGORIE

↔ 130 m - ☹ * Absence nebo opotřebované VDZ

Poznámka: Absence VDZ V 4.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKA

Návrh opatření: Realizace, oprava VDZ

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

I/66 - L | km 7,063 | ID 1096



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 41' 11.824" E: 14° 00' 31.870"

Staničení: km 7,063

Lokalita: Příbram

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Reklamní zařízení

KATEGORIE

⊙ 2x - * Reklamní zařízení (rušivý efekt na účastníky silničního provozu)

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKA

Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: Administrativní řešení

I/66 - L | km 7,042 | ID 1099



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 41' 11.15" E: 14° 0' 32.759"

Staničení: km 7,042

Lokalita: Příbram

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Autobusová zastávka

KATEGORIE

- ⊙ 1x - ☹ * Absence nebo opotřebované VDZ
 - ⊙ 1x - ☹ * Neadekvátní podmínky pro pěší - krátká / neadekvátně provedená nástupní hrana
 - ⊙ 1x - ☹ * Nevhodné uspořádání zastávky - nedostatečná šířka nebo délka zálivu
- Poznámka:** Absence VDZ V 4, V 12a. Opotřebované VDZ V 11a. Nástupní hrana neadekvátně vyvýšena. Délka zálivu je 30 m.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: STŘEDNÍ

Návrh opatření: Vytvoření bezpečného stání pro VHD

Poznámka: -

Náročnost realizace: Složitě řešení

I/66 - L | km 7,029 | ID 16787



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 41' 10.632" E: 14° 0' 32.827"

Staničení: km 7,029

Lokalita: Příbram

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Přístupové podmínky pro chodce

KATEGORIE

↔ 50 m - ☹ * Chodník vůči vozovce v neadekvátní výškové poloze (nedostatečně vyvýšený)

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKA

Návrh opatření: Vytvoření adekvátních podmínek pro pěší

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složitě řešení**

I/66 - L | km 6,960 | ID 1104



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 41' 8.463" E: 14° 0' 33.173"

Staničení: km 6,960

Lokalita: Příbram

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Sjezd / samostatný sjezd / parkoviště

KATEGORIE

↔ 270 m - ☹ * Absence nebo opotřebované VDZ

Poznámka: Opotřebované VDZ V 10d.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKA**

Návrh opatření: Realizace, oprava VDZ

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

I/66 - L | km 6,850 | ID 1619



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 41' 5. 046" E: 14° 0' 31. 858"

Staničení: km 6,850

Lokalita: Příbram

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Reklamní zařízení

KATEGORIE

⊙ 4x - * Reklamní zařízení (rušivý efekt na účastníky silničního provozu)

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKA

Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: Administrativní řešení

I/66 - L | km 6,704 | ID 1126



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 41' 0.247" E: 14° 0' 31.875"

Staničení: km 6,704

Lokalita: Příbram

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Technický stav vozovky

KATEGORIE

⊙ 1x - ☹ * Výtluky, výmoly

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKA

Návrh opatření: Rekonstrukce krytu vozovky

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složitě řešení**

Odstraněno

I/66 - L | km 6,685 | ID 1649



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 40' 59.747" E: 14° 0' 31.707"

Staničení: km 6,685

Lokalita: Příbram

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Autobusová zastávka

KATEGORIE

⊙ 1x - ☹ * Absence nebo opotřebované VDZ

Poznámka: Opotřebované VDZ V 11a. Absence VDZ V 4.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKA

Návrh opatření: Realizace, oprava VDZ

Poznámka: -

Náročnost realizace: Administrativní řešení

I/66 - L | km 6,646 | ID 1106



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 40' 58.368" E: 14° 0' 31.45"

Staničení: km 6,646

Lokalita: Příbram

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřižovatkový úsek

KATEGORIE

↔ 55 m - ☹ * Absence nebo opotřebované VDZ

Poznámka: Opotřebované VDZ V 4.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKA

Návrh opatření: Realizace, oprava VDZ

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

I/66 - L | km 6,578 | ID 1109



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 40' 56. 24" E: 14° 0' 30. 924"

Staničení: km 6,578

Lokalita: Příbram

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřižovatkový úsek

KATEGORIE

↔ 90 m - ☹ * Absence nebo opotřebované VDZ

Poznámka: Opotřebované VDZ V 4.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKA**

Návrh opatření: Realizace, oprava VDZ

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

I/66 - L | km 6,469 | ID 1112



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 40' 52. 732" E: 14° 0' 30. 634"

Staničení: km 6,469

Lokalita: Příbram

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřižovatkový úsek

KATEGORIE

↔ 240 m - ☹ * Absence nebo opotřebované VDZ

Poznámka: Opotřebované VDZ V 4.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKA

Návrh opatření: Realizace, oprava VDZ

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

I/66 - L | km 6,418 | ID 1116



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 40' 51.084" E: 14° 0' 30.492"

Staničení: km 6,418

Lokalita: Příbram

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Křižovatka

KATEGORIE

⊙ 1x - ☹ * Neadekvátní provedení SDZ

Poznámka: SDZ E 2b neodpovídá tvaru křižovatky - vedlejší pravá ramena jsou tvořena sjezdy.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKA

Návrh opatření: Realizace změny

Poznámka: Odstranění SDZ P 2, E 2b.

Náročnost realizace: Administrativní řešení

I/66 - L | km 6,360 | ID 1114



Den



Noc

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 40' 49.365" E: 14° 0' 29.591"

Staničení: km 6,360

Lokalita: Příbram

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Autobusová zastávka

KATEGORIE

- ⊙ 1x - ☹ * Absence nebo opotřebované VDZ
 - ⊙ 1x - ☹ * Neadekvátní podmínky pro pěší - absence návaznosti na pěší infrastrukturu
 - ⊙ 1x - ☹ * Nevhodné uspořádání zastávky - nedostatečná šířka nebo délka zálivu
 - ⊙ 1x - ☹ Neadekvátní postřehnutelnost BUS zastávky v době zhoršené viditelnosti
- Poznámka:** Absence V 4, V 11a, V 12a. Délka zálivu je 20 m. Neadekvátní šířka zálivu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: STŘEDNÍ

Návrh opatření: Vytvoření bezpečného stání pro VHD

Poznámka: -

Náročnost realizace: Složitě řešení

I/66 - L | km 6,348 | ID 1655



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 40' 49.045" E: 14° 00' 29.160"

Staničení: km 6,348

Lokalita: Příbram

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Reklamní zařízení

KATEGORIE

☉ 1x - * Reklamní zařízení (rušivý efekt na účastníky silničního provozu)

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKA

Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: Administrativní řešení

I/66 - L | km 6,345 | ID 1120



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 40' 48.857" E: 14° 00' 29.266"

Staničení: km 6,345

Lokalita: Příbram

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Přístupové podmínky pro chodce

KATEGORIE

↔ 20 m - ☹ * Neexistující chodník

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

Návrh opatření: Vytvoření adekvátních podmínek pro pěší

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složitě řešení**

I/66 - L | km 6,326 | ID 16789



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 40' 48.397" E: 14° 0' 28.727"

Staničení: km 6,326

Lokalita: Příbram

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Reklamní zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - * Reklamní zařízení (rušivý efekt na účastníky silničního provozu)

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKA

Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: Administrativní řešení

I/66 - L | km 6,240 | ID 1657



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 40' 45.814" E: 14° 00' 26.611"

Staničení: km 6,240

Lokalita: Příbram

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Reklamní zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - * Reklamní zařízení (rušivý efekt na účastníky silničního provozu)

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKA

Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: Administrativní řešení

I/66 - L | km 6,228 | ID 1119



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 40' 45.68" E: 14° 0' 26.997"

Staničení: km 6,228

Lokalita: Příbram

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Křižovatka

KATEGORIE

⊙ 1x - ☹ * Absence SDZ nebo dopravního zařízení

⊙ 1x - ☹ * Absence nebo opotřebované VDZ

Poznámka: Absence VDZ V 2b v prostoru křižovatky. Absence SDZ P 2.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKA

Návrh opatření: Realizace, oprava VDZ

Poznámka: Současně realizace SDZ.

Náročnost realizace: Administrativní řešení

I/66 - L | km 6,220 | ID 1659



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 40' 45.162" E: 14° 00' 26.413"

Staničení: km 6,220

Lokalita: Příbram

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Reklamní zařízení

KATEGORIE

⊙ 3x - * Reklamní zařízení (rušivý efekt na účastníky silničního provozu)

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKA

Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: Administrativní řešení

I/66 - L | km 6,213 | ID 1121



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 40' 44. 839" E: 14° 0' 26. 775"

Staničení: km 6,213

Lokalita: Příbram

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřižovatkový úsek

KATEGORIE

↔ 80 m - ☹ * Absence nebo opotřebované VDZ

Poznámka: Opotřebované VDZ V 4.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKA**

Návrh opatření: Realizace, oprava VDZ

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

I/66 - L | km 6,157 | ID 16790



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 40' 43.095" E: 14° 0' 26.062"

Staničení: km 6,157

Lokalita: Příbram

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Reklamní zařízení

KATEGORIE

↔ 35 m - * Reklamní zařízení (rušivý efekt na účastníky silničního provozu)

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKA

Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: Administrativní řešení

I/66 - L | km 6,125 | ID 1664



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 40' 40.601" E: 14° 0' 24.887"

Staničení: km 6,125

Lokalita: Příbram

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Reklamní zařízení

KATEGORIE

⊙ 6x - * Reklamní zařízení (rušivý efekt na účastníky silničního provozu)

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKA

Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: Administrativní řešení

I/66 - L | km 6,121 | ID 1122



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 40' 40.572" E: 14° 0' 25.964"

Staničení: km 6,121

Lokalita: Příbram

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřižovatkový úsek

KATEGORIE

↔ 100 m - ☹ * Absence nebo opotřebované VDZ

Poznámka: Opotřebované VDZ V 4.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKA

Návrh opatření: Realizace, oprava VDZ

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

Odstraněno

I/66 - L | km 6,027 | ID 1124



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 40' 37.488" E: 14° 00' 25.587"

Staničení: km 6,027

Lokalita: Příbram

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Sjezd / samostatný sjezd / parkoviště

KATEGORIE

⊙ 1x - ☹ * Neadekvátní provedení, resp. umístění VDZ

Poznámka: Chybné provedení VDZ v místě sjezdu a VDZ oddělující jízdní pruhy.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKA

Návrh opatření: Náprava provedení VDZ

Poznámka: Náprava VDZ na V 4, resp. V 1a.

Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

I/66 - L | km 5,890 | ID 1132



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 40' 33. 775" E: 14° 0' 24. 445"

Staničení: km 5,890

Lokalita: Extravilán

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 90 m - ☹ * Stromořadí

Poznámka: V tomto úseku lze předpokládat skutečnou rychlost vozidel nižší než je nejvyšší dovolená (výjezd / vjezd do obce).

ZÁVAŽNOST RIZIKA: STŘEDNÍ

Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly

Poznámka: -

Náročnost realizace: Administrativní řešení

I/66 - L | km 5,819 | ID 1131



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 40' 30.85" E: 14° 0' 23.793"

Staničení: km 5,819

Lokalita: Extravilán

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Sjezd / samostatný sjezd / parkoviště

KATEGORIE

⊙ 1x - ☹ * Neadekvátní provedení, resp. umístění VDZ

Poznámka: Chybné provedení VDZ oddělující jízdní pruhy.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKA

Návrh opatření: Náprava provedení VDZ

Poznámka: Náprava VDZ na V 1a.

Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

I/66 - L | km 5,812 | ID 1134



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 40' 30.547" E: 14° 00' 23.504"

Staničení: km 5,812

Lokalita: Extravilán

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 40 m - ☉ * Stromy, vzrostlá zeleň

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: STŘEDNÍ

Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly

Poznámka: -

Náročnost realizace: Administrativní řešení

I/66 - L | km 5,812 | ID 16791



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 40' 30.626" E: 14° 0' 23.66"

Staničení: km 5,812

Lokalita: Extravilán

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Křižovatka

KATEGORIE

⊙ 1x - ☹ * Neadekvátní provedení SDZ

Poznámka: Nevhodné užití SDZ P 2 pro upozornění na křižovatku v extravilánovém úseku.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKA

Návrh opatření: Náprava provedení SDZ

Poznámka: Výměna SDZ za P 1 a současně umístění SDZ v adekvátní vzdálenosti od křižovatky dle TP 65.

Náročnost realizace: Administrativní řešení

I/66 - L | km 5,765 | ID 1666



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 40' 29.16" E: 14° 0' 23.323"

Staničení: km 5,765

Lokalita: Extravilán

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Křižovatka

KATEGORIE

⊙ 1x - ☹ * Neadekvátní úhel křížení (menší než 75° nebo větší než 105°)

⊙ 1x - ☹ * Rozlehlá křižovatka, neadekvátní usměrnění dopravy

⊙ 1x - ☹ * Absence nebo opotřebované VDZ

Poznámka: Absence VDZ V 4 na vedlejším ramenu křižovatky.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

Návrh opatření: Stavební úprava křižovatky, vč. dopravního značení

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složitě řešení**

I/66 - L | km 5,733 | ID 1135



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 40' 28. 201" E: 14° 00' 22. 538"

Staničení: km 5,733

Lokalita: Extravilán

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 75 m - ☉ * Stromy, vzrostlá zeleň

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: STŘEDNÍ

Návrh opatření: Prodloužení stávajících svodidel

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

I/66 - L | km 5,694 | ID 1667



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 40' 27. 073" E: 14° 0' 21. 727"

Staničení: km 5,694

Lokalita: Extravilán

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - ☹ * Jiné

Poznámka: Pevnou překážku tvoří betonový objekt.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: STŘEDNÍ

Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly

Poznámka: -

Náročnost realizace: Administrativní řešení

I/66 - L | km 5,626 | ID 1669



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 40' 25.188" E: 14° 0' 20.244"

Staničení: km 5,626

Lokalita: Extravilán

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

↔ 75 m - ⚠ * Nedodržení min. vzdálenosti 1,0 m za svodidlem

Poznámka: Stromy se nachází v pracovní šířce svodidla.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: STŘEDNÍ

Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: Odstranění stromů.

Náročnost realizace: Administrativní řešení

I/66 - L | km 5,350 | ID 16792



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 40' 16.779" E: 14° 0' 15.003"

Staničení: km 5,350

Lokalita: Extravilán

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

☉ 1x - ☹ * Stromy, vzrostlá zeleň

Poznámka: Riziko zejména pro vozidla jedoucí v protisměru.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKA

Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly

Poznámka: V případě ochrany svodidly lze adekvátně prodloužit stávající svodidlo a současně realizovat směrové vychýlení svodidla.

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

I/66 - L | km 5,347 | ID 1141



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 40' 16.807" E: 14° 0' 15.12"

Staničení: km 5,347

Lokalita: Extravilán

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 230 m - ☾ * Stromy, vzrostlá zeleň

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: STŘEDNÍ

Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly

Poznámka: V případě ochrany svodidly lze adekvátně prodloužit stávající svodidla.

Náročnost realizace: Administrativní řešení

I/66 - L | km 5,118 | ID 1149



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 40' 9.094" E: 14° 0' 13.455"

Staničení: km 5,118

Lokalita: Extravilán

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřižovatkový úsek

KATEGORIE

⊙ 1x - ☹ * Absence SDZ a VDZ

Poznámka: Absence SDZ B 21a a VDZ V 9b.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKA

Návrh opatření: Realizace SDZ B 21a a VDZ V 9b

Poznámka: -

Náročnost realizace: Administrativní řešení

I/66 - L | km 4,693 | ID 17638



Den



Noc

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 39' 56. 702" E: 14° 0' 20. 068"

Staničení: km 4,693

Lokalita: Extravilán

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Křižovatka

KATEGORIE

- ⊙ 1x - ☹ * Absence SDZ nebo dopravního zařízení
 - ⊙ 1x - ☹ Neadekvátní postřehnutelnost dopravního ostrůvku
- Poznámka: Absence SDZ Z 4c na dopravních ostrůvcích.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

Návrh opatření: Realizace, oprava SDZ

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

I/66 - L | km 4,839 | ID 1151



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 40' 0.673" E: 14° 0' 14.974"

Staničení: km 4,839

Lokalita: Extravilán

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - ☹ * Nevhodný typ zádržného zařízení

Poznámka: Neadekvátní typ zádržného zařízení v místě mostního objektu. Je identifikováno riziko v podobě pádu vozidla z PK, a to v případě náhlého vyjetí z vozovky. Současně absence výškových náběhů svodidel v okolí mostního objektu, v případě nárazu vozidla do svodidel je identifikováno riziko v podobě vniknutí pásnice do interiéru automobilu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

Návrh opatření: Odstranění a nahrazení svodidlem s vyšší úrovní zadržení

Poznámka: V místě mostního objektu instalovat adekvátní zádržné zařízení s odpovídající úrovní zadržení. Současně realizovat vzájemné propojení se stávajícími svodidly v okolí mostního objektu.

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

I/66 - L | km 4,648 | ID 1682



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 39' 55.684" E: 14° 0' 21.419"

Staničení: km 4,648

Lokalita: Extravilán

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 20 m - ☉ * Strom

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKA

Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: Administrativní řešení

I/66 - L | km 4,635 | ID 1687



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 39' 55.344" E: 14° 0' 22.283"

Staničení: km 4,635

Lokalita: Extravilán

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 2x - ☹ * Tuhé čelo trubního propustku pod - sjezdem /
samostatným sjezdem

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: STŘEDNÍ

Návrh opatření: Systematické opatření I. (instalace
deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složitě řešení**

I/66 - L | km 4,632 | ID 16793



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 39' 55. 418" E: 14° 0' 22. 213"

Staničení: km 4,632

Lokalita: Extravilán

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 50 m - ☉ * Stromy, vzrostlá zeleň

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: STŘEDNÍ

Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

I/66 - L | km 4,583 | ID 16794



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 39' 54.578" E: 14° 0' 24.386"

Staničení: km 4,583

Lokalita: Extravilán

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 2x - ☉ * Tuhé čelo trubního propustku pod - sjezdem /
samostatným sjezdem

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

Návrh opatření: Systematické opatření I. (instalace
deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složitě řešení**

I/66 - L | km 4,574 | ID 16797



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 39' 54.484" E: 14° 0' 24.785"

Staničení: km 4,574

Lokalita: Extravilán

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 15 m - ☹ * Stromy, vzrostlá zeleň

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: STŘEDNÍ

Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

I/66 - L | km 4,566 | ID 1386



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 39' 54.339" E: 14° 0' 25.067"

Staničení: km 4,566

Lokalita: Extravilán

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 2x - ☹ * Tuhé čelo trubního propustku pod - sjezdem /
samostatným sjezdem

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

Návrh opatření: Systematické opatření I. (instalace
deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složitě řešení**

I/66 - L | km 4,553 | ID 1690



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 39' 54. 113" E: 14° 0' 25. 625"

Staničení: km 4,553

Lokalita: Extravilán

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 2x - ☹ * Tuhé čelo trubního propustku pod - sjezdem /
samostatným sjezdem

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

Návrh opatření: Systematické opatření I. (instalace
deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složitě řešení**

I/66 - L | km 4,551 | ID 16798



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 39' 54. 01" E: 14° 0' 25. 612"

Staničení: km 4,551

Lokalita: Extravilán

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 4x - ☾ * Strom

⊙ 1x - ☾ * Vzrostlá zeleň (průměr kmene do 0,1 m)

Poznámka: Vzrostlá zeleň nacházející se v blízkosti PK primárně představuje riziko do budoucna.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

I/66 - L | km 4,542 | ID 1692



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 39' 53.974" E: 14° 0' 26.042"

Staničení: km 4,542

Lokalita: Extravilán

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 2x - ⊕ * Tuhé čelo trubního propustku pod - sjezdem /
samostatným sjezdem

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: STŘEDNÍ

Návrh opatření: Systematické opatření I. (instalace
deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složitě řešení**

I/66 - L | km 4,537 | ID 1693



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 39' 53. 837" E: 14° 0' 26. 327"

Staničení: km 4,537

Lokalita: Extravilán

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 2x - ☾ * Tuhé čelo trubního propustku pod - sjezdem / samostatným sjezdem

⊙ 2x - ☾ * Strom

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

Návrh opatření: Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochráníení, zešíkmení, zrušení)

Poznámka: Současně odstranění stromů.

Náročnost realizace: **Složitě řešení**

I/66 - L | km 4,518 | ID 1387



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 39' 53.433" E: 14° 0' 27.143"

Staničení: km 4,518

Lokalita: Extravilán

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 15 m - ☉ * Strom

⊙ 1x - ☉ * Jiné

Poznámka: Pevnou překážku tvoří betonový objekt.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

I/66 - L | km 4,509 | ID 16799



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 39' 53.35" E: 14° 0' 27.505"

Staničení: km 4,509

Lokalita: Extravilán

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 2x - ☉ * Tuhé čelo trubního propustku pod - sjezdem /
samostatným sjezdem

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

Návrh opatření: Systematické opatření I. (instalace
deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složitě řešení**

I/66 - L | km 4,474 | ID 16800



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 39' 52.679" E: 14° 0' 28.893"

Staničení: km 4,474

Lokalita: Extravilán

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 2x - ☉ * Tuhé čelo trubního propustku pod - sjezdem /
samostatným sjezdem

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

Návrh opatření: Systematické opatření I. (instalace
deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složitě řešení**

I/66 - L | km 4,462 | ID 16801



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 39' 52. 51" E: 14° 0' 29. 442"

Staničení: km 4,462

Lokalita: Extravilán

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - ⊕ * Polotuhé zemní těleso sjezdu / samostatného sjezdu

Poznámka: Rizikové pouze čelo A.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKA

Návrh opatření: Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochráníení, zešíkmení, zrušení)

Poznámka: -

Náročnost realizace: Složitě řešení

I/66 - L | km 4,450 | ID 16802



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 39' 52.296" E: 14° 0' 29.903"

Staničení: km 4,450

Lokalita: Extravilán

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - ☹ * Vzrostlá zeleň (průměr kmene do 0,1 m)

Poznámka: Vzrostlá zeleň nacházející se v blízkosti PK primárně představuje riziko do budoucna.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKA

Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

I/66 - L | km 4,441 | ID 16803



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 39' 52.105" E: 14° 0' 30.294"

Staničení: km 4,441

Lokalita: Extravilán

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 10 m - ☹ * Vzrostlá zeleň (průměr kmene do 0,1 m)

Poznámka: Vzrostlá zeleň nacházející se v blízkosti PK primárně představuje riziko do budoucna.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKA

Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

I/66 - L | km 4,430 | ID 1390



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 39' 51. 9" E: 14° 0' 30. 7"

Staničení: km 4,430

Lokalita: Extravilán

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 2x - ☹ * Tuhé čelo trubního propustku pod - sjezdem /
samostatným sjezdem

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

Návrh opatření: Systematické opatření I. (instalace
deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složitě řešení**

I/66 - L | km 4,403 | ID 1391



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 39' 51.429" E: 14° 0' 31.882"

Staničení: km 4,403

Lokalita: Extravilán

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 2x - ☉ * Tuhé čelo trubního propustku pod - sjezdem / samostatným sjezdem

⊙ 2x - ☉ * Trubkové zábradlí nebo ploty

Poznámka: Zábradlí svým provedením představuje riziko v podobě vniknutí jednotlivých částí do interiéru vozidla při nárazu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

Návrh opatření: Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)

Poznámka: Současně odstranění zábradlí.

Náročnost realizace: **Složité řešení**

I/66 - L | km 4,386 | ID 16804



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 39' 51. 108" E: 14° 0' 32. 558"

Staničení: km 4,386

Lokalita: Extravilán

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - ☾ * Tuhé čelo trubního propustku pod - sjezdem / samostatným sjezdem

⊙ 1x - ☾ * Strom

Poznámka: Rizikové pouze čelo A.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

Návrh opatření: Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochráníení, zešíkmení, zrušení)

Poznámka: Současně odstranění stromu.

Náročnost realizace: **Složitě řešení**

I/66 - L | km 4,364 | ID 1159



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 39' 50.709" E: 14° 0' 33.465"

Staničení: km 4,364

Lokalita: Extravilán

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 200 m - ☉ * Stromy, vzrostlá zeleň

Poznámka: Stromy se nachází pod úrovní nivelety PK.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

I/66 - L | km 4,251 | ID 1163



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 39' 48. 729" E: 14° 0' 38. 099"

Staničení: km 4,251

Lokalita: Extravilán

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - ☹ * Nevhodný typ zádržného zařízení

Poznámka: Neadekvátní typ zádržného zařízení v místě mostního objektu. Je identifikováno riziko v podobě pádu vozidla z PK, a to v případě náhlého vyjetí z vozovky.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

Návrh opatření: Odstranění a nahrazení svodidlem s vyšší úrovní zadržetí

Poznámka: V místě mostního objektu instalovat adekvátní zádržné zařízení s odpovídající úrovní zadržetí.

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

I/66 - L | km 4,150 | ID 16805



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 39' 46.667" E: 14° 0' 42.028"

Staničení: km 4,150

Lokalita: Extravilán

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - ☹ * Vzrostlá zeleň (průměr kmene do 0,1 m)

Poznámka: Vzrostlá zeleň nacházející se v blízkosti PK primárně představuje riziko do budoucna.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKA

Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

I/66 - L | km 4,059 | ID 1170



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 39' 44.823" E: 14° 0' 45.438"

Staničení: km 4,059

Lokalita: Extravilán

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 45 m - ☹ * Stromy, vzrostlá zeleň

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: STŘEDNÍ

Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: Administrativní řešení

I/66 - L | km 4,014 | ID 1172



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 39' 43. 755" E: 14° 0' 47. 156"

Staničení: km 4,014

Lokalita: Extravilán

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 45 m - ☹ * Vzrostlá zeleň (průměr kmene do 0,1 m)

Poznámka: Vzrostlá zeleň nacházející se v blízkosti PK primárně představuje riziko do budoucna.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKA

Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

I/66 - L | km 3,971 | ID 1707



Den



Noc

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 39' 42.95" E: 14° 0' 48.811"

Staničení: km 3,971

Lokalita: Extravilán

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Křižovatka

KATEGORIE

⊙ 1x - * Absence nebo opotřebované VDZ

⊙ 1x - ☹ Náhlá změna počtu jízdních pruhů

Poznámka: Absence VDZ V 13. Neadekvátně provedený začátek odbočovacího pruhu vlevo.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKA**

Návrh opatření: Náprava provedení VDZ

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

I/66 - L | km 3,956 | ID 16807



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 39' 42.366" E: 14° 0' 48.996"

Staničení: km 3,956

Lokalita: Extravilán

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 2x - ☉ * Sloupy el. vedení, VO apod.

↔ 25 m - ☉ * Vzrostlá zeleň (průměr kmene do 0,1 m)

Poznámka: Vzrostlá zeleň nacházející se v blízkosti PK primárně představuje riziko do budoucna.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKA**

Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

I/66 - L | km 3,845 | ID 16808



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 39' 39.813" E: 14° 0' 52.777"

Staničení: km 3,845

Lokalita: Extravilán

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 35 m - ☉ * Stromořadí

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: STŘEDNÍ

Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly

Poznámka: V případě ochrany svodidly lze adekvátně prodloužit stávající svodidla.

Náročnost realizace: Administrativní řešení

I/66 - L | km 3,834 | ID 1709



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 39' 39.587" E: 14° 0' 53.436"

Staničení: km 3,834

Lokalita: Extravilán

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Autobusová zastávka

KATEGORIE

- ⊙ 1x - ☹ * Absence nebo opotřebované VDZ
- ⊙ 1x - ☹ * Neadekvátní umístění SDZ
- ⊙ 1x - ☹ * Nevhodné uspořádání zastávky - chybí fyzické oddělení

Poznámka: Absence VDZ V 12a. Neadekvátní umístění SDZ IJ 4b do přístřešku. V daném úseku intenzita přesahuje RPDI 8 tis. voz/24h.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

Návrh opatření: Systematické opatření II.

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složitě řešení**

I/66 - L | km 3,774 | ID 1175



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 39' 38. 201" E: 14° 0' 55. 437"

Staničení: km 3,774

Lokalita: Extravilán

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - ☹ * Nevhodný typ zádržného zařízení

Poznámka: Neadekvátní typ zádržného zařízení v místě mostního objektu. Je identifikováno riziko v podobě pádu vozidla z PK, a to v případě náhlého vyjetí z vozovky. Současně absence výškových náběhů svodidel v okolí mostního objektu, v případě nárazu vozidla do svodidel je identifikováno riziko v podobě vniknutí pásnice do interiéru automobilu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

Návrh opatření: Odstranění a nahrazení svodidlem s vyšší úrovní zadržetí

Poznámka: V místě mostního objektu instalovat adekvátní zádržné zařízení s odpovídající úrovní zadržetí. Současně realizovat vzájemné propojení se stávajícími svodidly v okolí mostního objektu.

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

I/66 - L | km 3,338 | ID 17170



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 39' 27. 264" E: 14° 1' 9. 137"

Staničení: km 3,338

Lokalita: Extravilán

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Reklamní zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - * Reklamní zařízení (rušivý efekt na účastníky silničního provozu)

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKA

Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: Administrativní řešení

I/66 - L | km 3,323 | ID 1713



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 39' 26.517" E: 14° 1' 8.818"

Staničení: km 3,323

Lokalita: Extravilán

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

☉ 1x - ☾ * Strom

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: STŘEDNÍ

Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: Administrativní řešení

I/66 - L | km 3,277 | ID 1177



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 39' 25. 402" E: 14° 1' 10. 317"

Staničení: km 3,277

Lokalita: Extravilán

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Autobusová zastávka

KATEGORIE

- ⊙ 1x - ☹ * Absence SDZ nebo dopravního zařízení
- ⊙ 1x - ☹ * Absence nebo opotřebované VDZ
- ⊙ 1x - ☹ * Nevhodné uspořádání zastávky - chybí fyzické oddělení

Poznámka: Absence VDZ V 12a a SDZ IJ 4b. V daném úseku intenzita přesahuje RPDI 8 tis. voz/24h.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

Návrh opatření: Systematické opatření II.

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složitě řešení**

I/66 - L | km 3,235 | ID 16810



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 39' 24. 247" E: 14° 1' 11. 308"

Staničení: km 3,235

Lokalita: Extravilán

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

☉ 1x - ☾ * Strom

Poznámka: Strom se nachází na vnější straně příkopu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKA

Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: Administrativní řešení

I/66 - L | km 3,224 | ID 1184



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 39' 24. 018" E: 14° 1' 12. 166"

Staničení: km 3,224

Lokalita: Extravilán

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřižovatkový úsek

KATEGORIE

⊙ 1x - ☹ * Absence SDZ a VDZ

Poznámka: Absence SDZ B 21a a VDZ V 9b.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKA

Návrh opatření: Realizace SDZ B 21a a VDZ V 9b

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

I/66 - L | km 3,215 | ID 1182



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 39' 23. 708" E: 14° 1' 12. 079"

Staničení: km 3,215

Lokalita: Extravilán

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 2x - ☹ * Čelo tuhé zdi nebo PHS

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

Návrh opatření: Ochrana svodidly

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

I/66 - L | km 3,212 | ID 1180



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 39' 23. 636" E: 14° 01' 12. 021"

Staničení: km 3,212

Lokalita: Extravilán

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Reklamní zařízení

KATEGORIE

☉ 1x - * Reklamní zařízení (rušivý efekt na účastníky silničního provozu)

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKA

Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: Administrativní řešení

I/66 - L | km 3,024 | ID 1717



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 39' 18.588" E: 14° 1' 17.095"

Staničení: km 3,024

Lokalita: Extravilán

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - ☹ * Demontované protisněhové ploty - zásněžky

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: STŘEDNÍ

Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

Odstraněno

I/66 - L | km 2,985 | ID 1186



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 39' 17.429" E: 14° 1' 18.205"

Staničení: km 2,985

Lokalita: Extravilán

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 60 m - ☹ * Stromy, vzrostlá zeleň

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: STŘEDNÍ

Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly

Poznámka: -

Náročnost realizace: Administrativní řešení

I/66 - L | km 2,781 | ID 1189



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 39' 11. 291" E: 14° 1' 21. 205"

Staničení: km 2,781

Lokalita: Extravilán

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 350 m - ☾ * Stromy, vzrostlá zeleň

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: STŘEDNÍ

Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly

Poznámka: -

Náročnost realizace: Administrativní řešení

I/66 - L | km 2,708 | ID 1273



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 39' 8.597" E: 14° 1' 21.796"

Staničení: km 2,708

Lokalita: Extravilán

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Křižovatka

KATEGORIE

⊙ 1x - ☹ * Absence SDZ nebo dopravního zařízení

Poznámka: Absence SDZ E 2b.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKA

Návrh opatření: Realizace, oprava SDZ

Poznámka: -

Náročnost realizace: Administrativní řešení

I/66 - L | km 2,548 | ID 16812



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 39' 3. 921" E: 14° 1' 23. 688"

Staničení: km 2,548

Lokalita: Extravilán

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 70 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - ⊕ * Pevný objekt (např. kámen, budova, komerční areál)

Poznámka: Kameny představují pevnou překážku.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKA

Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

I/66 - L | km 2,546 | ID 1192



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 39' 3. 881" E: 14° 1' 23. 808"

Staničení: km 2,546

Lokalita: Extravilán

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 70 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřižovatkový úsek

KATEGORIE

⊙ 1x - ☹ * Neadekvátní umístění SDZ

Poznámka: Nevhodné umístění SDZ A 24.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKA

Návrh opatření: Náprava provedení SDZ

Poznámka: SDZ A 24 musí být dočasně odstraněno nebo otočeno o 90° mimo období, kdy hrozí výskyt náledí.

Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

I/66 - L | km 2,540 | ID 16813



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 39' 3. 627" E: 14° 1' 23. 616"

Staničení: km 2,540

Lokalita: Extravilán

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 70 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 15 m - ☉ * Stromy, vzrostlá zeleň

☉ 1x - ☉ * Pevný objekt (např. kámen, budova, komerční areál)

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

I/66 - L | km 2,498 | ID 1275



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 39' 2. 391" E: 14° 1' 24. 63"

Staničení: km 2,498

Lokalita: Extravilán

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 70 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřižovatkový úsek

KATEGORIE

⊙ 1x - ☹ * Neadekvátní stav SDZ

Poznámka: Řidiči motorových vozidel jsou na úsek možného zvýšeného výskytu chodců neadekvátně upozorněni pomocí kombinace SDZ A 22 a E 13 s piktogramem chodce (č. 220).

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKÁ

Návrh opatření: Náprava provedení SDZ

Poznámka: Nahrazení výše uvedené kombinace za SDZ A 12a.

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

I/66 - L | km 2,476 | ID 1272



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 39' 1. 723" E: 14° 1' 25. 006"

Staničení: km 2,476

Lokalita: Extravilán

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 70 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

☉ 1x - ☹ * Nevhodný typ zádržného zařízení

Poznámka: Neadekvátní typ zádržného zařízení v místě mostního objektu. Je identifikováno riziko v podobě pádu vozidla z PK, a to v případě náhlého vyjetí z vozovky.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

Návrh opatření: Odstranění a nahrazení svodidlem s vyšší úrovní zadržetí

Poznámka: V místě mostního objektu instalovat adekvátní zádržné zařízení s odpovídající úrovní zadržetí.

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

I/66 - L | km 2,422 | ID 1274



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 38' 59.926" E: 14° 1' 25.659"

Staničení: km 2,422

Lokalita: Extravilán

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 70 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Křižovatka

KATEGORIE

⊙ 1x - ☹ * Rozlehlá křižovatka, neadekvátní usměrnění dopravy

⊙ 1x - ☹ * Absence nebo opotřebované VDZ

Poznámka: Absence VDZ V 4 na vedlejším ramenu křižovatky.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: STŘEDNÍ

Návrh opatření: Realizace usměrnění dopravních proudů

Poznámka: Současně realizace VDZ.

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

I/66 - L | km 2,403 | ID 1291



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 38' 59. 417" E: 14° 1' 25. 786"

Staničení: km 2,403

Lokalita: Extravilán

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Reklamní zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - * Reklamní zařízení (rušivý efekt na účastníky silničního provozu)

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKA

Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: Administrativní řešení

Odstraněno

I/66 - L | km 2,378 | ID 1276



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 38' 58.709" E: 14° 01' 26.344"

Staničení: km 2,378

Lokalita: Extravilán

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - ☾ * Sloupy el. vedení, VO apod.

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

I/66 - L | km 2,358 | ID 1279



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 38' 57.872" E: 14° 1' 26.924"

Staničení: km 2,358

Lokalita: Extravilán

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Technický stav vozovky

KATEGORIE

↔ 530 m - ☹ * Absence zpevněné krajnice

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: STŘEDNÍ

Návrh opatření: Realizace zpevněné krajnice

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složitě řešení**

I/66 - L | km 2,312 | ID 1278



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 38' 56.705" E: 14° 1' 27.566"

Staničení: km 2,312

Lokalita: Extravilán

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 100 m - ☾ * Stromořadí

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: STŘEDNÍ

Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly

Poznámka: -

Náročnost realizace: Administrativní řešení

I/66 - L | km 2,103 | ID 1284



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 38' 50.587" E: 14° 1' 32.205"

Staničení: km 2,103

Lokalita: Extravilán

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 5x - ☾ * Strom

Poznámka: Stromy se nachází na vnější straně příkopu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKA

Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: Administrativní řešení

I/66 - L | km 2,064 | ID 1286



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 38' 49.606" E: 14° 1' 33.364"

Staničení: km 2,064

Lokalita: Extravilán

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 2x - ☉ * Tuhé čelo trubního propustku pod - sjezdem /
samostatným sjezdem

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: STŘEDNÍ

Návrh opatření: Systematické opatření I. (instalace
deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složitě řešení**

I/66 - L | km 2,057 | ID 16815



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 38' 49. 4" E: 14° 1' 33. 516"

Staničení: km 2,057

Lokalita: Extravilán

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 2x - ☉ * Vzrostlá zeleň (průměr kmene do 0,1 m)

Poznámka: Vzrostlá zeleň nacházející se v blízkosti PK primárně představuje riziko do budoucna.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKA

Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**

I/66 - L | km 2,009 | ID 1287



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 38' 48.137" E: 14° 1' 34.986"

Staničení: km 2,009

Lokalita: Extravilán

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 180 m - ☉ * Stromořadí

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: STŘEDNÍ

Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly

Poznámka: -

Náročnost realizace: Administrativní řešení

I/66 - L | km 1,825 | ID 1293



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 38' 44. 33" E: 14° 1' 42. 191"

Staničení: km 1,825

Lokalita: Extravilán

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 2x - ☹ * Tuhé čelo trubního propustku pod - připojovanou komunikací

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

Návrh opatření: Systematické opatření I. (instalace deformačních prvků, ochránění, zešíkmení, zrušení)

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složitě řešení**

I/66 - L | km 1,819 | ID 16816



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 38' 44.341" E: 14° 1' 42.592"

Staničení: km 1,819

Lokalita: Extravilán

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Křižovatka

KATEGORIE

- ⊙ 1x - ☹ * Absence nebo opotřebované VDZ
- ⊙ 1x - ☹ * Neadekvátní úhel křížení (menší než 75° nebo větší než 105°)

Poznámka: Absence VDZ V 4 na vedlejším ramenu křižovatky.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKA**

Návrh opatření: Realizace úhlu křížení pozemních komunikací dle ČSN 73 6102 ed. 2

Poznámka: Současně realizace VDZ.

Náročnost realizace: **Složitě řešení**

I/66 - L | km 1,811 | ID 1298



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 38' 44. 211" E: 14° 1' 42. 872"

Staničení: km 1,811

Lokalita: Extravilán

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Technický stav vozovky

KATEGORIE

↔ 840 m - ☹ * Absence zpevněné krajnice

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: STŘEDNÍ

Návrh opatření: Realizace zpevněné krajnice

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složitě řešení**

I/66 - L | km 1,804 | ID 1296



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 38' 43.892" E: 14° 1' 43.022"

Staničení: km 1,804

Lokalita: Extravilán

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 2x - ☹ * Strom

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: STŘEDNÍ

Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: Administrativní řešení

I/66 - L | km 1,775 | ID 1726



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 38' 43.385" E: 14° 1' 44.311"

Staničení: km 1,775

Lokalita: Extravilán

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 65 m - ☉ * Stromořadí

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: STŘEDNÍ

Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly

Poznámka: -

Náročnost realizace: Administrativní řešení

I/66 - L | km 1,641 | ID 1300



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 38' 41.754" E: 14° 1' 50.519"

Staničení: km 1,641

Lokalita: Extravilán

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Mezikřižovatkový úsek

KATEGORIE

⊙ 1x - ☹ * Absence SDZ a VDZ

Poznámka: Absence SDZ B 21a a VDZ V 9b.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKA

Návrh opatření: Realizace SDZ B 21a a VDZ V 9b

Poznámka: -

Náročnost realizace: Administrativní řešení

I/66 - L | km 1,592 | ID 1301



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 38' 40.867" E: 14° 1' 52.493"

Staničení: km 1,592

Lokalita: Extravilán

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 190 m - ☾ * Stromy, vzrostlá zeleň

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

I/66 - L | km 1,391 | ID 1305



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 38' 37. 704" E: 14° 2' 1. 174"

Staničení: km 1,391

Lokalita: Extravilán

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 55 m - ☉ * Stromy, vzrostlá zeleň

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: STŘEDNÍ

Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly

Poznámka: V případě ochrany svodidly lze adekvátně prodloužit stávající svodidla.

Náročnost realizace: Administrativní řešení

I/66 - L | km 1,381 | ID 17174



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 38' 37.548" E: 14° 2' 1.637"

Staničení: km 1,381

Lokalita: Extravilán

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Reklamní zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - * Reklamní zařízení (rušivý efekt na účastníky silničního provozu)

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKA

Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: Administrativní řešení

I/66 - L | km 1,378 | ID 1304



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 38' 37.584" E: 14° 2' 1.831"

Staničení: km 1,378

Lokalita: Extravilán

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Autobusová zastávka

KATEGORIE

- ⊙ 1x - ☹ * Absence nebo opotřebované VDZ
 - ⊙ 1x - ☹ * Neadekvátní provedení VDZ
 - ⊙ 1x - ☹ * Neadekvátní podmínky pro pěší - krátká / neadekvátně provedená nástupní hrana a absence návaznosti na pěší infrastrukturu
 - ⊙ 1x - ☹ * Nevhodné uspořádání zastávky - chybí fyzické oddělení
- Poznámka:** Absence VDZ V 11a, V 12a. Neadekvátní provedení VDZ V 4. V daném úseku intenzita přesahuje RPD1 8 tis. voz/24h.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

Návrh opatření: Systematické opatření II.

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složitě řešení**

I/66 - L | km 1,174 | ID 1307



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 38' 33.085" E: 14° 2' 9.42"

Staničení: km 1,174

Lokalita: Extravilán

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 70 m - ☉ * Stromy, vzrostlá zeleň

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly

Poznámka: V případě ochrany svodidly lze adekvátně prodloužit stávající svodidlo a realizovat jeho směrové vychýlení a zavázání do svahu.

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

I/66 - L | km 1,048 | ID 16817



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 38' 30. 229" E: 14° 2' 13. 709"

Staničení: km 1,048

Lokalita: Extravilán

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Křižovatka

KATEGORIE

⊙ 1x - ☹ * Neadekvátní umístění SDZ

Poznámka: SDZ P 1 je vzdálené od křižovatky pouze 80 m.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: NÍZKA

Návrh opatření: Náprava provedení SDZ

Poznámka: Posunutí SDZ P 1 do větší vzdálenosti od křižovatky dle TP 65.

Náročnost realizace: Administrativní řešení

I/66 - L | km 1,040 | ID 1728



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 38' 29.799" E: 14° 2' 14.166"

Staničení: km 1,040

Lokalita: Extravilán

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

⊙ 1x - ☾ * Strom

Poznámka: Strom se nachází na vnější straně příkopu.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: STŘEDNÍ

Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: Administrativní řešení

I/66 - L | km 0,904 | ID 17640



Den



Noc

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 38' 26. 46" E: 14° 2' 18. 976"

Staničení: km 0,904

Lokalita: Extravilán

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Křižovatka

KATEGORIE

- ⊙ 1x - ☹ * Absence SDZ nebo dopravního zařízení
- ⊙ 1x - ☹ * Absence nebo opotřebovaný dopravní stín v hrotu přídatného pruhu
- ⊙ 1x - ☹ Neadekvátní postřehnutelnost dopravního ostrůvku

Poznámka: Absence SDZ Z 4c na dopravním ostrůvku a VDZ V 13.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **NÍZKA**

Návrh opatření: Realizace, oprava SDZ

Poznámka: Současně realizace VDZ.

Náročnost realizace: **Administrativní řešení**

I/66 - L | km 0,837 | ID 1309



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 38' 25.163" E: 14° 2' 20.758"

Staničení: km 0,837

Lokalita: Extravilán

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

☉ 1x - ☾ * Strom

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: STŘEDNÍ

Návrh opatření: Odstranění

Poznámka: -

Náročnost realizace: Administrativní řešení

I/66 - L | km 0,835 | ID 1310



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 38' 25. 241" E: 14° 02' 21. 000"

Staničení: km 0,835

Lokalita: Extravilán

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Technický stav vozovky

KATEGORIE

↔ 175 m - ☹ * Absence zpevněné krajnice

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

Návrh opatření: Realizace zpevněné krajnice

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složitě řešení**

I/66 - L | km 0,638 | ID 1313



Den



Noc

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 38' 21.377" E: 14° 2' 28.58"

Staničení: km 0,638

Lokalita: Extravilán

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Křižovatka

KATEGORIE

- ⊙ 1x - ☹ * Absence nebo opotřebované VDZ
- ⊙ 1x - ☹ * Neadekvátní úhel křížení (menší než 75° nebo větší než 105°)

Poznámka: Opotřebované VDZ V 2b, V 5 - negativně ovlivňuje srozumitelnost vedení hlavní PK v době zhoršené viditelnosti.

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **VYSOKÁ**

Návrh opatření: Stavební úprava křižovatky, vč. dopravního značení, zlepšení rozhledových poměrů

Poznámka: Konstrukční úprava křižovatky. Zrušení pravého jednosměrného sjezdu, realizovat přestavbu na klasickou stykovou křižovatku (kolmé napojení vedlejší komunikace).

Náročnost realizace: **Složitě řešení**

I/66 - L | km 0,589 | ID 16818



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 38' 20. 728" E: 14° 2' 31. 058"

Staničení: km 0,589

Lokalita: Extravilán

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Technický stav vozovky

KATEGORIE

↔ 460 m - ☹ * Absence zpevněné krajnice

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: **STŘEDNÍ**

Návrh opatření: Realizace zpevněné krajnice

Poznámka: -

Náročnost realizace: **Složitě řešení**

I/66 - L | km 0,518 | ID 1314



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 38' 19.982" E: 14° 2' 34.257"

Staničení: km 0,518

Lokalita: Extravilán

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Pevná překážka

KATEGORIE

↔ 275 m - ☉ * Stromořadí

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: STŘEDNÍ

Návrh opatření: Odstranění, ochrana svodidly

Poznámka: -

Náročnost realizace: Administrativní řešení

I/66 - L | km 0,143 | ID 1316



Den

LOKALIZACE

GPS: N: 49° 38' 17.062" E: 14° 2' 52.469"

Staničení: km 0,143

Lokalita: Extravilán

Správce: Správa Praha

Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/h

BEZPEČNOSTNÍ DEFICIT

Zádržné zařízení

KATEGORIE

⊙ 1x - ☹ * Krátký výškový náběh svodidla

Poznámka: -

ZÁVAŽNOST RIZIKA: STŘEDNÍ

Návrh opatření: Náprava provedení zádržného zařízení

Poznámka: Prodloužení výškového náběhu a zavázání do svahu.

Náročnost realizace: **Jednoduché řešení**