**CONTEC - Harmonogram rizik BOZP akce: 00010004 PsychiatriePardubice**

18.12.18

| Index Dodav. | Název činnosti | Název rizika BOZP | Hodn. rizika | Plán Evid. |
|---|---|---|---|---|
| **Před začátkem** | | | | |
| 1 REGBOZ | PŘED ZAČÁTKEM STAVBY Před začátkem | Nahlášení na OIP | 0,3 | 1 0 |
| 2 REGBOZ | VŠECHNY ČINNOSTI Všechny objekty | Propíchnutí, pořezání chodidla např. hřebíky a jinými ostrohrannými částmi, | 4,5 | 422 0 |
| 2 REGBOZ | VŠECHNY ČINNOSTI Všechny objekty | Pád, vyklouznutí nářadí(i části) nebo stavebního materiálu: volně loženého, | 5,4 | 422 0 |
| 2 REGBOZ | VŠECHNY ČINNOSTI Všechny objekty | Zranění u nevhodné manipulace s materiálem | 1,8 | 422 0 |
| 2 REGBOZ | VŠECHNY ČINNOSTI Všechny objekty | Pád, pád do hloubky, naražení, zachycení různých částí těla po pádu v | 6,0 | 422 0 |
| 2 REGBOZ | VŠECHNY ČINNOSTI Všechny objekty | Pád(uklouznutí) v/vně objektu, při vystupování/sestupování ze | 5,4 | 422 0 |
| 2 REGBOZ | VŠECHNY ČINNOSTI Všechny objekty | Propadnutí nebezpečnými otvory - mezerami v podlahách a stěnách | 5,4 | 422 0 |
| 2 REGBOZ | VŠECHNY ČINNOSTI Všechny objekty | Úrazy následkem zasažení pracovníků el. proudem při běžné činnosti | 2,7 | 20 0 |
| 2 REGBOZ | VŠECHNY ČINNOSTI Všechny objekty | Dotyk osob s živými částmi tj. přímý dotyk | 4,5 | 20 0 |
| 2 REGBOZ | VŠECHNY ČINNOSTI Všechny objekty | Úraz el proudem - nešetrné vytržení přívodní šňůry, porušení izolace | 3,0 | 85 0 |
| 2 REGBOZ | VŠECHNY ČINNOSTI Všechny objekty | Nemožnost rychlého vypnutí el. proudu v případě nebezpečí | 3,0 | 422 0 |
| 2 REGBOZ | VŠECHNY ČINNOSTI Všechny objekty | Zasažení bleskem | 3,0 | 20 0 |
| **Kolektory** | | | | |
| 201 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY Kolektory | Zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny | 6,0 | 7 0 |
| 201 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY Kolektory | Zasažení el. proudem při narušení a poškození el. kabelů a | 6,0 | 1 0 |
| 201 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY Kolektory | Narušení a poškození plynových potrubí | 5,4 | 1 0 |
| 201 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY Kolektory | Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energií | 1,8 | 1 0 |
| 301 | HLOUBENÉ VYKOPÁVKY Kolektory | Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na | 5,4 | 7 0 |
| 301 | HLOUBENÉ VYKOPÁVKY Kolektory | Působení vody na bezpečnost výkopu | 6,0 | 7 0 |
| 301 | HLOUBENÉ VYKOPÁVKY Kolektory | Sjetí, převrácení vozidla do výkopu | 4,8 | 2 0 |
| 301 | HLOUBENÉ VYKOPÁVKY Kolektory | Zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny | 6,0 | 7 0 |
| 301 | HLOUBENÉ VYKOPÁVKY Kolektory | Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energií | 1,8 | 1 0 |
| 409 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Kolektory | Pád a zřícení bouraného zdiva nebo konstrukčních částí objektů | 5,4 | 1 0 |
| 409 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Kolektory | Rizika spojená se strukturální integritou v případě demontáží, bourání většího | 3,6 | 1 0 |
| 409 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Kolektory | Neřízené, nekontrolovatelné, předčasné a náhlé zřícení konstrukce | 4,8 | 7 0 |
| 409 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Kolektory | Pád materiálu, části konstrukce nebo osoby u bourání | 5,4 | 7 0 |
| 409 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Kolektory | Propadnutí pracovníka podlahou, stropem, střechou a jinými narušenými | 3,6 | 7 0 |
| 409 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Kolektory | Pád (ne)úmyslně shazovaných předmětů z výšky | 5,4 | 1 0 |
| 409 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Kolektory | Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice | 3,6 | 1 0 |
| 409 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Kolektory | Zasažení oka odlétnuvší střepinou, drobnou částicí, úlomkem, otřepem | 4,8 | 7 0 |
| 409 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Kolektory | Rozhoupání břemene, vysmeknutí smyčky lana z háku jeřábu, přiražení | 3,6 | 1 0 |
| 409 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Kolektory | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1 0 |
| 409 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Kolektory | Prašnost u bourání | 3,6 | 7 0 |
| 459 | OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE Kolektory | Pád a zřícení bouraného zdiva nebo konstrukčních částí objektů | 5,4 | 1 0 |
| 459 | OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE Kolektory | Propadnutí pracovníka podlahou, stropem, střechou a jinými narušenými | 3,6 | 7 0 |
| 459 | OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE Kolektory | Prašnost u bourání | 3,6 | 7 0 |
| 459 | OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE Kolektory | Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice | 3,6 | 1 0 |
| 459 | OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE Kolektory | Pád části rozbité skleněné tabule, poranění o rozbité sklo | 5,4 | 1 0 |
| 459 | OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE Kolektory | Pád (překlopení, převrácení) pojízdných a volně stojících lešení při | 6,0 | 7 0 |




Studentská verze

Plánované kontroly činnosti kritické, činnosti s rezervou, činnosti zpožděné, rezerva.
Evidované kontroly nevyhovující, částečně vyhovující, vyhovující, všechny hotovy.

| Index Dodav. | Název činnosti | Název rizika BOZP | Hodn. rizika | Plán Evid. |
|---|---|---|---|---|
| 459 | OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE<br>Kolektory | Pád pracovníka při pohybu na střeše k místu vlastního výkonu práce | 4,8 | 2<br>0 |
| 459 | OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE<br>Kolektory | Pořezání rukou o ostré hrany obkladaček a dlaždic | 1,8 | 1<br>0 |
| 459 | OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE<br>Kolektory | Zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny | 6,0 | 7<br>0 |
| 459 | OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE<br>Kolektory | Rozhoupání břemene, vysmeknutí smyčky lana z háku jeřábu, přiražení | 3,6 | 1<br>0 |
| 459 | OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE<br>Kolektory | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1<br>0 |
| 459 | OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE<br>Kolektory | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1<br>0 |
| 501 | PAŽENÍ<br>Kolektory | Deformace, zřícení systémového pažení nebo jeho části | 5,4 | 1<br>0 |
| 501 | PAŽENÍ<br>Kolektory | Zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny | 6,0 | 10<br>0 |
| 501 | PAŽENÍ<br>Kolektory | Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na | 5,4 | 10<br>0 |
| 601 | PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU<br>Kolektory | Převrácení rýpadla při zvedání a přemísťovaní zavěšených břemen | 6,0 | 1<br>0 |
| 601 | PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU<br>Kolektory | Přiražení, přitlačení, přejetí osoby vozidlem či pojízdným stavebním | 5,4 | 3<br>0 |
| 701 | NÁSYPY A SKLÁDKY<br>Kolektory | | 0,3 | 1<br>0 |
| | | | | |
| 1352 | VRTY PRO PILOTY<br>Kolektory | | 0,3 | 1<br>0 |
| 1402 | PILOTY<br>Kolektory | Úraz el. proudem betonového vibrátoru při zhutňování betonové směsi | 1,8 | 5<br>0 |
| 1402 | PILOTY<br>Kolektory | Styk s napětím vodivých částí při porušení izolace pohyblivého přívodu | 1,8 | 2<br>0 |
| 1502 | ZÁKLADY<br>Kolektory | Přiražení nebo přitlačení osoby strojem, jeho částí, břemenem k části | 4,8 | 10<br>0 |
| 1502 | ZÁKLADY<br>Kolektory | Ztráta únosnosti a prostorové stability a tuhosti bednění a podpěrných | 3,0 | 1<br>0 |
| 1502 | ZÁKLADY<br>Kolektory | Deformace betonové konstrukce, snížení a ztráta únosnosti a stability | 3,0 | 10<br>0 |
| 1502 | ZÁKLADY<br>Kolektory | Úraz el. proudem betonového vibrátoru při zhutňování betonové směsi | 1,8 | 2<br>0 |
| 1502 | ZÁKLADY<br>Kolektory | Úraz el. proudem - nepřímý dotyk(poškozená izolace), chybějícího | 1,8 | 1<br>0 |
| 1502 | ZÁKLADY<br>Kolektory | Styk s napětím vodivých částí při porušení izolace pohyblivého přívodu | 1,8 | 1<br>0 |
| 1502 | ZÁKLADY<br>Kolektory | Působení vibrací ponorného vibrátoru při zhutňování betonové směsi | 1,2 | 1<br>0 |
| 1606 | PODKL VRSTVY SPOD STAVB\<br>Kolektory | Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých | 4,5 | 10<br>0 |
| 1606 | PODKL VRSTVY SPOD STAVB\<br>Kolektory | Zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny | 6,0 | 10<br>0 |
| 1606 | PODKL VRSTVY SPOD STAVB\<br>Kolektory | Naražení osoby o stěny výkopu | 4,5 | 10<br>0 |
| 1606 | PODKL VRSTVY SPOD STAVB\<br>Kolektory | Sjetí, převrácení vozidla do výkopu | 4,8 | 2<br>0 |
| 1606 | PODKL VRSTVY SPOD STAVB\<br>Kolektory | Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energií | 1,8 | 1<br>0 |
| 1606 | PODKL VRSTVY SPOD STAVB\<br>Kolektory | Zranění osob u hutnění a hutnícími stroji | 5,4 | 1<br>0 |
| 1657 | IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD<br>Kolektory | Převržení nestabilně uloženého materiálu | 3,0 | 10<br>0 |
| 1657 | IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD<br>Kolektory | Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých | 4,5 | 10<br>0 |
| 1657 | IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD<br>Kolektory | Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na | 5,4 | 10<br>0 |
| 1657 | IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD<br>Kolektory | Působení výparů na dýchací cesty a jiné části těla | 6,0 | 1<br>0 |
| 1657 | IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD<br>Kolektory | Popálení horkou živicí | 4,2 | 1<br>0 |
| 1657 | IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD<br>Kolektory | Vznícení natavovaného pásu nebo jiných hořlavých látek | 4,2 | 1<br>0 |
| | | | | |
| 2508 | DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI<br>Kolektory | Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice | 3,6 | 1<br>0 |
| 2508 | DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI<br>Kolektory | Převržení nestabilně uloženého materiálu | 3,0 | 10<br>0 |
| 2508 | DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI<br>Kolektory | Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých | 4,5 | 10<br>0 |
| 2508 | DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI<br>Kolektory | Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na | 5,4 | 10<br>0 |
| 2508 | DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI<br>Kolektory | Sesuv svahových výkopů | 6,0 | 10<br>0 |
| 2508 | DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI<br>Kolektory | Zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny | 6,0 | 10<br>0 |

Studentská verze

Plánované kontroly činnosti kritické, činnosti s rezervou, činnosti zpožděné, rezerva.
Evidované kontroly nevyhovující, částečně vyhovující, vyhovující, všechny hotovy.

| Index Dodav. | Název činnosti | Název rizika BOZP | Hodn. rizika | Plán Evid. |
|---|---|---|---|---|
| 2508 | DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI<br>Kolektory | Rozhoupání břemene, vysmeknutí smyčky lana z háku jeřábu, přiražení | 3,6 | 1<br>0 |
| 2508 | DOMOVNÍ ŠACHTICE ZTI<br>Kolektory | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1<br>0 |
| 2607 | IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI<br>Kolektory | Převržení nestabilně uloženého materiálu | 3,0 | 10<br>0 |
| 2607 | IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI<br>Kolektory | Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých | 4,5 | 10<br>0 |
| 2607 | IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI<br>Kolektory | Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na | 5,4 | 10<br>0 |
| 2607 | IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI<br>Kolektory | Zřícení cihelné přizdívky, zavalení pracovníků padajícím zdivem při | 3,0 | 2<br>0 |
| 2607 | IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI<br>Kolektory | Působení výparů na dýchací cesty a jiné části těla | 6,0 | 1<br>0 |
| 2607 | IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI<br>Kolektory | Popálení horkou živicí | 4,2 | 1<br>0 |
| 2607 | IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI<br>Kolektory | Psobení horkého ovzduší, popálení dýchadel horkou parou | 3,6 | 1<br>0 |
| 2751 | OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU<br>Kolektory | Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí | 2,7 | 1<br>0 |
| 2751 | OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU<br>Kolektory | Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na | 5,4 | 10<br>0 |
| 3203 | ZDI NOSNÉ<br>Kolektory | Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí | 2,7 | 1<br>0 |
| 3203 | ZDI NOSNÉ<br>Kolektory | Převržení nestabilně uloženého materiálu | 3,0 | 10<br>0 |
| 3203 | ZDI NOSNÉ<br>Kolektory | Zborcení, zřícení zděných konstrukcí v důsledku porušení, ztráty stability, | 3,6 | 2<br>0 |
| 3203 | ZDI NOSNÉ<br>Kolektory | Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o | 6,0 | 10<br>0 |
| 3203 | ZDI NOSNÉ<br>Kolektory | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1<br>0 |
| 3404 | STROPY<br>Kolektory | Pád z výšky při manipulaci s bedněním a jeho částmi, při montáži bednění a | 6,0 | 2<br>0 |
| 3404 | STROPY<br>Kolektory | Ztráta únosnosti a prostorové stability a tuhosti bednění a podpěrných | 3,0 | 1<br>0 |
| 3404 | STROPY<br>Kolektory | Deformace betonové konstrukce, snížení a ztráta únosnosti a stability | 3,0 | 10<br>0 |
| 3404 | STROPY<br>Kolektory | Propadnutí osoby pomocnou podlahou u betonářských prací | 4,2 | 1<br>0 |
| 3404 | STROPY<br>Kolektory | Pád osoby z výšky nebo do hloubky při dopravě a ukládání betonové směsi; při | 6,0 | 1<br>0 |
| 3404 | STROPY<br>Kolektory | Úraz el. proudem betonového vibrátoru při zhutňování betonové směsi | 1,8 | 2<br>0 |
| 3404 | STROPY<br>Kolektory | Úraz el. proudem - nepřímý dotyk(poškozená izolace), chybějícího | 1,8 | 1<br>0 |
| 3404 | STROPY<br>Kolektory | Styk s napětím vodivých částí při porušení izolace pohyblivého přívodu | 1,8 | 1<br>0 |
| 3404 | STROPY<br>Kolektory | Působení vibrací ponorného vibrátoru při zhutňování betonové směsi | 1,2 | 1<br>0 |
| 3404 | STROPY<br>Kolektory | Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí | 2,7 | 1<br>0 |
| 3404 | STROPY<br>Kolektory | Propadnutí osob při zhotovování stropů z tenkostěnných keramických | 3,6 | 2<br>0 |
| 3404 | STROPY<br>Kolektory | Poranění u práce s ocelí | 5,4 | 2<br>0 |
| 5306 | VÝPLNĚ OTVORŮ<br>Kolektory | Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice | 3,6 | 1<br>0 |
| 5306 | VÝPLNĚ OTVORŮ<br>Kolektory | Pád části rozbité skleněné tabule, poranění o rozbité sklo | 5,4 | 1<br>0 |
| 5306 | VÝPLNĚ OTVORŮ<br>Kolektory | Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o | 6,0 | 10<br>0 |
| 5306 | VÝPLNĚ OTVORŮ<br>Kolektory | Nebezpečí při práci s polyuretany | 3,0 | 10<br>0 |
| 5306 | VÝPLNĚ OTVORŮ<br>Kolektory | Pád osoby ze dvojitého žebříku po rozjetí postranic, podjetí dvojitého | 3,6 | 1<br>0 |
| 6306 | ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ<br>Kolektory | Nežádoucí účinky vápenného prachu nebo vápna při aktivaci vápna | 4,5 | 10<br>0 |
| 6306 | ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ<br>Kolektory | Ohrožení zraku - zranění odstříknutou míchanou hmotou | 4,5 | 1<br>0 |
| 6306 | ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ<br>Kolektory | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1<br>0 |
| 6306 | ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ<br>Kolektory | Pád (překlopení, převrácení) pojízdných a volně stojících lešení při | 6,0 | 10<br>0 |
| 6306 | ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ<br>Kolektory | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1<br>0 |
| 6306 | ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ<br>Kolektory | Pád osoby ze dvojitého žebříku po rozjetí postranic, podjetí dvojitého | 3,6 | 1<br>0 |

Studentská verze

Plánované kontroly činnosti kritické, činnosti s rezervou, činnosti zpožděné, rezerva.
Evidované kontroly nevyhovující, částečně vyhovující, vyhovující, všechny hotovy.

| Index Dodav. | Název činnosti | Název rizika BOZP | Hodn. rizika | Plán Evid. |
|---|---|---|---|---|
| 7707 | MALBY VNITŘNÍ<br>Kolektory | Pád (překlopení, převrácení) pojízdných a volně stojících lešení při | 6,0 | 10<br>0 |
| 7707 | MALBY VNITŘNÍ<br>Kolektory | Zasažení očí pracovníka (zedníka) vystříknutím vápenného mléka a řídké | 2,4 | 2<br>0 |
| 7707 | MALBY VNITŘNÍ<br>Kolektory | Zranění u mailířských prací, chemické povahy | 3,0 | 1<br>0 |
| 7707 | MALBY VNITŘNÍ<br>Kolektory | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1<br>0 |
| 7707 | MALBY VNITŘNÍ<br>Kolektory | Pád osoby ze dvojitého žebříku po rozjetí postranic, podjetí dvojitého | 3,6 | 1<br>0 |
| 9821 | POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNI<br>Kolektory | Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí | 2,7 | 1<br>0 |
| 9821 | POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNI<br>Kolektory | Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých | 4,5 | 10<br>0 |
| 9821 | POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNI<br>Kolektory | Zranění osob u hutnění a hutnícími stroji | 5,4 | 1<br>0 |
| 9821 | POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNI<br>Kolektory | Únik nebezpečné látky | 1,2 | 1<br>0 |
| 9980 | VÝSTUPNÍ KONTROLA<br>Kolektory | Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých | 4,5 | 5<br>0 |
| 9980 | VÝSTUPNÍ KONTROLA<br>Kolektory | Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně, | 3,6 | 1<br>0 |
| 9980 | VÝSTUPNÍ KONTROLA<br>Kolektory | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1<br>0 |
| ***Kanalizační příp*** | | | | |
| 10101 | PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE<br>Kanalizační příp | Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice | 3,6 | 1<br>0 |
| 10101 | PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE<br>Kanalizační příp | Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí | 2,7 | 1<br>0 |
| 10101 | PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE<br>Kanalizační příp | Úraz el. proudem v případě nebezpečného dotyku s el. zařízením | 4,8 | 1<br>0 |
| 10101 | PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE<br>Kanalizační příp | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1<br>0 |
| 10101 | PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE<br>Kanalizační příp | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1<br>0 |
| 10101 | PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE<br>Kanalizační příp | Svařování elektrickým obloukem a plamenem v uzavřených prostorech, | 4,2 | 1<br>0 |
| 10301 | HLOUBENÉ VYKOPÁVKY<br>Kanalizační příp | Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na | 5,4 | 10<br>0 |
| 10301 | HLOUBENÉ VYKOPÁVKY<br>Kanalizační příp | Působení vody na bezpečnost výkopu | 6,0 | 10<br>0 |
| 10301 | HLOUBENÉ VYKOPÁVKY<br>Kanalizační příp | Sjetí, převrácení vozidla do výkopu | 4,8 | 2<br>0 |
| 10301 | HLOUBENÉ VYKOPÁVKY<br>Kanalizační příp | Zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny | 6,0 | 10<br>0 |
| 10301 | HLOUBENÉ VYKOPÁVKY<br>Kanalizační příp | Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energií | 1,8 | 1<br>0 |
| 10601 | PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU<br>Kanalizační příp | Převrácení rýpadla při zvedání a přemísťovaní zavěšených břemen | 6,0 | 1<br>0 |
| 10601 | PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU<br>Kanalizační příp | Přiražení, přitlačení, přejetí osoby vozidlem či pojízdným stavebním | 5,4 | 2<br>0 |
| 10701 | NÁSYPY A SKLÁDKY<br>Kanalizační příp | | 0,3 | 1<br>0 |
| 13104 | PODKLAD A VEDL KONSTR IS<br>Kanalizační příp | Rizika spojená s práci ve nefyziologicky nevhodných polohách | 4,8 | 10<br>0 |
| 13104 | PODKLAD A VEDL KONSTR IS<br>Kanalizační příp | Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energií | 1,8 | 1<br>0 |
| 13104 | PODKLAD A VEDL KONSTR IS<br>Kanalizační příp | Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na | 5,4 | 10<br>0 |
| 13104 | PODKLAD A VEDL KONSTR IS<br>Kanalizační příp | Deformace, zřícení systémového pažení nebo jeho části | 5,4 | 1<br>0 |
| 13104 | PODKLAD A VEDL KONSTR IS<br>Kanalizační příp | Naražení osoby o stěny výkopu | 4,5 | 10<br>0 |
| 13104 | PODKLAD A VEDL KONSTR IS<br>Kanalizační příp | Zranění osob u hutnění a hutnícími stroji | 5,4 | 1<br>0 |
| 13408 | ŠACHTY NA POTRUBÍ<br>Kanalizační příp | Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých | 4,5 | 10<br>0 |
| 13408 | ŠACHTY NA POTRUBÍ<br>Kanalizační příp | Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na | 5,4 | 10<br>0 |
| 13408 | ŠACHTY NA POTRUBÍ<br>Kanalizační příp | Zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny | 6,0 | 10<br>0 |
| 13408 | ŠACHTY NA POTRUBÍ<br>Kanalizační příp | Deformace, zřícení systémového pažení nebo jeho části | 5,4 | 1<br>0 |
| 13408 | ŠACHTY NA POTRUBÍ<br>Kanalizační příp | Naražení osoby o stěny výkopu | 4,5 | 10<br>0 |

Studentská verze

Plánované kontroly činnosti kritické, činnosti s rezervou, činnosti zpožděné, rezerva.
Evidované kontroly nevyhovující, částečně vyhovující, vyhovující, všechny hotovy.

| Index Dodav. | Název činnosti | Název rizika BOZP | Hodn. rizika | Plán Evid. |
|---|---|---|---|---|
| 13408 | ŠACHTY NA POTRUBÍ Kanalizační příp | Rozhoupání břemene, vysmeknutí smyčky lana z háku jeřábu, přiražení | 3,6 | 1 0 |
| 13408 | ŠACHTY NA POTRUBÍ Kanalizační příp | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1 0 |
| 13859 | PŘESUN HMOT TE 3 Kanalizační příp | Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí | 2,7 | 1 0 |
| 13859 | PŘESUN HMOT TE 3 Kanalizační příp | Převržení nestabilně uloženého materiálu | 3,0 | 10 0 |
| 13859 | PŘESUN HMOT TE 3 Kanalizační příp | Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých | 4,5 | 10 0 |
| 13859 | PŘESUN HMOT TE 3 Kanalizační příp | Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně, | 3,6 | 2 0 |
| | | | | |
| 16238 | POTRUBÍ KAMENINOVÉ Kanalizační příp | Převržení nestabilně uloženého materiálu | 3,0 | 10 0 |
| 16238 | POTRUBÍ KAMENINOVÉ Kanalizační příp | Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice | 3,6 | 1 0 |
| 16238 | POTRUBÍ KAMENINOVÉ Kanalizační příp | Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na | 5,4 | 10 0 |
| 16238 | POTRUBÍ KAMENINOVÉ Kanalizační příp | Zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny | 6,0 | 10 0 |
| 16238 | POTRUBÍ KAMENINOVÉ Kanalizační příp | Naražení osoby o stěny výkopu | 4,5 | 10 0 |
| 16278 | POTRUBÍ Z PLASTU Kanalizační příp | Převržení nestabilně uloženého materiálu | 3,0 | 10 0 |
| 16278 | POTRUBÍ Z PLASTU Kanalizační příp | Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na | 5,4 | 10 0 |
| 16278 | POTRUBÍ Z PLASTU Kanalizační příp | Deformace, zřícení systémového pažení nebo jeho části | 5,4 | 1 0 |
| 16278 | POTRUBÍ Z PLASTU Kanalizační příp | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1 0 |
| 16278 | POTRUBÍ Z PLASTU Kanalizační příp | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1 0 |
| 16409 | DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS Kanalizační příp | Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice | 3,6 | 1 0 |
| 16409 | DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS Kanalizační příp | Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o | 6,0 | 10 0 |
| 16409 | DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS Kanalizační příp | Rizika spojená s práci ve nefyziologicky nevhodných polohách | 4,8 | 10 0 |
| 16409 | DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS Kanalizační příp | Nebezpečí při práci s polyuretany | 3,0 | 10 0 |
| 16409 | DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS Kanalizační příp | Pád materiálu nebo předmětu při shazování předmětů a materiálu | 5,4 | 1 0 |
| 16409 | DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS Kanalizační příp | Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku | 5,4 | 1 0 |
| 16409 | DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS Kanalizační příp | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1 0 |
| 16409 | DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS Kanalizační příp | Pád osoby ze dvojitého žebříku po rozjetí postranic, podjetí dvojitého | 3,6 | 1 0 |
| 16456 | ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS Kanalizační příp | Nežádoucí účinky vápenného prachu nebo vápna při aktivaci vápna | 4,5 | 10 0 |
| 16456 | ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS Kanalizační příp | Ohrožení zraku - zranění odstříknutou míchanou hmotou | 4,5 | 1 0 |
| 16456 | ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS Kanalizační příp | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1 0 |
| 16456 | ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS Kanalizační příp | Pád pracovníka z výšky při (de)montáži jednotlivých prvků lešení a | 6,0 | 10 0 |
| 16456 | ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS Kanalizační příp | Pád a zřícení lešení v důsledku působení vnějších sil zejména větru a | 6,0 | 10 0 |
| 16456 | ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS Kanalizační příp | Pád, propadnutí následkem chybně uloženého prvku, poškozenou, podlahy | 3,6 | 2 0 |
| 16456 | ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS Kanalizační příp | Ohrožení zraku - zranění odstříknutou míchanou hmotou | 4,5 | 1 0 |
| 16456 | ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS Kanalizační příp | Zranění u mailířských prací, chemické povahy | 3,0 | 1 0 |
| 16508 | ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET Kanalizační příp | Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice | 3,6 | 1 0 |
| 16508 | ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET Kanalizační příp | Zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny | 6,0 | 10 0 |
| 16508 | ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET Kanalizační příp | Deformace, zřícení systémového pažení nebo jeho části | 5,4 | 1 0 |
| 16508 | ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET Kanalizační příp | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1 0 |
| 16508 | ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET Kanalizační příp | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1 0 |
| 16508 | ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET Kanalizační příp | Poranění rotujícím, zničeným nástrojem (brousícím nebo řezacím | 6,0 | 1 0 |
| 16805 | PODKLAD KOM VRCH VRSTVA Kanalizační příp | Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energií | 1,8 | 1 0 |
| 16805 | PODKLAD KOM VRCH VRSTVA Kanalizační příp | Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých | 4,5 | 10 0 |
| 16805 | PODKLAD KOM VRCH VRSTVA Kanalizační příp | Zranění osob u hutnění a hutnícími stroji | 5,4 | 1 0 |

Studentská verze

Plánované kontroly | činnosti kritické, | činnosti s rezervou, | činnosti zpožděné, ⊢ — ⊣ rezerva.
Evidované kontroly | nevyhovující, | částečně vyhovující, | vyhovující, | všechny hotovy.

| Index Dodav. | Název činnosti | Název rizika BOZP | Hodn. rizika | Plán Evid. |
|---|---|---|---|---|
| 16859 | PŘESUN HMOT TE 6<br>Kanalizační příp | Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí | 2,7 | 1<br>0 |
| 16859 | PŘESUN HMOT TE 6<br>Kanalizační příp | Převržení nestabilně uloženého materiálu | 3,0 | 10<br>0 |
| 16859 | PŘESUN HMOT TE 6<br>Kanalizační příp | Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých | 4,5 | 10<br>0 |
| 16859 | PŘESUN HMOT TE 6<br>Kanalizační příp | Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně, | 3,6 | 2<br>0 |
| 16859 | PŘESUN HMOT TE 6<br>Kanalizační příp | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1<br>0 |
| 19108 | TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ<br>Kanalizační příp | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1<br>0 |
| 19401 | OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ<br>Kanalizační příp | Narušení a poškození plynových potrubí | 5,4 | 1<br>0 |
| 19401 | OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ<br>Kanalizační příp | Naražení osoby o stěny výkopu | 4,5 | 10<br>0 |
| 19401 | OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ<br>Kanalizační příp | Poškození a narušení podzemních vedení | 6,0 | 10<br>0 |
| 19705 | VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE<br>Kanalizační příp | Psobení horkého ovzduší, popálení dýchadel horkou parou | 3,6 | 1<br>0 |
| 19705 | VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE<br>Kanalizační příp | Zranění osob u hutnění a hutnícími stroji | 5,4 | 1<br>0 |
| 19705 | VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE<br>Kanalizační příp | Popálení horkou živicí | 4,2 | 1<br>0 |
| 19859 | PŘESUN HMOT TE 9<br>Kanalizační příp | Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí | 2,7 | 1<br>0 |
| 19859 | PŘESUN HMOT TE 9<br>Kanalizační příp | Převržení nestabilně uloženého materiálu | 3,0 | 10<br>0 |
| 19859 | PŘESUN HMOT TE 9<br>Kanalizační příp | Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých | 4,5 | 10<br>0 |
| 19859 | PŘESUN HMOT TE 9<br>Kanalizační příp | Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně, | 3,6 | 2<br>0 |
| 19859 | PŘESUN HMOT TE 9<br>Kanalizační příp | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1<br>0 |
| 19980 | VÝSTUPNÍ KONTROLA<br>Kanalizační příp | Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých | 4,5 | 5<br>0 |
| 19980 | VÝSTUPNÍ KONTROLA<br>Kanalizační příp | Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně, | 3,6 | 1<br>0 |
| 19980 | VÝSTUPNÍ KONTROLA<br>Kanalizační příp | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1<br>0 |
| ***Vodovodní příp*** | | | | |
| 20101 | PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE<br>Vodovodní příp | Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice | 3,6 | 1<br>0 |
| 20101 | PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE<br>Vodovodní příp | Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí | 2,7 | 1<br>0 |
| 20101 | PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE<br>Vodovodní příp | Úraz el. proudem v případě nebezpečného dotyku s el. zařízením | 4,8 | 1<br>0 |
| 20101 | PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE<br>Vodovodní příp | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1<br>0 |
| 20101 | PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE<br>Vodovodní příp | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1<br>0 |
| 20101 | PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE<br>Vodovodní příp | Svařování elektrickým obloukem a plamenem v uzavřených prostorech, | 4,2 | 1<br>0 |
| 20301 | HLOUBENÉ VYKOPÁVKY<br>Vodovodní příp | Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na | 5,4 | 10<br>0 |
| 20301 | HLOUBENÉ VYKOPÁVKY<br>Vodovodní příp | Působení vody na bezpečnost výkopu | 6,0 | 10<br>0 |
| 20301 | HLOUBENÉ VYKOPÁVKY<br>Vodovodní příp | Sjetí, převrácení vozidla do výkopu | 4,8 | 2<br>0 |
| 20301 | HLOUBENÉ VYKOPÁVKY<br>Vodovodní příp | Zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny | 6,0 | 10<br>0 |
| 20301 | HLOUBENÉ VYKOPÁVKY<br>Vodovodní příp | Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energií | 1,8 | 1<br>0 |
| 20601 | PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU<br>Vodovodní příp | Převrácení rýpadla při zvedání a přemísťovaní zavěšených břemen | 6,0 | 1<br>0 |
| 20601 | PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU<br>Vodovodní příp | Přiražení, přitlačení, přejetí osoby vozidlem či pojízdným stavebním | 5,4 | 2<br>0 |
| 20701 | NÁSYPY A SKLÁDKY<br>Vodovodní příp | | 0,3 | 1<br>0 |
| 23104 | PODKLAD A VEDL KONSTR IS<br>Vodovodní příp | Rizika spojená s práci ve nefyziologicky nevhodných polohách | 4,8 | 10<br>0 |
| 23104 | PODKLAD A VEDL KONSTR IS<br>Vodovodní příp | Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energií | 1,8 | 1<br>0 |
| 23104 | PODKLAD A VEDL KONSTR IS<br>Vodovodní příp | Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na | 5,4 | 10<br>0 |




Studentská verze

Plánované kontroly činnosti kritické, činnosti s rezervou, činnosti zpožděné, rezerva.
Evidované kontroly nevyhovující, částečně vyhovující, vyhovující, všechny hotovy.

18.12.18

| Index Dodav. | Název činnosti | Název rizika BOZP | Hodn. rizika | Plán Evid. |
|---|---|---|---|---|
| 23104 | PODKLAD A VEDL KONSTR IS Vodovodní příp | Deformace, zřícení systémového pažení nebo jeho části | 5,4 | 1 0 |
| 23104 | PODKLAD A VEDL KONSTR IS Vodovodní příp | Naražení osoby o stěny výkopu | 4,5 | 10 0 |
| 23104 | PODKLAD A VEDL KONSTR IS Vodovodní příp | Zranění osob u hutnění a hutnícími stroji | 5,4 | 1 0 |
| 23808 | ŠACHTY NA POTRUBÍ Vodovodní příp | Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých | 4,5 | 10 0 |
| 23808 | ŠACHTY NA POTRUBÍ Vodovodní příp | Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na | 5,4 | 10 0 |
| 23808 | ŠACHTY NA POTRUBÍ Vodovodní příp | Zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny | 6,0 | 10 0 |
| 23808 | ŠACHTY NA POTRUBÍ Vodovodní příp | Deformace, zřícení systémového pažení nebo jeho části | 5,4 | 1 0 |
| 23808 | ŠACHTY NA POTRUBÍ Vodovodní příp | Naražení osoby o stěny výkopu | 4,5 | 10 0 |
| 23808 | ŠACHTY NA POTRUBÍ Vodovodní příp | Rozhoupání břemene, vysmeknutí smyčky lana z háku jeřábu, přiražení | 3,6 | 1 0 |
| 23808 | ŠACHTY NA POTRUBÍ Vodovodní příp | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1 0 |
| 23859 | PŘESUN HMOT TE 3 Vodovodní příp | Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí | 2,7 | 1 0 |
| 23859 | PŘESUN HMOT TE 3 Vodovodní příp | Převržení nestabilně uloženého materiálu | 3,0 | 10 0 |
| 23859 | PŘESUN HMOT TE 3 Vodovodní příp | Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých | 4,5 | 10 0 |
| 23859 | PŘESUN HMOT TE 3 Vodovodní příp | Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně, | 3,6 | 2 0 |
| 26178 | POTRUBÍ Z PLASTU Vodovodní příp | Převržení nestabilně uloženého materiálu | 3,0 | 10 0 |
| 26178 | POTRUBÍ Z PLASTU Vodovodní příp | Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na | 5,4 | 10 0 |
| 26178 | POTRUBÍ Z PLASTU Vodovodní příp | Deformace, zřícení systémového pažení nebo jeho části | 5,4 | 1 0 |
| 26178 | POTRUBÍ Z PLASTU Vodovodní příp | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1 0 |
| 26178 | POTRUBÍ Z PLASTU Vodovodní příp | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1 0 |
| 26259 | DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS Vodovodní příp | Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice | 3,6 | 1 0 |
| 26259 | DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS Vodovodní příp | Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o | 6,0 | 10 0 |
| 26259 | DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS Vodovodní příp | Rizika spojená s práci ve nefyziologicky nevhodných polohách | 4,8 | 10 0 |
| 26259 | DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS Vodovodní příp | Nebezpečí při práci s polyuretany | 3,0 | 10 0 |
| 26259 | DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS Vodovodní příp | Pád materiálu nebo předmětu při shazování předmětů a materiálu | 5,4 | 1 0 |
| 26259 | DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS Vodovodní příp | Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku | 5,4 | 1 0 |
| 26259 | DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS Vodovodní příp | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1 0 |
| 26259 | DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS Vodovodní příp | Pád osoby ze dvojitého žebříku po rozjetí postranic, podjetí dvojitého | 3,6 | 1 0 |
| 26506 | ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS Vodovodní příp | Nežádoucí účinky vápenného prachu nebo vápna při aktivaci vápna | 4,5 | 10 0 |
| 26506 | ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS Vodovodní příp | Ohrožení zraku - zranění odstříknutou míchanou hmotou | 4,5 | 1 0 |
| 26506 | ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS Vodovodní příp | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1 0 |
| 26506 | ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS Vodovodní příp | Pád pracovníka z výšky při (de)montáži jednotlivých prvků lešení a | 6,0 | 10 0 |
| 26506 | ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS Vodovodní příp | Pád a zřícení lešení v důsledku působení vnějších sil zejména větru a | 6,0 | 10 0 |
| 26506 | ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS Vodovodní příp | Pád, propadnutí následkem chybně uloženého prvku, poškozenou, podlahy | 3,6 | 2 0 |
| 26506 | ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS Vodovodní příp | Ohrožení zraku - zranění odstříknutou míchanou hmotou | 4,5 | 1 0 |
| 26506 | ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS Vodovodní příp | Zranění u mailířských prací, chemické povahy | 3,0 | 1 0 |
| 26608 | ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHT Vodovodní příp | Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice | 3,6 | 1 0 |
| 26608 | ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHT Vodovodní příp | Zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny | 6,0 | 10 0 |
| 26608 | ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHT Vodovodní příp | Deformace, zřícení systémového pažení nebo jeho části | 5,4 | 1 0 |
| 26608 | ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHT Vodovodní příp | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1 0 |
| 26608 | ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHT Vodovodní příp | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1 0 |
| 26608 | ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHT Vodovodní příp | Poranění rotujícím, zničeným nástrojem (brousícím nebo řezacím | 6,0 | 1 0 |

Studentská verze

Plánované kontroly činnosti kritické, činnosti s rezervou, činnosti zpožděné, rezerva.
Evidované kontroly nevyhovující, částečně vyhovující, vyhovující, všechny hotovy.

| Index Dodav. | Název činnosti | Název rizika BOZP | Hodn. rizika | Plán Evid. |
|---|---|---|---|---|
| 26805 | PODKLAD KOM VRCH VRSTVA<br>Vodovodní příp | Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energií | 1,8 | 1<br>0 |
| 26805 | PODKLAD KOM VRCH VRSTVA<br>Vodovodní příp | Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých | 4,5 | 10<br>0 |
| 26805 | PODKLAD KOM VRCH VRSTVA<br>Vodovodní příp | Zranění osob u hutnění a hutnícími stroji | 5,4 | 1<br>0 |
| 26859 | PŘESUN HMOT TE 6<br>Vodovodní příp | Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí | 2,7 | 1<br>0 |
| 26859 | PŘESUN HMOT TE 6<br>Vodovodní příp | Převržení nestabilně uloženého materiálu | 3,0 | 10<br>0 |
| 26859 | PŘESUN HMOT TE 6<br>Vodovodní příp | Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých | 4,5 | 10<br>0 |
| 26859 | PŘESUN HMOT TE 6<br>Vodovodní příp | Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně, | 3,6 | 2<br>0 |
| 26859 | PŘESUN HMOT TE 6<br>Vodovodní příp | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1<br>0 |
| 29108 | TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ<br>Vodovodní příp | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1<br>0 |
| 29501 | OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ<br>Vodovodní příp | Narušení a poškození plynových potrubí | 5,4 | 1<br>0 |
| 29501 | OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ<br>Vodovodní příp | Naražení osoby o stěny výkopu | 4,5 | 10<br>0 |
| 29501 | OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ<br>Vodovodní příp | Poškození a narušení podzemních vedení | 6,0 | 10<br>0 |
| 29705 | VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE<br>Vodovodní příp | Psobení horkého ovzduší, popálení dýchadel horkou parou | 3,6 | 1<br>0 |
| 29705 | VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE<br>Vodovodní příp | Zranění osob u hutnění a hutnícími stroji | 5,4 | 1<br>0 |
| 29705 | VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE<br>Vodovodní příp | Popálení horkou živicí | 4,2 | 1<br>0 |
| 29859 | PŘESUN HMOT TE 9<br>Vodovodní příp | Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí | 2,7 | 1<br>0 |
| 29859 | PŘESUN HMOT TE 9<br>Vodovodní příp | Převržení nestabilně uloženého materiálu | 3,0 | 10<br>0 |
| 29859 | PŘESUN HMOT TE 9<br>Vodovodní příp | Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých | 4,5 | 10<br>0 |
| 29859 | PŘESUN HMOT TE 9<br>Vodovodní příp | Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně, | 3,6 | 2<br>0 |
| 29859 | PŘESUN HMOT TE 9<br>Vodovodní příp | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1<br>0 |
| 29980 | VÝSTUPNÍ KONTROLA<br>Vodovodní příp | Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých | 4,5 | 5<br>0 |
| 29980 | VÝSTUPNÍ KONTROLA<br>Vodovodní příp | Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně, | 3,6 | 1<br>0 |
| 29980 | VÝSTUPNÍ KONTROLA<br>Vodovodní příp | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1<br>0 |
| ***Psychiatrie*** | | | | |
| 30201 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY<br>Psychiatrie | Zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny | 6,0 | 10<br>0 |
| 30201 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY<br>Psychiatrie | Zasažení el. proudem při narušení a poškození el. kabelů a | 6,0 | 1<br>0 |
| 30201 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY<br>Psychiatrie | Narušení a poškození plynových potrubí | 5,4 | 1<br>0 |
| 30201 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY<br>Psychiatrie | Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energií | 1,8 | 1<br>0 |
| 30301 | HLOUBENÉ VYKOPÁVKY<br>Psychiatrie | Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na | 5,4 | 30<br>0 |
| 30301 | HLOUBENÉ VYKOPÁVKY<br>Psychiatrie | Působení vody na bezpečnost výkopu | 6,0 | 30<br>0 |
| 30301 | HLOUBENÉ VYKOPÁVKY<br>Psychiatrie | Sjetí, převrácení vozidla do výkopu | 4,8 | 6<br>0 |
| 30301 | HLOUBENÉ VYKOPÁVKY<br>Psychiatrie | Zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny | 6,0 | 30<br>0 |
| 30301 | HLOUBENÉ VYKOPÁVKY<br>Psychiatrie | Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energií | 1,8 | 2<br>0 |
| 30501 | PAŽENÍ<br>Psychiatrie | Deformace, zřícení systémového pažení nebo jeho části | 5,4 | 1<br>0 |
| 30501 | PAŽENÍ<br>Psychiatrie | Zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny | 6,0 | 20<br>0 |
| 30501 | PAŽENÍ<br>Psychiatrie | Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na | 5,4 | 20<br>0 |
| 30601 | PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU<br>Psychiatrie | Převrácení rýpadla při zvedání a přemísťovaní zavěšených břemen | 6,0 | 1<br>0 |
| 30601 | PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU<br>Psychiatrie | Přiražení, přitlačení, přejetí osoby vozidlem či pojízdným stavebním | 5,4 | 6<br>0 |
| 30701 | NÁSYPY A SKLÁDKY<br>Psychiatrie | | 0,3 | 1<br>0 |




Studentská verze

Plánované kontroly činnosti kritické, činnosti s rezervou, činnosti zpožděné, rezerva.
Evidované kontroly nevyhovující, částečně vyhovující, vyhovující, všechny hotovy.

| Index Dodav. | Název činnosti | Název rizika BOZP | Hodn. rizika | Plán Evid. |
|---|---|---|---|---|
| 31352 | VRTY PRO PILOTY<br>Psychiatrie | | 0,3 | 1<br>0 |
| 31402 | PILOTY<br>Psychiatrie | Úraz el. proudem betonového vibrátoru při zhutňování betonové směsi | 1,8 | 3<br>0 |
| 31402 | PILOTY<br>Psychiatrie | Styk s napětím vodivých částí při porušení izolace pohyblivého přívodu | 1,8 | 1<br>0 |
| 31502 | ZÁKLADOVÁ DESKA<br>Psychiatrie | Přiražení nebo přitlačení osoby strojem, jeho částí, břemenem k části | 4,8 | 40<br>0 |
| 31502 | ZÁKLADOVÁ DESKA<br>Psychiatrie | Ztráta únosnosti a prostorové stability a tuhosti bednění a podpěrných | 3,0 | 2<br>0 |
| 31502 | ZÁKLADOVÁ DESKA<br>Psychiatrie | Deformace betonové konstrukce, snížení a ztráta únosnosti a stability | 3,0 | 40<br>0 |
| 31502 | ZÁKLADOVÁ DESKA<br>Psychiatrie | Úraz el. proudem betonového vibrátoru při zhutňování betonové směsi | 1,8 | 8<br>0 |
| 31502 | ZÁKLADOVÁ DESKA<br>Psychiatrie | Úraz el. proudem - nepřímý dotyk(poškozená izolace), chybějícího | 1,8 | 2<br>0 |
| 31502 | ZÁKLADOVÁ DESKA<br>Psychiatrie | Styk s napětím vodivých částí při porušení izolace pohyblivého přívodu | 1,8 | 2<br>0 |
| 31502 | ZÁKLADOVÁ DESKA<br>Psychiatrie | Působení vibrací ponorného vibrátoru při zhutňování betonové směsi | 1,2 | 2<br>0 |
| 31607 | IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD<br>Psychiatrie | Převržení nestabilně uloženého materiálu | 3,0 | 20<br>0 |
| 31607 | IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD<br>Psychiatrie | Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých | 4,5 | 20<br>0 |
| 31607 | IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD<br>Psychiatrie | Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na | 5,4 | 20<br>0 |
| 31607 | IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD<br>Psychiatrie | Působení výparů na dýchací cesty a jiné části těla | 6,0 | 1<br>0 |
| 31607 | IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD<br>Psychiatrie | Popálení horkou živicí | 4,2 | 1<br>0 |
| 31607 | IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD<br>Psychiatrie | Vznícení natavovaného pásu nebo jiných hořlavých látek | 4,2 | 1<br>0 |
| 31859 | PŘESUN HMOT ZAKLÁDÁNÍ<br>Psychiatrie | Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí | 2,7 | 3<br>0 |
| 31859 | PŘESUN HMOT ZAKLÁDÁNÍ<br>Psychiatrie | Převržení nestabilně uloženého materiálu | 3,0 | 65<br>0 |
| 31859 | PŘESUN HMOT ZAKLÁDÁNÍ<br>Psychiatrie | Deformace, zřícení systémového pažení nebo jeho části | 5,4 | 1<br>0 |
| 31859 | PŘESUN HMOT ZAKLÁDÁNÍ<br>Psychiatrie | Pád materiálu nebo předmětu při shazování předmětů a materiálu | 5,4 | 3<br>0 |
| 31859 | PŘESUN HMOT ZAKLÁDÁNÍ<br>Psychiatrie | Sjetí, převrácení vozidla do výkopu | 4,8 | 13<br>0 |
| 31859 | PŘESUN HMOT ZAKLÁDÁNÍ<br>Psychiatrie | Přiražení nebo přitlačení osoby strojem, jeho částí, břemenem k části | 4,8 | 65<br>0 |
| 32103 | SLOUPY SPODNÍ STAVBY<br>Psychiatrie | Úraz el. proudem betonového vibrátoru při zhutňování betonové směsi | 1,8 | 5<br>0 |
| 32103 | SLOUPY SPODNÍ STAVBY<br>Psychiatrie | Působení vibrací ponorného vibrátoru při zhutňování betonové směsi | 1,2 | 2<br>0 |
| 32103 | SLOUPY SPODNÍ STAVBY<br>Psychiatrie | Poškození vibrátoru, úraz el. proudem | 0,3 | 2<br>0 |
| 32103 | SLOUPY SPODNÍ STAVBY<br>Psychiatrie | Zranění u ohýbaček oceli | 5,4 | 1<br>0 |
| 32103 | SLOUPY SPODNÍ STAVBY<br>Psychiatrie | Zranění u nůžek betonářské oceli | 4,8 | 1<br>0 |
| 32103 | SLOUPY SPODNÍ STAVBY<br>Psychiatrie | Poranění u práce s ocelí | 5,4 | 5<br>0 |
| 32103 | SLOUPY SPODNÍ STAVBY<br>Psychiatrie | Deformace betonové konstrukce, snížení a ztráta únosnosti a stability | 3,0 | 25<br>0 |
| 32103 | SLOUPY SPODNÍ STAVBY<br>Psychiatrie | Ztráta únosnosti a prostorové stability a tuhosti bednění a podpěrných | 3,0 | 2<br>0 |
| 32253 | ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ<br>Psychiatrie | Zborcení, zřícení zděných konstrukcí v důsledku porušení, ztráty stability, | 3,6 | 3<br>0 |
| 32253 | ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ<br>Psychiatrie | Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o | 6,0 | 15<br>0 |
| 32253 | ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ<br>Psychiatrie | Rizika spojená s prací ve nefyziologicky nevhodných polohách | 4,8 | 15<br>0 |
| 32253 | ZDI SPODNÍ STAVBY NOSNÉ<br>Psychiatrie | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1<br>0 |
| 32354 | SCHODIŠTĚ SUTERÉN<br>Psychiatrie | Deformace betonové konstrukce, snížení a ztráta únosnosti a stability | 3,0 | 15<br>0 |
| 32354 | SCHODIŠTĚ SUTERÉN<br>Psychiatrie | Ztráta únosnosti a prostorové stability a tuhosti bednění a podpěrných | 3,0 | 1<br>0 |
| 32354 | SCHODIŠTĚ SUTERÉN<br>Psychiatrie | Úraz el. proudem betonového vibrátoru při zhutňování betonové směsi | 1,8 | 3<br>0 |
| 32354 | SCHODIŠTĚ SUTERÉN<br>Psychiatrie | Úraz el. proudem - nepřímý dotyk(poškozená izolace), chybějícího | 1,8 | 1<br>0 |
| 32354 | SCHODIŠTĚ SUTERÉN<br>Psychiatrie | Působení vibrací ponorného vibrátoru při zhutňování betonové směsi | 1,2 | 1<br>0 |
| 32354 | SCHODIŠTĚ SUTERÉN<br>Psychiatrie | Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí | 2,7 | 1<br>0 |
| 32354 | SCHODIŠTĚ SUTERÉN<br>Psychiatrie | Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně, | 3,6 | 3<br>0 |




Studentská verze

Plánované kontroly činnosti kritické, činnosti s rezervou, činnosti zpožděné, rezerva.
Evidované kontroly nevyhovující, částečně vyhovující, vyhovující, všechny hotovy.

| Index Dodav. | Název činnosti | Název rizika BOZP | Hodn. rizika | Plán Evid. |
|---|---|---|---|---|
| 32354 | SCHODIŠTĚ SUTERÉN<br>Psychiatrie | Zranění u ohýbaček oceli | 5,4 | 1<br>0 |
| 32354 | SCHODIŠTĚ SUTERÉN<br>Psychiatrie | Poranění u práce s ocelí | 5,4 | 3<br>0 |
| 32404 | STROP SUTERÉN<br>Psychiatrie | Ztráta únosnosti a prostorové stability a tuhosti bednění a podpěrných | 3,0 | 2<br>0 |
| 32404 | STROP SUTERÉN<br>Psychiatrie | Pád z výšky při manipulaci s bedněním a jeho částmi, při montáži bednění a | 6,0 | 8<br>0 |
| 32404 | STROP SUTERÉN<br>Psychiatrie | Deformace betonové konstrukce, snížení a ztráta únosnosti a stability | 3,0 | 40<br>0 |
| 32404 | STROP SUTERÉN<br>Psychiatrie | Propadnutí osoby pomocnou podlahou u betonářských prací | 4,2 | 2<br>0 |
| 32404 | STROP SUTERÉN<br>Psychiatrie | Úraz el. proudem betonového vibrátoru při zhutňování betonové směsi | 1,8 | 8<br>0 |
| 32404 | STROP SUTERÉN<br>Psychiatrie | Působení vibrací ponorného vibrátoru při zhutňování betonové směsi | 1,2 | 2<br>0 |
| 32404 | STROP SUTERÉN<br>Psychiatrie | Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí | 2,7 | 2<br>0 |
| 32404 | STROP SUTERÉN<br>Psychiatrie | Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých | 4,5 | 40<br>0 |
| 32404 | STROP SUTERÉN<br>Psychiatrie | Propadnutí osob při zhotovování stropů z tenkostěnných keramických | 3,6 | 8<br>0 |
| 32404 | STROP SUTERÉN<br>Psychiatrie | Poranění u práce s ocelí | 5,4 | 8<br>0 |
| 32607 | IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI<br>Psychiatrie | Převržení nestabilně uloženého materiálu | 3,0 | 15<br>0 |
| 32607 | IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI<br>Psychiatrie | Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých | 4,5 | 15<br>0 |
| 32607 | IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI<br>Psychiatrie | Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na | 5,4 | 15<br>0 |
| 32607 | IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI<br>Psychiatrie | Zřícení cihelné přizdívky, zavalení pracovníků padajícím zdivem při | 3,0 | 3<br>0 |
| 32607 | IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI<br>Psychiatrie | Působení výparů na dýchací cesty a jiné části těla | 6,0 | 1<br>0 |
| 32607 | IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI<br>Psychiatrie | Popálení horkou živicí | 4,2 | 1<br>0 |
| 32607 | IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI<br>Psychiatrie | Psobení horkého ovzduší, popálení dýchadel horkou parou | 3,6 | 1<br>0 |
| 32653 | IZOL PŘIZDÍVKY A OBKLADY<br>Psychiatrie | Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice | 3,6 | 1<br>0 |
| 32653 | IZOL PŘIZDÍVKY A OBKLADY<br>Psychiatrie | Zborcení, zřícení zděných konstrukcí v důsledku porušení, ztráty stability, | 3,6 | 2<br>0 |
| 32653 | IZOL PŘIZDÍVKY A OBKLADY<br>Psychiatrie | Rizika spojená s práci ve nefyziologicky nevhodných polohách | 4,8 | 10<br>0 |
| 32653 | IZOL PŘIZDÍVKY A OBKLADY<br>Psychiatrie | Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na | 5,4 | 10<br>0 |
| 32653 | IZOL PŘIZDÍVKY A OBKLADY<br>Psychiatrie | Sesuv svahových výkopů | 6,0 | 10<br>0 |
| 32653 | IZOL PŘIZDÍVKY A OBKLADY<br>Psychiatrie | Zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny | 6,0 | 10<br>0 |
| 32653 | IZOL PŘIZDÍVKY A OBKLADY<br>Psychiatrie | Zřícení cihelné přizdívky, zavalení pracovníků padajícím zdivem při | 3,0 | 2<br>0 |
| 32653 | IZOL PŘIZDÍVKY A OBKLADY<br>Psychiatrie | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1<br>0 |
| 32751 | OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU<br>Psychiatrie | Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí | 2,7 | 1<br>0 |
| 32751 | OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU<br>Psychiatrie | Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na | 5,4 | 10<br>0 |
| 32859 | PŘESUN HMOT SUTERÉN<br>Psychiatrie | Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně, | 3,6 | 16<br>0 |
| 32859 | PŘESUN HMOT SUTERÉN<br>Psychiatrie | Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí | 2,7 | 4<br>0 |
| | | | | |
| 33103 | SLOUPY A PILÍŘE<br>Psychiatrie | Ztráta únosnosti a prostorové stability a tuhosti bednění a podpěrných | 3,0 | 1<br>0 |
| 33103 | SLOUPY A PILÍŘE<br>Psychiatrie | Deformace betonové konstrukce, snížení a ztráta únosnosti a stability | 3,0 | 20<br>0 |
| 33103 | SLOUPY A PILÍŘE<br>Psychiatrie | Úraz el. proudem betonového vibrátoru při zhutňování betonové směsi | 1,8 | 4<br>0 |
| 33103 | SLOUPY A PILÍŘE<br>Psychiatrie | Úraz el. proudem - nepřímý dotyk(poškozená izolace), chybějícího | 1,8 | 1<br>0 |
| 33103 | SLOUPY A PILÍŘE<br>Psychiatrie | Styk s napětím vodivých částí při porušení izolace pohyblivého přívodu | 1,8 | 1<br>0 |
| 33103 | SLOUPY A PILÍŘE<br>Psychiatrie | Působení vibrací ponorného vibrátoru při zhutňování betonové směsi | 1,2 | 1<br>0 |
| 33103 | SLOUPY A PILÍŘE<br>Psychiatrie | Poškození vibrátoru, úraz el. proudem | 0,3 | 1<br>0 |
| 33103 | SLOUPY A PILÍŘE<br>Psychiatrie | Zranění u ohýbaček oceli | 5,4 | 1<br>0 |
| 33103 | SLOUPY A PILÍŘE<br>Psychiatrie | Zranění u nůžek betonářské oceli | 4,8 | 1<br>0 |
| 33103 | SLOUPY A PILÍŘE<br>Psychiatrie | Pád částí bednění odbedňovaných dílců na pracovníka | 1,8 | 20<br>0 |




Studentská verze

Plánované kontroly činnosti kritické, činnosti s rezervou, činnosti zpožděné, rezerva.
Evidované kontroly nevyhovující, částečně vyhovující, vyhovující, všechny hotovy.

18.12.18

| Index Dodav. | Název činnosti | Název rizika BOZP | Hodn. rizika | Plán Evid. |
|---|---|---|---|---|
| 33203 | ZDI NOSNÉ Psychiatrie | Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí | 2,7 | 3 0 |
| 33203 | ZDI NOSNÉ Psychiatrie | Převržení nestabilně uloženého materiálu | 3,0 | 45 0 |
| 33203 | ZDI NOSNÉ Psychiatrie | Zborcení, zřícení zděných konstrukcí v důsledku porušení, ztráty stability, | 3,6 | 9 0 |
| 33203 | ZDI NOSNÉ Psychiatrie | Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o | 6,0 | 45 0 |
| 33203 | ZDI NOSNÉ Psychiatrie | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 3 0 |
| 33404 | STROPY Psychiatrie | Pád z výšky při manipulaci s bedněním a jeho částmi, při montáži bednění a | 6,0 | 11 0 |
| 33404 | STROPY Psychiatrie | Ztráta únosnosti a prostorové stability a tuhosti bednění a podpěrných | 3,0 | 3 0 |
| 33404 | STROPY Psychiatrie | Deformace betonové konstrukce, snížení a ztráta únosnosti a stability | 3,0 | 55 0 |
| 33404 | STROPY Psychiatrie | Propadnutí osoby pomocnou podlahou u betonářských prací | 4,2 | 3 0 |
| 33404 | STROPY Psychiatrie | Pád osoby z výšky nebo do hloubky při dopravě a ukládání betonové směsi; při | 6,0 | 3 0 |
| 33404 | STROPY Psychiatrie | Úraz el. proudem betonového vibrátoru při zhutňování betonové směsi | 1,8 | 11 0 |
| 33404 | STROPY Psychiatrie | Úraz el. proudem - nepřímý dotyk(poškozená izolace), chybějícího | 1,8 | 3 0 |
| 33404 | STROPY Psychiatrie | Styk s napětím vodivých částí při porušení izolace pohyblivého přívodu | 1,8 | 3 0 |
| 33404 | STROPY Psychiatrie | Působení vibrací ponorného vibrátoru při zhutňování betonové směsi | 1,2 | 3 0 |
| 33404 | STROPY Psychiatrie | Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí | 2,7 | 3 0 |
| 33404 | STROPY Psychiatrie | Propadnutí osob při zhotovování stropů z tenkostěnných keramických | 3,6 | 11 0 |
| 33404 | STROPY Psychiatrie | Poranění u práce s ocelí | 5,4 | 11 0 |
| 33604 | SCHODIŠTĚ Psychiatrie | Ztráta únosnosti a prostorové stability a tuhosti bednění a podpěrných | 3,0 | 3 0 |
| 33604 | SCHODIŠTĚ Psychiatrie | Působení vibrací ponorného vibrátoru při zhutňování betonové směsi | 1,2 | 3 0 |
| 33604 | SCHODIŠTĚ Psychiatrie | Poškození vibrátoru, úraz el. proudem | 0,3 | 3 0 |
| 33604 | SCHODIŠTĚ Psychiatrie | Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o | 6,0 | 45 0 |
| 33604 | SCHODIŠTĚ Psychiatrie | Poranění u práce s ocelí | 5,4 | 9 0 |
| 33604 | SCHODIŠTĚ Psychiatrie | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 3 0 |
| 33859 | PŘESUN HMOT TE 3 Psychiatrie | Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí | 2,7 | 3 0 |
| 33859 | PŘESUN HMOT TE 3 Psychiatrie | Převržení nestabilně uloženého materiálu | 3,0 | 60 0 |
| 33859 | PŘESUN HMOT TE 3 Psychiatrie | Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých | 4,5 | 60 0 |
| 33859 | PŘESUN HMOT TE 3 Psychiatrie | Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně, | 3,6 | 12 0 |
| | | | | |
| 34107 | TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV Psychiatrie | Pád (ne)úmyslně shazovaných předmětů z výšky | 5,4 | 1 0 |
| 34107 | TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV Psychiatrie | Náraz na pevnou překážku v průběhu zachycení pádu při použití prostředku | 3,6 | 20 0 |
| 34107 | TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV Psychiatrie | Sklouznutí (sesutí) pracovníka z plochy střechy při jejím sklonu nad 25 stupňů, | 3,0 | 1 0 |
| 34107 | TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV Psychiatrie | Rizika spojená s práci ve nefyziologicky nevhodných polohách | 4,8 | 20 0 |
| 34107 | TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV Psychiatrie | Propadnutí střechou při pohybu a práci na střechách | 5,4 | 4 0 |
| 34107 | TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV Psychiatrie | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1 0 |
| 34107 | TESAŘI ZASTŘEŠENÍ,KROV Psychiatrie | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1 0 |
| 34307 | TEPELNÁ IZOLACE STŘECH Psychiatrie | Pád (ne)úmyslně shazovaných předmětů z výšky | 5,4 | 1 0 |
| 34307 | TEPELNÁ IZOLACE STŘECH Psychiatrie | Převržení nestabilně uloženého materiálu | 3,0 | 20 0 |
| 34307 | TEPELNÁ IZOLACE STŘECH Psychiatrie | Pád pracovníka při pohybu na střeše k místu vlastního výkonu práce | 4,8 | 4 0 |
| 34307 | TEPELNÁ IZOLACE STŘECH Psychiatrie | Pád materiálu nebo předmětu při shazování předmětů a materiálu | 5,4 | 1 0 |
| 34307 | TEPELNÁ IZOLACE STŘECH Psychiatrie | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1 0 |
| 34607 | ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY Psychiatrie | Pád (ne)úmyslně shazovaných předmětů z výšky | 5,4 | 1 0 |
| 34607 | ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY Psychiatrie | Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice | 3,6 | 1 0 |




Studentská verze

Plánované kontroly činnosti kritické, činnosti s rezervou, činnosti zpožděné, rezerva.
Evidované kontroly nevyhovující, částečně vyhovující, vyhovující, všechny hotovy.

| Index Dodav. | Název činnosti | Název rizika BOZP | Hodn. rizika | Plán Evid. |
|---|---|---|---|---|
| 34607 | ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY Psychiatrie | Pád pracovníka při pohybu na střeše k místu vlastního výkonu práce | 4,8 | 2 0 |
| 34607 | ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY Psychiatrie | Náraz na pevnou překážku v průběhu zachycení pádu při použití prostředku | 3,6 | 10 0 |
| 34607 | ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY Psychiatrie | Rozhoupání břemene, vysmeknutí smyčky lana z háku jeřábu, přiražení | 3,6 | 1 0 |
| 34607 | ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY Psychiatrie | Propadnutí střechou při pohybu a práci na střechách | 5,4 | 2 0 |
| 34607 | ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY Psychiatrie | Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku | 5,4 | 1 0 |
| 34607 | ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY Psychiatrie | Ohrožení zraku - zranění odletujícími částmi opracovávaných materiálů při | 4,8 | 1 0 |
| 34607 | ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY Psychiatrie | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1 0 |
| 34607 | ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY Psychiatrie | Poranění rotujícím, zničeným nástrojem (brousícím nebo řezacím | 6,0 | 1 0 |
| 34607 | ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY Psychiatrie | Jiná rizika u svařování a pálení | 4,8 | 1 0 |
| 34657 | ZASKLÍVÁNÍ STŘEŠ OKEN Psychiatrie | Pád pracovníka při pohybu na střeše k místu vlastního výkonu práce | 4,8 | 2 0 |
| 34657 | ZASKLÍVÁNÍ STŘEŠ OKEN Psychiatrie | Pád části rozbité skleněné tabule, poranění o rozbité sklo | 5,4 | 1 0 |
| 34657 | ZASKLÍVÁNÍ STŘEŠ OKEN Psychiatrie | Rizika spojená s práci ve nefyziologicky nevhodných polohách | 4,8 | 10 0 |
| 34657 | ZASKLÍVÁNÍ STŘEŠ OKEN Psychiatrie | Propadnutí střechou při pohybu a práci na střechách | 5,4 | 2 0 |
| 34657 | ZASKLÍVÁNÍ STŘEŠ OKEN Psychiatrie | Pád materiálu nebo předmětu při shazování předmětů a materiálu | 5,4 | 1 0 |
| 34707 | POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECI Psychiatrie | Pád (ne)úmyslně shazovaných předmětů z výšky | 5,4 | 1 0 |
| 34707 | POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECI Psychiatrie | Převržení nestabilně uloženého materiálu | 3,0 | 40 0 |
| 34707 | POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECI Psychiatrie | Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně, | 3,6 | 8 0 |
| 34707 | POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECI Psychiatrie | Propadnutí střechou při pohybu a práci na střechách | 5,4 | 8 0 |
| 34707 | POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECI Psychiatrie | Pád materiálu nebo předmětu při shazování předmětů a materiálu | 5,4 | 2 0 |
| 34707 | POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECI Psychiatrie | Popálení horkou živicí | 4,2 | 2 0 |
| 34707 | POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECI Psychiatrie | Psobení horkého ovzduší, popálení dýchadel horkou parou | 3,6 | 2 0 |
| 34707 | POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECI Psychiatrie | Pád pracovníka při pohybu na střeše k místu vlastního výkonu práce | 4,8 | 8 0 |
| 34807 | KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY Psychiatrie | Pád (ne)úmyslně shazovaných předmětů z výšky | 5,4 | 1 0 |
| 34807 | KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY Psychiatrie | Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice | 3,6 | 2 0 |
| 34807 | KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY Psychiatrie | Propadnutí a pád osob po selhání konstrukcí, zejm.dřevěných následkem | 5,4 | 6 0 |
| 34807 | KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY Psychiatrie | Pád, propadnutí následkem chybně uloženého prvku, poškozenou, podlahy | 3,6 | 6 0 |
| 34807 | KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY Psychiatrie | Pád pracovníka při pohybu na střeše k místu vlastního výkonu práce | 4,8 | 6 0 |
| 34807 | KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY Psychiatrie | Nezachycený pád při použití prostředků osobního zajištění | 4,8 | 6 0 |
| 34807 | KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY Psychiatrie | Náraz na pevnou překážku v průběhu zachycení pádu při použití prostředku | 3,6 | 30 0 |
| 34807 | KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY Psychiatrie | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 2 0 |
| 34808 | VEGETAČNÍ STŘECHY Psychiatrie | Pád (ne)úmyslně shazovaných předmětů z výšky | 5,4 | 1 0 |
| 34808 | VEGETAČNÍ STŘECHY Psychiatrie | Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o | 6,0 | 30 0 |
| 34808 | VEGETAČNÍ STŘECHY Psychiatrie | Propadnutí střechou při pohybu a práci na střechách | 5,4 | 6 0 |
| 34808 | VEGETAČNÍ STŘECHY Psychiatrie | Pád materiálu nebo předmětu při shazování předmětů a materiálu | 5,4 | 2 0 |
| 34859 | PŘESUN HMOT STŘECHA Psychiatrie | Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí | 2,7 | 5 0 |
| 34859 | PŘESUN HMOT STŘECHA Psychiatrie | Převržení nestabilně uloženého materiálu | 3,0 | 100 0 |
| 34859 | PŘESUN HMOT STŘECHA Psychiatrie | Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně, | 3,6 | 20 0 |
| 34859 | PŘESUN HMOT STŘECHA Psychiatrie | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 5 0 |
| 34859 | PŘESUN HMOT STŘECHA Psychiatrie | Převržení nestabilně uloženého materiálu | 3,0 | 100 0 |
| 34859 | PŘESUN HMOT STŘECHA Psychiatrie | Propadnutí střechou při pohybu a práci na střechách | 5,4 | 20 0 |
| 35123 | PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ Psychiatrie | Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice | 3,6 | 2 0 |




Studentská verze

Plánované kontroly činnosti kritické, činnosti s rezervou, činnosti zpožděné, rezerva.
Evidované kontroly nevyhovující, částečně vyhovující, vyhovující, všechny hotovy.

| Index Dodav. | Název činnosti | Název rizika BOZP | Hodn. rizika | Plán Evid. |
|---|---|---|---|---|
| 35123 | PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ Psychiatrie | Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energií | 1,8 | 2 0 |
| 35123 | PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ Psychiatrie | Převržení nestabilně uloženého materiálu | 3,0 | 25 0 |
| 35123 | PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ Psychiatrie | Propadnutí a pád osob po selhání konstrukcí, zejm.dřevěných následkem | 5,4 | 5 0 |
| 35123 | PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ Psychiatrie | Zborcení, zřícení zděných konstrukcí v důsledku porušení, ztráty stability, | 3,6 | 5 0 |
| 35123 | PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ Psychiatrie | Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o | 6,0 | 25 0 |
| 35123 | PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ Psychiatrie | Rizika spojená s práci ve nefyziologicky nevhodných polohách | 4,8 | 25 0 |
| 35123 | PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ Psychiatrie | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 2 0 |
| 35123 | PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ Psychiatrie | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 2 0 |
| 35187 | PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART Psychiatrie | Převržení nestabilně uloženého materiálu | 3,0 | 60 0 |
| 35187 | PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART Psychiatrie | Pád (překlopení, převrácení) pojízdných a volně stojících lešení při | 6,0 | 60 0 |
| 35187 | PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART Psychiatrie | Pád, prolomení sádrokartonové konstrukce | 3,0 | 12 0 |
| 35187 | PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART Psychiatrie | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 3 0 |
| 35187 | PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART Psychiatrie | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 3 0 |
| 35187 | PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART Psychiatrie | Pád osoby ze dvojitého žebříku po rozjetí postranic, podjetí dvojitého | 3,6 | 3 0 |
| 35187 | PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART Psychiatrie | Pád žebříku i s pracovníkem po ztrátě stability | 4,8 | 3 0 |
| 35187 | PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART Psychiatrie | Prašnost, hluk vznikající provozem vibrační brusky | 1,8 | 3 0 |
| 35229 | LEHKÉ PROSTOROVÉ LEŠENÍ Psychiatrie | Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice | 3,6 | 2 0 |
| 35229 | LEHKÉ PROSTOROVÉ LEŠENÍ Psychiatrie | Pád pracovníka z výšky při (de)montáži jednotlivých prvků lešení a | 6,0 | 30 0 |
| 35229 | LEHKÉ PROSTOROVÉ LEŠENÍ Psychiatrie | Pád a zřícení lešení v důsledku působení vnějších sil zejména větru a | 6,0 | 30 0 |
| 35229 | LEHKÉ PROSTOROVÉ LEŠENÍ Psychiatrie | Pád (překlopení, převrácení) pojízdných a volně stojících lešení při | 6,0 | 30 0 |
| 35229 | LEHKÉ PROSTOROVÉ LEŠENÍ Psychiatrie | Propadnutí a pád osob po selhání konstrukcí, zejm.dřevěných následkem | 5,4 | 6 0 |
| 35229 | LEHKÉ PROSTOROVÉ LEŠENÍ Psychiatrie | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 2 0 |
| 35229 | LEHKÉ PROSTOROVÉ LEŠENÍ Psychiatrie | Úraz el proudem - dotyk přes cizí vodivý předmět | 6,0 | 2 0 |
| 35306 | VÝPLNĚ OTVORŮ Psychiatrie | Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice | 3,6 | 1 0 |
| 35306 | VÝPLNĚ OTVORŮ Psychiatrie | Pád části rozbité skleněné tabule, poranění o rozbité sklo | 5,4 | 1 0 |
| 35306 | VÝPLNĚ OTVORŮ Psychiatrie | Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o | 6,0 | 20 0 |
| 35306 | VÝPLNĚ OTVORŮ Psychiatrie | Nebezpečí při práci s polyuretany | 3,0 | 20 0 |
| 35306 | VÝPLNĚ OTVORŮ Psychiatrie | Pád osoby ze dvojitého žebříku po rozjetí postranic, podjetí dvojitého | 3,6 | 1 0 |
| 35407 | ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ Psychiatrie | Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice | 3,6 | 1 0 |
| 35407 | ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ Psychiatrie | Pád (překlopení, převrácení) pojízdných a volně stojících lešení při | 6,0 | 10 0 |
| 35407 | ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ Psychiatrie | Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku | 5,4 | 1 0 |
| 35407 | ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ Psychiatrie | Ohrožení zraku - zranění odletujícími částmi opracovávaných materiálů při | 4,8 | 1 0 |
| 35407 | ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ Psychiatrie | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1 0 |
| 35407 | ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ Psychiatrie | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1 0 |
| 35407 | ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ Psychiatrie | Svařování elektrickým obloukem a plamenem v uzavřených prostorech, | 4,2 | 1 0 |
| 35407 | ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ Psychiatrie | Požár, popáleniny u svařování elektrickým obloukem a plamenem , | 3,6 | 1 0 |
| 35587 / | ROZVODY ÚT VNITŘNÍ Psychiatrie | Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku | 5,4 | 3 0 |
| 35587 / | ROZVODY ÚT VNITŘNÍ Psychiatrie | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 3 0 |
| 35587 / | ROZVODY ÚT VNITŘNÍ Psychiatrie | Poranění rotujícím, zničeným nástrojem (brousícím nebo řezacím | 6,0 | 3 0 |
| 35587 / | ROZVODY ÚT VNITŘNÍ Psychiatrie | Svařování elektrickým obloukem a plamenem v uzavřených prostorech, | 4,2 | 3 0 |
| 35587 / | ROZVODY ÚT VNITŘNÍ Psychiatrie | Jiná rizika u svařování a pálení | 4,8 | 3 0 |
| 35587 / | ROZVODY ÚT VNITŘNÍ Psychiatrie | Svařování plamenem, řezání kyslíkem | 6,0 | 3 0 |




Studentská verze

Plánované kontroly činnosti kritické, činnosti s rezervou, činnosti zpožděné, rezerva.
Evidované kontroly nevyhovující, částečně vyhovující, vyhovující, všechny hotovy.

| Index Dodav. | Název činnosti | Název rizika BOZP | Hodn. rizika | Plán Evid. |
|---|---|---|---|---|
| 35627 / | OTOPNÁ TĚLESA Psychiatrie | Převržení nestabilně uloženého materiálu | 3,0 | 15 0 |
| 35627 / | OTOPNÁ TĚLESA Psychiatrie | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1 0 |
| 35647 / | TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ Psychiatrie | Nebezpečí při práci s polyuretany | 3,0 | 45 0 |
| 35647 / | TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ Psychiatrie | Pád osoby ze dvojitého žebříku po rozjetí postranic, podjetí dvojitého | 3,6 | 3 0 |
| 35707 / | SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ Psychiatrie | Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o | 6,0 | 10 0 |
| 35707 / | SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ Psychiatrie | Rizika spojená s práci ve nefyziologicky nevhodných polohách | 4,8 | 10 0 |
| 35707 / | SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ Psychiatrie | Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku | 5,4 | 1 0 |
| 35707 / | SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ Psychiatrie | Ohrožení zraku - zranění odletujícími částmi opracovávaných materiálů při | 4,8 | 1 0 |
| 35707 / | SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ Psychiatrie | Pád, prolomení sádrokartonové konstrukce | 3,0 | 2 0 |
| 35707 / | SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ Psychiatrie | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1 0 |
| 35727 / | SILNOPROUD VODIČE Psychiatrie | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1 0 |
| 35727 / | SILNOPROUD VODIČE Psychiatrie | Úraz el proudem - dotyk přes cizí vodivý předmět | 6,0 | 1 0 |
| 35727 / | SILNOPROUD VODIČE Psychiatrie | Zasažení el. proudem při neúmyslném dotyku pracovníků s částmi nízkého i | 6,0 | 4 0 |
| 35747 / | SILNOPROUD ROZVÁDĚČE Psychiatrie | Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o | 6,0 | 10 0 |
| 35747 / | SILNOPROUD ROZVÁDĚČE Psychiatrie | Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku | 5,4 | 1 0 |
| 35747 / | SILNOPROUD ROZVÁDĚČE Psychiatrie | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1 0 |
| 35747 / | SILNOPROUD ROZVÁDĚČE Psychiatrie | Pád osoby ze dvojitého žebříku po rozjetí postranic, podjetí dvojitého | 3,6 | 1 0 |
| 35747 / | SILNOPROUD ROZVÁDĚČE Psychiatrie | Pád žebříku i s pracovníkem po ztrátě stability | 4,8 | 1 0 |
| 35747 / | SILNOPROUD ROZVÁDĚČE Psychiatrie | Úraz el proudem - dotyk přes cizí vodivý předmět | 6,0 | 1 0 |
| 35747 / | SILNOPROUD ROZVÁDĚČE Psychiatrie | Úraz el proudem - záměna fázového a ochranného vodiče | 3,0 | 1 0 |
| 35807 / | VZDUCHOTECHNIKA Psychiatrie | Pád pracovníka při pohybu na střeše k místu vlastního výkonu práce | 4,8 | 5 0 |
| 35807 / | VZDUCHOTECHNIKA Psychiatrie | Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice | 3,6 | 2 0 |
| 35807 / | VZDUCHOTECHNIKA Psychiatrie | Nezachycený pád při použití prostředků osobního zajištění | 4,8 | 5 0 |
| 35807 / | VZDUCHOTECHNIKA Psychiatrie | Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o | 6,0 | 25 0 |
| 35807 / | VZDUCHOTECHNIKA Psychiatrie | Rozhoupání břemene, vysmeknutí smyčky lana z háku jeřábu, přiražení | 3,6 | 2 0 |
| 35807 / | VZDUCHOTECHNIKA Psychiatrie | Propadnutí střechou při pohybu a práci na střechách | 5,4 | 5 0 |
| 35807 / | VZDUCHOTECHNIKA Psychiatrie | Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku | 5,4 | 2 0 |
| 35807 / | VZDUCHOTECHNIKA Psychiatrie | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 2 0 |
| 35807 / | VZDUCHOTECHNIKA Psychiatrie | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 2 0 |
| 35807 / | VZDUCHOTECHNIKA Psychiatrie | Úraz el proudem - dotyk přes cizí vodivý předmět | 6,0 | 2 0 |
| 35807 / | VZDUCHOTECHNIKA Psychiatrie | Pád, prolomení sádrokartonové konstrukce | 3,0 | 5 0 |
| 35859 | PŘESUN HMOT VNITŘ KONSTR Psychiatrie | Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí | 2,7 | 5 0 |
| 35859 | PŘESUN HMOT VNITŘ KONSTR Psychiatrie | Převržení nestabilně uloženého materiálu | 3,0 | 105 0 |
| 35859 | PŘESUN HMOT VNITŘ KONSTR Psychiatrie | Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně, | 3,6 | 21 0 |
| | | | | |
| 36109 | LEHKÉ POMOCNÉ LEŠENÍ Psychiatrie | Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice | 3,6 | 3 0 |
| 36109 | LEHKÉ POMOCNÉ LEŠENÍ Psychiatrie | Pád pracovníka z výšky při (de)montáži jednotlivých prvků lešení a | 6,0 | 45 0 |
| 36109 | LEHKÉ POMOCNÉ LEŠENÍ Psychiatrie | Rizika spojená s práci ve nefyziologicky nevhodných polohách | 4,8 | 45 0 |
| 36109 | LEHKÉ POMOCNÉ LEŠENÍ Psychiatrie | Pád (překlopení, převrácení) pojízdných a volně stojících lešení při | 6,0 | 45 0 |
| 36109 | LEHKÉ POMOCNÉ LEŠENÍ Psychiatrie | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 3 0 |
| 36207 | TEPELNÁ IZOLACE KONSTR Psychiatrie | Převržení nestabilně uloženého materiálu | 3,0 | 25 0 |
| 36207 | TEPELNÁ IZOLACE KONSTR Psychiatrie | Pád (ne)úmyslně shazovaných předmětů z výšky | 5,4 | 1 0 |




Studentská verze

Plánované kontroly činnosti kritické, činnosti s rezervou, činnosti zpožděné, rezerva.
Evidované kontroly nevyhovující, částečně vyhovující, vyhovující, všechny hotovy.

| Index Dodav. | Název činnosti | Název rizika BOZP | Hodn. rizika | Plán Evid. |
|---|---|---|---|---|
| 36207 | TEPELNÁ IZOLACE KONSTR<br>Psychiatrie | Pád a zřícení lešení v důsledku působení vnějších sil zejména větru a | 6,0 | 25<br>0 |
| 36207 | TEPELNÁ IZOLACE KONSTR<br>Psychiatrie | Pád, propadnutí následkem chybně uloženého prvku, poškozenou, podlahy | 3,6 | 5<br>0 |
| 36207 | TEPELNÁ IZOLACE KONSTR<br>Psychiatrie | Uvolnění a pád desek tepelné izolace | 4,5 | 2<br>0 |
| 36207 | TEPELNÁ IZOLACE KONSTR<br>Psychiatrie | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 2<br>0 |
| 36306 | ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ<br>Psychiatrie | Nežádoucí účinky vápenného prachu nebo vápna při aktivaci vápna | 4,5 | 40<br>0 |
| 36306 | ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ<br>Psychiatrie | Ohrožení zraku - zranění odstříknutou míchanou hmotou | 4,5 | 2<br>0 |
| 36306 | ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ<br>Psychiatrie | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 2<br>0 |
| 36306 | ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ<br>Psychiatrie | Pád (překlopení, převrácení) pojízdných a volně stojících lešení při | 6,0 | 40<br>0 |
| 36306 | ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ<br>Psychiatrie | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 2<br>0 |
| 36306 | ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ<br>Psychiatrie | Pád osoby ze dvojitého žebříku po rozjetí postranic, podjetí dvojitého | 3,6 | 2<br>0 |
| 36706 | PODLAHOVÉ KONSTRUKCE<br>Psychiatrie | Působení vibrací ponorného vibrátoru při zhutňování betonové směsi | 1,2 | 3<br>0 |
| 36706 | PODLAHOVÉ KONSTRUKCE<br>Psychiatrie | Poškození vibrátoru, úraz el. proudem | 0,3 | 3<br>0 |
| 36706 | PODLAHOVÉ KONSTRUKCE<br>Psychiatrie | Poranění u práce s ocelí | 5,4 | 11<br>0 |
| 36859 | PŘESUN HMOT TE 6<br>Psychiatrie | Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí | 2,7 | 4<br>0 |
| 36859 | PŘESUN HMOT TE 6<br>Psychiatrie | Převržení nestabilně uloženého materiálu | 3,0 | 75<br>0 |
| 36859 | PŘESUN HMOT TE 6<br>Psychiatrie | Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých | 4,5 | 75<br>0 |
| 36859 | PŘESUN HMOT TE 6<br>Psychiatrie | Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně, | 3,6 | 15<br>0 |
| 36859 | PŘESUN HMOT TE 6<br>Psychiatrie | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 4<br>0 |
| | | | | |
| 37127 | ZÁMEČ STĚNY,PŘÍČKY,PODHL<br>Psychiatrie | Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice | 3,6 | 1<br>0 |
| 37127 | ZÁMEČ STĚNY,PŘÍČKY,PODHL<br>Psychiatrie | Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku | 5,4 | 1<br>0 |
| 37127 | ZÁMEČ STĚNY,PŘÍČKY,PODHL<br>Psychiatrie | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1<br>0 |
| 37127 | ZÁMEČ STĚNY,PŘÍČKY,PODHL<br>Psychiatrie | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1<br>0 |
| 37127 | ZÁMEČ STĚNY,PŘÍČKY,PODHL<br>Psychiatrie | Poranění rotujícím, zničeným nástrojem (brousícím nebo řezacím | 6,0 | 1<br>0 |
| 37127 | ZÁMEČ STĚNY,PŘÍČKY,PODHL<br>Psychiatrie | Svařování elektrickým obloukem a plamenem v uzavřených prostorech, | 4,2 | 1<br>0 |
| 37127 | ZÁMEČ STĚNY,PŘÍČKY,PODHL<br>Psychiatrie | Zranění el proudem u svařování | 4,8 | 1<br>0 |
| 37127 | ZÁMEČ STĚNY,PŘÍČKY,PODHL<br>Psychiatrie | Pád (překlopení, převrácení) pojízdných a volně stojících lešení při | 6,0 | 20<br>0 |
| 37407 | OBKLADY VNITŘNÍ<br>Psychiatrie | Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice | 3,6 | 2<br>0 |
| 37407 | OBKLADY VNITŘNÍ<br>Psychiatrie | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 2<br>0 |
| 37407 | OBKLADY VNITŘNÍ<br>Psychiatrie | Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o | 6,0 | 40<br>0 |
| 37407 | OBKLADY VNITŘNÍ<br>Psychiatrie | Pořezání rukou o ostré hrany obkladaček a dlaždic | 1,8 | 2<br>0 |
| 37407 | OBKLADY VNITŘNÍ<br>Psychiatrie | Ohrožení zraku - zranění odstříknutou míchanou hmotou | 4,5 | 2<br>0 |
| 37507 | PODLAHY SYNTETICKÉ<br>Psychiatrie | Rizika spojená s práci ve nefyziologicky nevhodných polohách | 4,8 | 35<br>0 |
| 37507 | PODLAHY SYNTETICKÉ<br>Psychiatrie | Nebezpečí při práci s polyuretany | 3,0 | 35<br>0 |
| 37607 | PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ<br>Psychiatrie | Zasažení oka odlétnuvší střepinou, drobnou částicí, úlomkem, otřepem | 4,8 | 35<br>0 |
| 37607 | PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ<br>Psychiatrie | Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice | 3,6 | 2<br>0 |
| 37607 | PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ<br>Psychiatrie | Převržení nestabilně uloženého materiálu | 3,0 | 35<br>0 |
| 37607 | PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ<br>Psychiatrie | Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně, | 3,6 | 7<br>0 |
| 37607 | PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ<br>Psychiatrie | Pořezání rukou o ostré hrany obkladaček a dlaždic | 1,8 | 2<br>0 |
| 37607 | PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ<br>Psychiatrie | Rizika spojená s práci ve nefyziologicky nevhodných polohách | 4,8 | 35<br>0 |
| 37707 | MALBY VNITŘNÍ<br>Psychiatrie | Pád (překlopení, převrácení) pojízdných a volně stojících lešení při | 6,0 | 35<br>0 |
| 37707 | MALBY VNITŘNÍ<br>Psychiatrie | Zasažení očí pracovníka (zedníka) vystříknutím vápenného mléka a řídké | 2,4 | 7<br>0 |




Studentská verze

Plánované kontroly činnosti kritické, činnosti s rezervou, činnosti zpožděné, rezerva.
Evidované kontroly nevyhovující, částečně vyhovující, vyhovující, všechny hotovy.

| Index Dodav. | Název činnosti | Název rizika BOZP | Hodn. rizika | Plán Evid. |
|---|---|---|---|---|
| 37707 | MALBY VNITŘNÍ<br>Psychiatrie | Zranění u malířských prací, chemické povahy | 3,0 | 2<br>0 |
| 37707 | MALBY VNITŘNÍ<br>Psychiatrie | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 2<br>0 |
| 37707 | MALBY VNITŘNÍ<br>Psychiatrie | Pád osoby ze dvojitého žebříku po rozjetí postranic, podjetí dvojitého | 3,6 | 2<br>0 |
| 37757 | PODLAHY POVLAKOVÉ<br>Psychiatrie | Převržení nestabilně uloženého materiálu | 3,0 | 15<br>0 |
| 37757 | PODLAHY POVLAKOVÉ<br>Psychiatrie | Rizika spojená s práci ve nefyziologicky nevhodných polohách | 4,8 | 15<br>0 |
| 37757 | PODLAHY POVLAKOVÉ<br>Psychiatrie | Vznícení natavovaného pásu nebo jiných hořlavých látek | 4,2 | 1<br>0 |
| 37757 | PODLAHY POVLAKOVÉ<br>Psychiatrie | Nebezpečí při práci s polyuretany | 3,0 | 15<br>0 |
| 37859 | PŘESUN HMOT POVRCHY<br>Psychiatrie | Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí | 2,7 | 2<br>0 |
| 37859 | PŘESUN HMOT POVRCHY<br>Psychiatrie | Převržení nestabilně uloženého materiálu | 3,0 | 30<br>0 |
| 37859 | PŘESUN HMOT POVRCHY<br>Psychiatrie | Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně, | 3,6 | 6<br>0 |
| 37859 | PŘESUN HMOT POVRCHY<br>Psychiatrie | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 2<br>0 |
| | | | | |
| 38109 | VÝTAHY NETECHNOL POVAH<br>Psychiatrie | Pád pracovníka z výšky při (de)montáži jednotlivých prvků lešení a | 6,0 | 10<br>0 |
| 38109 | VÝTAHY NETECHNOL POVAH<br>Psychiatrie | Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o | 6,0 | 10<br>0 |
| 38109 | VÝTAHY NETECHNOL POVAH<br>Psychiatrie | Pád materiálu nebo předmětu při shazování předmětů a materiálu | 5,4 | 1<br>0 |
| 38109 | VÝTAHY NETECHNOL POVAH<br>Psychiatrie | Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku | 5,4 | 1<br>0 |
| 38109 | VÝTAHY NETECHNOL POVAH<br>Psychiatrie | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1<br>0 |
| 38109 | VÝTAHY NETECHNOL POVAH<br>Psychiatrie | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1<br>0 |
| 38109 | VÝTAHY NETECHNOL POVAH<br>Psychiatrie | Svařování elektrickým obloukem a plamenem v uzavřených prostorech, | 4,2 | 1<br>0 |
| 38109 | VÝTAHY NETECHNOL POVAH<br>Psychiatrie | Jiná rizika u svařování a pálení | 4,8 | 1<br>0 |
| 38109 | VÝTAHY NETECHNOL POVAH<br>Psychiatrie | Úraz el proudem - dotyk přes cizí vodivý předmět | 6,0 | 1<br>0 |
| 38207 | TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ<br>Psychiatrie | Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice | 3,6 | 1<br>0 |
| 38207 | TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ<br>Psychiatrie | Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o | 6,0 | 10<br>0 |
| 38207 | TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ<br>Psychiatrie | Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku | 5,4 | 1<br>0 |
| 38207 | TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ<br>Psychiatrie | Prašnost, hluk vznikající provozem vibrační brusky | 1,8 | 1<br>0 |
| 38307 | ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ<br>Psychiatrie | Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice | 3,6 | 1<br>0 |
| 38307 | ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ<br>Psychiatrie | Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o | 6,0 | 10<br>0 |
| 38307 | ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ<br>Psychiatrie | Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku | 5,4 | 1<br>0 |
| 38307 | ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ<br>Psychiatrie | Ohrožení zraku - zranění odletujícími částmi opracovávaných materiálů při | 4,8 | 1<br>0 |
| 38307 | ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ<br>Psychiatrie | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1<br>0 |
| 38307 | ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ<br>Psychiatrie | Svařování elektrickým obloukem a plamenem v uzavřených prostorech, | 4,2 | 1<br>0 |
| 38307 | ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ<br>Psychiatrie | Požár, popáleniny u svařování elektrickým obloukem a plamenem , | 3,6 | 1<br>0 |
| 38307 | ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ<br>Psychiatrie | Zadušení u svařování elektrickým obloukem a plamenem, u plálení | 2,7 | 1<br>0 |
| 38307 | ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ<br>Psychiatrie | Jiná rizika u svařování a pálení | 4,8 | 1<br>0 |
| 38307 | ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY VNITŘ<br>Psychiatrie | Zranění el proudem u svařování | 4,8 | 1<br>0 |
| 38357 | ČALOUNICKÉ ÚPRAVY<br>Psychiatrie | Rizika spojená s práci ve nefyziologicky nevhodných polohách | 4,8 | 10<br>0 |
| 38357 | ČALOUNICKÉ ÚPRAVY<br>Psychiatrie | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1<br>0 |
| 38357 | ČALOUNICKÉ ÚPRAVY<br>Psychiatrie | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1<br>0 |
| 38357 | ČALOUNICKÉ ÚPRAVY<br>Psychiatrie | Pád osoby ze dvojitého žebříku po rozjetí postranic, podjetí dvojitého | 3,6 | 1<br>0 |
| 38357 | ČALOUNICKÉ ÚPRAVY<br>Psychiatrie | Pád žebříku i s pracovníkem po ztrátě stability | 4,8 | 1<br>0 |
| 38457 | ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI<br>Psychiatrie | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1<br>0 |
| 38607 | MĚŘENÍ A REGULACE<br>Psychiatrie | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1<br>0 |

Studentská verze

Plánované kontroly činnosti kritické, činnosti s rezervou, činnosti zpožděné, rezerva.
Evidované kontroly nevyhovující, částečně vyhovující, vyhovující, všechny hotovy.

| Index Dodav. | Název činnosti | Název rizika BOZP | Hodn. rizika | Plán Evid. |
|---|---|---|---|---|
| 38607 | MĚŘENÍ A REGULACE<br>Psychiatrie | Zasažení el. proudem při neúmyslném dotyku pracovníků s částmi nízkého i | 6,0 | 2<br>0 |
| 38607 | MĚŘENÍ A REGULACE<br>Psychiatrie | Zásah statickou elektřinou | 1,8 | 1<br>0 |
| 38608 | VZDUCHOTECHNIKA KOMPLE<br>Psychiatrie | Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice | 3,6 | 1<br>0 |
| 38608 | VZDUCHOTECHNIKA KOMPLE<br>Psychiatrie | Pád pracovníka při pohybu na střeše k místu vlastního výkonu práce | 4,8 | 3<br>0 |
| 38608 | VZDUCHOTECHNIKA KOMPLE<br>Psychiatrie | Nezachycený pád při použití prostředků osobního zajištění | 4,8 | 3<br>0 |
| 38608 | VZDUCHOTECHNIKA KOMPLE<br>Psychiatrie | Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o | 6,0 | 15<br>0 |
| 38608 | VZDUCHOTECHNIKA KOMPLE<br>Psychiatrie | Propadnutí střechou při pohybu a práci na střechách | 5,4 | 3<br>0 |
| 38608 | VZDUCHOTECHNIKA KOMPLE<br>Psychiatrie | Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku | 5,4 | 1<br>0 |
| 38608 | VZDUCHOTECHNIKA KOMPLE<br>Psychiatrie | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1<br>0 |
| 38608 | VZDUCHOTECHNIKA KOMPLE<br>Psychiatrie | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1<br>0 |
| 38608 | VZDUCHOTECHNIKA KOMPLE<br>Psychiatrie | Pád osoby ze dvojitého žebříku po rozjetí postranic, podjetí dvojitého | 3,6 | 1<br>0 |
| 38608 | VZDUCHOTECHNIKA KOMPLE<br>Psychiatrie | Pád žebříku i s pracovníkem po ztrátě stability | 4,8 | 1<br>0 |
| 38608 | VZDUCHOTECHNIKA KOMPLE<br>Psychiatrie | Úraz el proudem - záměna fázového a ochranného vodiče | 3,0 | 1<br>0 |
| 38657 | SILNOPROUD KOMPLETACE<br>Psychiatrie | Pád (překlopení, převrácení) pojízdných a volně stojících lešení při | 6,0 | 15<br>0 |
| 38657 | SILNOPROUD KOMPLETACE<br>Psychiatrie | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1<br>0 |
| 38657 | SILNOPROUD KOMPLETACE<br>Psychiatrie | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1<br>0 |
| 38657 | SILNOPROUD KOMPLETACE<br>Psychiatrie | Pád osoby ze dvojitého žebříku po rozjetí postranic, podjetí dvojitého | 3,6 | 1<br>0 |
| 38657 | SILNOPROUD KOMPLETACE<br>Psychiatrie | Úraz el proudem - záměna fázového a ochranného vodiče | 3,0 | 1<br>0 |
| 38657 | SILNOPROUD KOMPLETACE<br>Psychiatrie | Úraz el proudem - dotyk přes cizí vodivý předmět | 6,0 | 1<br>0 |
| 38707 | SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍ<br>Psychiatrie | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1<br>0 |
| 38707 | SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍ<br>Psychiatrie | Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o | 6,0 | 10<br>0 |
| 38707 | SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍ<br>Psychiatrie | Zásah statickou elektřinou | 1,8 | 1<br>0 |
| 38809 | VYČISTĚNÍ OBJEKTU<br>Psychiatrie | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 2<br>0 |
| 38809 | VYČISTĚNÍ OBJEKTU<br>Psychiatrie | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 2<br>0 |
| 38809 | VYČISTĚNÍ OBJEKTU<br>Psychiatrie | Pád žebříku i s pracovníkem po ztrátě stability | 4,8 | 2<br>0 |
| 38859 | PŘESUN HMOT KOMPLETACE<br>Psychiatrie | Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí | 2,7 | 1<br>0 |
| 38859 | PŘESUN HMOT KOMPLETACE<br>Psychiatrie | Převržení nestabilně uloženého materiálu | 3,0 | 10<br>0 |
| 38859 | PŘESUN HMOT KOMPLETACE<br>Psychiatrie | Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně, | 3,6 | 2<br>0 |
| 38859 | PŘESUN HMOT KOMPLETACE<br>Psychiatrie | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1<br>0 |
| 38859 | PŘESUN HMOT KOMPLETACE<br>Psychiatrie | Pád osoby ze dvojitého žebříku po rozjetí postranic, podjetí dvojitého | 3,6 | 1<br>0 |
| | | | | |
| 39207 | TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ<br>Psychiatrie | Pád (ne)úmyslně shazovaných předmětů z výšky | 5,4 | 1<br>0 |
| 39207 | TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ<br>Psychiatrie | Převržení nestabilně uloženého materiálu | 3,0 | 35<br>0 |
| 39207 | TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ<br>Psychiatrie | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 2<br>0 |
| 39207 | TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ<br>Psychiatrie | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 2<br>0 |
| 39207 | TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ<br>Psychiatrie | Pád pracovníka z výšky při (de)montáži jednotlivých prvků lešení a | 6,0 | 35<br>0 |
| 39207 | TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ<br>Psychiatrie | Pád a zřícení lešení v důsledku působení vnějších sil zejména větru a | 6,0 | 35<br>0 |
| 39207 | TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ<br>Psychiatrie | Propadnutí a pád osob po selhání konstrukcí, zejm.dřevěných následkem | 5,4 | 7<br>0 |
| 39207 | TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ<br>Psychiatrie | Pád, propadnutí následkem chybně uloženého prvku, poškozenou, podlahy | 3,6 | 7<br>0 |
| 39226 | ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ<br>Psychiatrie | Nežádoucí účinky vápenného prachu nebo vápna při aktivaci vápna | 4,5 | 40<br>0 |
| 39226 | ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ<br>Psychiatrie | Ohrožení zraku - zranění odstříknutou míchanou hmotou | 4,5 | 2<br>0 |
| 39226 | ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ<br>Psychiatrie | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 2<br>0 |

Studentská verze

Plánované kontroly činnosti kritické, činnosti s rezervou, činnosti zpožděné, rezerva.
Evidované kontroly nevyhovující, částečně vyhovující, vyhovující, všechny hotovy.

| Index Dodav. | Název činnosti | Název rizika BOZP | Hodn. rizika | Plán Evid. |
|---|---|---|---|---|
| 39226 | ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ Psychiatrie | Pád pracovníka z výšky při (de)montáži jednotlivých prvků lešení a | 6,0 | 40 0 |
| 39226 | ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ Psychiatrie | Pád a zřícení lešení v důsledku působení vnějších sil zejména větru a | 6,0 | 40 0 |
| 39226 | ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ Psychiatrie | Propadnutí a pád osob po selhání konstrukcí, zejm.dřevěných následkem | 5,4 | 8 0 |
| 39226 | ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ Psychiatrie | Zasažení očí pracovníka (zedníka) vystříknutím vápenného mléka a řídké | 2,4 | 8 0 |
| 39226 | ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ Psychiatrie | Ohrožení zraku - zranění odstříknutou míchanou hmotou | 4,5 | 2 0 |
| 39226 | ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ Psychiatrie | Zranění u mailířských prací, chemické povahy | 3,0 | 2 0 |
| 39259 | DROBNÉ DOPLŇKY VNĚJŠÍ Psychiatrie | Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice | 3,6 | 1 0 |
| 39259 | DROBNÉ DOPLŇKY VNĚJŠÍ Psychiatrie | Pořezání rukou o ostré hrany obkladaček a dlaždic | 1,8 | 1 0 |
| 39259 | DROBNÉ DOPLŇKY VNĚJŠÍ Psychiatrie | Oslnění, zánět spojivek | 1,2 | 2 0 |
| 39259 | DROBNÉ DOPLŇKY VNĚJŠÍ Psychiatrie | Propadnutí střechou při pohybu a práci na střechách | 5,4 | 2 0 |
| 39259 | DROBNÉ DOPLŇKY VNĚJŠÍ Psychiatrie | Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku | 5,4 | 1 0 |
| 39259 | DROBNÉ DOPLŇKY VNĚJŠÍ Psychiatrie | Poranění rotujícím, zničeným nástrojem (brousícím nebo řezacím | 6,0 | 1 0 |
| 39456 | DESKY PARAPET A OKAPNICE Psychiatrie | Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice | 3,6 | 1 0 |
| 39456 | DESKY PARAPET A OKAPNICE Psychiatrie | Poranění rotujícím, zničeným nástrojem (brousícím nebo řezacím | 6,0 | 1 0 |
| 39487 | PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ Psychiatrie | Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice | 3,6 | 1 0 |
| 39487 | PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ Psychiatrie | Zasažení oka odlétnuvší střepinou, drobnou částicí, úlomkem, otřepem | 4,8 | 15 0 |
| 39487 | PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ Psychiatrie | Převržení nestabilně uloženého materiálu | 3,0 | 15 0 |
| 39487 | PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ Psychiatrie | Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých | 4,5 | 15 0 |
| 39487 | PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ Psychiatrie | Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně, | 3,6 | 3 0 |
| 39487 | PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ Psychiatrie | Pořezání rukou o ostré hrany obkladaček a dlaždic | 1,8 | 1 0 |
| 39487 | PODLAHY Z DLAŽDIC VNĚJŠÍ Psychiatrie | Rizika spojená s prácí ve nefyziologicky nevhodných polohách | 4,8 | 15 0 |
| 39527 | ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY Psychiatrie | Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice | 3,6 | 1 0 |
| 39527 | ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY Psychiatrie | Pád (překlopení, převrácení) pojízdných a volně stojících lešení při | 6,0 | 10 0 |
| 39527 | ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY Psychiatrie | Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o | 6,0 | 10 0 |
| 39527 | ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY Psychiatrie | Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku | 5,4 | 1 0 |
| 39527 | ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY Psychiatrie | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1 0 |
| 39527 | ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY Psychiatrie | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1 0 |
| 39527 | ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY Psychiatrie | Pád osoby ze dvojitého žebříku po rozjetí postranic, podjetí dvojitého | 3,6 | 1 0 |
| 39527 | ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY Psychiatrie | Svařování elektrickým obloukem a plamenem v uzavřených prostorech, | 4,2 | 1 0 |
| 39527 | ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY Psychiatrie | Požár, popáleniny u svařování elektrickým obloukem a plamenem , | 3,6 | 1 0 |
| 39527 | ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY Psychiatrie | Zadušení u svařování elektrickým obloukem a plamenem, u plálení | 2,7 | 1 0 |
| 39527 | ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY Psychiatrie | Jiná rizika u svařování a pálení | 4,8 | 1 0 |
| 39701 | ZÁSYPY Psychiatrie | Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na | 5,4 | 10 0 |
| 39701 | ZÁSYPY Psychiatrie | Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí | 2,7 | 1 0 |
| 39801 | POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU Psychiatrie | Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí | 2,7 | 1 0 |
| 39801 | POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU Psychiatrie | Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých | 4,5 | 20 0 |
| 39801 | POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU Psychiatrie | Zranění osob u hutnění a hutnícími stroji | 5,4 | 1 0 |
| 39801 | POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU Psychiatrie | Únik nebezpečné látky | 1,2 | 1 0 |
| 39859 | PŘESUN HMOT TE 9 Psychiatrie | Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí | 2,7 | 4 0 |
| 39859 | PŘESUN HMOT TE 9 Psychiatrie | Převržení nestabilně uloženého materiálu | 3,0 | 85 0 |
| 39859 | PŘESUN HMOT TE 9 Psychiatrie | Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých | 4,5 | 85 0 |
| 39859 | PŘESUN HMOT TE 9 Psychiatrie | Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně, | 3,6 | 17 0 |

Studentská verze

Plánované kontroly činnosti kritické, činnosti s rezervou, činnosti zpožděné, rezerva.
Evidované kontroly nevyhovující, částečně vyhovující, vyhovující, všechny hotovy.

| Index Dodav. | Název činnosti | Název rizika BOZP | Hodn. rizika | Plán Evid. |
|---|---|---|---|---|
| 39859 | PŘESUN HMOT TE 9<br>Psychiatrie | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 4<br>0 |
| 39980 | VÝSTUPNÍ KONTROLA<br>Psychiatrie | Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých | 4,5 | 5<br>0 |
| 39980 | VÝSTUPNÍ KONTROLA<br>Psychiatrie | Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně, | 3,6 | 1<br>0 |
| 39980 | VÝSTUPNÍ KONTROLA<br>Psychiatrie | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1<br>0 |
| ***Komunikace*** | | | | |
| 40201 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY<br>Komunikace | Zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny | 6,0 | 10<br>0 |
| 40201 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY<br>Komunikace | Zasažení el. proudem při narušení a poškození el. kabelů a | 6,0 | 1<br>0 |
| 40201 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY<br>Komunikace | Narušení a poškození plynových potrubí | 5,4 | 1<br>0 |
| 40201 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY<br>Komunikace | Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energií | 1,8 | 1<br>0 |
| 40301 | HLOUBENÉ VYKOPÁVKY<br>Komunikace | Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na | 5,4 | 10<br>0 |
| 40301 | HLOUBENÉ VYKOPÁVKY<br>Komunikace | Působení vody na bezpečnost výkopu | 6,0 | 10<br>0 |
| 40301 | HLOUBENÉ VYKOPÁVKY<br>Komunikace | Sjetí, převrácení vozidla do výkopu | 4,8 | 2<br>0 |
| 40301 | HLOUBENÉ VYKOPÁVKY<br>Komunikace | Zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny | 6,0 | 10<br>0 |
| 40301 | HLOUBENÉ VYKOPÁVKY<br>Komunikace | Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energií | 1,8 | 1<br>0 |
| 40601 | PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU<br>Komunikace | Převrácení rýpadla při zvedání a přemísťovaní zavěšených břemen | 6,0 | 1<br>0 |
| 40601 | PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU<br>Komunikace | Přiražení, přitlačení, přejetí osoby vozidlem či pojízdným stavebním | 5,4 | 2<br>0 |
| 40701 | NÁSYPY A SKLÁDKY<br>Komunikace | | 0,3 | 1<br>0 |
| 40751 | ÚPRAVY PLÁNĚ VYROVNÁNÍM<br>Komunikace | Převrácení, ztráta stability, mimo komunikaci, náraz, převrácení rýpadla | 5,4 | 2<br>0 |
| 40751 | ÚPRAVY PLÁNĚ VYROVNÁNÍM<br>Komunikace | Dopravní nehody | 5,4 | 1<br>0 |
| 40802 | ZHUTNĚNÍ PODL POD NÁSYPY<br>Komunikace | Dopravní nehoda při práci stavebního stroje za provozu na veřejných | 5,4 | 10<br>0 |
| 40802 | ZHUTNĚNÍ PODL POD NÁSYPY<br>Komunikace | Dopravní nehody | 5,4 | 1<br>0 |
| 40802 | ZHUTNĚNÍ PODL POD NÁSYPY<br>Komunikace | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1<br>0 |
| 40802 | ZHUTNĚNÍ PODL POD NÁSYPY<br>Komunikace | Zranění osob u hutnění a hutnícími stroji | 5,4 | 1<br>0 |
| 43101 | NÁSYPY ZHUTNĚNÉ<br>Komunikace | Zranění osob u hutnění a hutnícími stroji | 5,4 | 1<br>0 |
| 43101 | NÁSYPY ZHUTNĚNÉ<br>Komunikace | Dopravní nehody | 5,4 | 1<br>0 |
| 43101 | NÁSYPY ZHUTNĚNÉ<br>Komunikace | Dopravní nehoda při práci stavebního stroje za provozu na veřejných | 5,4 | 10<br>0 |
| 43155 | PODKLAD KOM SPOD VRSTVY<br>Komunikace | Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energií | 1,8 | 1<br>0 |
| 43155 | PODKLAD KOM SPOD VRSTVY<br>Komunikace | Dopravní nehody | 5,4 | 1<br>0 |
| 43155 | PODKLAD KOM SPOD VRSTVY<br>Komunikace | Zranění osob u hutnění a hutnícími stroji | 5,4 | 1<br>0 |
| 43155 | PODKLAD KOM SPOD VRSTVY<br>Komunikace | Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých | 4,5 | 10<br>0 |
| 43509 | OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY<br>Komunikace | Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice | 3,6 | 1<br>0 |
| 43509 | OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY<br>Komunikace | Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energií | 1,8 | 1<br>0 |
| 43509 | OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY<br>Komunikace | Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých | 4,5 | 10<br>0 |
| 43509 | OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY<br>Komunikace | Převržení nestabilně uloženého materiálu | 3,0 | 10<br>0 |
| 43509 | OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY<br>Komunikace | Poranění rotujícím, zničeným nástrojem (brousícím nebo řezacím | 6,0 | 1<br>0 |
| 46205 | ŽIVIČNÝ KRYT KOMUNIKACE<br>Komunikace | Dopravní nehody | 5,4 | 1<br>0 |
| 46205 | ŽIVIČNÝ KRYT KOMUNIKACE<br>Komunikace | Přiražení, přitlačení, přejetí osoby vozidlem či pojízdným stavebním | 5,4 | 2<br>0 |
| 46205 | ŽIVIČNÝ KRYT KOMUNIKACE<br>Komunikace | Psobení horkého ovzduší, popálení dýchadel horkou parou | 3,6 | 1<br>0 |

Studentská verze

Plánované kontroly činnosti kritické, činnosti s rezervou, činnosti zpožděné, rezerva.
Evidované kontroly nevyhovující, částečně vyhovující, vyhovující, všechny hotovy.

| Index Dodav. | Název činnosti | Název rizika BOZP | Hodn. rizika | Plán Evid. |
|---|---|---|---|---|
| 46255 | BETONOVÝ KRYT KOMUNIKAC<br>Komunikace | Působení vibrací ponorného vibrátoru při zhutňování betonové směsi | 1,2 | 1<br>0 |
| 46255 | BETONOVÝ KRYT KOMUNIKAC<br>Komunikace | Poškození vibrátoru, úraz el. proudem | 0,3 | 1<br>0 |
| 46305 | DLAŽBA KOMUNIKACE<br>Komunikace | Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice | 3,6 | 1<br>0 |
| 46305 | DLAŽBA KOMUNIKACE<br>Komunikace | Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energií | 1,8 | 1<br>0 |
| 46305 | DLAŽBA KOMUNIKACE<br>Komunikace | Zranění osob u hutnění a hutnícími stroji | 5,4 | 1<br>0 |
| 49309 | DOPRAVNÍ ZNAČKY SVISLÉ<br>Komunikace | Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice | 3,6 | 1<br>0 |
| 49309 | DOPRAVNÍ ZNAČKY SVISLÉ<br>Komunikace | Dopravní nehoda při práci stavebního stroje za provozu na veřejných | 5,4 | 10<br>0 |
| 49309 | DOPRAVNÍ ZNAČKY SVISLÉ<br>Komunikace | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1<br>0 |
| 49309 | DOPRAVNÍ ZNAČKY SVISLÉ<br>Komunikace | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1<br>0 |
| 49459 | ÚPRAVY POZEM KOMUNIKACÍ<br>Komunikace | Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých | 4,5 | 10<br>0 |
| 49459 | ÚPRAVY POZEM KOMUNIKACÍ<br>Komunikace | Převržení nestabilně uloženého materiálu | 3,0 | 10<br>0 |
| 49459 | ÚPRAVY POZEM KOMUNIKACÍ<br>Komunikace | Prochladnutí pracovníka v zimním období při práci na venkovních | 2,4 | 1<br>0 |
| 49459 | ÚPRAVY POZEM KOMUNIKACÍ<br>Komunikace | Přehřátí, úpal v letním období | 1,8 | 10<br>0 |
| 49459 | ÚPRAVY POZEM KOMUNIKACÍ<br>Komunikace | Sjetí, převrácení vozidla do výkopu | 4,8 | 2<br>0 |
| 49459 | ÚPRAVY POZEM KOMUNIKACÍ<br>Komunikace | Dopravní nehoda při práci stavebního stroje za provozu na veřejných | 5,4 | 10<br>0 |
| 49459 | ÚPRAVY POZEM KOMUNIKACÍ<br>Komunikace | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1<br>0 |
| 49459 | ÚPRAVY POZEM KOMUNIKACÍ<br>Komunikace | Zranění el proudem u svařování | 4,8 | 1<br>0 |
| 49459 | ÚPRAVY POZEM KOMUNIKACÍ<br>Komunikace | Svařování plamenem, řezání kyslíkem | 6,0 | 1<br>0 |
| 49759 | DOPRAVNÍ ZNAČKY VODORO\<br>Komunikace | Zranění u mailířských prací, chemické povahy | 3,0 | 1<br>0 |
| 49759 | DOPRAVNÍ ZNAČKY VODORO\<br>Komunikace | Zranění malířským strojním vybavením | 3,6 | 1<br>0 |
| 49980 | VÝSTUPNÍ KONTROLA<br>Komunikace | Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých | 4,5 | 5<br>0 |
| 49980 | VÝSTUPNÍ KONTROLA<br>Komunikace | Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně, | 3,6 | 1<br>0 |
| 49980 | VÝSTUPNÍ KONTROLA<br>Komunikace | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1<br>0 |
| ***Kyslíkovástanice*** | | | | |
| 50201 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY<br>Kyslíkovástanice | Zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny | 6,0 | 10<br>0 |
| 50201 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY<br>Kyslíkovástanice | Zasažení el. proudem při narušení a poškození el. kabelů a | 6,0 | 1<br>0 |
| 50201 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY<br>Kyslíkovástanice | Narušení a poškození plynových potrubí | 5,4 | 1<br>0 |
| 50201 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY<br>Kyslíkovástanice | Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energií | 1,8 | 1<br>0 |
| 50301 | HLOUBENÉ VYKOPÁVKY<br>Kyslíkovástanice | Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na | 5,4 | 10<br>0 |
| 50301 | HLOUBENÉ VYKOPÁVKY<br>Kyslíkovástanice | Působení vody na bezpečnost výkopu | 6,0 | 10<br>0 |
| 50301 | HLOUBENÉ VYKOPÁVKY<br>Kyslíkovástanice | Sjetí, převrácení vozidla do výkopu | 4,8 | 2<br>0 |
| 50301 | HLOUBENÉ VYKOPÁVKY<br>Kyslíkovástanice | Zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny | 6,0 | 10<br>0 |
| 50301 | HLOUBENÉ VYKOPÁVKY<br>Kyslíkovástanice | Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energií | 1,8 | 1<br>0 |
| 50601 | PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU<br>Kyslíkovástanice | Převrácení rýpadla při zvedání a přemísťovaní zavěšených břemen | 6,0 | 1<br>0 |
| 50601 | PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU<br>Kyslíkovástanice | Přiražení, přitlačení, přejetí osoby vozidlem či pojízdným stavebním | 5,4 | 2<br>0 |
| 50701 | NÁSYPY A SKLÁDKY<br>Kyslíkovástanice | | 0,3 | 1<br>0 |
| 50802 | POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ<br>Kyslíkovástanice | Zranění osob u hutnění a hutnícími stroji | 5,4 | 1<br>0 |
| 50802 | POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ<br>Kyslíkovástanice | Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí | 2,7 | 1<br>0 |
| 50802 | POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ<br>Kyslíkovástanice | Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energií | 1,8 | 1<br>0 |




Studentská verze

Plánované kontroly činnosti kritické, činnosti s rezervou, činnosti zpožděné, rezerva.
Evidované kontroly nevyhovující, částečně vyhovující, vyhovující, všechny hotovy.

| Index Dodav. | Název činnosti | Název rizika BOZP | Hodn. rizika | Plán Evid. |
|---|---|---|---|---|
| 50802 | POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ<br>Kyslíkovástanice | Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých | 4,5 | 10<br>0 |
| 50802 | POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ<br>Kyslíkovástanice | Sesuv svahových výkopů | 6,0 | 10<br>0 |
| 53102 | ZÁKLADY<br>Kyslíkovástanice | Přiražení nebo přitlačení osoby strojem, jeho částí, břemenem k části | 4,8 | 10<br>0 |
| 53102 | ZÁKLADY<br>Kyslíkovástanice | Ztráta únosnosti a prostorové stability a tuhosti bednění a podpěrných | 3,0 | 1<br>0 |
| 53102 | ZÁKLADY<br>Kyslíkovástanice | Deformace betonové konstrukce, snížení a ztráta únosnosti a stability | 3,0 | 10<br>0 |
| 53102 | ZÁKLADY<br>Kyslíkovástanice | Úraz el. proudem betonového vibrátoru při zhutňování betonové směsi | 1,8 | 2<br>0 |
| 53102 | ZÁKLADY<br>Kyslíkovástanice | Úraz el. proudem - nepřímý dotyk(poškozená izolace), chybějícího | 1,8 | 1<br>0 |
| 53102 | ZÁKLADY<br>Kyslíkovástanice | Styk s napětím vodivých částí při porušení izolace pohyblivého přívodu | 1,8 | 1<br>0 |
| 53102 | ZÁKLADY<br>Kyslíkovástanice | Působení vibrací ponorného vibrátoru při zhutňování betonové směsi | 1,2 | 1<br>0 |
| 53701 | NÁSYPY ZHUTNĚNÉ<br>Kyslíkovástanice | Zranění osob u hutnění a hutnícími stroji | 5,4 | 1<br>0 |
| 53701 | NÁSYPY ZHUTNĚNÉ<br>Kyslíkovástanice | Dopravní nehody | 5,4 | 1<br>0 |
| 53701 | NÁSYPY ZHUTNĚNÉ<br>Kyslíkovástanice | Dopravní nehoda při práci stavebního stroje za provozu na veřejných | 5,4 | 10<br>0 |
| 53751 | SVAHOVÁNÍ A ZPEV PLÁNĚ<br>Kyslíkovástanice | Působení vody na bezpečnost výkopu | 6,0 | 10<br>0 |
| 53751 | SVAHOVÁNÍ A ZPEV PLÁNĚ<br>Kyslíkovástanice | Sesuv svahových výkopů | 6,0 | 10<br>0 |
| 53751 | SVAHOVÁNÍ A ZPEV PLÁNĚ<br>Kyslíkovástanice | Sesuv svahových výkopů | 6,0 | 10<br>0 |
| 53751 | SVAHOVÁNÍ A ZPEV PLÁNĚ<br>Kyslíkovástanice | Zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny | 6,0 | 10<br>0 |
| 53751 | SVAHOVÁNÍ A ZPEV PLÁNĚ<br>Kyslíkovástanice | Převrácení, ztráta stability, mimo komunikaci, náraz, převrácení rýpadla | 5,4 | 2<br>0 |
| 53751 | SVAHOVÁNÍ A ZPEV PLÁNĚ<br>Kyslíkovástanice | Zranění osob u hutnění a hutnícími stroji | 5,4 | 1<br>0 |
| 56103 | SLOUPY VENKOVNÍ<br>Kyslíkovástanice | Deformace betonové konstrukce, snížení a ztráta únosnosti a stability | 3,0 | 10<br>0 |
| 56103 | SLOUPY VENKOVNÍ<br>Kyslíkovástanice | Ztráta únosnosti a prostorové stability a tuhosti bednění a podpěrných | 3,0 | 1<br>0 |
| 56103 | SLOUPY VENKOVNÍ<br>Kyslíkovástanice | Poranění u práce s ocelí | 5,4 | 2<br>0 |
| 56103 | SLOUPY VENKOVNÍ<br>Kyslíkovástanice | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1<br>0 |
| 59357 | ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY<br>Kyslíkovástanice | Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice | 3,6 | 1<br>0 |
| 59357 | ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY<br>Kyslíkovástanice | Pád (překlopení, převrácení) pojízdných a volně stojících lešení při | 6,0 | 10<br>0 |
| 59357 | ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY<br>Kyslíkovástanice | Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o | 6,0 | 10<br>0 |
| 59357 | ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY<br>Kyslíkovástanice | Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku | 5,4 | 1<br>0 |
| 59357 | ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY<br>Kyslíkovástanice | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1<br>0 |
| 59357 | ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY<br>Kyslíkovástanice | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1<br>0 |
| 59357 | ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY<br>Kyslíkovástanice | Pád osoby ze dvojitého žebříku po rozjetí postranic, podjetí dvojitého | 3,6 | 1<br>0 |
| 59357 | ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY<br>Kyslíkovástanice | Svařování elektrickým obloukem a plamenem v uzavřených prostorech, | 4,2 | 1<br>0 |
| 59357 | ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY<br>Kyslíkovástanice | Požár, popáleniny u svařování elektrickým obloukem a plamenem , | 3,6 | 1<br>0 |
| 59357 | ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY<br>Kyslíkovástanice | Zadušení u svařování elektrickým obloukem a plamenem, u pálení | 2,7 | 1<br>0 |
| 59357 | ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY<br>Kyslíkovástanice | Jiná rizika u svařování a pálení | 4,8 | 1<br>0 |
| 59980 | VÝSTUPNÍ KONTROLA<br>Kyslíkovástanice | Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých | 4,5 | 5<br>0 |
| 59980 | VÝSTUPNÍ KONTROLA<br>Kyslíkovástanice | Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně, | 3,6 | 1<br>0 |
| 59980 | VÝSTUPNÍ KONTROLA<br>Kyslíkovástanice | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1<br>0 |
| ***Zakládánízeleně*** | | | | |
| 60101 | PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE<br>Zakládánízeleně | Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice | 3,6 | 1<br>0 |




Studentská verze

Plánované kontroly činnosti kritické, činnosti s rezervou, činnosti zpožděné, rezerva.
Evidované kontroly nevyhovující, částečně vyhovující, vyhovující, všechny hotovy.

| Index Dodav. | Název činnosti | Název rizika BOZP | Hodn. rizika | Plán Evid. |
|---|---|---|---|---|
| ***Zakládánízeleně*** | | | | |
| 60101 | PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE Zakládánízeleně | Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí | 2,7 | 1 / 0 |
| 60101 | PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE Zakládánízeleně | Úraz el. proudem v případě nebezpečného dotyku s el. zařízením | 4,8 | 1 / 0 |
| 60101 | PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE Zakládánízeleně | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1 / 0 |
| 60101 | PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE Zakládánízeleně | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1 / 0 |
| 60101 | PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE Zakládánízeleně | Svařování elektrickým obloukem a plamenem v uzavřených prostorech, | 4,2 | 1 / 0 |
| 60201 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY Zakládánízeleně | Zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny | 6,0 | 10 / 0 |
| 60201 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY Zakládánízeleně | Zasažení el. proudem při narušení a poškození el. kabelů a | 6,0 | 1 / 0 |
| 60201 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY Zakládánízeleně | Narušení a poškození plynových potrubí | 5,4 | 1 / 0 |
| 60201 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY Zakládánízeleně | Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energií | 1,8 | 1 / 0 |
| 60601 | PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU Zakládánízeleně | Převrácení rýpadla při zvedání a přemísťovaní zavěšených břemen | 6,0 | 1 / 0 |
| 60601 | PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU Zakládánízeleně | Přiražení, přitlačení, přejetí osoby vozidlem či pojízdným stavebním | 5,4 | 2 / 0 |
| 63101 | NÁSYPY ZHUTNĚNÉ Zakládánízeleně | Zranění osob u hutnění a hutnícími stroji | 5,4 | 1 / 0 |
| 63101 | NÁSYPY ZHUTNĚNÉ Zakládánízeleně | Dopravní nehody | 5,4 | 1 / 0 |
| 63101 | NÁSYPY ZHUTNĚNÉ Zakládánízeleně | Dopravní nehoda při práci stavebního stroje za provozu na veřejných | 5,4 | 10 / 0 |
| 66204 | ZAJIŠŤOVACÍ KONSTR IS Zakládánízeleně | Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice | 3,6 | 1 / 0 |
| 66204 | ZAJIŠŤOVACÍ KONSTR IS Zakládánízeleně | Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energií | 1,8 | 1 / 0 |
| 66204 | ZAJIŠŤOVACÍ KONSTR IS Zakládánízeleně | Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých | 4,5 | 10 / 0 |
| 66704 | DLAŽBY IS Zakládánízeleně | Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice | 3,6 | 1 / 0 |
| 66704 | DLAŽBY IS Zakládánízeleně | Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energií | 1,8 | 1 / 0 |
| 66704 | DLAŽBY IS Zakládánízeleně | Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí | 2,7 | 1 / 0 |
| 66704 | DLAŽBY IS Zakládánízeleně | Převržení nestabilně uloženého materiálu | 3,0 | 10 / 0 |
| 66704 | DLAŽBY IS Zakládánízeleně | Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých | 4,5 | 10 / 0 |
| 66704 | DLAŽBY IS Zakládánízeleně | Dopravní nehody | 5,4 | 1 / 0 |
| 66859 | PŘESUN HMOT TE 6 Zakládánízeleně | Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí | 2,7 | 1 / 0 |
| 66859 | PŘESUN HMOT TE 6 Zakládánízeleně | Převržení nestabilně uloženého materiálu | 3,0 | 10 / 0 |
| 66859 | PŘESUN HMOT TE 6 Zakládánízeleně | Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých | 4,5 | 10 / 0 |
| 66859 | PŘESUN HMOT TE 6 Zakládánízeleně | Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně, | 3,6 | 2 / 0 |
| 66859 | PŘESUN HMOT TE 6 Zakládánízeleně | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1 / 0 |
| 69101 | POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNI Zakládánízeleně | Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí | 2,7 | 1 / 0 |
| 69101 | POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNI Zakládánízeleně | Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých | 4,5 | 15 / 0 |
| 69101 | POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNI Zakládánízeleně | Zranění osob u hutnění a hutnícími stroji | 5,4 | 1 / 0 |
| 69101 | POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNI Zakládánízeleně | Únik nebezpečné látky | 1,2 | 1 / 0 |
| 69980 | VÝSTUPNÍ KONTROLA Zakládánízeleně | Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých | 4,5 | 5 / 0 |
| 69980 | VÝSTUPNÍ KONTROLA Zakládánízeleně | Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně, | 3,6 | 1 / 0 |
| 69980 | VÝSTUPNÍ KONTROLA Zakládánízeleně | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1 / 0 |

Studentská verze

Plánované kontroly činnosti kritické, činnosti s rezervou, činnosti zpožděné, rezerva.
Evidované kontroly nevyhovující, částečně vyhovující, vyhovující, všechny hotovy.