8.12.18

| Index Dodav. | Název činnosti | Název rizika BOZP | Hodn. rizika | Plán Evid. |
|---|---|---|---|---|
| ***Před začátkem*** | | | | |
| 1 REGBOZ | PŘED ZAČÁTKEM STAVBY Před začátkem | Nahlášení na OIP | 0,3 | 1<br>0 |
| 2 REGBOZ | VŠECHNY ČINNOSTI Všechny objekty | Propíchnutí, pořezání chodidla např. hřebíky a jinými ostrohrannými částmi, | 4,5 | 250<br>0 |
| 2 REGBOZ | VŠECHNY ČINNOSTI Všechny objekty | Pád, vyklouznutí nářadí(i části) nebo stavebního materiálu: volně loženého, | 5,4 | 250<br>0 |
| 2 REGBOZ | VŠECHNY ČINNOSTI Všechny objekty | Zranění u nevhodné manipulace s materiálem | 1,8 | 250<br>0 |
| 2 REGBOZ | VŠECHNY ČINNOSTI Všechny objekty | Pád, pád do hloubky, naražení, zachycení různých částí těla po pádu v | 6,0 | 250<br>0 |
| 2 REGBOZ | VŠECHNY ČINNOSTI Všechny objekty | Pád(uklouznutí) v/vně objektu, při vystupování/sestupování ze | 5,4 | 250<br>0 |
| 2 REGBOZ | VŠECHNY ČINNOSTI Všechny objekty | Propadnutí nebezpečnými otvory - mezerami v podlahách a stěnách | 5,4 | 250<br>0 |
| 2 REGBOZ | VŠECHNY ČINNOSTI Všechny objekty | Úrazy následkem zasažení pracovníků el. proudem při běžné činnosti | 2,7 | 10<br>0 |
| 2 REGBOZ | VŠECHNY ČINNOSTI Všechny objekty | Dotyk osob s živými částmi tj. přímý dotyk | 4,5 | 10<br>0 |
| 2 REGBOZ | VŠECHNY ČINNOSTI Všechny objekty | Úraz el proudem - nešetrné vytržení přívodní šňůry, porušení izolace | 3,0 | 42<br>0 |
| 2 REGBOZ | VŠECHNY ČINNOSTI Všechny objekty | Nemožnost rychlého vypnutí el. proudu v případě nebezpečí | 3,0 | 250<br>0 |
| 2 REGBOZ | VŠECHNY ČINNOSTI Všechny objekty | Zasažení bleskem | 3,0 | 10<br>0 |
| ***PŘELOŽKA KANALIZ*** | | | | |
| 101 | PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE PŘELOŽKA KANALIZ | Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice | 3,6 | 1<br>0 |
| 101 | PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE PŘELOŽKA KANALIZ | Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí | 2,7 | 1<br>0 |
| 101 | PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE PŘELOŽKA KANALIZ | Úraz el. proudem v případě nebezpečného dotyku s el. zařízením | 4,8 | 1<br>0 |
| 101 | PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE PŘELOŽKA KANALIZ | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1<br>0 |
| 101 | PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE PŘELOŽKA KANALIZ | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1<br>0 |
| 101 | PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE PŘELOŽKA KANALIZ | Svařování elektrickým obloukem a plamenem v uzavřených prostorech, | 4,2 | 1<br>0 |
| 301 | HLOUBENÉ VYKOPÁVKY PŘELOŽKA KANALIZ | Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na | 5,4 | 4<br>0 |
| 301 | HLOUBENÉ VYKOPÁVKY PŘELOŽKA KANALIZ | Působení vody na bezpečnost výkopu | 6,0 | 4<br>0 |
| 301 | HLOUBENÉ VYKOPÁVKY PŘELOŽKA KANALIZ | Sjetí, převrácení vozidla do výkopu | 4,8 | 1<br>0 |
| 301 | HLOUBENÉ VYKOPÁVKY PŘELOŽKA KANALIZ | Zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny | 6,0 | 4<br>0 |
| 301 | HLOUBENÉ VYKOPÁVKY PŘELOŽKA KANALIZ | Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energií | 1,8 | 1<br>0 |
| 601 | PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU PŘELOŽKA KANALIZ | Převrácení rýpadla při zvedání a přemisťovaní zavěšených břemen | 6,0 | 1<br>0 |
| 601 | PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU PŘELOŽKA KANALIZ | Přiražení, přitlačení, přejetí osoby vozidlem či pojízdným stavebním | 5,4 | 1<br>0 |
| 3104 | PODKLAD A VEDL KONSTR IS PŘELOŽKA KANALIZ | Rizika spojená s práci ve nefyziologicky nevhodných polohách | 4,8 | 6<br>0 |
| 3104 | PODKLAD A VEDL KONSTR IS PŘELOŽKA KANALIZ | Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energií | 1,8 | 1<br>0 |
| 3104 | PODKLAD A VEDL KONSTR IS PŘELOŽKA KANALIZ | Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na | 5,4 | 6<br>0 |
| 3104 | PODKLAD A VEDL KONSTR IS PŘELOŽKA KANALIZ | Deformace, zřícení systémového pažení nebo jeho části | 5,4 | 1<br>0 |
| 3104 | PODKLAD A VEDL KONSTR IS PŘELOŽKA KANALIZ | Naražení osoby o stěny výkopu | 4,5 | 6<br>0 |
| 3104 | PODKLAD A VEDL KONSTR IS PŘELOŽKA KANALIZ | Zranění osob u hutnění a hutnícími stroji | 5,4 | 1<br>0 |
| 3859 | PŘESUN HMOT TE 3 PŘELOŽKA KANALIZ | Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí | 2,7 | 1<br>0 |
| 3859 | PŘESUN HMOT TE 3 PŘELOŽKA KANALIZ | Převržení nestabilně uloženého materiálu | 3,0 | 6<br>0 |
| 3859 | PŘESUN HMOT TE 3 PŘELOŽKA KANALIZ | Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých | 4,5 | 6<br>0 |
| 3859 | PŘESUN HMOT TE 3 PŘELOŽKA KANALIZ | Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně, | 3,6 | 1<br>0 |
| 6238 | POTRUBÍ KAMENINOVÉ PŘELOŽKA KANALIZ | Převržení nestabilně uloženého materiálu | 3,0 | 6<br>0 |




Studentská verze

Plánované kontroly | činnosti kritické, | činnosti s rezervou, | činnosti zpožděné, ⊢ — ⊣ rezerva.
Evidované kontroly | nevyhovující, | částečně vyhovující, | vyhovující, | všechny hotovy.

| Index Dodav. | Název činnosti | Název rizika BOZP | Hodn. rizika | Plán Evid. |
|---|---|---|---|---|
| 6238 | POTRUBÍ KAMENINOVÉ PŘELOŽKA KANALIZ | Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice | 3,6 | 1 0 |
| 6238 | POTRUBÍ KAMENINOVÉ PŘELOŽKA KANALIZ | Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na | 5,4 | 6 0 |
| 6238 | POTRUBÍ KAMENINOVÉ PŘELOŽKA KANALIZ | Zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny | 6,0 | 6 0 |
| 6238 | POTRUBÍ KAMENINOVÉ PŘELOŽKA KANALIZ | Naražení osoby o stěny výkopu | 4,5 | 6 0 |
| 6278 | POTRUBÍ Z PLASTU PŘELOŽKA KANALIZ | Převržení nestabilně uloženého materiálu | 3,0 | 6 0 |
| 6278 | POTRUBÍ Z PLASTU PŘELOŽKA KANALIZ | Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na | 5,4 | 6 0 |
| 6278 | POTRUBÍ Z PLASTU PŘELOŽKA KANALIZ | Deformace, zřícení systémového pažení nebo jeho části | 5,4 | 1 0 |
| 6278 | POTRUBÍ Z PLASTU PŘELOŽKA KANALIZ | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1 0 |
| 6278 | POTRUBÍ Z PLASTU PŘELOŽKA KANALIZ | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1 0 |
| 6409 | DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS PŘELOŽKA KANALIZ | Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice | 3,6 | 1 0 |
| 6409 | DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS PŘELOŽKA KANALIZ | Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o | 6,0 | 6 0 |
| 6409 | DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS PŘELOŽKA KANALIZ | Rizika spojená s práci ve nefyziologicky nevhodných polohách | 4,8 | 6 0 |
| 6409 | DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS PŘELOŽKA KANALIZ | Nebezpečí při práci s polyuretany | 3,0 | 6 0 |
| 6409 | DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS PŘELOŽKA KANALIZ | Pád materiálu nebo předmětu při shazování předmětů a materiálu | 5,4 | 1 0 |
| 6409 | DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS PŘELOŽKA KANALIZ | Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku | 5,4 | 1 0 |
| 6409 | DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS PŘELOŽKA KANALIZ | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1 0 |
| 6409 | DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS PŘELOŽKA KANALIZ | Pád osoby ze dvojitého žebříku po rozjetí postranic, podjetí dvojitého | 3,6 | 1 0 |
| 6456 | ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS PŘELOŽKA KANALIZ | Nežádoucí účinky vápenného prachu nebo vápna při aktivaci vápna | 4,5 | 6 0 |
| 6456 | ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS PŘELOŽKA KANALIZ | Ohrožení zraku - zranění odstříknutou míchanou hmotou | 4,5 | 1 0 |
| 6456 | ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS PŘELOŽKA KANALIZ | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1 0 |
| 6456 | ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS PŘELOŽKA KANALIZ | Pád pracovníka z výšky při (de)montáži jednotlivých prvků lešení a | 6,0 | 6 0 |
| 6456 | ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS PŘELOŽKA KANALIZ | Pád a zřícení lešení v důsledku působení vnějších sil zejména větru a | 6,0 | 6 0 |
| 6456 | ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS PŘELOŽKA KANALIZ | Pád, propadnutí následkem chybně uloženého prvku, poškozenou, podlahy | 3,6 | 1 0 |
| 6456 | ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS PŘELOŽKA KANALIZ | Ohrožení zraku - zranění odstříknutou míchanou hmotou | 4,5 | 1 0 |
| 6456 | ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS PŘELOŽKA KANALIZ | Zranění u maiilířských prací, chemické povahy | 3,0 | 1 0 |
| 6508 | ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET PŘELOŽKA KANALIZ | Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice | 3,6 | 1 0 |
| 6508 | ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET PŘELOŽKA KANALIZ | Zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny | 6,0 | 6 0 |
| 6508 | ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET PŘELOŽKA KANALIZ | Deformace, zřícení systémového pažení nebo jeho části | 5,4 | 1 0 |
| 6508 | ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET PŘELOŽKA KANALIZ | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1 0 |
| 6508 | ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET PŘELOŽKA KANALIZ | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1 0 |
| 6508 | ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET PŘELOŽKA KANALIZ | Poranění rotujícím, zničeným nástrojem (brousícím nebo řezacím | 6,0 | 1 0 |
| 6805 | PODKLAD KOM VRCH VRSTVA PŘELOŽKA KANALIZ | Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energií | 1,8 | 1 0 |
| 6805 | PODKLAD KOM VRCH VRSTVA PŘELOŽKA KANALIZ | Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých | 4,5 | 6 0 |
| 6805 | PODKLAD KOM VRCH VRSTVA PŘELOŽKA KANALIZ | Zranění osob u hutnění a hutnicími stroji | 5,4 | 1 0 |
| 6859 | PŘESUN HMOT TE 6 PŘELOŽKA KANALIZ | Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí | 2,7 | 1 0 |
| 6859 | PŘESUN HMOT TE 6 PŘELOŽKA KANALIZ | Převržení nestabilně uloženého materiálu | 3,0 | 6 0 |
| 6859 | PŘESUN HMOT TE 6 PŘELOŽKA KANALIZ | Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých | 4,5 | 6 0 |
| 6859 | PŘESUN HMOT TE 6 PŘELOŽKA KANALIZ | Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně, | 3,6 | 1 0 |
| 6859 | PŘESUN HMOT TE 6 PŘELOŽKA KANALIZ | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1 0 |
| 9108 | TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ PŘELOŽKA KANALIZ | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1 0 |
| 9401 | OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ PŘELOŽKA KANALIZ | Narušení a poškození plynových potrubí | 5,4 | 1 0 |

Studentská verze

Plánované kontroly | činnosti kritické, | činnosti s rezervou, | činnosti zpožděné, ⊢ — ⊣ rezerva.
Evidované kontroly | nevyhovující, | částečně vyhovující, | vyhovující, | všechny hotovy.

| Index Dodav. | Název činnosti | Název rizika BOZP | Hodn. rizika | Plán Evid. |
|---|---|---|---|---|
| 9401 | OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ PŘELOŽKA KANALIZ | Naražení osoby o stěny výkopu | 4,5 | 6 / 0 |
| 9401 | OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ PŘELOŽKA KANALIZ | Poškození a narušení podzemních vedení | 6,0 | 6 / 0 |
| 9705 | VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE PŘELOŽKA KANALIZ | Psobení horkého ovzduší, popálení dýchadel horkou parou | 3,6 | 1 / 0 |
| 9705 | VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE PŘELOŽKA KANALIZ | Zranění osob u hutnění a hutnícími stroji | 5,4 | 1 / 0 |
| 9705 | VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE PŘELOŽKA KANALIZ | Popálení horkou živicí | 4,2 | 1 / 0 |
| 9859 | PŘESUN HMOT TE 9 PŘELOŽKA KANALIZ | Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí | 2,7 | 1 / 0 |
| 9859 | PŘESUN HMOT TE 9 PŘELOŽKA KANALIZ | Převržení nestabilně uloženého materiálu | 3,0 | 6 / 0 |
| 9859 | PŘESUN HMOT TE 9 PŘELOŽKA KANALIZ | Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých | 4,5 | 6 / 0 |
| 9859 | PŘESUN HMOT TE 9 PŘELOŽKA KANALIZ | Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně, | 3,6 | 1 / 0 |
| 9859 | PŘESUN HMOT TE 9 PŘELOŽKA KANALIZ | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1 / 0 |
| 9980 | VÝSTUPNÍ KONTROLA PŘELOŽKA KANALIZ | Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých | 4,5 | 6 / 0 |
| 9980 | VÝSTUPNÍ KONTROLA PŘELOŽKA KANALIZ | Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně, | 3,6 | 1 / 0 |
| 9980 | VÝSTUPNÍ KONTROLA PŘELOŽKA KANALIZ | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1 / 0 |
| ***PŘELOŽKA VODA*** | | | | |
| 10101 | PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE PŘELOŽKA VODA | Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice | 3,6 | 1 / 0 |
| 10101 | PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE PŘELOŽKA VODA | Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí | 2,7 | 1 / 0 |
| 10101 | PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE PŘELOŽKA VODA | Úraz el. proudem v případě nebezpečného dotyku s el. zařízením | 4,8 | 1 / 0 |
| 10101 | PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE PŘELOŽKA VODA | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1 / 0 |
| 10101 | PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE PŘELOŽKA VODA | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1 / 0 |
| 10101 | PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE PŘELOŽKA VODA | Svařování elektrickým obloukem a plamenem v uzavřených prostorech, | 4,2 | 1 / 0 |
| 10301 | HLOUBENÉ VYKOPÁVKY PŘELOŽKA VODA | Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na | 5,4 | 4 / 0 |
| 10301 | HLOUBENÉ VYKOPÁVKY PŘELOŽKA VODA | Působení vody na bezpečnost výkopu | 6,0 | 4 / 0 |
| 10301 | HLOUBENÉ VYKOPÁVKY PŘELOŽKA VODA | Sjetí, převrácení vozidla do výkopu | 4,8 | 1 / 0 |
| 10301 | HLOUBENÉ VYKOPÁVKY PŘELOŽKA VODA | Zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny | 6,0 | 4 / 0 |
| 10301 | HLOUBENÉ VYKOPÁVKY PŘELOŽKA VODA | Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energií | 1,8 | 1 / 0 |
| 10601 | PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU PŘELOŽKA VODA | Převrácení rýpadla při zvedání a přemisťovaní zavěšených břemen | 6,0 | 1 / 0 |
| 10601 | PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU PŘELOŽKA VODA | Přiražení, přitlačení, přejetí osoby vozidlem či pojízdným stavebním | 5,4 | 1 / 0 |
| 13104 | PODKLAD A VEDL KONSTR IS PŘELOŽKA VODA | Rizika spojená s prácí ve nefyziologicky nevhodných polohách | 4,8 | 6 / 0 |
| 13104 | PODKLAD A VEDL KONSTR IS PŘELOŽKA VODA | Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energií | 1,8 | 1 / 0 |
| 13104 | PODKLAD A VEDL KONSTR IS PŘELOŽKA VODA | Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na | 5,4 | 6 / 0 |
| 13104 | PODKLAD A VEDL KONSTR IS PŘELOŽKA VODA | Deformace, zřícení systémového pažení nebo jeho části | 5,4 | 1 / 0 |
| 13104 | PODKLAD A VEDL KONSTR IS PŘELOŽKA VODA | Naražení osoby o stěny výkopu | 4,5 | 6 / 0 |
| 13104 | PODKLAD A VEDL KONSTR IS PŘELOŽKA VODA | Zranění osob u hutnění a hutnícími stroji | 5,4 | 1 / 0 |
| 13859 | PŘESUN HMOT TE 3 PŘELOŽKA VODA | Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí | 2,7 | 1 / 0 |
| 13859 | PŘESUN HMOT TE 3 PŘELOŽKA VODA | Převržení nestabilně uloženého materiálu | 3,0 | 6 / 0 |
| 13859 | PŘESUN HMOT TE 3 PŘELOŽKA VODA | Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých | 4,5 | 6 / 0 |
| 13859 | PŘESUN HMOT TE 3 PŘELOŽKA VODA | Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně, | 3,6 | 1 / 0 |
| 16178 | POTRUBÍ Z PLASTU PŘELOŽKA VODA | Převržení nestabilně uloženého materiálu | 3,0 | 6 / 0 |
| 16178 | POTRUBÍ Z PLASTU PŘELOŽKA VODA | Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na | 5,4 | 6 / 0 |

Studentská verze

Plánované kontroly | činnosti kritické, | činnosti s rezervou, | činnosti zpožděné, ⊢ – ⊣ rezerva.
Evidované kontroly | nevyhovující, | částečně vyhovující, | vyhovující, | všechny hotovy.

| Index Dodav. | Název činnosti | Název rizika BOZP | Hodn. rizika | Plán Evid. |
|---|---|---|---|---|
| 16178 | POTRUBÍ Z PLASTU PŘELOŽKA VODA | Deformace, zřícení systémového pažení nebo jeho části | 5,4 | 1 0 |
| 16178 | POTRUBÍ Z PLASTU PŘELOŽKA VODA | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1 0 |
| 16178 | POTRUBÍ Z PLASTU PŘELOŽKA VODA | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1 0 |
| 16259 | DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS PŘELOŽKA VODA | Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice | 3,6 | 1 0 |
| 16259 | DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS PŘELOŽKA VODA | Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o | 6,0 | 6 0 |
| 16259 | DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS PŘELOŽKA VODA | Rizika spojená s práci ve nefyziologicky nevhodných polohách | 4,8 | 6 0 |
| 16259 | DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS PŘELOŽKA VODA | Nebezpečí při práci s polyuretany | 3,0 | 6 0 |
| 16259 | DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS PŘELOŽKA VODA | Pád materiálu nebo předmětu při shazování předmětů a materiálu | 5,4 | 1 0 |
| 16259 | DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS PŘELOŽKA VODA | Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku | 5,4 | 1 0 |
| 16259 | DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS PŘELOŽKA VODA | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1 0 |
| 16259 | DROBNÉ PŘEDM A ZAŘÍZ IS PŘELOŽKA VODA | Pád osoby ze dvojitého žebříku po rozjetí postranic, podjetí dvojitého | 3,6 | 1 0 |
| 16506 | ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS PŘELOŽKA VODA | Nežádoucí účinky vápenného prachu nebo vápna při aktivaci vápna | 4,5 | 6 0 |
| 16506 | ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS PŘELOŽKA VODA | Ohrožení zraku - zranění odstříknutou míchanou hmotou | 4,5 | 1 0 |
| 16506 | ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS PŘELOŽKA VODA | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1 0 |
| 16506 | ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS PŘELOŽKA VODA | Pád pracovníka z výšky při (de)montáži jednotlivých prvků lešení a | 6,0 | 6 0 |
| 16506 | ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS PŘELOŽKA VODA | Pád a zřícení lešení v důsledku působení vnějších sil zejména větru a | 6,0 | 6 0 |
| 16506 | ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS PŘELOŽKA VODA | Pád, propadnutí následkem chybně uloženého prvku, poškozenou, podlahy | 3,6 | 1 0 |
| 16506 | ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS PŘELOŽKA VODA | Ohrožení zraku - zranění odstříknutou míchanou hmotou | 4,5 | 1 0 |
| 16506 | ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ IS PŘELOŽKA VODA | Zranění u mailířských prací, chemické povahy | 3,0 | 1 0 |
| 16608 | ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHT PŘELOŽKA VODA | Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice | 3,6 | 1 0 |
| 16608 | ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHT PŘELOŽKA VODA | Zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny | 6,0 | 6 0 |
| 16608 | ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHT PŘELOŽKA VODA | Deformace, zřícení systémového pažení nebo jeho části | 5,4 | 1 0 |
| 16608 | ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHT PŘELOŽKA VODA | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1 0 |
| 16608 | ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHT PŘELOŽKA VODA | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1 0 |
| 16608 | ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHT PŘELOŽKA VODA | Poranění rotujícím, zničeným nástrojem (brousícím nebo řezacím | 6,0 | 1 0 |
| 16805 | PODKLAD KOM VRCH VRSTVA PŘELOŽKA VODA | Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energií | 1,8 | 1 0 |
| 16805 | PODKLAD KOM VRCH VRSTVA PŘELOŽKA VODA | Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých | 4,5 | 6 0 |
| 16805 | PODKLAD KOM VRCH VRSTVA PŘELOŽKA VODA | Zranění osob u hutnění a hutnícími stroji | 5,4 | 1 0 |
| 16859 | PŘESUN HMOT TE 6 PŘELOŽKA VODA | Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí | 2,7 | 1 0 |
| 16859 | PŘESUN HMOT TE 6 PŘELOŽKA VODA | Převržení nestabilně uloženého materiálu | 3,0 | 6 0 |
| 16859 | PŘESUN HMOT TE 6 PŘELOŽKA VODA | Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých | 4,5 | 6 0 |
| 16859 | PŘESUN HMOT TE 6 PŘELOŽKA VODA | Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně, | 3,6 | 1 0 |
| 16859 | PŘESUN HMOT TE 6 PŘELOŽKA VODA | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1 0 |
| | | | | |
| 19108 | TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ PŘELOŽKA VODA | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1 0 |
| 19501 | OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ PŘELOŽKA VODA | Narušení a poškození plynových potrubí | 5,4 | 1 0 |
| 19501 | OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ PŘELOŽKA VODA | Naražení osoby o stěny výkopu | 4,5 | 6 0 |
| 19501 | OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ PŘELOŽKA VODA | Poškození a narušení podzemních vedení | 6,0 | 6 0 |
| 19705 | VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE PŘELOŽKA VODA | Psobení horkého ovzduší, popálení dýchadel horkou parou | 3,6 | 1 0 |
| 19705 | VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE PŘELOŽKA VODA | Zranění osob u hutnění a hutnícími stroji | 5,4 | 1 0 |
| 19705 | VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE PŘELOŽKA VODA | Popálení horkou živicí | 4,2 | 1 0 |
| 19859 | PŘESUN HMOT TE 9 PŘELOŽKA VODA | Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí | 2,7 | 1 0 |

Studentská verze

Plánované kontroly činnosti kritické, činnosti s rezervou, činnosti zpožděné, rezerva.
Evidované kontroly nevyhovující, částečně vyhovující, vyhovující, všechny hotovy.

| Index Dodav. | Název činnosti | Název rizika BOZP | Hodn. rizika | Plán Evid. |
|---|---|---|---|---|
| 19859 | PŘESUN HMOT TE 9 PŘELOŽKA VODA | Převržení nestabilně uloženého materiálu | 3,0 | 6 / 0 |
| 19859 | PŘESUN HMOT TE 9 PŘELOŽKA VODA | Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých | 4,5 | 6 / 0 |
| 19859 | PŘESUN HMOT TE 9 PŘELOŽKA VODA | Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně, | 3,6 | 1 / 0 |
| 19859 | PŘESUN HMOT TE 9 PŘELOŽKA VODA | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1 / 0 |
| 19980 | VÝSTUPNÍ KONTROLA PŘELOŽKA VODA | Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých | 4,5 | 6 / 0 |
| 19980 | VÝSTUPNÍ KONTROLA PŘELOŽKA VODA | Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně, | 3,6 | 1 / 0 |
| 19980 | VÝSTUPNÍ KONTROLA PŘELOŽKA VODA | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1 / 0 |
| ***PŘELOŽKA PLYN*** | | | | |
| 20101 | PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE PŘELOŽKA PLYN | Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice | 3,6 | 1 / 0 |
| 20101 | PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE PŘELOŽKA PLYN | Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí | 2,7 | 1 / 0 |
| 20101 | PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE PŘELOŽKA PLYN | Úraz el. proudem v případě nebezpečného dotyku s el. zařízením | 4,8 | 1 / 0 |
| 20101 | PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE PŘELOŽKA PLYN | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1 / 0 |
| 20101 | PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE PŘELOŽKA PLYN | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1 / 0 |
| 20101 | PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE PŘELOŽKA PLYN | Svařování elektrickým obloukem a plamenem v uzavřených prostorech, | 4,2 | 1 / 0 |
| 20301 | HLOUBENÉ VYKOPÁVKY PŘELOŽKA PLYN | Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na | 5,4 | 4 / 0 |
| 20301 | HLOUBENÉ VYKOPÁVKY PŘELOŽKA PLYN | Působení vody na bezpečnost výkopu | 6,0 | 4 / 0 |
| 20301 | HLOUBENÉ VYKOPÁVKY PŘELOŽKA PLYN | Sjetí, převrácení vozidla do výkopu | 4,8 | 1 / 0 |
| 20301 | HLOUBENÉ VYKOPÁVKY PŘELOŽKA PLYN | Zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny | 6,0 | 4 / 0 |
| 20301 | HLOUBENÉ VYKOPÁVKY PŘELOŽKA PLYN | Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energií | 1,8 | 1 / 0 |
| 20601 | PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU PŘELOŽKA PLYN | Převrácení rýpadla při zvedání a přemisťovaní zavěšených břemen | 6,0 | 1 / 0 |
| 20601 | PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU PŘELOŽKA PLYN | Přiražení, přitlačení, přejetí osoby vozidlem či pojízdným stavebním | 5,4 | 1 / 0 |
| 23104 | PODKLAD A VEDL KONSTR IS PŘELOŽKA PLYN | Rizika spojená s práci ve nefyziologicky nevhodných polohách | 4,8 | 6 / 0 |
| 23104 | PODKLAD A VEDL KONSTR IS PŘELOŽKA PLYN | Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energií | 1,8 | 1 / 0 |
| 23104 | PODKLAD A VEDL KONSTR IS PŘELOŽKA PLYN | Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na | 5,4 | 6 / 0 |
| 23104 | PODKLAD A VEDL KONSTR IS PŘELOŽKA PLYN | Deformace, zřícení systémového pažení nebo jeho části | 5,4 | 1 / 0 |
| 23104 | PODKLAD A VEDL KONSTR IS PŘELOŽKA PLYN | Naražení osoby o stěny výkopu | 4,5 | 6 / 0 |
| 23104 | PODKLAD A VEDL KONSTR IS PŘELOŽKA PLYN | Zranění osob u hutnění a hutnícími stroji | 5,4 | 1 / 0 |
| 23859 | PŘESUN HMOT TE 3 PŘELOŽKA PLYN | Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí | 2,7 | 1 / 0 |
| 23859 | PŘESUN HMOT TE 3 PŘELOŽKA PLYN | Převržení nestabilně uloženého materiálu | 3,0 | 6 / 0 |
| 23859 | PŘESUN HMOT TE 3 PŘELOŽKA PLYN | Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých | 4,5 | 6 / 0 |
| 23859 | PŘESUN HMOT TE 3 PŘELOŽKA PLYN | Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně, | 3,6 | 1 / 0 |
| 26108 | POTRUBÍ Z PLASTU PŘELOŽKA PLYN | Převržení nestabilně uloženého materiálu | 3,0 | 6 / 0 |
| 26108 | POTRUBÍ Z PLASTU PŘELOŽKA PLYN | Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na | 5,4 | 6 / 0 |
| 26108 | POTRUBÍ Z PLASTU PŘELOŽKA PLYN | Deformace, zřícení systémového pažení nebo jeho části | 5,4 | 1 / 0 |
| 26108 | POTRUBÍ Z PLASTU PŘELOŽKA PLYN | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1 / 0 |
| 26108 | POTRUBÍ Z PLASTU PŘELOŽKA PLYN | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1 / 0 |
| 26258 | ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET PŘELOŽKA PLYN | Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice | 3,6 | 1 / 0 |
| 26258 | ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET PŘELOŽKA PLYN | Zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny | 6,0 | 6 / 0 |

Studentská verze

Plánované kontroly | činnosti kritické, | činnosti s rezervou, | činnosti zpožděné, ⊢ — ⊣ rezerva.
Evidované kontroly | nevyhovující, | částečně vyhovující, | vyhovující, | všechny hotovy.

| Index Dodav. | Název činnosti | Název rizika BOZP | Hodn. rizika | Plán Evid. |
|---|---|---|---|---|
| 26258 | ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET PŘELOŽKA PLYN | Deformace, zřícení systémového pažení nebo jeho části | 5,4 | 1 0 |
| 26258 | ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET PŘELOŽKA PLYN | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1 0 |
| 26258 | ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET PŘELOŽKA PLYN | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1 0 |
| 26258 | ARMATURY,DOPLŇKY ŠACHET PŘELOŽKA PLYN | Poranění rotujícím, zničeným nástrojem (brousícím nebo řezacím | 6,0 | 1 0 |
| 26755 | PODKLAD KOM VRCH VRSTVA PŘELOŽKA PLYN | Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energií | 1,8 | 1 0 |
| 26755 | PODKLAD KOM VRCH VRSTVA PŘELOŽKA PLYN | Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých | 4,5 | 6 0 |
| 26755 | PODKLAD KOM VRCH VRSTVA PŘELOŽKA PLYN | Zranění osob u hutnění a hutnícími stroji | 5,4 | 1 0 |
| 26859 | PŘESUN HMOT TE 6 PŘELOŽKA PLYN | Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí | 2,7 | 1 0 |
| 26859 | PŘESUN HMOT TE 6 PŘELOŽKA PLYN | Převržení nestabilně uloženého materiálu | 3,0 | 6 0 |
| 26859 | PŘESUN HMOT TE 6 PŘELOŽKA PLYN | Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých | 4,5 | 6 0 |
| 26859 | PŘESUN HMOT TE 6 PŘELOŽKA PLYN | Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně, | 3,6 | 1 0 |
| 26859 | PŘESUN HMOT TE 6 PŘELOŽKA PLYN | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1 0 |
| | | | | |
| 29108 | TLAK ZK A DEZINF POTRUBÍ PŘELOŽKA PLYN | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1 0 |
| 29501 | OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ PŘELOŽKA PLYN | Narušení a poškození plynových potrubí | 5,4 | 1 0 |
| 29501 | OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ PŘELOŽKA PLYN | Naražení osoby o stěny výkopu | 4,5 | 6 0 |
| 29501 | OBSYPY A ZÁSYPY POTRUBÍ PŘELOŽKA PLYN | Poškození a narušení podzemních vedení | 6,0 | 6 0 |
| 29705 | VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE PŘELOŽKA PLYN | Psobení horkého ovzduší, popálení dýchadel horkou parou | 3,6 | 1 0 |
| 29705 | VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE PŘELOŽKA PLYN | Zranění osob u hutnění a hutnícími stroji | 5,4 | 1 0 |
| 29705 | VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE PŘELOŽKA PLYN | Popálení horkou živicí | 4,2 | 1 0 |
| 29859 | PŘESUN HMOT TE 9 PŘELOŽKA PLYN | Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí | 2,7 | 1 0 |
| 29859 | PŘESUN HMOT TE 9 PŘELOŽKA PLYN | Převržení nestabilně uloženého materiálu | 3,0 | 6 0 |
| 29859 | PŘESUN HMOT TE 9 PŘELOŽKA PLYN | Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých | 4,5 | 6 0 |
| 29859 | PŘESUN HMOT TE 9 PŘELOŽKA PLYN | Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně, | 3,6 | 1 0 |
| 29859 | PŘESUN HMOT TE 9 PŘELOŽKA PLYN | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1 0 |
| | | | | |
| 29980 | VÝSTUPNÍ KONTROLA PŘELOŽKA PLYN | Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých | 4,5 | 6 0 |
| 29980 | VÝSTUPNÍ KONTROLA PŘELOŽKA PLYN | Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně, | 3,6 | 1 0 |
| 29980 | VÝSTUPNÍ KONTROLA PŘELOŽKA PLYN | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1 0 |
| | | | | |
| ***PŘELOŽKA VN*** | | | | |
| 30101 | PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE PŘELOŽKA VN | Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice | 3,6 | 1 0 |
| 30101 | PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE PŘELOŽKA VN | Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí | 2,7 | 1 0 |
| 30101 | PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE PŘELOŽKA VN | Úraz el. proudem v případě nebezpečného dotyku s el. zařízením | 4,8 | 1 0 |
| 30101 | PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE PŘELOŽKA VN | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1 0 |
| 30101 | PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE PŘELOŽKA VN | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1 0 |
| 30101 | PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE PŘELOŽKA VN | Svařování elektrickým obloukem a plamenem v uzavřených prostorech, | 4,2 | 1 0 |
| 30301 | HLOUBENÉ VYKOPÁVKY PŘELOŽKA VN | Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na | 5,4 | 4 0 |
| 30301 | HLOUBENÉ VYKOPÁVKY PŘELOŽKA VN | Působení vody na bezpečnost výkopu | 6,0 | 4 0 |
| 30301 | HLOUBENÉ VYKOPÁVKY PŘELOŽKA VN | Sjetí, převrácení vozidla do výkopu | 4,8 | 1 0 |
| 30301 | HLOUBENÉ VYKOPÁVKY PŘELOŽKA VN | Zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny | 6,0 | 4 0 |
| 30301 | HLOUBENÉ VYKOPÁVKY PŘELOŽKA VN | Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energií | 1,8 | 1 0 |

Studentská verze

Plánované kontroly | činnosti kritické, | činnosti s rezervou, | činnosti zpožděné, ⊢ — ⊣ rezerva.
Evidované kontroly | nevyhovující, | částečně vyhovující, | vyhovující, | všechny hotovy.

| Index Dodav. | Název činnosti | Název rizika BOZP | Hodn. rizika | Plán Evid. |
|---|---|---|---|---|
| 30601 | PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU PŘELOŽKA VN | Převrácení rýpadla při zvedání a přemisťovaní zavěšených břemen | 6,0 | 1 / 0 |
| 30601 | PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU PŘELOŽKA VN | Přiražení, přitlačení, přejetí osoby vozidlem či pojízdným stavebním | 5,4 | 1 / 0 |
| 33104 | PODKLAD A VEDL KONSTR IS PŘELOŽKA VN | Rizika spojená s práci ve nefyziologicky nevhodných polohách | 4,8 | 6 / 0 |
| 33104 | PODKLAD A VEDL KONSTR IS PŘELOŽKA VN | Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energií | 1,8 | 1 / 0 |
| 33104 | PODKLAD A VEDL KONSTR IS PŘELOŽKA VN | Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na | 5,4 | 6 / 0 |
| 33104 | PODKLAD A VEDL KONSTR IS PŘELOŽKA VN | Deformace, zřícení systémového pažení nebo jeho části | 5,4 | 1 / 0 |
| 33104 | PODKLAD A VEDL KONSTR IS PŘELOŽKA VN | Naražení osoby o stěny výkopu | 4,5 | 6 / 0 |
| 33104 | PODKLAD A VEDL KONSTR IS PŘELOŽKA VN | Zranění osob u hutnění a hutnícími stroji | 5,4 | 1 / 0 |
| 33403 | KOMPLETNÍ KONSTRUKCE PŘELOŽKA VN | Pád (ne)úmyslně shazovaných předmětů z výšky | 5,4 | 1 / 0 |
| 33403 | KOMPLETNÍ KONSTRUKCE PŘELOŽKA VN | Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku | 5,4 | 1 / 0 |
| 33403 | KOMPLETNÍ KONSTRUKCE PŘELOŽKA VN | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1 / 0 |
| 33859 | PŘESUN HMOT TE 3 PŘELOŽKA VN | Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí | 2,7 | 1 / 0 |
| 33859 | PŘESUN HMOT TE 3 PŘELOŽKA VN | Převržení nestabilně uloženého materiálu | 3,0 | 6 / 0 |
| 33859 | PŘESUN HMOT TE 3 PŘELOŽKA VN | Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých | 4,5 | 6 / 0 |
| 33859 | PŘESUN HMOT TE 3 PŘELOŽKA VN | Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně, | 3,6 | 1 / 0 |
| 36207 | SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU PŘELOŽKA VN | Úraz el. proudem v případě nebezpečného dotyku s el. zařízením | 4,8 | 1 / 0 |
| 36207 | SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU PŘELOŽKA VN | Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice | 3,6 | 1 / 0 |
| 36207 | SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU PŘELOŽKA VN | Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na | 5,4 | 6 / 0 |
| 36207 | SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU PŘELOŽKA VN | Zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny | 6,0 | 6 / 0 |
| 36207 | SILNOPROUD VEDENÍ KAB CU PŘELOŽKA VN | Zasažení el. proudem při neúmyslném dotyku pracovníků s částmi nízkého i | 6,0 | 1 / 0 |
| 36601 | ZÁSYPY PŘELOŽKA VN | Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na | 5,4 | 6 / 0 |
| 36601 | ZÁSYPY PŘELOŽKA VN | Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí | 2,7 | 1 / 0 |
| 36805 | PODKLAD KOM VRCH VRSTVA PŘELOŽKA VN | Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energií | 1,8 | 1 / 0 |
| 36805 | PODKLAD KOM VRCH VRSTVA PŘELOŽKA VN | Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých | 4,5 | 6 / 0 |
| 36805 | PODKLAD KOM VRCH VRSTVA PŘELOŽKA VN | Zranění osob u hutnění a hutnícími stroji | 5,4 | 1 / 0 |
| 36859 | PŘESUN HMOT TE 6 PŘELOŽKA VN | Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí | 2,7 | 1 / 0 |
| 36859 | PŘESUN HMOT TE 6 PŘELOŽKA VN | Převržení nestabilně uloženého materiálu | 3,0 | 6 / 0 |
| 36859 | PŘESUN HMOT TE 6 PŘELOŽKA VN | Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých | 4,5 | 6 / 0 |
| 36859 | PŘESUN HMOT TE 6 PŘELOŽKA VN | Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně, | 3,6 | 1 / 0 |
| 36859 | PŘESUN HMOT TE 6 PŘELOŽKA VN | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1 / 0 |
| 39605 | VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE PŘELOŽKA VN | Psobení horkého ovzduší, popálení dýchadel horkou parou | 3,6 | 1 / 0 |
| 39605 | VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE PŘELOŽKA VN | Zranění osob u hutnění a hutnícími stroji | 5,4 | 1 / 0 |
| 39605 | VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE PŘELOŽKA VN | Popálení horkou živicí | 4,2 | 1 / 0 |
| 39859 | PŘESUN HMOT TE 9 PŘELOŽKA VN | Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí | 2,7 | 1 / 0 |
| 39859 | PŘESUN HMOT TE 9 PŘELOŽKA VN | Převržení nestabilně uloženého materiálu | 3,0 | 6 / 0 |
| 39859 | PŘESUN HMOT TE 9 PŘELOŽKA VN | Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých | 4,5 | 6 / 0 |
| 39859 | PŘESUN HMOT TE 9 PŘELOŽKA VN | Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně, | 3,6 | 1 / 0 |
| 39859 | PŘESUN HMOT TE 9 PŘELOŽKA VN | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1 / 0 |
| 39980 | VÝSTUPNÍ KONTROLA PŘELOŽKA VN | Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých | 4,5 | 6 / 0 |

Studentská verze

Plánované kontroly činnosti kritické, činnosti s rezervou, činnosti zpožděné, rezerva.
Evidované kontroly nevyhovující, částečně vyhovující, vyhovující, všechny hotovy.

| Index Dodav. | Název činnosti | Název rizika BOZP | Hodn. rizika | Plán Evid. |
|---|---|---|---|---|
| 39980 | VÝSTUPNÍ KONTROLA PŘELOŽKA VN | Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně, | 3,6 | 1<br>0 |
| 39980 | VÝSTUPNÍ KONTROLA PŘELOŽKA VN | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1<br>0 |
| ***PŘELOŽKA NN*** | | | | |
| 40101 | PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE PŘELOŽKA NN | Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice | 3,6 | 1<br>0 |
| 40101 | PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE PŘELOŽKA NN | Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí | 2,7 | 1<br>0 |
| 40101 | PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE PŘELOŽKA NN | Úraz el. proudem v případě nebezpečného dotyku s el. zařízením | 4,8 | 1<br>0 |
| 40101 | PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE PŘELOŽKA NN | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1<br>0 |
| 40101 | PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE PŘELOŽKA NN | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1<br>0 |
| 40101 | PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE PŘELOŽKA NN | Svařování elektrickým obloukem a plamenem v uzavřených prostorech, | 4,2 | 1<br>0 |
| 40301 | HLOUBENÉ VYKOPÁVKY PŘELOŽKA NN | Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na | 5,4 | 4<br>0 |
| 40301 | HLOUBENÉ VYKOPÁVKY PŘELOŽKA NN | Působení vody na bezpečnost výkopu | 6,0 | 4<br>0 |
| 40301 | HLOUBENÉ VYKOPÁVKY PŘELOŽKA NN | Sjetí, převrácení vozidla do výkopu | 4,8 | 1<br>0 |
| 40301 | HLOUBENÉ VYKOPÁVKY PŘELOŽKA NN | Zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny | 6,0 | 4<br>0 |
| 40301 | HLOUBENÉ VYKOPÁVKY PŘELOŽKA NN | Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energií | 1,8 | 1<br>0 |
| 40601 | PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU PŘELOŽKA NN | Převrácení rýpadla při zvedání a přemisťovaní zavěšených břemen | 6,0 | 1<br>0 |
| 40601 | PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU PŘELOŽKA NN | Přiražení, přitlačení, přejetí osoby vozidlem či pojízdným stavebním | 5,4 | 1<br>0 |
| 43104 | PODKLAD A VEDL KONSTR IS PŘELOŽKA NN | Rizika spojená s práci ve nefyziologicky nevhodných polohách | 4,8 | 6<br>0 |
| 43104 | PODKLAD A VEDL KONSTR IS PŘELOŽKA NN | Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energií | 1,8 | 1<br>0 |
| 43104 | PODKLAD A VEDL KONSTR IS PŘELOŽKA NN | Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na | 5,4 | 6<br>0 |
| 43104 | PODKLAD A VEDL KONSTR IS PŘELOŽKA NN | Deformace, zřícení systémového pažení nebo jeho části | 5,4 | 1<br>0 |
| 43104 | PODKLAD A VEDL KONSTR IS PŘELOŽKA NN | Naražení osoby o stěny výkopu | 4,5 | 6<br>0 |
| 43104 | PODKLAD A VEDL KONSTR IS PŘELOŽKA NN | Zranění osob u hutnění a hutnícími stroji | 5,4 | 1<br>0 |
| 43503 | KOMPLETNÍ KONSTRUKCE PŘELOŽKA NN | Pád (ne)úmyslně shazovaných předmětů z výšky | 5,4 | 1<br>0 |
| 43503 | KOMPLETNÍ KONSTRUKCE PŘELOŽKA NN | Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku | 5,4 | 1<br>0 |
| 43503 | KOMPLETNÍ KONSTRUKCE PŘELOŽKA NN | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1<br>0 |
| 43859 | PŘESUN HMOT TE 3 PŘELOŽKA NN | Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí | 2,7 | 1<br>0 |
| 43859 | PŘESUN HMOT TE 3 PŘELOŽKA NN | Převržení nestabilně uloženého materiálu | 3,0 | 6<br>0 |
| 43859 | PŘESUN HMOT TE 3 PŘELOŽKA NN | Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých | 4,5 | 6<br>0 |
| 43859 | PŘESUN HMOT TE 3 PŘELOŽKA NN | Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně, | 3,6 | 1<br>0 |
| 46207 | SLABOPROUD VEDENÍ KABEL PŘELOŽKA NN | Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice | 3,6 | 1<br>0 |
| 46207 | SLABOPROUD VEDENÍ KABEL PŘELOŽKA NN | Úraz el. proudem v případě nebezpečného dotyku s el. zařízením | 4,8 | 1<br>0 |
| 46207 | SLABOPROUD VEDENÍ KABEL PŘELOŽKA NN | Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na | 5,4 | 6<br>0 |
| 46207 | SLABOPROUD VEDENÍ KABEL PŘELOŽKA NN | Zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny | 6,0 | 6<br>0 |
| 46207 | SLABOPROUD VEDENÍ KABEL PŘELOŽKA NN | Zasažení el. proudem při neúmyslném dotyku pracovníků s částmi nízkého i | 6,0 | 1<br>0 |
| 46207 | SLABOPROUD VEDENÍ KABEL PŘELOŽKA NN | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1<br>0 |
| 46501 | ZÁSYPY PŘELOŽKA NN | Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na | 5,4 | 6<br>0 |
| 46501 | ZÁSYPY PŘELOŽKA NN | Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí | 2,7 | 1<br>0 |
| 46805 | PODKLAD KOM VRCH VRSTVA PŘELOŽKA NN | Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energií | 1,8 | 1<br>0 |
| 46805 | PODKLAD KOM VRCH VRSTVA PŘELOŽKA NN | Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých | 4,5 | 6<br>0 |

Studentská verze

Plánované kontroly | činnosti kritické, | činnosti s rezervou, | činnosti zpožděné, ⊢ — ⊣ rezerva.
Evidované kontroly | nevyhovující, | částečně vyhovující, | vyhovující, | všechny hotovy.

| Index Dodav. | Název činnosti | Název rizika BOZP | Hodn. rizika | Plán Evid. |
|---|---|---|---|---|
| 46805 | PODKLAD KOM VRCH VRSTVA PŘELOŽKA NN | Zranění osob u hutnění hutnícími stroji | 5,4 | 1 / 0 |
| 46859 | PŘESUN HMOT TE 6 PŘELOŽKA NN | Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí | 2,7 | 1 / 0 |
| 46859 | PŘESUN HMOT TE 6 PŘELOŽKA NN | Převržení nestabilně uloženého materiálu | 3,0 | 6 / 0 |
| 46859 | PŘESUN HMOT TE 6 PŘELOŽKA NN | Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých | 4,5 | 6 / 0 |
| 46859 | PŘESUN HMOT TE 6 PŘELOŽKA NN | Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně, | 3,6 | 1 / 0 |
| 46859 | PŘESUN HMOT TE 6 PŘELOŽKA NN | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1 / 0 |
| 49107 | SLABOPROUD KOMPLET VENK PŘELOŽKA NN | Pád a zřícení lešení v důsledku působení vnějších sil zejména větru a | 6,0 | 6 / 0 |
| 49107 | SLABOPROUD KOMPLET VENK PŘELOŽKA NN | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1 / 0 |
| 49107 | SLABOPROUD KOMPLET VENK PŘELOŽKA NN | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1 / 0 |
| 49107 | SLABOPROUD KOMPLET VENK PŘELOŽKA NN | Pád žebříku i s pracovníkem po ztrátě stability | 4,8 | 1 / 0 |
| 49107 | SLABOPROUD KOMPLET VENK PŘELOŽKA NN | Zasažení el. proudem při neúmyslném dotyku pracovníků s částmi nízkého i | 6,0 | 1 / 0 |
| 49505 | VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE PŘELOŽKA NN | Psobení horkého ovzduší, popálení dýchadel horkou parou | 3,6 | 1 / 0 |
| 49505 | VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE PŘELOŽKA NN | Zranění osob u hutnění hutnícími stroji | 5,4 | 1 / 0 |
| 49505 | VYSPRAVENÍ KRYTU ŽIVICE PŘELOŽKA NN | Popálení horkou živicí | 4,2 | 1 / 0 |
| 49859 | PŘESUN HMOT TE 9 PŘELOŽKA NN | Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí | 2,7 | 1 / 0 |
| 49859 | PŘESUN HMOT TE 9 PŘELOŽKA NN | Převržení nestabilně uloženého materiálu | 3,0 | 6 / 0 |
| 49859 | PŘESUN HMOT TE 9 PŘELOŽKA NN | Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých | 4,5 | 6 / 0 |
| 49859 | PŘESUN HMOT TE 9 PŘELOŽKA NN | Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně, | 3,6 | 1 / 0 |
| 49859 | PŘESUN HMOT TE 9 PŘELOŽKA NN | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1 / 0 |
| 49980 | VÝSTUPNÍ KONTROLA PŘELOŽKA NN | Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých | 4,5 | 6 / 0 |
| 49980 | VÝSTUPNÍ KONTROLA PŘELOŽKA NN | Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně, | 3,6 | 1 / 0 |
| 49980 | VÝSTUPNÍ KONTROLA PŘELOŽKA NN | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1 / 0 |
| ***SO-01*** | | | | |
| 50101 | PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO-01 | Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice | 3,6 | 1 / 0 |
| 50101 | PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO-01 | Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí | 2,7 | 1 / 0 |
| 50101 | PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO-01 | Úraz el. proudem v případě nebezpečného dotyku s el. zařízením | 4,8 | 1 / 0 |
| 50101 | PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO-01 | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1 / 0 |
| 50101 | PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO-01 | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1 / 0 |
| 50101 | PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO-01 | Svařování elektrickým obloukem a plamenem v uzavřených prostorech, | 4,2 | 1 / 0 |
| 50109 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ SO-01 | Pád a zřícení bouraného zdiva nebo konstrukčních částí objektů | 5,4 | 2 / 0 |
| 50109 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ SO-01 | Rizika spojená se strukturální integritou v případě demontáži, bourání většího | 3,6 | 2 / 0 |
| 50109 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ SO-01 | Neřízené, nekontrolovatelné, předčasné a náhlé zřícení konstrukce | 4,8 | 48 / 0 |
| 50109 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ SO-01 | Pád materiálu, části konstrukce nebo osoby u bourání | 5,4 | 48 / 0 |
| 50109 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ SO-01 | Propadnutí pracovníka podlahou, stropem, střechou a jinými narušenými | 3,6 | 48 / 0 |
| 50109 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ SO-01 | Pád (ne)úmyslně shazovaných předmětů z výšky | 5,4 | 1 / 0 |
| 50109 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ SO-01 | Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice | 3,6 | 2 / 0 |
| 50109 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ SO-01 | Zasažení oka odlétnuvší střepinou, drobnou částicí, úlomkem, otřepem | 4,8 | 48 / 0 |
| 50109 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ SO-01 | Rozhoupání břemene, vysmeknutí smyčky lana z háku jeřábu, přiražení | 3,6 | 2 / 0 |
| 50109 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ SO-01 | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 2 / 0 |
| 50109 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ SO-01 | Prašnost u bourání | 3,6 | 48 / 0 |




Studentská verze

Plánované kontroly | činnosti kritické, | činnosti s rezervou, | činnosti zpožděné, ⊢ — ⊣ rezerva.
Evidované kontroly | nevyhovující, | částečně vyhovující, | vyhovující, | všechny hotovy.

| Index Dodav. | Název činnosti | Název rizika BOZP | Hodn. rizika | Plán Evid. |
|---|---|---|---|---|
| 50287 | DMTŽ KLEMPÍŘ KONSTRUKCÍ SO-01 | Pád materiálu, části konstrukce nebo osoby u bourání | 5,4 | 18 0 |
| 50287 | DMTŽ KLEMPÍŘ KONSTRUKCÍ SO-01 | Pád (ne)úmyslně shazovaných předmětů z výšky | 5,4 | 1 0 |
| 50287 | DMTŽ KLEMPÍŘ KONSTRUKCÍ SO-01 | Pád pracovníka při pohybu na střeše k místu vlastního výkonu práce | 4,8 | 3 0 |
| 50287 | DMTŽ KLEMPÍŘ KONSTRUKCÍ SO-01 | Náhlé zachycení pádu při použití bezpečnostního pásu (polohovacího | 5,4 | 18 0 |
| 50287 | DMTŽ KLEMPÍŘ KONSTRUKCÍ SO-01 | Zasažení oka odlétnuvší střepinou, drobnou částicí, úlomkem, otřepem | 4,8 | 18 0 |
| 50287 | DMTŽ KLEMPÍŘ KONSTRUKCÍ SO-01 | Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice | 3,6 | 1 0 |
| 50287 | DMTŽ KLEMPÍŘ KONSTRUKCÍ SO-01 | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1 0 |
| 50307 | DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH STĚ SO-01 | Pád a zřícení bouraného zdiva nebo konstrukčních částí objektů | 5,4 | 1 0 |
| 50307 | DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH STĚ SO-01 | Neřízené, nekontrolovatelné, předčasné a náhlé zřícení konstrukce | 4,8 | 12 0 |
| 50307 | DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH STĚ SO-01 | Prašnost u bourání | 3,6 | 12 0 |
| 50307 | DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH STĚ SO-01 | Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice | 3,6 | 1 0 |
| 50307 | DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH STĚ SO-01 | Prašnost u bourání | 3,6 | 12 0 |
| 50307 | DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH STĚ SO-01 | Zasažení oka odlétnuvší střepinou, drobnou částicí, úlomkem, otřepem | 4,8 | 12 0 |
| 50307 | DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH STĚ SO-01 | Pád žebříku i s pracovníkem po ztrátě stability | 4,8 | 1 0 |
| 50317 | DMTŽ ZÁMEČNICKÝCH KONST SO-01 | Pád a zřícení bouraného zdiva nebo konstrukčních částí objektů | 5,4 | 2 0 |
| 50317 | DMTŽ ZÁMEČNICKÝCH KONST SO-01 | Neřízené, nekontrolovatelné, předčasné a náhlé zřícení konstrukce | 4,8 | 36 0 |
| 50317 | DMTŽ ZÁMEČNICKÝCH KONST SO-01 | Pád materiálu, části konstrukce nebo osoby u bourání | 5,4 | 36 0 |
| 50317 | DMTŽ ZÁMEČNICKÝCH KONST SO-01 | Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice | 3,6 | 2 0 |
| 50317 | DMTŽ ZÁMEČNICKÝCH KONST SO-01 | Zasažení oka odlétnuvší střepinou, drobnou částicí, úlomkem, otřepem | 4,8 | 36 0 |
| 50317 | DMTŽ ZÁMEČNICKÝCH KONST SO-01 | Pád (překlopení, převrácení) pojízdných a volně stojících lešení při | 6,0 | 36 0 |
| 50317 | DMTŽ ZÁMEČNICKÝCH KONST SO-01 | Ohrožení zraku - zranění odletujícími částmi opracovávaných materiálů při | 4,8 | 2 0 |
| 50317 | DMTŽ ZÁMEČNICKÝCH KONST SO-01 | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 2 0 |
| 50317 | DMTŽ ZÁMEČNICKÝCH KONST SO-01 | Jiná rizika u svařování a pálení | 4,8 | 2 0 |
| 50317 | DMTŽ ZÁMEČNICKÝCH KONST SO-01 | Svařování plamenem, řezání kyslíkem | 6,0 | 2 0 |
| 50407 | VYSKLÍVÁNÍ SO-01 | Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice | 3,6 | 1 0 |
| 50407 | VYSKLÍVÁNÍ SO-01 | Zasažení oka odlétnuvší střepinou, drobnou částicí, úlomkem, otřepem | 4,8 | 12 0 |
| 50407 | VYSKLÍVÁNÍ SO-01 | Pád části rozbité skleněné tabule, poranění o rozbité sklo | 5,4 | 1 0 |
| 50407 | VYSKLÍVÁNÍ SO-01 | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1 0 |
| 50537 | DEMONTÁŽ ROZVODŮ ÚT SO-01 | Pád (ne)úmyslně shazovaných předmětů z výšky | 5,4 | 1 0 |
| 50537 | DEMONTÁŽ ROZVODŮ ÚT SO-01 | Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice | 3,6 | 1 0 |
| 50537 | DEMONTÁŽ ROZVODŮ ÚT SO-01 | Ohrožení zraku - zranění odletujícími částmi opracovávaných materiálů při | 4,8 | 1 0 |
| 50537 | DEMONTÁŽ ROZVODŮ ÚT SO-01 | Poranění rotujícím, zničeným nástrojem (brousícím nebo řezacím | 6,0 | 1 0 |
| 50537 | DEMONTÁŽ ROZVODŮ ÚT SO-01 | Svařování plamenem, řezání kyslíkem | 6,0 | 1 0 |
| 50557 | DEMONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES SO-01 | Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice | 3,6 | 1 0 |
| | | | | |
| 51200 | HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO-01 | Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na | 5,4 | 12 0 |
| 51200 | HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO-01 | Působení vody na bezpečnost výkopu | 6,0 | 12 0 |
| 51200 | HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO-01 | Sjetí, převrácení vozidla do výkopu | 4,8 | 2 0 |
| 51200 | HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO-01 | Zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny | 6,0 | 12 0 |
| 51200 | HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO-01 | Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energií | 1,8 | 1 0 |
| 51210 | PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU SO-01 | Převrácení rýpadla při zvedání a přemisťovaní zavěšených břemen | 6,0 | 1 0 |
| 51210 | PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU SO-01 | Přiražení, přitlačení, přejetí osoby vozidlem či pojízdným stavebním | 5,4 | 2 0 |

Studentská verze

Plánované kontroly činnosti kritické, činnosti s rezervou, činnosti zpožděné, rezerva.
Evidované kontroly nevyhovující, částečně vyhovující, vyhovující, všechny hotovy.

| Index Dodav. | Název činnosti | Název rizika BOZP | Hodn. rizika | Plán Evid. |
|---|---|---|---|---|
| 51302 | ZÁKLADY SO-01 | Přiražení nebo přitlačení osoby strojem, jeho částí, břemenem k části | 4,8 | 12 / 0 |
| 51302 | ZÁKLADY SO-01 | Ztráta únosnosti a prostorové stability a tuhosti bednění a podpěrných | 3,0 | 1 / 0 |
| 51302 | ZÁKLADY SO-01 | Deformace betonové konstrukce, snížení a ztráta únosnosti a stability | 3,0 | 12 / 0 |
| 51302 | ZÁKLADY SO-01 | Úraz el. proudem betonového vibrátoru při zhutňování betonové směsi | 1,8 | 2 / 0 |
| 51302 | ZÁKLADY SO-01 | Úraz el. proudem - nepřímý dotyk(poškozená izolace), chybějícího | 1,8 | 1 / 0 |
| 51302 | ZÁKLADY SO-01 | Styk s napětím vodivých částí při porušení izolace pohyblivého přívodu | 1,8 | 1 / 0 |
| 51302 | ZÁKLADY SO-01 | Působení vibrací ponorného vibrátoru při zhutňování betonové směsi | 1,2 | 1 / 0 |
| 51607 | IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD SO-01 | Převržení nestabilně uloženého materiálu | 3,0 | 12 / 0 |
| 51607 | IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD SO-01 | Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých | 4,5 | 12 / 0 |
| 51607 | IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD SO-01 | Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na | 5,4 | 12 / 0 |
| 51607 | IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD SO-01 | Působení výparů na dýchací cesty a jiné části těla | 6,0 | 1 / 0 |
| 51607 | IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD SO-01 | Popálení horkou živicí | 4,2 | 1 / 0 |
| 51607 | IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD SO-01 | Vznícení natavovaného pásu nebo jiných hořlavých látek | 4,2 | 1 / 0 |
| 52657 | IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI SO-01 | Převržení nestabilně uloženého materiálu | 3,0 | 12 / 0 |
| 52657 | IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI SO-01 | Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých | 4,5 | 12 / 0 |
| 52657 | IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI SO-01 | Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na | 5,4 | 12 / 0 |
| 52657 | IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI SO-01 | Zřícení cihelné přízdívky, zavalení pracovníků padajícím zdivem při | 3,0 | 2 / 0 |
| 52657 | IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI SO-01 | Působení výparů na dýchací cesty a jiné části těla | 6,0 | 1 / 0 |
| 52657 | IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI SO-01 | Popálení horkou živicí | 4,2 | 1 / 0 |
| 52657 | IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI SO-01 | Psobení horkého ovzduší, popálení dýchadel horkou parou | 3,6 | 1 / 0 |
| 52700 | TEPELNÁ IZOLACE ZÁKLADY SO-01 | Převržení nestabilně uloženého materiálu | 3,0 | 12 / 0 |
| 52700 | TEPELNÁ IZOLACE ZÁKLADY SO-01 | Pád (ne)úmyslně shazovaných předmětů z výšky | 5,4 | 1 / 0 |
| 52700 | TEPELNÁ IZOLACE ZÁKLADY SO-01 | Pád a zřícení lešení v důsledku působení vnějších sil zejména větru a | 6,0 | 12 / 0 |
| 52700 | TEPELNÁ IZOLACE ZÁKLADY SO-01 | Pád, propadnutí následkem chybně uloženého prvku, poškozenou, podlahy | 3,6 | 2 / 0 |
| 52700 | TEPELNÁ IZOLACE ZÁKLADY SO-01 | Uvolnění a pád desek tepelné izolace | 4,5 | 1 / 0 |
| 52700 | TEPELNÁ IZOLACE ZÁKLADY SO-01 | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1 / 0 |
| 52801 | OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU SO-01 | Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí | 2,7 | 1 / 0 |
| 52801 | OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU SO-01 | Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na | 5,4 | 12 / 0 |
| 53303 | ŽB SLOUPY SO-01 | Ztráta únosnosti a prostorové stability a tuhosti bednění a podpěrných | 3,0 | 1 / 0 |
| 53303 | ŽB SLOUPY SO-01 | Deformace betonové konstrukce, snížení a ztráta únosnosti a stability | 3,0 | 12 / 0 |
| 53303 | ŽB SLOUPY SO-01 | Úraz el. proudem betonového vibrátoru při zhutňování betonové směsi | 1,8 | 2 / 0 |
| 53303 | ŽB SLOUPY SO-01 | Úraz el. proudem - nepřímý dotyk(poškozená izolace), chybějícího | 1,8 | 1 / 0 |
| 53303 | ŽB SLOUPY SO-01 | Styk s napětím vodivých částí při porušení izolace pohyblivého přívodu | 1,8 | 1 / 0 |
| 53303 | ŽB SLOUPY SO-01 | Působení vibrací ponorného vibrátoru při zhutňování betonové směsi | 1,2 | 1 / 0 |
| 53303 | ŽB SLOUPY SO-01 | Poškození vibrátoru, úraz el. proudem | 0,3 | 1 / 0 |
| 53303 | ŽB SLOUPY SO-01 | Zranění u ohýbaček oceli | 5,4 | 1 / 0 |
| 53303 | ŽB SLOUPY SO-01 | Zranění u nůžek betonářské oceli | 4,8 | 1 / 0 |
| 53303 | ŽB SLOUPY SO-01 | Pád částí bednění odbedňovaných dílců na pracovníka | 1,8 | 12 / 0 |
| 53354 | ŽB STROP SO-01 | Pád z výšky při manipulaci s bedněním a jeho částmi, při montáži bednění a | 6,0 | 2 / 0 |
| 53354 | ŽB STROP SO-01 | Ztráta únosnosti a prostorové stability a tuhosti bednění a podpěrných | 3,0 | 1 / 0 |

Studentská verze

Plánované kontroly | činnosti kritické, | činnosti s rezervou, | činnosti zpožděné, ⊢ — ⊣ rezerva.
Evidované kontroly | nevyhovující, | částečně vyhovující, | vyhovující, | všechny hotovy.

| Index Dodav. | Název činnosti | Název rizika BOZP | Hodn. rizika | Plán Evid. |
|---|---|---|---|---|
| 53354 | ŽB STROP SO-01 | Deformace betonové konstrukce, snížení a ztráta únosnosti a stability | 3,0 | 12 0 |
| 53354 | ŽB STROP SO-01 | Propadnutí osoby pomocnou podlahou u betonářských prací | 4,2 | 1 0 |
| 53354 | ŽB STROP SO-01 | Pád osoby z výšky nebo do hloubky při dopravě a ukládání betonové směsi; při | 6,0 | 1 0 |
| 53354 | ŽB STROP SO-01 | Úraz el. proudem betonového vibrátoru při zhutňování betonové směsi | 1,8 | 2 0 |
| 53354 | ŽB STROP SO-01 | Úraz el. proudem - nepřímý dotyk(poškozená izolace), chybějícího | 1,8 | 1 0 |
| 53354 | ŽB STROP SO-01 | Styk s napětím vodivých částí při porušení izolace pohyblivého přívodu | 1,8 | 1 0 |
| 53354 | ŽB STROP SO-01 | Působení vibrací ponorného vibrátoru při zhutňování betonové směsi | 1,2 | 1 0 |
| 53354 | ŽB STROP SO-01 | Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí | 2,7 | 1 0 |
| 53354 | ŽB STROP SO-01 | Propadnutí osob při zhotovování stropů z tenkostěnných keramických | 3,6 | 2 0 |
| 53354 | ŽB STROP SO-01 | Poranění u práce s ocelí | 5,4 | 2 0 |
| 53400 | ZDI NOSNÉ SO-01 | Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí | 2,7 | 1 0 |
| 53400 | ZDI NOSNÉ SO-01 | Převržení nestabilně uloženého materiálu | 3,0 | 24 0 |
| 53400 | ZDI NOSNÉ SO-01 | Zborcení, zřícení zděných konstrukcí v důsledku porušení, ztráty stability, | 3,6 | 4 0 |
| 53400 | ZDI NOSNÉ SO-01 | Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o | 6,0 | 24 0 |
| 53400 | ZDI NOSNÉ SO-01 | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1 0 |
| 53504 | SCHODIŠTĚ VNĚJŠÍ (ZÁPAD) SO-01 | Ztráta únosnosti a prostorové stability a tuhosti bednění a podpěrných | 3,0 | 1 0 |
| 53504 | SCHODIŠTĚ VNĚJŠÍ (ZÁPAD) SO-01 | Působení vibrací ponorného vibrátoru při zhutňování betonové směsi | 1,2 | 1 0 |
| 53504 | SCHODIŠTĚ VNĚJŠÍ (ZÁPAD) SO-01 | Poškození vibrátoru, úraz el. proudem | 0,3 | 1 0 |
| 53504 | SCHODIŠTĚ VNĚJŠÍ (ZÁPAD) SO-01 | Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o | 6,0 | 24 0 |
| 53504 | SCHODIŠTĚ VNĚJŠÍ (ZÁPAD) SO-01 | Poranění u práce s ocelí | 5,4 | 4 0 |
| 53504 | SCHODIŠTĚ VNĚJŠÍ (ZÁPAD) SO-01 | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1 0 |
| 53510 | OBKLADY KAMENNÉ VNĚJŠÍ SO-01 | Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice | 3,6 | 1 0 |
| 53510 | OBKLADY KAMENNÉ VNĚJŠÍ SO-01 | Převržení nestabilně uloženého materiálu | 3,0 | 18 0 |
| 53510 | OBKLADY KAMENNÉ VNĚJŠÍ SO-01 | Pád a zřícení lešení v důsledku působení vnějších sil zejména větru a | 6,0 | 18 0 |
| 53510 | OBKLADY KAMENNÉ VNĚJŠÍ SO-01 | Propadnutí a pád osob po selhání konstrukcí, zejm.dřevěných následkem | 5,4 | 3 0 |
| 53510 | OBKLADY KAMENNÉ VNĚJŠÍ SO-01 | Pořezání rukou o ostré hrany obkladaček a dlaždic | 1,8 | 1 0 |
| 53510 | OBKLADY KAMENNÉ VNĚJŠÍ SO-01 | Ohrožení zraku - zranění odletujícími částmi opracovávaných materiálů při | 4,8 | 1 0 |
| 53510 | OBKLADY KAMENNÉ VNĚJŠÍ SO-01 | Ohrožení zraku - zranění odstříknutou míchanou hmotou | 4,5 | 1 0 |
| 53510 | OBKLADY KAMENNÉ VNĚJŠÍ SO-01 | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1 0 |
| 53511 | ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤOVÉ SO-01 | Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice | 3,6 | 1 0 |
| 53511 | ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤOVÉ SO-01 | Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně, | 3,6 | 1 0 |
| 53511 | ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤOVÉ SO-01 | Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku | 5,4 | 1 0 |
| 53511 | ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤOVÉ SO-01 | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1 0 |
| 53511 | ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤOVÉ SO-01 | Svařování elektrickým obloukem a plamenem v uzavřených prostorech, | 4,2 | 1 0 |
| 53511 | ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤOVÉ SO-01 | Jiná rizika u svařování a pálení | 4,8 | 1 0 |
| 53511 | ZÁBRADLÍ SCHODIŠŤOVÉ SO-01 | Zranění el proudem u svařování | 4,8 | 1 0 |
| 53712 | LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ SO-01 | Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice | 3,6 | 1 0 |
| 53712 | LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ SO-01 | Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně, | 3,6 | 3 0 |
| 53712 | LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ SO-01 | Pád pracovníka z výšky při (de)montáži jednotlivých prvků lešení a | 6,0 | 18 0 |
| 53712 | LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ SO-01 | Pád a zřícení lešení v důsledku působení vnějších sil zejména větru a | 6,0 | 18 0 |
| 53712 | LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ SO-01 | Nezachycený pád při použití prostředků osobního zajištění | 4,8 | 3 0 |
| 53712 | LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ SO-01 | Náraz na pevnou překážku v průběhu zachycení pádu při použití prostředku | 3,6 | 18 0 |

Studentská verze

Plánované kontroly | činnosti kritické, | činnosti s rezervou, | činnosti zpožděné, ⊢ – ⊣ rezerva.
Evidované kontroly | nevyhovující, | částečně vyhovující, | vyhovující, | všechny hotovy.

8.12.18

| Index Dodav. | Název činnosti | Název rizika BOZP | Hodn. rizika | Plán Evid. |
|---|---|---|---|---|
| 53712 | LEHKÉ ŘADOVÉ LEŠENÍ SO-01 | Rizika spojená s prací ve nefyziologicky nevhodných polohách | 4,8 | 18 / 0 |
| 53718 | HI VODOROVNÁ (JIH) SO-01 | Převržení nestabilně uloženého materiálu | 3,0 | 12 / 0 |
| 53718 | HI VODOROVNÁ (JIH) SO-01 | Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých | 4,5 | 12 / 0 |
| 53718 | HI VODOROVNÁ (JIH) SO-01 | Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na | 5,4 | 12 / 0 |
| 53718 | HI VODOROVNÁ (JIH) SO-01 | Působení výparů na dýchací cesty a jiné části těla | 6,0 | 1 / 0 |
| 53718 | HI VODOROVNÁ (JIH) SO-01 | Popálení horkou živicí | 4,2 | 1 / 0 |
| 53718 | HI VODOROVNÁ (JIH) SO-01 | Vznícení natavovaného pásu nebo jiných hořlavých látek | 4,2 | 1 / 0 |
| 53720 | HI SVISLÁ (JIH) SO-01 | Převržení nestabilně uloženého materiálu | 3,0 | 12 / 0 |
| 53720 | HI SVISLÁ (JIH) SO-01 | Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých | 4,5 | 12 / 0 |
| 53720 | HI SVISLÁ (JIH) SO-01 | Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na | 5,4 | 12 / 0 |
| 53720 | HI SVISLÁ (JIH) SO-01 | Zřícení cihelné přízdívky, zavalení pracovníků padajícím zdivem při | 3,0 | 2 / 0 |
| 53720 | HI SVISLÁ (JIH) SO-01 | Působení výparů na dýchací cesty a jiné části těla | 6,0 | 1 / 0 |
| 53720 | HI SVISLÁ (JIH) SO-01 | Popálení horkou živicí | 4,2 | 1 / 0 |
| 53720 | HI SVISLÁ (JIH) SO-01 | Psobení horkého ovzduší, popálení dýchadel horkou parou | 3,6 | 1 / 0 |
| 53730 | TRUHLÁŘI OKNA SO-01 | Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice | 3,6 | 1 / 0 |
| 53730 | TRUHLÁŘI OKNA SO-01 | Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o | 6,0 | 18 / 0 |
| 53730 | TRUHLÁŘI OKNA SO-01 | Propadnutí nebezpečnými otvory - mezerami v podlahách a stěnách | 5,4 | 18 / 0 |
| 53730 | TRUHLÁŘI OKNA SO-01 | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1 / 0 |
| 53740 | TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ SO-01 | Pád (ne)úmyslně shazovaných předmětů z výšky | 5,4 | 1 / 0 |
| 53740 | TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ SO-01 | Převržení nestabilně uloženého materiálu | 3,0 | 48 / 0 |
| 53740 | TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ SO-01 | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 2 / 0 |
| 53740 | TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ SO-01 | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 2 / 0 |
| 53740 | TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ SO-01 | Pád pracovníka z výšky při (de)montáži jednotlivých prvků lešení a | 6,0 | 48 / 0 |
| 53740 | TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ SO-01 | Pád a zřícení lešení v důsledku působení vnějších sil zejména větru a | 6,0 | 48 / 0 |
| 53740 | TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ SO-01 | Propadnutí a pád osob po selhání konstrukcí, zejm.dřevěných následkem | 5,4 | 8 / 0 |
| 53740 | TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ SO-01 | Pád, propadnutí následkem chybně uloženého prvku, poškozenou, podlahy | 3,6 | 8 / 0 |
| 53750 | KLEMPÍŘI - PARAPETY SO-01 | Pád (ne)úmyslně shazovaných předmětů z výšky | 5,4 | 1 / 0 |
| 53750 | KLEMPÍŘI - PARAPETY SO-01 | Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice | 3,6 | 1 / 0 |
| 53750 | KLEMPÍŘI - PARAPETY SO-01 | Zasažení oka odlétnuvší střepinou, drobnou částicí, úlomkem, otřepem | 4,8 | 12 / 0 |
| 53750 | KLEMPÍŘI - PARAPETY SO-01 | Pád a zřícení lešení v důsledku působení vnějších sil zejména větru a | 6,0 | 12 / 0 |
| 53750 | KLEMPÍŘI - PARAPETY SO-01 | Pád, propadnutí následkem chybně uloženého prvku, poškozenou, podlahy | 3,6 | 2 / 0 |
| 53750 | KLEMPÍŘI - PARAPETY SO-01 | Ohrožení zraku - zranění odletujícími částmi opracovávaných materiálů při | 4,8 | 1 / 0 |
| 53750 | KLEMPÍŘI - PARAPETY SO-01 | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1 / 0 |
| 53750 | KLEMPÍŘI - PARAPETY SO-01 | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1 / 0 |
| 53760 | ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ SO-01 | Nežádoucí účinky vápenného prachu nebo vápna při aktivaci vápna | 4,5 | 24 / 0 |
| 53760 | ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ SO-01 | Ohrožení zraku - zranění odstříknutou míchanou hmotou | 4,5 | 1 / 0 |
| 53760 | ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ SO-01 | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1 / 0 |
| 53760 | ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ SO-01 | Pád pracovníka z výšky při (de)montáži jednotlivých prvků lešení a | 6,0 | 24 / 0 |
| 53760 | ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ SO-01 | Pád a zřícení lešení v důsledku působení vnějších sil zejména větru a | 6,0 | 24 / 0 |
| 53760 | ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ SO-01 | Propadnutí a pád osob po selhání konstrukcí, zejm.dřevěných následkem | 5,4 | 4 / 0 |
| 53760 | ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ SO-01 | Zasažení očí pracovníka (zedníka) vystříknutím vápenného mléka a řídké | 2,4 | 4 / 0 |
| 53760 | ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ SO-01 | Ohrožení zraku - zranění odstříknutou míchanou hmotou | 4,5 | 1 / 0 |

Studentská verze

Plánované kontroly | činnosti kritické, | činnosti s rezervou, | činnosti zpožděné, ⊢ — ⊣ rezerva.
Evidované kontroly | nevyhovující, | částečně vyhovující, | vyhovující, | všechny hotovy.

| Index Dodav. | Název činnosti | Název rizika BOZP | Hodn. rizika | Plán Evid. |
|---|---|---|---|---|
| 53760 | ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ SO-01 | Zranění u maillířských prací, chemické povahy | 3,0 | 1 / 0 |
| 53770 | ZÁMEČNÍCÍ - ZÁBRADLÍ SO-01 | Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice | 3,6 | 1 / 0 |
| 53770 | ZÁMEČNÍCÍ - ZÁBRADLÍ SO-01 | Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o | 6,0 | 12 / 0 |
| 53770 | ZÁMEČNÍCÍ - ZÁBRADLÍ SO-01 | Rozhoupání břemene, vysmeknutí smyčky lana z háku jeřábu, přiražení | 3,6 | 1 / 0 |
| 53770 | ZÁMEČNÍCÍ - ZÁBRADLÍ SO-01 | Poranění u práce s ocelí | 5,4 | 2 / 0 |
| 53770 | ZÁMEČNÍCÍ - ZÁBRADLÍ SO-01 | Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku | 5,4 | 1 / 0 |
| 53770 | ZÁMEČNÍCÍ - ZÁBRADLÍ SO-01 | Ohrožení zraku - zranění odletujícími částmi opracovávaných materiálů při | 4,8 | 1 / 0 |
| 53770 | ZÁMEČNÍCÍ - ZÁBRADLÍ SO-01 | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1 / 0 |
| 53770 | ZÁMEČNÍCÍ - ZÁBRADLÍ SO-01 | Svařování elektrickým obloukem a plamenem v uzavřených prostorech, | 4,2 | 1 / 0 |
| 53770 | ZÁMEČNÍCÍ - ZÁBRADLÍ SO-01 | Požár, popáleniny u svařování elektrickým obloukem a plamenem , | 3,6 | 1 / 0 |
| 53770 | ZÁMEČNÍCÍ - ZÁBRADLÍ SO-01 | Zadušení u svařování elektrickým obloukem a plamenem, u plálení | 2,7 | 1 / 0 |
| 53770 | ZÁMEČNÍCÍ - ZÁBRADLÍ SO-01 | Jiná rizika u svařování a pálení | 4,8 | 1 / 0 |
| 53770 | ZÁMEČNÍCÍ - ZÁBRADLÍ SO-01 | Zranění el proudem u svařování | 4,8 | 1 / 0 |
| 53780 | DLAŽBA - LODŽIE SO-01 | Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice | 3,6 | 1 / 0 |
| 53780 | DLAŽBA - LODŽIE SO-01 | Převržení nestabilně uloženého materiálu | 3,0 | 12 / 0 |
| 53780 | DLAŽBA - LODŽIE SO-01 | Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně, | 3,6 | 2 / 0 |
| 53780 | DLAŽBA - LODŽIE SO-01 | Pořezání rukou o ostré hrany obkladaček a dlaždic | 1,8 | 1 / 0 |
| 53901 | DEMONTÁŽ OCELOVÉ KONSTR SO-01 | Neřízené, nekontrolovatelné, předčasné a náhlé zřícení konstrukce | 4,8 | 12 / 0 |
| 53901 | DEMONTÁŽ OCELOVÉ KONSTR SO-01 | Pád (ne)úmyslně shazovaných předmětů z výšky | 5,4 | 1 / 0 |
| 53901 | DEMONTÁŽ OCELOVÉ KONSTR SO-01 | Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice | 3,6 | 1 / 0 |
| 53901 | DEMONTÁŽ OCELOVÉ KONSTR SO-01 | Rozhoupání břemene, vysmeknutí smyčky lana z háku jeřábu, přiražení | 3,6 | 1 / 0 |
| 53901 | DEMONTÁŽ OCELOVÉ KONSTR SO-01 | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1 / 0 |
| 53901 | DEMONTÁŽ OCELOVÉ KONSTR SO-01 | Poranění rotujícím, zničeným nástrojem (brousícím nebo řezacím | 6,0 | 1 / 0 |
| 53901 | DEMONTÁŽ OCELOVÉ KONSTR SO-01 | Svařování plamenem, řezání kyslíkem | 6,0 | 1 / 0 |
| 53901 | DEMONTÁŽ OCELOVÉ KONSTR SO-01 | Jiná rizika u svařování a pálení | 4,8 | 1 / 0 |
| 53902 | DEMONTÁŽ VZT ZAŘÍZENÍ SO-01 | Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice | 3,6 | 1 / 0 |
| 53902 | DEMONTÁŽ VZT ZAŘÍZENÍ SO-01 | Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energií | 1,8 | 1 / 0 |
| 53902 | DEMONTÁŽ VZT ZAŘÍZENÍ SO-01 | Pád (překlopení, převrácení) pojízdných a volně stojících lešení při | 6,0 | 12 / 0 |
| 53902 | DEMONTÁŽ VZT ZAŘÍZENÍ SO-01 | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1 / 0 |
| 53902 | DEMONTÁŽ VZT ZAŘÍZENÍ SO-01 | Poranění rotujícím, zničeným nástrojem (brousícím nebo řezacím | 6,0 | 1 / 0 |
| 53902 | DEMONTÁŽ VZT ZAŘÍZENÍ SO-01 | Pád osoby ze dvojitého žebříku po rozjetí postranic, podjetí dvojitého | 3,6 | 1 / 0 |
| 53902 | DEMONTÁŽ VZT ZAŘÍZENÍ SO-01 | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1 / 0 |
| 53903 | ODSTR POVL KRYTIN STŘECH SO-01 | Prašnost u bourání | 3,6 | 18 / 0 |
| 53903 | ODSTR POVL KRYTIN STŘECH SO-01 | Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice | 3,6 | 1 / 0 |
| 53903 | ODSTR POVL KRYTIN STŘECH SO-01 | Pád pracovníka při pohybu na střeše k místu vlastního výkonu práce | 4,8 | 3 / 0 |
| 53903 | ODSTR POVL KRYTIN STŘECH SO-01 | Pád materiálu nebo předmětu při shazování předmětů a materiálu | 5,4 | 1 / 0 |
| 53904 | ODSTR TEPELNÉ IZOLACE SO-01 | Pád materiálu, části konstrukce nebo osoby u bourání | 5,4 | 18 / 0 |
| 53904 | ODSTR TEPELNÉ IZOLACE SO-01 | Prašnost u bourání | 3,6 | 18 / 0 |
| 53904 | ODSTR TEPELNÉ IZOLACE SO-01 | Pád (ne)úmyslně shazovaných předmětů z výšky | 5,4 | 1 / 0 |
| 53904 | ODSTR TEPELNÉ IZOLACE SO-01 | Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energií | 1,8 | 1 / 0 |
| 53904 | ODSTR TEPELNÉ IZOLACE SO-01 | Propadnutí a pád osob po selhání konstrukcí, zejm.dřevěných následkem | 5,4 | 3 / 0 |
| 53904 | ODSTR TEPELNÉ IZOLACE SO-01 | Pád pracovníka při pohybu na střeše k místu vlastního výkonu práce | 4,8 | 3 / 0 |

Studentská verze

Plánované kontroly | činnosti kritické, | činnosti s rezervou, | činnosti zpožděné, ⊢ — ⊣ rezerva.
Evidované kontroly | nevyhovující, | částečně vyhovující, | vyhovující, | všechny hotovy.

| Index Dodav. | Název činnosti | Název rizika BOZP | Hodn. rizika | Plán Evid. |
|---|---|---|---|---|
| 53904 | ODSTR TEPELNÉ IZOLACE SO-01 | Propadnutí střechou při pohybu a práci na střechách | 5,4 | 3 / 0 |
| 53904 | ODSTR TEPELNÉ IZOLACE SO-01 | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1 / 0 |
| 54107 | TESAŘI, ATIKA SO-01 | Pád (ne)úmyslně shazovaných předmětů z výšky | 5,4 | 1 / 0 |
| 54107 | TESAŘI, ATIKA SO-01 | Náraz na pevnou překážku v průběhu zachycení pádu při použití prostředku | 3,6 | 12 / 0 |
| 54107 | TESAŘI, ATIKA SO-01 | Sklouznutí (sesutí) pracovníka z plochy střechy při jejím sklonu nad 25 stupňů, | 3,0 | 1 / 0 |
| 54107 | TESAŘI, ATIKA SO-01 | Rizika spojená s práci ve nefyziologicky nevhodných polohách | 4,8 | 12 / 0 |
| 54107 | TESAŘI, ATIKA SO-01 | Propadnutí střechou při pohybu a práci na střechách | 5,4 | 2 / 0 |
| 54107 | TESAŘI, ATIKA SO-01 | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1 / 0 |
| 54107 | TESAŘI, ATIKA SO-01 | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1 / 0 |
| 54357 | TEPELNÁ IZOLACE STŘECH SO-01 | Pád (ne)úmyslně shazovaných předmětů z výšky | 5,4 | 1 / 0 |
| 54357 | TEPELNÁ IZOLACE STŘECH SO-01 | Převržení nestabilně uloženého materiálu | 3,0 | 24 / 0 |
| 54357 | TEPELNÁ IZOLACE STŘECH SO-01 | Pád pracovníka při pohybu na střeše k místu vlastního výkonu práce | 4,8 | 4 / 0 |
| 54357 | TEPELNÁ IZOLACE STŘECH SO-01 | Pád materiálu nebo předmětu při shazování předmětů a materiálu | 5,4 | 1 / 0 |
| 54357 | TEPELNÁ IZOLACE STŘECH SO-01 | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1 / 0 |
| 54627 | ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY SO-01 | Pád (ne)úmyslně shazovaných předmětů z výšky | 5,4 | 1 / 0 |
| 54627 | ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY SO-01 | Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice | 3,6 | 1 / 0 |
| 54627 | ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY SO-01 | Pád pracovníka při pohybu na střeše k místu vlastního výkonu práce | 4,8 | 2 / 0 |
| 54627 | ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY SO-01 | Náraz na pevnou překážku v průběhu zachycení pádu při použití prostředku | 3,6 | 12 / 0 |
| 54627 | ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY SO-01 | Rozhoupání břemene, vysmeknutí smyčky lana z háku jeřábu, přiražení | 3,6 | 1 / 0 |
| 54627 | ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY SO-01 | Propadnutí střechou při pohybu a práci na střechách | 5,4 | 2 / 0 |
| 54627 | ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY SO-01 | Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku | 5,4 | 1 / 0 |
| 54627 | ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY SO-01 | Ohrožení zraku - zranění odletujícími částmi opracovávaných materiálů při | 4,8 | 1 / 0 |
| 54627 | ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY SO-01 | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1 / 0 |
| 54627 | ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY SO-01 | Poranění rotujícím, zničeným nástrojem (brousícím nebo řezacím | 6,0 | 1 / 0 |
| 54627 | ZÁMEČNÍCI STŘEŠNÍ PRVKY SO-01 | Jiná rizika u svařování a pálení | 4,8 | 1 / 0 |
| 54707 | POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECI SO-01 | Pád (ne)úmyslně shazovaných předmětů z výšky | 5,4 | 1 / 0 |
| 54707 | POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECI SO-01 | Převržení nestabilně uloženého materiálu | 3,0 | 66 / 0 |
| 54707 | POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECI SO-01 | Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně, | 3,6 | 11 / 0 |
| 54707 | POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECI SO-01 | Propadnutí střechou při pohybu a práci na střechách | 5,4 | 11 / 0 |
| 54707 | POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECI SO-01 | Pád materiálu nebo předmětu při shazování předmětů a materiálu | 5,4 | 3 / 0 |
| 54707 | POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECI SO-01 | Popálení horkou živicí | 4,2 | 3 / 0 |
| 54707 | POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECI SO-01 | Psobení horkého ovzduší, popálení dýchadel horkou parou | 3,6 | 3 / 0 |
| 54707 | POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECI SO-01 | Pád pracovníka při pohybu na střeše k místu vlastního výkonu práce | 4,8 | 11 / 0 |
| 54807 | KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY SO-01 | Pád (ne)úmyslně shazovaných předmětů z výšky | 5,4 | 1 / 0 |
| 54807 | KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY SO-01 | Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice | 3,6 | 1 / 0 |
| 54807 | KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY SO-01 | Propadnutí a pád osob po selhání konstrukcí, zejm.dřevěných následkem | 5,4 | 3 / 0 |
| 54807 | KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY SO-01 | Pád, propadnutí následkem chybně uloženého prvku, poškozenou, podlahy | 3,6 | 3 / 0 |
| 54807 | KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY SO-01 | Pád pracovníka při pohybu na střeše k místu vlastního výkonu práce | 4,8 | 3 / 0 |
| 54807 | KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY SO-01 | Nezachycený pád při použití prostředků osobního zajištění | 4,8 | 3 / 0 |
| 54807 | KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY SO-01 | Náraz na pevnou překážku v průběhu zachycení pádu při použití prostředku | 3,6 | 18 / 0 |
| 54807 | KLEMPÍŘI STŘEŠNÍ PRVKY SO-01 | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1 / 0 |




Studentská verze

Plánované kontroly | činnosti kritické, | činnosti s rezervou, | činnosti zpožděné, ⊢ — ⊣ rezerva.
Evidované kontroly | nevyhovující, | částečně vyhovující, | vyhovující, | všechny hotovy.

| Index Dodav. | Název činnosti | Název rizika BOZP | Hodn. rizika | Plán Evid. |
|---|---|---|---|---|
| 54808 SO-01 | HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚ | Pád (ne)úmyslně shazovaných předmětů z výšky | 5,4 | 1 0 |
| 54808 SO-01 | HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚ | Propadnutí a pád osob po selhání konstrukcí, zejm.dřevěných následkem | 5,4 | 2 0 |
| 54808 SO-01 | HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚ | Zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny | 6,0 | 12 0 |
| 54808 SO-01 | HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚ | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1 0 |
| 54808 SO-01 | HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNĚ | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1 0 |
| 55123 SO-01 | PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ | Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice | 3,6 | 1 0 |
| 55123 SO-01 | PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ | Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energií | 1,8 | 1 0 |
| 55123 SO-01 | PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ | Převržení nestabilně uloženého materiálu | 3,0 | 18 0 |
| 55123 SO-01 | PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ | Propadnutí a pád osob po selhání konstrukcí, zejm.dřevěných následkem | 5,4 | 3 0 |
| 55123 SO-01 | PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ | Zborcení, zřícení zděných konstrukcí v důsledku porušení, ztráty stability, | 3,6 | 3 0 |
| 55123 SO-01 | PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ | Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o | 6,0 | 18 0 |
| 55123 SO-01 | PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ | Rizika spojená s práci ve nefyziologicky nevhodných polohách | 4,8 | 18 0 |
| 55123 SO-01 | PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1 0 |
| 55123 SO-01 | PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1 0 |
| 55124 SO-01 | VÝPLNĚ OTVORŮ | Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice | 3,6 | 1 0 |
| 55124 SO-01 | VÝPLNĚ OTVORŮ | Pád části rozbité skleněné tabule, poranění o rozbité sklo | 5,4 | 1 0 |
| 55124 SO-01 | VÝPLNĚ OTVORŮ | Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o | 6,0 | 12 0 |
| 55124 SO-01 | VÝPLNĚ OTVORŮ | Nebezpečí při práci s polyuretany | 3,0 | 12 0 |
| 55124 SO-01 | VÝPLNĚ OTVORŮ | Pád osoby ze dvojitého žebříku po rozjetí postranic, podjetí dvojitého | 3,6 | 1 0 |
| 55125 SO-01 | TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ | Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice | 3,6 | 1 0 |
| 55125 SO-01 | TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ | Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o | 6,0 | 12 0 |
| 55125 SO-01 | TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ | Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku | 5,4 | 1 0 |
| 55125 SO-01 | TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ | Prašnost, hluk vznikající provozem vibrační brusky | 1,8 | 1 0 |
| 55126 SO-01 | KANALIZACE VNITŘNÍ | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1 0 |
| 55126 SO-01 | KANALIZACE VNITŘNÍ | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1 0 |
| 55127 SO-01 | PLYNOVOD ROZV A ARMATUR | Ohrožení zraku - zranění odletujícími částmi opracovávaných materiálů při | 4,8 | 1 0 |
| 55127 SO-01 | PLYNOVOD ROZV A ARMATUR | Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku | 5,4 | 1 0 |
| 55127 SO-01 | PLYNOVOD ROZV A ARMATUR | Svařování elektrickým obloukem a plamenem v uzavřených prostorech, | 4,2 | 1 0 |
| 55127 SO-01 | PLYNOVOD ROZV A ARMATUR | Svařování plamenem, řezání kyslíkem | 6,0 | 1 0 |
| 55128 SO-01 | ROZVODY ÚT VNITŘNÍ | Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku | 5,4 | 1 0 |
| 55128 SO-01 | ROZVODY ÚT VNITŘNÍ | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1 0 |
| 55128 SO-01 | ROZVODY ÚT VNITŘNÍ | Poranění rotujícím, zničeným nástrojem (brousícím nebo řezacím | 6,0 | 1 0 |
| 55128 SO-01 | ROZVODY ÚT VNITŘNÍ | Svařování elektrickým obloukem a plamenem v uzavřených prostorech, | 4,2 | 1 0 |
| 55128 SO-01 | ROZVODY ÚT VNITŘNÍ | Jiná rizika u svařování a pálení | 4,8 | 1 0 |
| 55128 SO-01 | ROZVODY ÚT VNITŘNÍ | Svařování plamenem, řezání kyslíkem | 6,0 | 1 0 |
| 55129 SO-01 | NÁTĚRY VNITŘNÍ | Pád (překlopení, převrácení) pojízdných a volně stojících lešení při | 6,0 | 12 0 |
| 55129 SO-01 | NÁTĚRY VNITŘNÍ | Nebezpečí při práci s polyuretany | 3,0 | 12 0 |
| 55129 SO-01 | NÁTĚRY VNITŘNÍ | Zranění u maillířských prací, chemické povahy | 3,0 | 1 0 |
| 55129 SO-01 | NÁTĚRY VNITŘNÍ | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1 0 |
| 55129 SO-01 | NÁTĚRY VNITŘNÍ | Pád osoby ze dvojitého žebříku po rozjetí postranic, podjetí dvojitého | 3,6 | 1 0 |

Studentská verze

Plánované kontroly | činnosti kritické, | činnosti s rezervou, | činnosti zpožděné, ⊢ — ⊣ rezerva.
Evidované kontroly | nevyhovující, | částečně vyhovující, | vyhovující, | všechny hotovy.

| Index Dodav. | Název činnosti | Název rizika BOZP | Hodn. rizika | Plán Evid. |
|---|---|---|---|---|
| 55130 | VODOVOD ROZV A ARMATUR SO-01 | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1 / 0 |
| 55130 | VODOVOD ROZV A ARMATUR SO-01 | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1 / 0 |
| 55135 | VZDUCHOTECHNIKA SO-01 | Pád pracovníka při pohybu na střeše k místu vlastního výkonu práce | 4,8 | 9 / 0 |
| 55135 | VZDUCHOTECHNIKA SO-01 | Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice | 3,6 | 3 / 0 |
| 55135 | VZDUCHOTECHNIKA SO-01 | Nezachycený pád při použití prostředků osobního zajištění | 4,8 | 9 / 0 |
| 55135 | VZDUCHOTECHNIKA SO-01 | Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o | 6,0 | 54 / 0 |
| 55135 | VZDUCHOTECHNIKA SO-01 | Rozhoupání břemene, vysmeknutí smyčky lana z háku jeřábu, přiražení | 3,6 | 3 / 0 |
| 55135 | VZDUCHOTECHNIKA SO-01 | Propadnutí střechou při pohybu a práci na střechách | 5,4 | 9 / 0 |
| 55135 | VZDUCHOTECHNIKA SO-01 | Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku | 5,4 | 3 / 0 |
| 55135 | VZDUCHOTECHNIKA SO-01 | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 3 / 0 |
| 55135 | VZDUCHOTECHNIKA SO-01 | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 3 / 0 |
| 55135 | VZDUCHOTECHNIKA SO-01 | Úraz el proudem - dotyk přes cizí vodivý předmět | 6,0 | 3 / 0 |
| 55135 | VZDUCHOTECHNIKA SO-01 | Pád, prolomení sádrokartonové konstrukce | 3,0 | 9 / 0 |
| 55140 | SILNOPROUD ROZVÁDĚČE SO-01 | Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o | 6,0 | 6 / 0 |
| 55140 | SILNOPROUD ROZVÁDĚČE SO-01 | Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku | 5,4 | 1 / 0 |
| 55140 | SILNOPROUD ROZVÁDĚČE SO-01 | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1 / 0 |
| 55140 | SILNOPROUD ROZVÁDĚČE SO-01 | Pád osoby ze dvojitého žebříku po rozjetí postranic, podjetí dvojitého | 3,6 | 1 / 0 |
| 55140 | SILNOPROUD ROZVÁDĚČE SO-01 | Pád žebříku i s pracovníkem po ztrátě stability | 4,8 | 1 / 0 |
| 55140 | SILNOPROUD ROZVÁDĚČE SO-01 | Úraz el proudem - dotyk přes cizí vodivý předmět | 6,0 | 1 / 0 |
| 55140 | SILNOPROUD ROZVÁDĚČE SO-01 | Úraz el proudem - záměna fázového a ochranného vodiče | 3,0 | 1 / 0 |
| 55145 | SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ SO-01 | Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o | 6,0 | 18 / 0 |
| 55145 | SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ SO-01 | Rizika spojená s prácí ve nefyziologicky nevhodných polohách | 4,8 | 18 / 0 |
| 55145 | SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ SO-01 | Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku | 5,4 | 1 / 0 |
| 55145 | SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ SO-01 | Ohrožení zraku - zranění odletujícími částmi opracovávaných materiálů při | 4,8 | 1 / 0 |
| 55145 | SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ SO-01 | Pád, prolomení sádrokartonové konstrukce | 3,0 | 3 / 0 |
| 55145 | SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ SO-01 | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1 / 0 |
| 55147 | SLABOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ SO-01 | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1 / 0 |
| 55147 | SLABOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ SO-01 | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1 / 0 |
| 55147 | SLABOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ SO-01 | Pád žebříku i s pracovníkem po ztrátě stability | 4,8 | 1 / 0 |
| 55147 | SLABOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ SO-01 | Úraz el proudem - dotyk přes cizí vodivý předmět | 6,0 | 1 / 0 |
| 55147 | SLABOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ SO-01 | Zásah statickou elektřinou | 1,8 | 1 / 0 |
| 55148 | HLINÍKOVÉ PORTÁLY 1.NP SO-01 | Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice | 3,6 | 1 / 0 |
| 55148 | HLINÍKOVÉ PORTÁLY 1.NP SO-01 | Pád (překlopení, převrácení) pojízdných a volně stojících lešení při | 6,0 | 18 / 0 |
| 55148 | HLINÍKOVÉ PORTÁLY 1.NP SO-01 | Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku | 5,4 | 1 / 0 |
| 55148 | HLINÍKOVÉ PORTÁLY 1.NP SO-01 | Ohrožení zraku - zranění odletujícími částmi opracovávaných materiálů při | 4,8 | 1 / 0 |
| 55148 | HLINÍKOVÉ PORTÁLY 1.NP SO-01 | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1 / 0 |
| 55148 | HLINÍKOVÉ PORTÁLY 1.NP SO-01 | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1 / 0 |
| 55148 | HLINÍKOVÉ PORTÁLY 1.NP SO-01 | Svařování elektrickým obloukem a plamenem v uzavřených prostorech, | 4,2 | 1 / 0 |
| 55148 | HLINÍKOVÉ PORTÁLY 1.NP SO-01 | Požár, popáleniny u svařování elektrickým obloukem a plamenem , | 3,6 | 1 / 0 |
| 55149 | PODLAHOVÉ KONSTRUKCE SO-01 | Působení vibrací ponorného vibrátoru při zhutňování betonové směsi | 1,2 | 1 / 0 |
| 55149 | PODLAHOVÉ KONSTRUKCE SO-01 | Poškození vibrátoru, úraz el. proudem | 0,3 | 1 / 0 |
| 55149 | PODLAHOVÉ KONSTRUKCE SO-01 | Poranění u práce s ocelí | 5,4 | 3 / 0 |

Studentská verze

Plánované kontroly | činnosti kritické, | činnosti s rezervou, | činnosti zpožděné, ⊢ — ⊣ rezerva.
Evidované kontroly | nevyhovující, | částečně vyhovující, | vyhovující, | všechny hotovy.

| Index Dodav. | Název činnosti | Název rizika BOZP | Hodn. rizika | Plán Evid. |
|---|---|---|---|---|
| 55150 | ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ SO-01 | Nežádoucí účinky vápenného prachu nebo vápna při aktivaci vápna | 4,5 | 36 0 |
| 55150 | ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ SO-01 | Ohrožení zraku - zranění odstříknutou míchanou hmotou | 4,5 | 2 0 |
| 55150 | ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ SO-01 | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 2 0 |
| 55150 | ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ SO-01 | Pád (překlopení, převrácení) pojízdných a volně stojících lešení při | 6,0 | 36 0 |
| 55150 | ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ SO-01 | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 2 0 |
| 55150 | ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ SO-01 | Pád osoby ze dvojitého žebříku po rozjetí postranic, podjetí dvojitého | 3,6 | 2 0 |
| 55151 | OBKLADY VNITŘNÍ SO-01 | Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice | 3,6 | 1 0 |
| 55151 | OBKLADY VNITŘNÍ SO-01 | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1 0 |
| 55151 | OBKLADY VNITŘNÍ SO-01 | Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o | 6,0 | 24 0 |
| 55151 | OBKLADY VNITŘNÍ SO-01 | Pořezání rukou o ostré hrany obkladaček a dlaždic | 1,8 | 1 0 |
| 55151 | OBKLADY VNITŘNÍ SO-01 | Ohrožení zraku - zranění odstříknutou míchanou hmotou | 4,5 | 1 0 |
| 55153 | TEPELNÁ IZOLACE KONSTR SO-01 | Převržení nestabilně uloženého materiálu | 3,0 | 12 0 |
| 55153 | TEPELNÁ IZOLACE KONSTR SO-01 | Pád (ne)úmyslně shazovaných předmětů z výšky | 5,4 | 1 0 |
| 55153 | TEPELNÁ IZOLACE KONSTR SO-01 | Pád a zřícení lešení v důsledku působení vnějších sil zejména větru a | 6,0 | 12 0 |
| 55153 | TEPELNÁ IZOLACE KONSTR SO-01 | Pád, propadnutí následkem chybně uloženého prvku, poškozenou, podlahy | 3,6 | 2 0 |
| 55153 | TEPELNÁ IZOLACE KONSTR SO-01 | Uvolnění a pád desek tepelné izolace | 4,5 | 1 0 |
| 55153 | TEPELNÁ IZOLACE KONSTR SO-01 | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1 0 |
| 55154 | SDK PODHLEDY SO-01 | Převržení nestabilně uloženého materiálu | 3,0 | 18 0 |
| 55154 | SDK PODHLEDY SO-01 | Pád (překlopení, převrácení) pojízdných a volně stojících lešení při | 6,0 | 18 0 |
| 55154 | SDK PODHLEDY SO-01 | Pád, prolomení sádrokartonové konstrukce | 3,0 | 3 0 |
| 55154 | SDK PODHLEDY SO-01 | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1 0 |
| 55154 | SDK PODHLEDY SO-01 | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1 0 |
| 55154 | SDK PODHLEDY SO-01 | Pád osoby ze dvojitého žebříku po rozjetí postranic, podjetí dvojitého | 3,6 | 1 0 |
| 55154 | SDK PODHLEDY SO-01 | Pád žebříku i s pracovníkem po ztrátě stability | 4,8 | 1 0 |
| 55154 | SDK PODHLEDY SO-01 | Prašnost, hluk vznikající provozem vibrační brusky | 1,8 | 1 0 |
| 55170 | MALBY VNITŘNÍ SO-01 | Pád (překlopení, převrácení) pojízdných a volně stojících lešení při | 6,0 | 12 0 |
| 55170 | MALBY VNITŘNÍ SO-01 | Zasažení očí pracovníka (zedníka) vystříknutím vápenného mléka a řídké | 2,4 | 2 0 |
| 55170 | MALBY VNITŘNÍ SO-01 | Zranění u mailířských prací, chemické povahy | 3,0 | 1 0 |
| 55170 | MALBY VNITŘNÍ SO-01 | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1 0 |
| 55170 | MALBY VNITŘNÍ SO-01 | Pád osoby ze dvojitého žebříku po rozjetí postranic, podjetí dvojitého | 3,6 | 1 0 |
| 55171 | PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ SO-01 | Zasažení oka odlétnuvší střepinou, drobnou částicí, úlomkem, otřepem | 4,8 | 18 0 |
| 55171 | PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ SO-01 | Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice | 3,6 | 1 0 |
| 55171 | PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ SO-01 | Převržení nestabilně uloženého materiálu | 3,0 | 18 0 |
| 55171 | PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ SO-01 | Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně, | 3,6 | 3 0 |
| 55171 | PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ SO-01 | Pořezání rukou o ostré hrany obkladaček a dlaždic | 1,8 | 1 0 |
| 55171 | PODLAHY Z DLAŽDIC VNITŘ SO-01 | Rizika spojená s práci ve nefyziologicky nevhodných polohách | 4,8 | 18 0 |
| 55172 | PODLAHY POVLAKOVÉ SO-01 | Převržení nestabilně uloženého materiálu | 3,0 | 12 0 |
| 55172 | PODLAHY POVLAKOVÉ SO-01 | Rizika spojená s práci ve nefyziologicky nevhodných polohách | 4,8 | 12 0 |
| 55172 | PODLAHY POVLAKOVÉ SO-01 | Vznícení natavovaného pásu nebo jiných hořlavých látek | 4,2 | 1 0 |
| 55172 | PODLAHY POVLAKOVÉ SO-01 | Nebezpečí při práci s polyuretany | 3,0 | 12 0 |
| 55175 | SILNOPROUD KOMPLETACE SO-01 | Pád (překlopení, převrácení) pojízdných a volně stojících lešení při | 6,0 | 12 0 |
| 55175 | SILNOPROUD KOMPLETACE SO-01 | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1 0 |

Studentská verze

Plánované kontroly | činnosti kritické, | činnosti s rezervou, | činnosti zpožděné, ⊢ — ⊣ rezerva.
Evidované kontroly | nevyhovující, | částečně vyhovující, | vyhovující, | všechny hotovy.

| Index Dodav. | Název činnosti | Název rizika BOZP | Hodn. rizika | Plán Evid. |
|---|---|---|---|---|
| 55175 | SILNOPROUD KOMPLETACE SO-01 | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1 / 0 |
| 55175 | SILNOPROUD KOMPLETACE SO-01 | Pád osoby ze dvojitého žebříku po rozjetí postranic, podjetí dvojitého | 3,6 | 1 / 0 |
| 55175 | SILNOPROUD KOMPLETACE SO-01 | Úraz el proudem - záměna fázového a ochranného vodiče | 3,0 | 1 / 0 |
| 55175 | SILNOPROUD KOMPLETACE SO-01 | Úraz el proudem - dotyk přes cizí vodivý předmět | 6,0 | 1 / 0 |
| 55176 | SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍ SO-01 | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1 / 0 |
| 55176 | SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍ SO-01 | Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o | 6,0 | 18 / 0 |
| 55176 | SLABOPROUD KOMPLET,ZAŘÍ SO-01 | Zásah statickou elektřinou | 1,8 | 1 / 0 |
| 55177 | ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ZTI SO-01 | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1 / 0 |
| 55180 | OTOPNÁ TĚLESA SO-01 | Převržení nestabilně uloženého materiálu | 3,0 | 12 / 0 |
| 55180 | OTOPNÁ TĚLESA SO-01 | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1 / 0 |
| 55185 | ARMATURY ÚT SO-01 | Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku | 5,4 | 1 / 0 |
| 55185 | ARMATURY ÚT SO-01 | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1 / 0 |
| 55185 | ARMATURY ÚT SO-01 | Svařování plamenem, řezání kyslíkem | 6,0 | 1 / 0 |
| 55288 | ZASKLÍVÁNÍ PORTÁLŮ 1.NP SO-01 | Pád části rozbité skleněné tabule, poranění o rozbité sklo | 5,4 | 1 / 0 |
| 55288 | ZASKLÍVÁNÍ PORTÁLŮ 1.NP SO-01 | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1 / 0 |
| 55288 | ZASKLÍVÁNÍ PORTÁLŮ 1.NP SO-01 | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1 / 0 |
| 56000 | SVĚTLA - HRUBÁ MONTÁŽ SO-01 | Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o | 6,0 | 12 / 0 |
| 56000 | SVĚTLA - HRUBÁ MONTÁŽ SO-01 | Rizika spojená s práci ve nefyziologicky nevhodných polohách | 4,8 | 12 / 0 |
| 56000 | SVĚTLA - HRUBÁ MONTÁŽ SO-01 | Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku | 5,4 | 1 / 0 |
| 56000 | SVĚTLA - HRUBÁ MONTÁŽ SO-01 | Ohrožení zraku - zranění odletujícími částmi opracovávaných materiálů při | 4,8 | 1 / 0 |
| 56000 | SVĚTLA - HRUBÁ MONTÁŽ SO-01 | Pád, prolomení sádrokartonové konstrukce | 3,0 | 2 / 0 |
| 56000 | SVĚTLA - HRUBÁ MONTÁŽ SO-01 | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1 / 0 |
| 57030 | REPROFILACE - 1.NP SO-01 | Pád z výšky při manipulaci s bedněním a jeho částmi, při montáži bednění a | 6,0 | 4 / 0 |
| 57030 | REPROFILACE - 1.NP SO-01 | Ztráta únosnosti a prostorové stability a tuhosti bednění a podpěrných | 3,0 | 1 / 0 |
| 57030 | REPROFILACE - 1.NP SO-01 | Deformace betonové konstrukce, snížení a ztráta únosnosti a stability | 3,0 | 24 / 0 |
| 57030 | REPROFILACE - 1.NP SO-01 | Propadnutí osoby pomocnou podlahou u betonářských prací | 4,2 | 1 / 0 |
| 57030 | REPROFILACE - 1.NP SO-01 | Pád osoby z výšky nebo do hloubky při dopravě a ukládání betonové směsi; při | 6,0 | 1 / 0 |
| 57030 | REPROFILACE - 1.NP SO-01 | Úraz el. proudem betonového vibrátoru při zhutňování betonové směsi | 1,8 | 4 / 0 |
| 57030 | REPROFILACE - 1.NP SO-01 | Úraz el. proudem - nepřímý dotyk(poškozená izolace), chybějícího | 1,8 | 1 / 0 |
| 57030 | REPROFILACE - 1.NP SO-01 | Styk s napětím vodivých částí při porušení izolace pohyblivého přívodu | 1,8 | 1 / 0 |
| 57030 | REPROFILACE - 1.NP SO-01 | Působení vibrací ponorného vibrátoru při zhutňování betonové směsi | 1,2 | 1 / 0 |
| 57030 | REPROFILACE - 1.NP SO-01 | Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí | 2,7 | 1 / 0 |
| 57030 | REPROFILACE - 1.NP SO-01 | Propadnutí osob při zhotovování stropů z tenkostěnných keramických | 3,6 | 4 / 0 |
| 57030 | REPROFILACE - 1.NP SO-01 | Poranění u práce s ocelí | 5,4 | 4 / 0 |
| 57035 | TI VNĚJŠÍ - 1.NP SO-01 | Pád (ne)úmyslně shazovaných předmětů z výšky | 5,4 | 1 / 0 |
| 57035 | TI VNĚJŠÍ - 1.NP SO-01 | Převržení nestabilně uloženého materiálu | 3,0 | 12 / 0 |
| 57035 | TI VNĚJŠÍ - 1.NP SO-01 | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1 / 0 |
| 57035 | TI VNĚJŠÍ - 1.NP SO-01 | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1 / 0 |
| 57035 | TI VNĚJŠÍ - 1.NP SO-01 | Pád pracovníka z výšky při (de)montáži jednotlivých prvků lešení a | 6,0 | 12 / 0 |
| 57035 | TI VNĚJŠÍ - 1.NP SO-01 | Pád a zřícení lešení v důsledku působení vnějších sil zejména větru a | 6,0 | 12 / 0 |
| 57035 | TI VNĚJŠÍ - 1.NP SO-01 | Propadnutí a pád osob po selhání konstrukcí, zejm.dřevěných následkem | 5,4 | 2 / 0 |
| 57035 | TI VNĚJŠÍ - 1.NP SO-01 | Pád, propadnutí následkem chybně uloženého prvku, poškozenou, podlahy | 3,6 | 2 / 0 |

Studentská verze

Plánované kontroly | činnosti kritické, | činnosti s rezervou, | činnosti zpožděné, ⊢ — ⊣ rezerva.
Evidované kontroly | nevyhovující, | částečně vyhovující, | vyhovující, | všechny hotovy.

| Index Dodav. | Název činnosti | Název rizika BOZP | Hodn. rizika | Plán Evid. |
|---|---|---|---|---|
| 57036 | OMÍTKA VNĚJŠÍ - 1.NP SO-01 | Nežádoucí účinky vápenného prachu nebo vápna při aktivaci vápna | 4,5 | 12 0 |
| 57036 | OMÍTKA VNĚJŠÍ - 1.NP SO-01 | Ohrožení zraku - zranění odstříknutou míchanou hmotou | 4,5 | 1 0 |
| 57036 | OMÍTKA VNĚJŠÍ - 1.NP SO-01 | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1 0 |
| 57036 | OMÍTKA VNĚJŠÍ - 1.NP SO-01 | Pád pracovníka z výšky při (de)montáži jednotlivých prvků lešení a | 6,0 | 12 0 |
| 57036 | OMÍTKA VNĚJŠÍ - 1.NP SO-01 | Pád a zřícení lešení v důsledku působení vnějších sil zejména větru a | 6,0 | 12 0 |
| 57036 | OMÍTKA VNĚJŠÍ - 1.NP SO-01 | Propadnutí a pád osob po selhání konstrukcí, zejm.dřevěných následkem | 5,4 | 2 0 |
| 57036 | OMÍTKA VNĚJŠÍ - 1.NP SO-01 | Zasažení očí pracovníka (zedníka) vystříknutím vápenného mléka a řídké | 2,4 | 2 0 |
| 57036 | OMÍTKA VNĚJŠÍ - 1.NP SO-01 | Ohrožení zraku - zranění odstříknutou míchanou hmotou | 4,5 | 1 0 |
| 57036 | OMÍTKA VNĚJŠÍ - 1.NP SO-01 | Zranění u mailířských prací, chemické povahy | 3,0 | 1 0 |
| 57040 | ZÁBRADELNÍ ZEĎ - 1.NP SO-01 | Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí | 2,7 | 1 0 |
| 57040 | ZÁBRADELNÍ ZEĎ - 1.NP SO-01 | Převržení nestabilně uloženého materiálu | 3,0 | 12 0 |
| 57040 | ZÁBRADELNÍ ZEĎ - 1.NP SO-01 | Zborcení, zřícení zděných konstrukcí v důsledku porušení, ztráty stability, | 3,6 | 2 0 |
| 57040 | ZÁBRADELNÍ ZEĎ - 1.NP SO-01 | Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o | 6,0 | 12 0 |
| 57040 | ZÁBRADELNÍ ZEĎ - 1.NP SO-01 | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1 0 |
| 57050 | HI STĚRKA - 1.NP SO-01 | Převržení nestabilně uloženého materiálu | 3,0 | 12 0 |
| 57050 | HI STĚRKA - 1.NP SO-01 | Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých | 4,5 | 12 0 |
| 57050 | HI STĚRKA - 1.NP SO-01 | Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na | 5,4 | 12 0 |
| 57050 | HI STĚRKA - 1.NP SO-01 | Působení výparů na dýchací cesty a jiné části těla | 6,0 | 1 0 |
| 57050 | HI STĚRKA - 1.NP SO-01 | Popálení horkou živicí | 4,2 | 1 0 |
| 57050 | HI STĚRKA - 1.NP SO-01 | Vznícení natavovaného pásu nebo jiných hořlavých látek | 4,2 | 1 0 |
| 57052 | KLINKER VNĚJŠÍ SO-01 | Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice | 3,6 | 1 0 |
| 57052 | KLINKER VNĚJŠÍ SO-01 | Převržení nestabilně uloženého materiálu | 3,0 | 24 0 |
| 57052 | KLINKER VNĚJŠÍ SO-01 | Pád a zřícení lešení v důsledku působení vnějších sil zejména větru a | 6,0 | 24 0 |
| 57052 | KLINKER VNĚJŠÍ SO-01 | Propadnutí a pád osob po selhání konstrukcí, zejm.dřevěných následkem | 5,4 | 4 0 |
| 57052 | KLINKER VNĚJŠÍ SO-01 | Pořezání rukou o ostré hrany obkladaček a dlaždic | 1,8 | 1 0 |
| 57052 | KLINKER VNĚJŠÍ SO-01 | Ohrožení zraku - zranění odletujícími částmi opracovávaných materiálů při | 4,8 | 1 0 |
| 57052 | KLINKER VNĚJŠÍ SO-01 | Ohrožení zraku - zranění odstříknutou míchanou hmotou | 4,5 | 1 0 |
| 57052 | KLINKER VNĚJŠÍ SO-01 | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1 0 |
| 57055 | ODTOKOVÝ ŽLAB - 1.NP SO-01 | Pád (ne)úmyslně shazovaných předmětů z výšky | 5,4 | 1 0 |
| 57055 | ODTOKOVÝ ŽLAB - 1.NP SO-01 | Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice | 3,6 | 1 0 |
| 57055 | ODTOKOVÝ ŽLAB - 1.NP SO-01 | Zasažení oka odlétnuvší střepinou, drobnou částicí, úlomkem, otřepem | 4,8 | 12 0 |
| 57055 | ODTOKOVÝ ŽLAB - 1.NP SO-01 | Pád a zřícení lešení v důsledku působení vnějších sil zejména větru a | 6,0 | 12 0 |
| 57055 | ODTOKOVÝ ŽLAB - 1.NP SO-01 | Pád, propadnutí následkem chybně uloženého prvku, poškozenou, podlahy | 3,6 | 2 0 |
| 57055 | ODTOKOVÝ ŽLAB - 1.NP SO-01 | Ohrožení zraku - zranění odletujícími částmi opracovávaných materiálů při | 4,8 | 1 0 |
| 57055 | ODTOKOVÝ ŽLAB - 1.NP SO-01 | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1 0 |
| 57055 | ODTOKOVÝ ŽLAB - 1.NP SO-01 | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1 0 |
| 57060 | DLAŽBA VENKOVNÍ - 1.NP SO-01 | Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice | 3,6 | 1 0 |
| 57060 | DLAŽBA VENKOVNÍ - 1.NP SO-01 | Převržení nestabilně uloženého materiálu | 3,0 | 18 0 |
| 57060 | DLAŽBA VENKOVNÍ - 1.NP SO-01 | Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně, | 3,6 | 3 0 |
| 57060 | DLAŽBA VENKOVNÍ - 1.NP SO-01 | Pořezání rukou o ostré hrany obkladaček a dlaždic | 1,8 | 1 0 |
| 57080 | OPLECHOVÁNÍ - 1.NP SO-01 | Pád (ne)úmyslně shazovaných předmětů z výšky | 5,4 | 1 0 |
| 57080 | OPLECHOVÁNÍ - 1.NP SO-01 | Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice | 3,6 | 1 0 |

Studentská verze

Plánované kontroly | činnosti kritické, | činnosti s rezervou, | činnosti zpožděné, ⊢ — ⊣ rezerva.
Evidované kontroly | nevyhovující, | částečně vyhovující, | vyhovující, | všechny hotovy.

| Index Dodav. | Název činnosti | Název rizika BOZP | Hodn. rizika | Plán Evid. |
|---|---|---|---|---|
| 57080 | OPLECHOVÁNÍ - 1.NP SO-01 | Zasažení oka odlétnuvší střepinou, drobnou částicí, úlomkem, otřepem | 4,8 | 12 0 |
| 57080 | OPLECHOVÁNÍ - 1.NP SO-01 | Pád a zřícení lešení v důsledku působení vnějších sil zejména větru a | 6,0 | 12 0 |
| 57080 | OPLECHOVÁNÍ - 1.NP SO-01 | Pád, propadnutí následkem chybně uloženého prvku, poškozenou, podlahy | 3,6 | 2 0 |
| 57080 | OPLECHOVÁNÍ - 1.NP SO-01 | Ohrožení zraku - zranění odletujícími částmi opracovávaných materiálů při | 4,8 | 1 0 |
| 57080 | OPLECHOVÁNÍ - 1.NP SO-01 | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1 0 |
| 57080 | OPLECHOVÁNÍ - 1.NP SO-01 | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1 0 |
| 57500 | SVĚTLA - KOMPLETACE SO-01 | Pád (překlopení, převrácení) pojízdných a volně stojících lešení při | 6,0 | 12 0 |
| 57500 | SVĚTLA - KOMPLETACE SO-01 | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1 0 |
| 57500 | SVĚTLA - KOMPLETACE SO-01 | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1 0 |
| 57500 | SVĚTLA - KOMPLETACE SO-01 | Pád osoby ze dvojitého žebříku po rozjetí postranic, podjetí dvojitého | 3,6 | 1 0 |
| 57500 | SVĚTLA - KOMPLETACE SO-01 | Úraz el proudem - záměna fázového a ochranného vodiče | 3,0 | 1 0 |
| 57500 | SVĚTLA - KOMPLETACE SO-01 | Úraz el proudem - dotyk přes cizí vodivý předmět | 6,0 | 1 0 |
| 58809 | VYČISTĚNÍ OBJEKTU SO-01 | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1 0 |
| 58809 | VYČISTĚNÍ OBJEKTU SO-01 | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1 0 |
| 58809 | VYČISTĚNÍ OBJEKTU SO-01 | Pád žebříku i s pracovníkem po ztrátě stability | 4,8 | 1 0 |
| 59227 | ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY SO-01 | Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice | 3,6 | 1 0 |
| 59227 | ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY SO-01 | Pád (překlopení, převrácení) pojízdných a volně stojících lešení při | 6,0 | 18 0 |
| 59227 | ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY SO-01 | Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o | 6,0 | 18 0 |
| 59227 | ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY SO-01 | Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku | 5,4 | 1 0 |
| 59227 | ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY SO-01 | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1 0 |
| 59227 | ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY SO-01 | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1 0 |
| 59227 | ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY SO-01 | Pád osoby ze dvojitého žebříku po rozjetí postranic, podjetí dvojitého | 3,6 | 1 0 |
| 59227 | ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY SO-01 | Svařování elektrickým obloukem a plamenem v uzavřených prostorech, | 4,2 | 1 0 |
| 59227 | ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY SO-01 | Požár, popáleniny u svařování elektrickým obloukem a plamenem , | 3,6 | 1 0 |
| 59227 | ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY SO-01 | Zadušení u svařování elektrickým obloukem a plamenem, u plálení | 2,7 | 1 0 |
| 59227 | ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY SO-01 | Jiná rizika u svařování a pálení | 4,8 | 1 0 |
| 59228 | NÁTĚRY VENKOVNÍ SO-01 | Pád pracovníka z výšky při (de)montáži jednotlivých prvků lešení a | 6,0 | 12 0 |
| 59228 | NÁTĚRY VENKOVNÍ SO-01 | Pád a zřícení lešení v důsledku působení vnějších sil zejména větru a | 6,0 | 12 0 |
| 59228 | NÁTĚRY VENKOVNÍ SO-01 | Pád pracovníka při pohybu na střeše k místu vlastního výkonu práce | 4,8 | 2 0 |
| 59228 | NÁTĚRY VENKOVNÍ SO-01 | Rizika spojená s prací ve nefyziologicky nevhodných polohách | 4,8 | 12 0 |
| 59228 | NÁTĚRY VENKOVNÍ SO-01 | Ohrožení zraku - zranění odstříknutou míchanou hmotou | 4,5 | 1 0 |
| 59228 | NÁTĚRY VENKOVNÍ SO-01 | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1 0 |
| 59228 | NÁTĚRY VENKOVNÍ SO-01 | Zranění u mailířských prací, chemické povahy | 3,0 | 1 0 |
| 59980 | VÝSTUPNÍ KONTROLA SO-01 | Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých | 4,5 | 12 0 |
| 59980 | VÝSTUPNÍ KONTROLA SO-01 | Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně, | 3,6 | 2 0 |
| 59980 | VÝSTUPNÍ KONTROLA SO-01 | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1 0 |
| 59999 MILNIK | PŘEDÁNÍ STAVBY SO-01 | | 0,0 | 1 0 |
| ***SO-02*** | | | | |
| 60201 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY SO-02 | Zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny | 6,0 | 12 0 |

Studentská verze

Plánované kontroly | činnosti kritické, | činnosti s rezervou, | činnosti zpožděné, ⊢ — ⊣ rezerva.
Evidované kontroly | nevyhovující, | částečně vyhovující, | vyhovující, | všechny hotovy.

| Index Dodav. | Název činnosti | Název rizika BOZP | Hodn. rizika | Plán Evid. |
|---|---|---|---|---|
| 60201 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY SO-02 | Zasažení el. proudem při narušení a poškození el. kabelů a | 6,0 | 1 / 0 |
| 60201 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY SO-02 | Narušení a poškození plynových potrubí | 5,4 | 1 / 0 |
| 60201 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY SO-02 | Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energií | 1,8 | 1 / 0 |
| 60301 | HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO-02 | Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na | 5,4 | 6 / 0 |
| 60301 | HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO-02 | Působení vody na bezpečnost výkopu | 6,0 | 6 / 0 |
| 60301 | HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO-02 | Sjetí, převrácení vozidla do výkopu | 4,8 | 1 / 0 |
| 60301 | HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO-02 | Zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny | 6,0 | 6 / 0 |
| 60301 | HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO-02 | Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energií | 1,8 | 1 / 0 |
| 60409 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ SO-02 | Pád a zřícení bouraného zdiva nebo konstrukčních částí objektů | 5,4 | 1 / 0 |
| 60409 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ SO-02 | Rizika spojená se strukturální integritou v případě demontáží, bourání většího | 3,6 | 1 / 0 |
| 60409 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ SO-02 | Neřízené, nekontrolovatelné, předčasné a náhlé zřícení konstrukce | 4,8 | 6 / 0 |
| 60409 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ SO-02 | Pád materiálu, části konstrukce nebo osoby u bourání | 5,4 | 6 / 0 |
| 60409 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ SO-02 | Propadnutí pracovníka podlahou, stropem, střechou a jinými narušenými | 3,6 | 6 / 0 |
| 60409 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ SO-02 | Pád (ne)úmyslně shazovaných předmětů z výšky | 5,4 | 1 / 0 |
| 60409 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ SO-02 | Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice | 3,6 | 1 / 0 |
| 60409 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ SO-02 | Zasažení oka odlétnuvší střepinou, drobnou částicí, úlomkem, otřepem | 4,8 | 6 / 0 |
| 60409 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ SO-02 | Rozhoupání břemene, vysmeknutí smyčky lana z háku jeřábu, přiražení | 3,6 | 1 / 0 |
| 60409 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ SO-02 | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1 / 0 |
| 60409 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ SO-02 | Prašnost u bourání | 3,6 | 6 / 0 |
| 60459 | OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE SO-02 | Pád a zřícení bouraného zdiva nebo konstrukčních částí objektů | 5,4 | 1 / 0 |
| 60459 | OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE SO-02 | Propadnutí pracovníka podlahou, stropem, střechou a jinými narušenými | 3,6 | 6 / 0 |
| 60459 | OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE SO-02 | Prašnost u bourání | 3,6 | 6 / 0 |
| 60459 | OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE SO-02 | Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice | 3,6 | 1 / 0 |
| 60459 | OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE SO-02 | Pád části rozbité skleněné tabule, poranění o rozbité sklo | 5,4 | 1 / 0 |
| 60459 | OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE SO-02 | Pád (překlopení, převrácení) pojízdných a volně stojících lešení při | 6,0 | 6 / 0 |
| 60459 | OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE SO-02 | Pád pracovníka při pohybu na střeše k místu vlastního výkonu práce | 4,8 | 1 / 0 |
| 60459 | OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE SO-02 | Pořezání rukou o ostré hrany obkladaček a dlaždic | 1,8 | 1 / 0 |
| 60459 | OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE SO-02 | Zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny | 6,0 | 6 / 0 |
| 60459 | OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE SO-02 | Rozhoupání břemene, vysmeknutí smyčky lana z háku jeřábu, přiražení | 3,6 | 1 / 0 |
| 60459 | OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE SO-02 | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1 / 0 |
| 60459 | OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE SO-02 | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1 / 0 |
| 60601 | PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU SO-02 | Převrácení rýpadla při zvedání a přemisťování zavěšených břemen | 6,0 | 1 / 0 |
| 60601 | PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU SO-02 | Přiražení, přitlačení, přejetí osoby vozidlem či pojízdným stavebním | 5,4 | 1 / 0 |
| 60802 | POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ SO-02 | Zranění osob u hutnění a hutnicími stroji | 5,4 | 1 / 0 |
| 60802 | POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ SO-02 | Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí | 2,7 | 1 / 0 |
| 60802 | POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ SO-02 | Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energií | 1,8 | 1 / 0 |
| 60802 | POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ SO-02 | Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých | 4,5 | 6 / 0 |
| 60802 | POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ SO-02 | Sesuv svahových výkopů | 6,0 | 6 / 0 |
| | | | | |
| 61502 | ZÁKLADY SO-02 | Přiražení nebo přitlačení osoby strojem, jeho částí, břemenem k části | 4,8 | 6 / 0 |
| 61502 | ZÁKLADY SO-02 | Ztráta únosnosti a prostorové stability a tuhosti bednění a podpěrných | 3,0 | 1 / 0 |
| 61502 | ZÁKLADY SO-02 | Deformace betonové konstrukce, snížení a ztráta únosnosti a stability | 3,0 | 6 / 0 |

Studentská verze

Plánované kontroly | činnosti kritické, | činnosti s rezervou, | činnosti zpožděné, ⊢ — ⊣ rezerva.
Evidované kontroly | nevyhovující, | částečně vyhovující, | vyhovující, | všechny hotovy.

| Index Dodav. | Název činnosti | Název rizika BOZP | Hodn. rizika | Plán Evid. |
|---|---|---|---|---|
| 61502 | ZÁKLADY SO-02 | Úraz el. proudem betonového vibrátoru při zhutňování betonové směsi | 1,8 | 1 0 |
| 61502 | ZÁKLADY SO-02 | Úraz el. proudem - nepřímý dotyk(poškozená izolace), chybějícího | 1,8 | 1 0 |
| 61502 | ZÁKLADY SO-02 | Styk s napětím vodivých částí při porušení izolace pohyblivého přívodu | 1,8 | 1 0 |
| 61502 | ZÁKLADY SO-02 | Působení vibrací ponorného vibrátoru při zhutňování betonové směsi | 1,2 | 1 0 |
| 61657 | IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD SO-02 | Převržení nestabilně uloženého materiálu | 3,0 | 6 0 |
| 61657 | IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD SO-02 | Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých | 4,5 | 6 0 |
| 61657 | IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD SO-02 | Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na | 5,4 | 6 0 |
| 61657 | IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD SO-02 | Působení výparů na dýchací cesty a jiné části těla | 6,0 | 1 0 |
| 61657 | IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD SO-02 | Popálení horkou živicí | 4,2 | 1 0 |
| 61657 | IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD SO-02 | Vznícení natavovaného pásu nebo jiných hořlavých látek | 4,2 | 1 0 |
| | | | | |
| 62751 | OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU SO-02 | Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí | 2,7 | 1 0 |
| 62751 | OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU SO-02 | Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na | 5,4 | 6 0 |
| | | | | |
| 63103 | ZDI NOSNÉ SO-02 | Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí | 2,7 | 1 0 |
| 63103 | ZDI NOSNÉ SO-02 | Převržení nestabilně uloženého materiálu | 3,0 | 6 0 |
| 63103 | ZDI NOSNÉ SO-02 | Zborcení, zřícení zděných konstrukcí v důsledku porušení, ztráty stability, | 3,6 | 1 0 |
| 63103 | ZDI NOSNÉ SO-02 | Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o | 6,0 | 6 0 |
| 63103 | ZDI NOSNÉ SO-02 | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1 0 |
| 63303 | SLOUPY A PILÍŘE SO-02 | Ztráta únosnosti a prostorové stability a tuhosti bednění a podpěrných | 3,0 | 1 0 |
| 63303 | SLOUPY A PILÍŘE SO-02 | Deformace betonové konstrukce, snížení a ztráta únosnosti a stability | 3,0 | 6 0 |
| 63303 | SLOUPY A PILÍŘE SO-02 | Úraz el. proudem betonového vibrátoru při zhutňování betonové směsi | 1,8 | 1 0 |
| 63303 | SLOUPY A PILÍŘE SO-02 | Úraz el. proudem - nepřímý dotyk(poškozená izolace), chybějícího | 1,8 | 1 0 |
| 63303 | SLOUPY A PILÍŘE SO-02 | Styk s napětím vodivých částí při porušení izolace pohyblivého přívodu | 1,8 | 1 0 |
| 63303 | SLOUPY A PILÍŘE SO-02 | Působení vibrací ponorného vibrátoru při zhutňování betonové směsi | 1,2 | 1 0 |
| 63303 | SLOUPY A PILÍŘE SO-02 | Poškození vibrátoru, úraz el. proudem | 0,3 | 1 0 |
| 63303 | SLOUPY A PILÍŘE SO-02 | Zranění u ohýbaček oceli | 5,4 | 1 0 |
| 63303 | SLOUPY A PILÍŘE SO-02 | Zranění u nůžek betonářské oceli | 4,8 | 1 0 |
| 63303 | SLOUPY A PILÍŘE SO-02 | Pád částí bednění odbedňovaných dílců na pracovníka | 1,8 | 6 0 |
| 63404 | STROPY SO-02 | Pád z výšky při manipulaci s bedněním a jeho částmi, při montáži bednění a | 6,0 | 1 0 |
| 63404 | STROPY SO-02 | Ztráta únosnosti a prostorové stability a tuhosti bednění a podpěrných | 3,0 | 1 0 |
| 63404 | STROPY SO-02 | Deformace betonové konstrukce, snížení a ztráta únosnosti a stability | 3,0 | 6 0 |
| 63404 | STROPY SO-02 | Propadnutí osoby pomocnou podlahou u betonářských prací | 4,2 | 1 0 |
| 63404 | STROPY SO-02 | Pád osoby z výšky nebo do hloubky při dopravě a ukládání betonové směsi; při | 6,0 | 1 0 |
| 63404 | STROPY SO-02 | Úraz el. proudem betonového vibrátoru při zhutňování betonové směsi | 1,8 | 1 0 |
| 63404 | STROPY SO-02 | Úraz el. proudem - nepřímý dotyk(poškozená izolace), chybějícího | 1,8 | 1 0 |
| 63404 | STROPY SO-02 | Styk s napětím vodivých částí při porušení izolace pohyblivého přívodu | 1,8 | 1 0 |
| 63404 | STROPY SO-02 | Působení vibrací ponorného vibrátoru při zhutňování betonové směsi | 1,2 | 1 0 |
| 63404 | STROPY SO-02 | Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí | 2,7 | 1 0 |
| 63404 | STROPY SO-02 | Propadnutí osob při zhotovování stropů z tenkostěnných keramických | 3,6 | 1 0 |
| 63404 | STROPY SO-02 | Poranění u práce s ocelí | 5,4 | 1 0 |
| 63504 | SCHODIŠTĚ SO-02 | Ztráta únosnosti a prostorové stability a tuhosti bednění a podpěrných | 3,0 | 1 0 |

Studentská verze

Plánované kontroly činnosti kritické, činnosti s rezervou, činnosti zpožděné, rezerva.
Evidované kontroly nevyhovující, částečně vyhovující, vyhovující, všechny hotovy.

| Index Dodav. | Název činnosti | Název rizika BOZP | Hodn. rizika | Plán Evid. |
|---|---|---|---|---|
| 63504 | SCHODIŠTĚ SO-02 | Působení vibrací ponorného vibrátoru při zhutňování betonové směsi | 1,2 | 1 / 0 |
| 63504 | SCHODIŠTĚ SO-02 | Poškození vibrátoru, úraz el. proudem | 0,3 | 1 / 0 |
| 63504 | SCHODIŠTĚ SO-02 | Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o | 6,0 | 12 / 0 |
| 63504 | SCHODIŠTĚ SO-02 | Poranění u práce s ocelí | 5,4 | 2 / 0 |
| 63504 | SCHODIŠTĚ SO-02 | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1 / 0 |
| 65103 | PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ SO-02 | Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice | 3,6 | 1 / 0 |
| 65103 | PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ SO-02 | Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energií | 1,8 | 1 / 0 |
| 65103 | PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ SO-02 | Převržení nestabilně uloženého materiálu | 3,0 | 6 / 0 |
| 65103 | PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ SO-02 | Propadnutí a pád osob po selhání konstrukcí, zejm.dřevěných následkem | 5,4 | 1 / 0 |
| 65103 | PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ SO-02 | Zborcení, zřícení zděných konstrukcí v důsledku porušení, ztráty stability, | 3,6 | 1 / 0 |
| 65103 | PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ SO-02 | Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o | 6,0 | 6 / 0 |
| 65103 | PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ SO-02 | Rizika spojená s práci ve nefyziologicky nevhodných polohách | 4,8 | 6 / 0 |
| 65103 | PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ SO-02 | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1 / 0 |
| 65103 | PŘÍČKY A STĚNY VÝPLŇOVÉ SO-02 | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1 / 0 |
| 65204 | PŘEDLOŽENÉ SCHODIŠTĚ SO-02 | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1 / 0 |
| 65204 | PŘEDLOŽENÉ SCHODIŠTĚ SO-02 | Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o | 6,0 | 6 / 0 |
| 65250 | ZAZDÍVKA,DOBETON OTVORŮ SO-02 | Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice | 3,6 | 1 / 0 |
| 65250 | ZAZDÍVKA,DOBETON OTVORŮ SO-02 | Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energií | 1,8 | 1 / 0 |
| 65250 | ZAZDÍVKA,DOBETON OTVORŮ SO-02 | Zasažení oka odlétnuvší střepinou, drobnou částicí, úlomkem, otřepem | 4,8 | 6 / 0 |
| 65250 | ZAZDÍVKA,DOBETON OTVORŮ SO-02 | Převržení nestabilně uloženého materiálu | 3,0 | 6 / 0 |
| 65250 | ZAZDÍVKA,DOBETON OTVORŮ SO-02 | Pořezání rukou o ostré hrany obkladaček a dlaždic | 1,8 | 1 / 0 |
| 65250 | ZAZDÍVKA,DOBETON OTVORŮ SO-02 | Nebezpečí při práci s polyuretany | 3,0 | 6 / 0 |
| 65250 | ZAZDÍVKA,DOBETON OTVORŮ SO-02 | Poranění u práce s ocelí | 5,4 | 1 / 0 |
| 65250 | ZAZDÍVKA,DOBETON OTVORŮ SO-02 | Pád materiálu dopravovaného ve vozíku | 4,8 | 1 / 0 |
| 65327 | ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ SO-02 | Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice | 3,6 | 1 / 0 |
| 65327 | ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ SO-02 | Pád (překlopení, převrácení) pojízdných a volně stojících lešení při | 6,0 | 6 / 0 |
| 65327 | ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ SO-02 | Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku | 5,4 | 1 / 0 |
| 65327 | ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ SO-02 | Ohrožení zraku - zranění odletujícími částmi opracovávaných materiálů při | 4,8 | 1 / 0 |
| 65327 | ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ SO-02 | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1 / 0 |
| 65327 | ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ SO-02 | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1 / 0 |
| 65327 | ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ SO-02 | Svařování elektrickým obloukem a plamenem v uzavřených prostorech, | 4,2 | 1 / 0 |
| 65327 | ZÁMEČ VÝPL OTV,OBV PLÁŠŤ SO-02 | Požár, popáleniny u svařování elektrickým obloukem a plamenem , | 3,6 | 1 / 0 |
| 66806 | PODLAHOVÉ KONSTRUKCE SO-02 | Působení vibrací ponorného vibrátoru při zhutňování betonové směsi | 1,2 | 1 / 0 |
| 66806 | PODLAHOVÉ KONSTRUKCE SO-02 | Poškození vibrátoru, úraz el. proudem | 0,3 | 1 / 0 |
| 66806 | PODLAHOVÉ KONSTRUKCE SO-02 | Poranění u práce s ocelí | 5,4 | 1 / 0 |
| 67358 | TEPELNÁ IZOLACE KONSTR SO-02 | Převržení nestabilně uloženého materiálu | 3,0 | 6 / 0 |
| 67358 | TEPELNÁ IZOLACE KONSTR SO-02 | Pád (ne)úmyslně shazovaných předmětů z výšky | 5,4 | 1 / 0 |
| 67358 | TEPELNÁ IZOLACE KONSTR SO-02 | Pád a zřícení lešení v důsledku působení vnějších sil zejména větru a | 6,0 | 6 / 0 |
| 67358 | TEPELNÁ IZOLACE KONSTR SO-02 | Pád, propadnutí následkem chybně uloženého prvku, poškozenou, podlahy | 3,6 | 1 / 0 |

Studentská verze

Plánované kontroly | činnosti kritické, | činnosti s rezervou, | činnosti zpožděné, ⊢ — ⊣ rezerva.
Evidované kontroly | nevyhovující, | částečně vyhovující, | vyhovující, | všechny hotovy.

8.12.18

| Index Dodav. | Název činnosti | Název rizika BOZP | Hodn. rizika | Plán Evid. |
|---|---|---|---|---|
| 67358 | TEPELNÁ IZOLACE KONSTR SO-02 | Uvolnění a pád desek tepelné izolace | 4,5 | 1 0 |
| 67358 | TEPELNÁ IZOLACE KONSTR SO-02 | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1 0 |
| 67365 | ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ SO-02 | Nežádoucí účinky vápenného prachu nebo vápna při aktivaci vápna | 4,5 | 6 0 |
| 67365 | ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ SO-02 | Ohrožení zraku - zranění odstříknutou míchanou hmotou | 4,5 | 1 0 |
| 67365 | ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ SO-02 | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1 0 |
| 67365 | ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ SO-02 | Pád (překlopení, převrácení) pojízdných a volně stojících lešení při | 6,0 | 6 0 |
| 67365 | ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ SO-02 | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1 0 |
| 67365 | ÚPRAVA POVRCHŮ VNITŘNÍ SO-02 | Pád osoby ze dvojitého žebříku po rozjetí postranic, podjetí dvojitého | 3,6 | 1 0 |
| 67375 | OBKLADY VNITŘNÍ SO-02 | Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice | 3,6 | 1 0 |
| 67375 | OBKLADY VNITŘNÍ SO-02 | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1 0 |
| 67375 | OBKLADY VNITŘNÍ SO-02 | Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o | 6,0 | 12 0 |
| 67375 | OBKLADY VNITŘNÍ SO-02 | Pořezání rukou o ostré hrany obkladaček a dlaždic | 1,8 | 1 0 |
| 67375 | OBKLADY VNITŘNÍ SO-02 | Ohrožení zraku - zranění odstříknutou míchanou hmotou | 4,5 | 1 0 |
| 67377 | PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART SO-02 | Převržení nestabilně uloženého materiálu | 3,0 | 6 0 |
| 67377 | PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART SO-02 | Pád (překlopení, převrácení) pojízdných a volně stojících lešení při | 6,0 | 6 0 |
| 67377 | PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART SO-02 | Pád, prolomení sádrokartonové konstrukce | 3,0 | 1 0 |
| 67377 | PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART SO-02 | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1 0 |
| 67377 | PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART SO-02 | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1 0 |
| 67377 | PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART SO-02 | Pád osoby ze dvojitého žebříku po rozjetí postranic, podjetí dvojitého | 3,6 | 1 0 |
| 67377 | PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART SO-02 | Pád žebříku i s pracovníkem po ztrátě stability | 4,8 | 1 0 |
| 67377 | PŘÍČKY A PODHL SÁDROKART SO-02 | Prašnost, hluk vznikající provozem vibrační brusky | 1,8 | 1 0 |
| 67380 | MALBY VNITŘNÍ SO-02 | Pád (překlopení, převrácení) pojízdných a volně stojících lešení při | 6,0 | 6 0 |
| 67380 | MALBY VNITŘNÍ SO-02 | Zasažení očí pracovníka (zedníka) vystříknutím vápenného mléka a řídké | 2,4 | 1 0 |
| 67380 | MALBY VNITŘNÍ SO-02 | Zranění u mailířských prací, chemické povahy | 3,0 | 1 0 |
| 67380 | MALBY VNITŘNÍ SO-02 | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1 0 |
| 67380 | MALBY VNITŘNÍ SO-02 | Pád osoby ze dvojitého žebříku po rozjetí postranic, podjetí dvojitého | 3,6 | 1 0 |
| 67407 | PODLAHY SYNTETICKÉ SO-02 | Rizika spojená s práci ve nefyziologicky nevhodných polohách | 4,8 | 12 0 |
| 67407 | PODLAHY SYNTETICKÉ SO-02 | Nebezpečí při práci s polyuretany | 3,0 | 12 0 |
| 67807 | PODLAHY POVLAKOVÉ SO-02 | Převržení nestabilně uloženého materiálu | 3,0 | 12 0 |
| 67807 | PODLAHY POVLAKOVÉ SO-02 | Rizika spojená s práci ve nefyziologicky nevhodných polohách | 4,8 | 12 0 |
| 67807 | PODLAHY POVLAKOVÉ SO-02 | Vznícení natavovaného pásu nebo jiných hořlavých látek | 4,2 | 1 0 |
| 67807 | PODLAHY POVLAKOVÉ SO-02 | Nebezpečí při práci s polyuretany | 3,0 | 12 0 |
| | | | | |
| 68357 | TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ SO-02 | Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice | 3,6 | 1 0 |
| 68357 | TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ SO-02 | Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o | 6,0 | 6 0 |
| 68357 | TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ SO-02 | Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku | 5,4 | 1 0 |
| 68357 | TRUHLÁŘI DVEŘE,VYBAVENÍ SO-02 | Prašnost, hluk vznikající provozem vibrační brusky | 1,8 | 1 0 |
| | | | | |
| 69207 | TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ SO-02 | Pád (ne)úmyslně shazovaných předmětů z výšky | 5,4 | 1 0 |
| 69207 | TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ SO-02 | Převržení nestabilně uloženého materiálu | 3,0 | 12 0 |
| 69207 | TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ SO-02 | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1 0 |
| 69207 | TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ SO-02 | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1 0 |

Studentská verze

Plánované kontroly | činnosti kritické, | činnosti s rezervou, | činnosti zpožděné, ⊢ — ⊣ rezerva.
Evidované kontroly | nevyhovující, | částečně vyhovující, | vyhovující, | všechny hotovy.

| Index Dodav. | Název činnosti | Název rizika BOZP | Hodn. rizika | Plán Evid. |
|---|---|---|---|---|
| 69207 | TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ SO-02 | Pád pracovníka z výšky při (de)montáži jednotlivých prvků lešení a | 6,0 | 12 / 0 |
| 69207 | TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ SO-02 | Pád a zřícení lešení v důsledku působení vnějších sil zejména větru a | 6,0 | 12 / 0 |
| 69207 | TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ SO-02 | Propadnutí a pád osob po selhání konstrukcí, zejm.dřevěných následkem | 5,4 | 2 / 0 |
| 69207 | TEPELNÁ IZOLACE VNĚJŠÍ SO-02 | Pád, propadnutí následkem chybně uloženého prvku, poškozenou, podlahy | 3,6 | 2 / 0 |
| 69250 | KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY SO-02 | Pád (ne)úmyslně shazovaných předmětů z výšky | 5,4 | 1 / 0 |
| 69250 | KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY SO-02 | Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice | 3,6 | 1 / 0 |
| 69250 | KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY SO-02 | Zasažení oka odlétnuvší střepinou, drobnou částicí, úlomkem, otřepem | 4,8 | 6 / 0 |
| 69250 | KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY SO-02 | Pád a zřícení lešení v důsledku působení vnějších sil zejména větru a | 6,0 | 6 / 0 |
| 69250 | KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY SO-02 | Pád, propadnutí následkem chybně uloženého prvku, poškozenou, podlahy | 3,6 | 1 / 0 |
| 69250 | KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY SO-02 | Ohrožení zraku - zranění odletujícími částmi opracovávaných materiálů při | 4,8 | 1 / 0 |
| 69250 | KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY SO-02 | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1 / 0 |
| 69250 | KLEMPÍŘI FASÁDNÍ PRVKY SO-02 | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1 / 0 |
| 69306 | ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ SO-02 | Nežádoucí účinky vápenného prachu nebo vápna při aktivaci vápna | 4,5 | 6 / 0 |
| 69306 | ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ SO-02 | Ohrožení zraku - zranění odstříknutou míchanou hmotou | 4,5 | 1 / 0 |
| 69306 | ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ SO-02 | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1 / 0 |
| 69306 | ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ SO-02 | Pád pracovníka z výšky při (de)montáži jednotlivých prvků lešení a | 6,0 | 6 / 0 |
| 69306 | ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ SO-02 | Pád a zřícení lešení v důsledku působení vnějších sil zejména větru a | 6,0 | 6 / 0 |
| 69306 | ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ SO-02 | Propadnutí a pád osob po selhání konstrukcí, zejm.dřevěných následkem | 5,4 | 1 / 0 |
| 69306 | ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ SO-02 | Zasažení očí pracovníka (zedníka) vystříknutím vápenného mléka a řídké | 2,4 | 1 / 0 |
| 69306 | ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ SO-02 | Ohrožení zraku - zranění odstříknutou míchanou hmotou | 4,5 | 1 / 0 |
| 69306 | ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠÍ SO-02 | Zranění u maliířských prací, chemické povahy | 3,0 | 1 / 0 |
| 69457 | OBKLADY VNĚJŠÍ SO-02 | Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice | 3,6 | 1 / 0 |
| 69457 | OBKLADY VNĚJŠÍ SO-02 | Pád a zřícení lešení v důsledku působení vnějších sil zejména větru a | 6,0 | 6 / 0 |
| 69457 | OBKLADY VNĚJŠÍ SO-02 | Pád, propadnutí následkem chybně uloženého prvku, poškozenou, podlahy | 3,6 | 1 / 0 |
| 69457 | OBKLADY VNĚJŠÍ SO-02 | Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o | 6,0 | 6 / 0 |
| 69457 | OBKLADY VNĚJŠÍ SO-02 | Pořezání rukou o ostré hrany obkladaček a dlaždic | 1,8 | 1 / 0 |
| 69457 | OBKLADY VNĚJŠÍ SO-02 | Pád materiálu nebo předmětu při shazování předmětů a materiálu | 5,4 | 1 / 0 |
| 69457 | OBKLADY VNĚJŠÍ SO-02 | Ohrožení zraku - zranění odstříknutou míchanou hmotou | 4,5 | 1 / 0 |
| 69457 | OBKLADY VNĚJŠÍ SO-02 | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1 / 0 |
| 69457 | OBKLADY VNĚJŠÍ SO-02 | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1 / 0 |
| 69590 | OBKLADY KAMENNÉ VNĚJŠÍ SO-02 | Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice | 3,6 | 1 / 0 |
| 69590 | OBKLADY KAMENNÉ VNĚJŠÍ SO-02 | Převržení nestabilně uloženého materiálu | 3,0 | 12 / 0 |
| 69590 | OBKLADY KAMENNÉ VNĚJŠÍ SO-02 | Pád a zřícení lešení v důsledku působení vnějších sil zejména větru a | 6,0 | 12 / 0 |
| 69590 | OBKLADY KAMENNÉ VNĚJŠÍ SO-02 | Propadnutí a pád osob po selhání konstrukcí, zejm.dřevěných následkem | 5,4 | 2 / 0 |
| 69590 | OBKLADY KAMENNÉ VNĚJŠÍ SO-02 | Pořezání rukou o ostré hrany obkladaček a dlaždic | 1,8 | 1 / 0 |
| 69590 | OBKLADY KAMENNÉ VNĚJŠÍ SO-02 | Ohrožení zraku - zranění odletujícími částmi opracovávaných materiálů při | 4,8 | 1 / 0 |
| 69590 | OBKLADY KAMENNÉ VNĚJŠÍ SO-02 | Ohrožení zraku - zranění odstříknutou míchanou hmotou | 4,5 | 1 / 0 |
| 69590 | OBKLADY KAMENNÉ VNĚJŠÍ SO-02 | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1 / 0 |
| 69627 | ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY SO-02 | Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice | 3,6 | 1 / 0 |
| 69627 | ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY SO-02 | Pád (překlopení, převrácení) pojízdných a volně stojících lešení při | 6,0 | 6 / 0 |
| 69627 | ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY SO-02 | Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o | 6,0 | 6 / 0 |
| 69627 | ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY SO-02 | Vznik kroutícího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku | 5,4 | 1 / 0 |

Studentská verze

Plánované kontroly | činnosti kritické, | činnosti s rezervou, | činnosti zpožděné, ⊢ — ⊣ rezerva.
Evidované kontroly | nevyhovující, | částečně vyhovující, | vyhovující, | všechny hotovy.

| Index Dodav. | Název činnosti | Název rizika BOZP | Hodn. rizika | Plán Evid. |
|---|---|---|---|---|
| 69627 | ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY SO-02 | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1 / 0 |
| 69627 | ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY SO-02 | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1 / 0 |
| 69627 | ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY SO-02 | Pád osoby ze dvojitého žebříku po rozjetí postranic, podjetí dvojitého | 3,6 | 1 / 0 |
| 69627 | ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY SO-02 | Svařování elektrickým obloukem a plamenem v uzavřených prostorech, | 4,2 | 1 / 0 |
| 69627 | ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY SO-02 | Požár, popáleniny u svařování elektrickým obloukem a plamenem , | 3,6 | 1 / 0 |
| 69627 | ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY SO-02 | Zadušení u svařování elektrickým obloukem a plamenem, u plálení | 2,7 | 1 / 0 |
| 69627 | ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY SO-02 | Jiná rizika u svařování a pálení | 4,8 | 1 / 0 |
| 69657 | NÁTĚRY VENKOVNÍ SO-02 | Pád pracovníka z výšky při (de)montáži jednotlivých prvků lešení a | 6,0 | 12 / 0 |
| 69657 | NÁTĚRY VENKOVNÍ SO-02 | Pád a zřícení lešení v důsledku působení vnějších sil zejména větru a | 6,0 | 12 / 0 |
| 69657 | NÁTĚRY VENKOVNÍ SO-02 | Pád pracovníka při pohybu na střeše k místu vlastního výkonu práce | 4,8 | 2 / 0 |
| 69657 | NÁTĚRY VENKOVNÍ SO-02 | Rizika spojená s práci ve nefyziologicky nevhodných polohách | 4,8 | 12 / 0 |
| 69657 | NÁTĚRY VENKOVNÍ SO-02 | Ohrožení zraku - zranění odstříknutou míchanou hmotou | 4,5 | 1 / 0 |
| 69657 | NÁTĚRY VENKOVNÍ SO-02 | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1 / 0 |
| 69657 | NÁTĚRY VENKOVNÍ SO-02 | Zranění u mailířských prací, chemické povahy | 3,0 | 1 / 0 |
| 69980 | VÝSTUPNÍ KONTROLA SO-02 | Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých | 4,5 | 12 / 0 |
| 69980 | VÝSTUPNÍ KONTROLA SO-02 | Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně, | 3,6 | 2 / 0 |
| 69980 | VÝSTUPNÍ KONTROLA SO-02 | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1 / 0 |
| ***SO-03*** | | | | |
| 70301 | HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO-03 | Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na | 5,4 | 12 / 0 |
| 70301 | HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO-03 | Působení vody na bezpečnost výkopu | 6,0 | 12 / 0 |
| 70301 | HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO-03 | Sjetí, převrácení vozidla do výkopu | 4,8 | 2 / 0 |
| 70301 | HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO-03 | Zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny | 6,0 | 12 / 0 |
| 70301 | HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO-03 | Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energií | 1,8 | 1 / 0 |
| 70601 | PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU SO-03 | Převrácení rýpadla při zvedání a přemisťovaní zavěšených břemen | 6,0 | 1 / 0 |
| 70601 | PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU SO-03 | Přiražení, přitlačení, přejetí osoby vozidlem či pojízdným stavebním | 5,4 | 2 / 0 |
| 70802 | POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ SO-03 | Zranění osob u hutnění a hutnícími stroji | 5,4 | 1 / 0 |
| 70802 | POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ SO-03 | Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí | 2,7 | 1 / 0 |
| 70802 | POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ SO-03 | Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energií | 1,8 | 1 / 0 |
| 70802 | POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ SO-03 | Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých | 4,5 | 12 / 0 |
| 70802 | POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ SO-03 | Sesuv svahových výkopů | 6,0 | 12 / 0 |
| 71502 | ZÁKLADY SO-03 | Přiražení nebo přitlačení osoby strojem, jeho částí, břemenem k části | 4,8 | 12 / 0 |
| 71502 | ZÁKLADY SO-03 | Ztráta únosnosti a prostorové stability a tuhosti bednění a podpěrných | 3,0 | 1 / 0 |
| 71502 | ZÁKLADY SO-03 | Deformace betonové konstrukce, snížení a ztráta únosnosti a stability | 3,0 | 12 / 0 |
| 71502 | ZÁKLADY SO-03 | Úraz el. proudem betonového vibrátoru při zhutňování betonové směsi | 1,8 | 2 / 0 |
| 71502 | ZÁKLADY SO-03 | Úraz el. proudem - nepřímý dotyk(poškozená izolace), chybějícího | 1,8 | 1 / 0 |
| 71502 | ZÁKLADY SO-03 | Styk s napětím vodivých částí při porušení izolace pohyblivého přívodu | 1,8 | 1 / 0 |
| 71502 | ZÁKLADY SO-03 | Působení vibrací ponorného vibrátoru při zhutňování betonové směsi | 1,2 | 1 / 0 |
| 71657 | IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD SO-03 | Převržení nestabilně uloženého materiálu | 3,0 | 12 / 0 |
| 71657 | IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD SO-03 | Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých | 4,5 | 12 / 0 |
| 71657 | IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD SO-03 | Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na | 5,4 | 12 / 0 |




Studentská verze

Plánované kontroly | činnosti kritické, | činnosti s rezervou, | činnosti zpožděné, ⊢ — ⊣ rezerva.
Evidované kontroly | nevyhovující, | částečně vyhovující, | vyhovující, | všechny hotovy.

| Index Dodav. | Název činnosti | Název rizika BOZP | Hodn. rizika | Plán Evid. |
|---|---|---|---|---|
| 71657 | IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD SO-03 | Působení výparů na dýchací cesty a jiné části těla | 6,0 | 1 0 |
| 71657 | IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD SO-03 | Popálení horkou živicí | 4,2 | 1 0 |
| 71657 | IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD SO-03 | Vznícení natavovaného pásu nebo jiných hořlavých látek | 4,2 | 1 0 |
| 72506 | VYSPRAVENÍ,ZATŘENÍ ZDIVA SO-03 | Ohrožení zraku - zranění odstříknutou míchanou hmotou | 4,5 | 1 0 |
| 72506 | VYSPRAVENÍ,ZATŘENÍ ZDIVA SO-03 | Nežádoucí účinky vápenného prachu nebo vápna při aktivaci vápna | 4,5 | 12 0 |
| 72506 | VYSPRAVENÍ,ZATŘENÍ ZDIVA SO-03 | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1 0 |
| 72506 | VYSPRAVENÍ,ZATŘENÍ ZDIVA SO-03 | Pád (překlopení, převrácení) pojízdných a volně stojících lešení při | 6,0 | 12 0 |
| 72506 | VYSPRAVENÍ,ZATŘENÍ ZDIVA SO-03 | Zasažení oka odlétnuvší střepinou, drobnou částicí, úlomkem, otřepem | 4,8 | 12 0 |
| 73103 | ZDI NOSNÉ SO-03 | Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí | 2,7 | 1 0 |
| 73103 | ZDI NOSNÉ SO-03 | Převržení nestabilně uloženého materiálu | 3,0 | 12 0 |
| 73103 | ZDI NOSNÉ SO-03 | Zborcení, zřícení zděných konstrukcí v důsledku porušení, ztráty stability, | 3,6 | 2 0 |
| 73103 | ZDI NOSNÉ SO-03 | Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o | 6,0 | 12 0 |
| 73103 | ZDI NOSNÉ SO-03 | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1 0 |
| 73504 | SCHODIŠTĚ SO-03 | Ztráta únosnosti a prostorové stability a tuhosti bednění a podpěrných | 3,0 | 1 0 |
| 73504 | SCHODIŠTĚ SO-03 | Působení vibrací ponorného vibrátoru při zhutňování betonové směsi | 1,2 | 1 0 |
| 73504 | SCHODIŠTĚ SO-03 | Poškození vibrátoru, úraz el. proudem | 0,3 | 1 0 |
| 73504 | SCHODIŠTĚ SO-03 | Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o | 6,0 | 6 0 |
| 73504 | SCHODIŠTĚ SO-03 | Poranění u práce s ocelí | 5,4 | 1 0 |
| 73504 | SCHODIŠTĚ SO-03 | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1 0 |
| 79457 | OBKLADY VNĚJŠÍ SO-03 | Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice | 3,6 | 1 0 |
| 79457 | OBKLADY VNĚJŠÍ SO-03 | Pád a zřícení lešení v důsledku působení vnějších sil zejména větru a | 6,0 | 6 0 |
| 79457 | OBKLADY VNĚJŠÍ SO-03 | Pád, propadnutí následkem chybně uloženého prvku, poškozenou, podlahy | 3,6 | 1 0 |
| 79457 | OBKLADY VNĚJŠÍ SO-03 | Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o | 6,0 | 6 0 |
| 79457 | OBKLADY VNĚJŠÍ SO-03 | Pořezání rukou o ostré hrany obkladaček a dlaždic | 1,8 | 1 0 |
| 79457 | OBKLADY VNĚJŠÍ SO-03 | Pád materiálu nebo předmětu při shazování předmětů a materiálu | 5,4 | 1 0 |
| 79457 | OBKLADY VNĚJŠÍ SO-03 | Ohrožení zraku - zranění odstříknutou míchanou hmotou | 4,5 | 1 0 |
| 79457 | OBKLADY VNĚJŠÍ SO-03 | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1 0 |
| 79457 | OBKLADY VNĚJŠÍ SO-03 | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1 0 |
| 79487 | OBKLADY KAMENNÉ VNĚJŠÍ SO-03 | Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice | 3,6 | 1 0 |
| 79487 | OBKLADY KAMENNÉ VNĚJŠÍ SO-03 | Převržení nestabilně uloženého materiálu | 3,0 | 6 0 |
| 79487 | OBKLADY KAMENNÉ VNĚJŠÍ SO-03 | Pád a zřícení lešení v důsledku působení vnějších sil zejména větru a | 6,0 | 6 0 |
| 79487 | OBKLADY KAMENNÉ VNĚJŠÍ SO-03 | Propadnutí a pád osob po selhání konstrukcí, zejm.dřevěných následkem | 5,4 | 1 0 |
| 79487 | OBKLADY KAMENNÉ VNĚJŠÍ SO-03 | Pořezání rukou o ostré hrany obkladaček a dlaždic | 1,8 | 1 0 |
| 79487 | OBKLADY KAMENNÉ VNĚJŠÍ SO-03 | Ohrožení zraku - zranění odletujícími částmi opracovávaných materiálů při | 4,8 | 1 0 |
| 79487 | OBKLADY KAMENNÉ VNĚJŠÍ SO-03 | Ohrožení zraku - zranění odstříknutou míchanou hmotou | 4,5 | 1 0 |
| 79487 | OBKLADY KAMENNÉ VNĚJŠÍ SO-03 | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1 0 |
| 79627 | ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY SO-03 | Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice | 3,6 | 1 0 |
| 79627 | ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY SO-03 | Pád (překlopení, převrácení) pojízdných a volně stojících lešení při | 6,0 | 6 0 |
| 79627 | ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY SO-03 | Pád konstrukcí a zabudovávaných a osazovaných předmětů a konstrukcí o | 6,0 | 6 0 |

Studentská verze

Plánované kontroly | činnosti kritické, | činnosti s rezervou, | činnosti zpožděné, ⊢ — ⊣ rezerva.
Evidované kontroly | nevyhovující, | částečně vyhovující, | vyhovující, | všechny hotovy.

| Index Dodav. | Název činnosti | Název rizika BOZP | Hodn. rizika | Plán Evid. |
|---|---|---|---|---|
| 79627 | ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY SO-03 | Vznik krouticího momentu, náhlé zablokování vřetena při držení obrobku | 5,4 | 1 / 0 |
| 79627 | ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY SO-03 | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1 / 0 |
| 79627 | ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY SO-03 | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1 / 0 |
| 79627 | ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY SO-03 | Pád osoby ze dvojitého žebříku po rozjetí postranic, podjetí dvojitého | 3,6 | 1 / 0 |
| 79627 | ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY SO-03 | Svařování elektrickým obloukem a plamenem v uzavřených prostorech, | 4,2 | 1 / 0 |
| 79627 | ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY SO-03 | Požár, popáleniny u svařování elektrickým obloukem a plamenem , | 3,6 | 1 / 0 |
| 79627 | ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY SO-03 | Zadušení u svařování elektrickým obloukem a plamenem, u plálení | 2,7 | 1 / 0 |
| 79627 | ZÁMEČNÍCI DOPLŇKY SO-03 | Jiná rizika u svařování a pálení | 4,8 | 1 / 0 |
| 79980 | VÝSTUPNÍ KONTROLA SO-03 | Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých | 4,5 | 12 / 0 |
| 79980 | VÝSTUPNÍ KONTROLA SO-03 | Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně, | 3,6 | 2 / 0 |
| 79980 | VÝSTUPNÍ KONTROLA SO-03 | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1 / 0 |
| | | | | |
| ***SO-04*** | | | | |
| 80101 | PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO-04 | Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice | 3,6 | 1 / 0 |
| 80101 | PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO-04 | Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí | 2,7 | 1 / 0 |
| 80101 | PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO-04 | Úraz el. proudem v případě nebezpečného dotyku s el. zařízením | 4,8 | 1 / 0 |
| 80101 | PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO-04 | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1 / 0 |
| 80101 | PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO-04 | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1 / 0 |
| 80101 | PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO-04 | Svařování elektrickým obloukem a plamenem v uzavřených prostorech, | 4,2 | 1 / 0 |
| 80159 | ŘEZÁNÍ VOZOVEK SO-04 | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1 / 0 |
| 80159 | ŘEZÁNÍ VOZOVEK SO-04 | Únik nebezpečné látky | 1,2 | 1 / 0 |
| 80201 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY SO-04 | Zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny | 6,0 | 12 / 0 |
| 80201 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY SO-04 | Zasažení el. proudem při narušení a poškození el. kabelů a | 6,0 | 1 / 0 |
| 80201 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY SO-04 | Narušení a poškození plynových potrubí | 5,4 | 1 / 0 |
| 80201 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY SO-04 | Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energií | 1,8 | 1 / 0 |
| 80301 | HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO-04 | Pád osob do výkopu z okrajů stěn výkopu v zastavěném území, na | 5,4 | 6 / 0 |
| 80301 | HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO-04 | Působení vody na bezpečnost výkopu | 6,0 | 6 / 0 |
| 80301 | HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO-04 | Sjetí, převrácení vozidla do výkopu | 4,8 | 1 / 0 |
| 80301 | HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO-04 | Zavalení pracovníků ve výkopech sesutou zeminou nezajištěné stěny | 6,0 | 6 / 0 |
| 80301 | HLOUBENÉ VYKOPÁVKY SO-04 | Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energií | 1,8 | 1 / 0 |
| 80601 | PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU SO-04 | Převrácení rýpadla při zvedání a přemisťovaní zavěšených břemen | 6,0 | 1 / 0 |
| 80601 | PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU SO-04 | Přiražení, přitlačení, přejetí osoby vozidlem či pojízdným stavebním | 5,4 | 1 / 0 |
| | | | | |
| 83101 | NÁSYPY ZHUTNĚNÉ SO-04 | Zranění osob u hutnění a hutnícími stroji | 5,4 | 1 / 0 |
| 83101 | NÁSYPY ZHUTNĚNÉ SO-04 | Dopravní nehody | 5,4 | 1 / 0 |
| 83101 | NÁSYPY ZHUTNĚNÉ SO-04 | Dopravní nehoda při práci stavebního stroje za provozu na veřejných | 5,4 | 12 / 0 |
| 83140 | ODSTR SILNIČ KONSTRUKCÍ SO-04 | Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých | 4,5 | 6 / 0 |
| 83140 | ODSTR SILNIČ KONSTRUKCÍ SO-04 | Prochladnutí pracovníka v zimním období při práci na venkovních | 2,4 | 1 / 0 |
| 83140 | ODSTR SILNIČ KONSTRUKCÍ SO-04 | Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energií | 1,8 | 1 / 0 |
| 83140 | ODSTR SILNIČ KONSTRUKCÍ SO-04 | Zasažení oka odlétnuvší střepinou, drobnou částicí, úlomkem, otřepem | 4,8 | 6 / 0 |
| 83155 | PODKLAD KOM SPOD VRSTVY SO-04 | Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energií | 1,8 | 1 / 0 |
| 83155 | PODKLAD KOM SPOD VRSTVY SO-04 | Dopravní nehody | 5,4 | 1 / 0 |




Studentská verze

Plánované kontroly | činnosti kritické, | činnosti s rezervou, | činnosti zpožděné, ⊢ — ⊣ rezerva.
Evidované kontroly | nevyhovující, | částečně vyhovující, | vyhovující, | všechny hotovy.

| Index Dodav. | Název činnosti | Název rizika BOZP | Hodn. rizika | Plán Evid. |
|---|---|---|---|---|
| 83155 | PODKLAD KOM SPOD VRSTVY SO-04 | Zranění osob u hutnění a hutnícími stroji | 5,4 | 1 / 0 |
| 83155 | PODKLAD KOM SPOD VRSTVY SO-04 | Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých | 4,5 | 6 / 0 |
| 83509 | OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY SO-04 | Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice | 3,6 | 1 / 0 |
| 83509 | OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY SO-04 | Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energií | 1,8 | 1 / 0 |
| 83509 | OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY SO-04 | Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých | 4,5 | 6 / 0 |
| 83509 | OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY SO-04 | Převržení nestabilně uloženého materiálu | 3,0 | 6 / 0 |
| 83509 | OBRUBNÍKY A KRAJNÍKY SO-04 | Poranění rotujícím, zničeným nástrojem (brousícím nebo řezacím | 6,0 | 1 / 0 |
| | | | | |
| 86205 | ŽIVIČNÝ KRYT KOMUNIKACE SO-04 | Dopravní nehody | 5,4 | 1 / 0 |
| 86205 | ŽIVIČNÝ KRYT KOMUNIKACE SO-04 | Přiražení, přitlačení, přejetí osoby vozidlem či pojízdným stavebním | 5,4 | 2 / 0 |
| 86205 | ŽIVIČNÝ KRYT KOMUNIKACE SO-04 | Psobení horkého ovzduší, popálení dýchadel horkou parou | 3,6 | 1 / 0 |
| 86305 | DLAŽBA KOMUNIKACE SO-04 | Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice | 3,6 | 1 / 0 |
| 86305 | DLAŽBA KOMUNIKACE SO-04 | Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energií | 1,8 | 1 / 0 |
| 86305 | DLAŽBA KOMUNIKACE SO-04 | Zranění osob u hutnění a hutnícími stroji | 5,4 | 1 / 0 |
| | | | | |
| 89801 | POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU SO-04 | Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí | 2,7 | 1 / 0 |
| 89801 | POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU SO-04 | Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých | 4,5 | 6 / 0 |
| 89801 | POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU SO-04 | Zranění osob u hutnění a hutnícími stroji | 5,4 | 1 / 0 |
| 89801 | POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU SO-04 | Únik nebezpečné látky | 1,2 | 1 / 0 |
| 89980 | VÝSTUPNÍ KONTROLA SO-04 | Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých | 4,5 | 12 / 0 |
| 89980 | VÝSTUPNÍ KONTROLA SO-04 | Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně, | 3,6 | 2 / 0 |
| 89980 | VÝSTUPNÍ KONTROLA SO-04 | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1 / 0 |
| | | | | |
| ***SO-05*** | | | | |
| 90101 | PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO-05 | Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice | 3,6 | 1 / 0 |
| 90101 | PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO-05 | Pád po uklouznutí pracovníka při dopravě materiálu kolečkem, sjetí | 2,7 | 1 / 0 |
| 90101 | PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO-05 | Úraz el. proudem v případě nebezpečného dotyku s el. zařízením | 4,8 | 1 / 0 |
| 90101 | PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO-05 | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1 / 0 |
| 90101 | PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO-05 | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1 / 0 |
| 90101 | PŘÍPRAVNÉ A PŘIDR PRÁCE SO-05 | Svařování elektrickým obloukem a plamenem v uzavřených prostorech, | 4,2 | 1 / 0 |
| 90159 | ŘEZÁNÍ VOZOVEK SO-05 | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1 / 0 |
| 90159 | ŘEZÁNÍ VOZOVEK SO-05 | Únik nebezpečné látky | 1,2 | 1 / 0 |
| | | | | |
| 93155 | PODKLAD KOM SPOD VRSTVY SO-05 | Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energií | 1,8 | 1 / 0 |
| 93155 | PODKLAD KOM SPOD VRSTVY SO-05 | Dopravní nehody | 5,4 | 1 / 0 |
| 93155 | PODKLAD KOM SPOD VRSTVY SO-05 | Zranění osob u hutnění a hutnícími stroji | 5,4 | 1 / 0 |
| 93155 | PODKLAD KOM SPOD VRSTVY SO-05 | Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých | 4,5 | 6 / 0 |
| | | | | |
| 96105 | PODKLAD KOM VRCH VRSTVA SO-05 | Zranění úderem a pádem ručního nářadí působící kinetickou energií | 1,8 | 1 / 0 |
| 96105 | PODKLAD KOM VRCH VRSTVA SO-05 | Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých | 4,5 | 6 / 0 |
| 96105 | PODKLAD KOM VRCH VRSTVA SO-05 | Zranění osob u hutnění a hutnícími stroji | 5,4 | 1 / 0 |
| 96205 | ŽIVIČNÝ KRYT KOMUNIKACE SO-05 | Dopravní nehody | 5,4 | 1 / 0 |




Studentská verze

Plánované kontroly | činnosti kritické, | činnosti s rezervou, | činnosti zpožděné, ⊢ — ⊣ rezerva.
Evidované kontroly | nevyhovující, | částečně vyhovující, | vyhovující, | všechny hotovy.

## CONTEC - Harmonogram rizik BOZP akce: 1BDRFINN Rekonstrukce Bytového domu Roháčova



| Index Dodav. | Název činnosti | Název rizika BOZP | Hodn. rizika | Plán Evid. |
|---|---|---|---|---|
| 96205 | ŽIVIČNÝ KRYT KOMUNIKACE SO-05 | Přiražení, přitlačení, přejetí osoby vozidlem či pojízdným stavebním | 5,4 | 1<br>0 |
| 96205 | ŽIVIČNÝ KRYT KOMUNIKACE SO-05 | Psobení horkého ovzduší, popálení dýchadel horkou parou | 3,6 | 1<br>0 |
| | | | | |
| 99309 | DOPRAVNÍ ZNAČKY SVISLÉ SO-05 | Úder do ruky při nežádoucím kontaktu ručního nářadí (např. kladiva, palice | 3,6 | 1<br>0 |
| 99309 | DOPRAVNÍ ZNAČKY SVISLÉ SO-05 | Dopravní nehoda při práci stavebního stroje za provozu na veřejných | 5,4 | 12<br>0 |
| 99309 | DOPRAVNÍ ZNAČKY SVISLÉ SO-05 | Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí | 4,5 | 1<br>0 |
| 99309 | DOPRAVNÍ ZNAČKY SVISLÉ SO-05 | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1<br>0 |
| 99759 | DOPRAVNÍ ZNAČKY VODORO SO-05 | Zranění u mailířských prací, chemické povahy | 3,0 | 1<br>0 |
| 99759 | DOPRAVNÍ ZNAČKY VODORO SO-05 | Zranění malířským strojním vybavením | 3,6 | 1<br>0 |
| 99980 | VÝSTUPNÍ KONTROLA SO-05 | Uklouznutí při chůzi po terénu, blátivých zasněžených a namrzlých | 4,5 | 12<br>0 |
| 99980 | VÝSTUPNÍ KONTROLA SO-05 | Šikmé našlápnutí na hranu schodišťového(žebříkového) stupně, | 3,6 | 2<br>0 |
| 99980 | VÝSTUPNÍ KONTROLA SO-05 | Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce | 3,6 | 1<br>0 |




Plánované kontroly činnosti kritické, činnosti s rezervou, činnosti zpožděné, rezerva.
Evidované kontroly nevyhovující, částečně vyhovující, vyhovující, všechny hotovy.

Studentská verze