



LEGENDA

- TRHLINY NA OBVODOVÉ ZDI
- ▨ VYHOŘELÁ KONSTRUKCE SCHODIŠTĚ
- OPADANÁ OMÍTKA ZPŮSOBENÁ POŽÁREM
- DEGRADACE ZDI ZPŮSOBENÁ ZATÉKÁNÍM DEŠTĚ
- ▨ TRHLINY NA PODHLEDU
- ▨ NEŽÁDOUCÍ ROSTOUCÍ ZELEŇ
- P PORUCHY

Zpracoval Josefus Petr	Konzultoval doc. Ing. Tomáš Čejka, Ph.D.	Školní rok 2023/2024	Fakulta stavební ČVUT
Katedra K124– Katedra konstrukcí pozemních staveb			Datum 1/2024
Diplomová práce			Měřítko 1:200
Název Návrh sanace vybraných poruch zámku Zahrádka			Formát A3
Výkres Poruchy– schématický půdorys 2.NP			Č. Výkresu (Příloha) B2