

SERVISNÍ PROHLÍDKA, Škoda SCALA TS110/1.5A7F, použitý motorový olej 508 00 , olejová náplň 4,3 l od MR2021

| Prohlídka s výměnou oleje 30 000 km / 1. rok | | | | CENA PROHLÍDKY | | | |
|---|------------------|-------|-----|----------------|---------------|---------------|--------|
| | | | | ČJ | sazba/hod | díly | 5008,2 |
| Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá) 140 ČJ | | | | 1,4 | 1029 | | |
| Výpustný šroub | N 90288901 | | | | | 128,4 | |
| Těsnění pod šroub | N 0138157 | | | | | 68,5 | |
| Motorový olej náplň 4,3L | dle normy 508 00 | 699 | 4,3 | | | 3005,7 | |
| Olejový filtr | 04E115561H | | | | | 365 | |
| součet | | | | 1,4 | 1440,6 | 3567,6 | |
| Servisní prohlídka 60 000 km / 2. rok | | | | CENA PROHLÍDKY | | | |
| | | | | ČJ | sazba/hod | díly | 9763,3 |
| Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá) 140 ČJ | | | | 1,4 | 1029 | | |
| Filtr prachovy a pylovy vymenit 20 ČJ | | | | 0,2 | | | |
| Kapalina brzdová - výměna 50 ČJ | | | | 0,5 | | | |
| Výměna svíček 80 ČJ | | | | 0,8 | | | |
| Výpustný šroub | N 90288901 | | | | | 128,4 | |
| Těsnění pod šroub | N 0138157 | | | | | 68,5 | |
| Motorový olej náplň 4,3L | dle normy 508 00 | 699 | 4,3 | | | 3005,7 | |
| Olejový filtr | 04E115561H | | | | | 365 | |
| Pylový filtr | 2Q0819669 | | | | | 788,6 | |
| Svíčka zapalovací 4x | 05E905602 | 522,5 | 4 | | | 2090 | |
| Brzdová kapalina 1L | B000750M3 | | | | | 333 | |
| součet | | | | 2,9 | 2984,1 | 6779,2 | |

| Servisní prohlídka 90 000 km / 3. rok | | | | CENA PROHLÍDKY | | | |
|---|------------------|-----|-----|----------------|---------------|---------------|--------|
| | | | | ČJ | sazba/hod | díly | 5916,6 |
| Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá) 140 ČJ | | | | 1,40 | 1029 | | |
| Vložka čističe vzduchu 10 ČJ | | | | 0,1 | | | |
| Výpustný šroub | N 90288901 | | | | | 128,4 | |
| Těsnění pod šroub | N 0138157 | | | | | 68,5 | |
| Motorový olej náplň 4,3L | dle normy 508 00 | 699 | 4,3 | | | 3005,7 | |
| Olejový filtr | 04E115561H | | | | | 365 | |
| Vzduchový filtr | 5Q0129620G | | | | | 805,5 | |
| součet | | | | 1,5 | 1543,5 | 4373,1 | |

| Servisní prohlídka 120 000 km / 4. rok | | | | CENA PROHLÍDKY | | | |
|---|------------------|-------|-----|----------------|---------------|---------------|--------|
| | | | | ČJ | sazba/hod | díly | 9763,3 |
| Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá) 140 ČJ | | | | 1,4 | 1029 | | |
| Filtr prachovy a pylovy vymenit 20 ČJ | | | | 0,2 | | | |
| Kapalina brzdová - výměna 50 ČJ | | | | 0,5 | | | |
| Výměna svíček 80 ČJ | | | | 0,8 | | | |
| Výpustný šroub | N 90288901 | | | | | 128,4 | |
| Těsnění pod šroub | N 0138157 | | | | | 68,5 | |
| Motorový olej náplň 4,3L | dle normy 508 00 | 699 | 4,3 | | | 3005,7 | |
| Olejový filtr | 04E115561H | | | | | 365 | |
| Pylový filtr | 2Q0819669 | | | | | 788,6 | |
| Svíčka zapalovací 4x | 05E905602 | 522,5 | 4 | | | 2090 | |
| Brzdová kapalina | B000750M3 | | | | | 333 | |
| součet | | | | 2,9 | 2984,1 | 6779,2 | |

| Prohlídka s výměnou oleje 150 000 km / 5. rok | | | | CENA PROHLÍDKY | | |
|---|--|--|--|----------------|--|--|
|---|--|--|--|----------------|--|--|

| | | ČJ | sazba/hod | díly | 5008,2 |
|---|------------------|------------|---------------|---------------|--------|
| Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá) 140 ČJ | | 1,4 | 1029 | | |
| Výpustný šroub | N 90288901 | | | 128,4 | |
| Těsnění pod šroub | N 0138157 | | | 68,5 | |
| Motorový olej náplň 4,3L | dle normy 508 00 | 699 | 4,3 | 3005,7 | |
| Olejový filtr | 04E115561H | | | 365 | |
| součet | | 1,4 | 1440,6 | 3567,6 | |

Cena celkem bez DPH 35 459,60 Kč

Celkem s DPH 42 906,12 Kč

Úkony při každé servisní prohlídce

Kontrola funkčnosti Connect služeb Škoda, aktivace, dílenského režimu - vozy s PR číslem EL2 a EL5, Kontrola funkčnosti Connect služeb Škoda - vozy, s PR číslem EL3, Čelní sklo: kontrola na poškození, Přední a zadní vnější osvětlení: kontrola, Zvuková houkačka: kontrola, Stírací lišty: kontrola poškození, Sada pro opravu pneu: kontrola, Akumulátor: kontrola, Hladina motorového oleje: kontrola, Hladina brzdové kapaliny: kontrola, Brzdový systém: kontrola, Kabely od snímačů ABS: kontrola poškození a usazení, Kontrola tloušťky brzdového obložení, Peumatiky: kontrola, Vnitřní osvětlení: kontrola, Kontrola koroze, Stírací a ostřikovací systém: kontrola, Kontrola oddělovacího prostoru na znečištění, příp. vyčistit, Zámky víka motorového prostoru : namazání, Světlomety: kontrola seřízení, Řemen alternátoru: kontrola stavu, Chladicí systém: kontrola, Motorový prostor shora: kontrola, Motorový prostor zdola: kontrola, Přední a zadní náprava: kontrola, Výfukový systém: kontrola, Ochranný nátěr podvozku: kontrola, Zkušební jízda, Vynulovat ukazatel servisních intervalů pro Prohlídku, Kontrola funkčnosti Connect služeb Škoda, deaktivace, dílenského režimu - vozy s PR číslem EL2 a EL5, Kontrola funkčnosti Connect služeb Škoda - vozy s PR číslem EL3

SERVISNÍ PROHLÍDKA, Škoda OCTAVIA IV 2.0TD110/2.0A7F , použitý motorový olej VW 509 00 , olejová náplň 5,5 l

| Prohlídka s výměnou oleje 30 000 km / 1 rok | | | | | CENA PROHLÍDKY CELKEM |
|---|------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|
| | ČJ | sazba/hod | díly | | |
| Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá) 140 ČJ | 1,4 | 1081 | | 5871,9 | |
| Výpustný šroub N90813202 | | | 131,3 | | |
| Motorový olej - 5,5 l | | | 3845 | | |
| Olejevý filtr s těsněním 05L115562A | | | 382,2 | | |
| součet | 1,4 | 1513,4 | 4358,5 | | |
| Servisní prohlídka 60 000 km / 2 rok | | | | | CENA PROHLÍDKY CELKEM |
| | ČJ | sazba/hod | díly | | |
| Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá) 140 ČJ | 1,4 | 1081 | | 7966,4 | |
| Filtr prachový a pylový vyměnit 20 ČJ | 0,2 | | | | |
| Kapalina brzdová - výměna 70 ČJ | 0,7 | | | | |
| Výpustný šroub N90813202 | | | 131,3 | | |
| Motorový olej - 5,5 l | | | 3845 | | |
| Olejevý filtr s těsněním 05L115562A | | | 382,2 | | |
| Pylový filtr 5Q0819669 | | | 788,6 | | |
| Kapalina brzdová 1L B000750M3 | | | 333 | | |
| součet | 2,3 | 2486,3 | 5480,1 | | |
| Prohlídka s výměnou oleje 90 000 km / 3 rok | | | | | CENA PROHLÍDKY CELKEM |
| | ČJ | sazba/hod | díly | | |
| Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá) 140 ČJ | 1,4 | 1081 | | 8767,4 | |
| Palivový filtr výměna 30 ČJ | 0,3 | | | | |
| Vzduchový filtr výměna 20 ČJ | 0,2 | | | | |
| Výpustný šroub N90813202 | | | 131,3 | | |
| Motorový olej - 5,5 l | | | 3845 | | |
| Palivový filtr 5Q0127177 | | | 1351 | | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|------------|---------------|---------------|--|
| Vzduchový filtr 5Q0129620D | | | | 1004 | |
| Olejový filtr s těsněním 05L115562A | | | | 382,2 | |
| | součet | 1,9 | 2053,9 | 6713,5 | |

| Servisní prohlídka 120 000 km / 4 rok | | | | | CENA PROHLÍDKY CELKEM | |
|---|---------------|------------|---------------|----------------|------------------------------|--|
| | | ČJ | sazba/hod | díly | | |
| Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá) 140 ČJ | | 1,4 | 1081 | | 15879,2 | |
| Filtr prachový a pylový vymenit 20 ČJ | | 0,2 | | | | |
| Olej DSG výměna | | 0,6 | | | | |
| Kapalina brzdová - výměna 70 ČJ | | 0,7 | | | | |
| Výpustný šroub N90813202 | | | | 131,3 | | |
| Motorový olej - 5,5 l | | | | 3845 | | |
| Olejový filtr s těsněním 05L115562A | | | | 382,2 | | |
| Pylový filtr 5Q0819669 | | | | 788,6 | | |
| Kapalina brzdová 1L B000750M3 | | | | 333 | | |
| Kroužek těsnící N 0438092 | | | | 62,7 | | |
| Šroub N 90965401 | | | | 151,5 | | |
| Olej GSD 6L G05529A2 | | | | 7050,00 | | |
| | součet | 2,9 | 3134,9 | 12744,3 | | |

| Prohlídka s výměnou oleje 150 000 km / 5 rok | | | | | CENA PROHLÍDKY CELKEM | |
|---|---------------|------------|---------------|---------------|------------------------------|--|
| | | ČJ | sazba/hod | díly | | |
| Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá) 140 ČJ | | 1,4 | 1081 | | 5871,9 | |
| Výpustný šroub N90813202 | | | | 131,3 | | |
| Motorový olej - 5,5 l | | | | 3845 | | |
| Olejový filtr s těsněním 05L115562A | | | | 382,2 | | |
| | součet | 1,4 | 1513,4 | 4358,5 | | |

| | | |
|---------------|------------------|---------|
| | 44356,8 | bez DPH |
| Celkem | 53671,728 | vč. DPH |

OBSAH SERVISNÍ PROHLÍDKY

Kontrola funkčnosti Škoda Connect služeb, aktivace dílenského režimu - vozy s PR číslem EL2 a EL3, Cejn skio: kontrola na poškození, Přední a zadní vnější osvětlení: kontrola, Zvuková houkačka: kontrola, Stírací lišty: kontrola poškození, Sada pro opravu pneu: kontrola, Akumulátor: kontrola, Hladina motorového oleje: kontrola (pokud se neprovádí výměna motorového oleje), Hladina brzdové kapaliny: kontrola, Brzdový systém: kontrola, Kontrola tloušťky brzdového obložení u všech kol, Pneumatiky: kontrola, Kabely od snímačů ABS: kontrola poškození a usazení, Vnitřní osvětlení: kontrola, Kontrola koroze, Stírací a ostřikovací systém: kontrola, Zkontrolovat znečištění oddělovacího prostoru, případně vyčistit. Zámek víka motorového prostoru: namazání, Světlomety: kontrola seřízení, Řemen alternátoru: kontrola stavu, Chladicí systém: kontrola, Motorový prostor shora: kontrola, Motorový prostor zdola: kontrola, Přední a zadní náprava: kontrola, Výfukový systém: kontrola, Ochranný nátěr podvozku: kontrola, Střešní okno: kontrola odtoku vody a kontrola hluku a funkčnosti, Zkušební jízda, Vynulovat ukazatel servisních intervalů pro Prohlídku, Deaktivace dílenského režimu, kontrola funkčnosti Škoda Connect služeb - vozy s PR číslem EL2 a EL3.