

Seznam příloh

Příloha č. 1 *Povrchy vzorků ze slitiny ENAC-43100 z materiálu o složení 60 % housky, 40 % vrat*

Příloha č. 2 *Řezy vzorků ze slitiny EN AC-43 100 z materiálu o složení 60 % housky, 40 % vrat*

Příloha č. 3 *Povrchy vzorků ze slitiny ENAC-42100 z materiálu o složení 60 % housky, 40 % vrat*

Příloha č. 4 *Řezy vzorků ze slitiny EN AC-42 100 z materiálu o složení 60 % housky, 40 % vrat*


Příloha č. 5 *Povrchy vzorků ze slitiny ENAC-43100 z materiálu o složení 100 % housky, 0 % vrat*

Příloha č. 6 *Řezy vzorků ze slitiny EN AC-43 100 z materiálu o složení 100 % housky, 0 % vrat*


Příloha č. 7 *Povrchy vzorků ze slitiny ENAC-42100 z materiálu o složení 100 % housky, 0 % vrat*

Příloha č. 8 *Řezy vzorků ze slitiny EN AC-42 100 z materiálu o složení 100 % housky, 0 % vrat*

Příloha č. 1 Vzorčky ze slitiny EN AC-43 100 z materiálu o složení 60 % housky, 40 % vrat




Příloha č. 2 Řezy vzorků ze slitiny ENAC-43.100 z materiálu o složení 60 % housky, 40 % vrat




Příloha č. 3 Povrchy vzorků ze slitiny ENAC42100 z materiálu o složení 60 % housky, 40 % vrat




Příloha č. 4 Řezy vzorků ze slitiny EN AC-42 100 z materiálu o složení 60 % housky, 40 % vrat



Příloha č. 5 Povrchy vzorků ze slitiny ENAC-43100 z materiálu o složení 100 % housky, 0 % vrat



Příloha č. 6 Řezy vzorků ze slitiny EN AC-43 100 z materiálu o složení 100 % housky, 0 % vrat



Příloha č. 7 Povrchy vzorků ze slitiny ENAC-42100 z materiálu o složení 100 % housky, 0 % vrat



Příloha č. 8 Řezy vzorků ze slitiny EN AC-42 100 z materiálu o složení 100 % housky, 0 % vrat

