

ČÍSLO DÍLU:

1066994

 Zákazník:
Reydel SK

**LIS FINÁLNÍ
KONTROLA**

 POPIS: **Air Duct Center**

Č

OPERACE


BEZPEČNOST



Tip



Kvalita



Vizuálně



Rukou



Přístrojem



Zvukem



SCHÉMA / OBRÁZKY / ...

10

OOPP



Použijte ochranné rukavice, obuv, oblečení

20a,

20b,

20

Odebrání dílů z pásu

 Operátor vezme díl z pásu a položí ho na definované místo stolu pracovní kontroly viz.foto: **20a,20b** Následně vloží díl do krabice podľa baliaceho predpisu.**20c**


20c,



30

Kontrola dílu


Dle kontrolní instrukce

100% kontrola

VYTVŮŘIL

Podpis :

 Jméno :
Datum: 14.2.2015

OVĚŘIL

Podpis :

 Jméno :
Datum: 14.2.2015

SCHVÁLIL

Podpis :

 Jméno :
Datum: 14.2.2015

NEZHODNÉ DÍLY
NEZHODNÉ DÍLY: ŘÍD SE PRAVIDLY PRO NEZHODNÉ DÍLY