

ČVUT V PRAZE, FAKULTA STROJNÍ

Ú12113 – Ústav konstruování a částí strojů



TECHNICKÁ ZPRÁVA

ČELNÍ DVOUSTUPŇOVÁ PŘEVODOVKA

KAREL BALÁŠ

Obsah

1	Zadání	1
2	Návrh pohonu.....	2
2.1	Návrh elektromotoru	2
2.1.1	Návrhový výkon.....	2
2.1.2	Otáčky bubnu.....	2
2.1.3	Návrhové otáčky	2
2.1.4	Volba elektromotoru	2
2.1.5	Reálný výkon na bubnu	2
2.2	Rozdelení převodů.....	2
2.2.1	Řemenový převod	2
2.2.2	Převodový poměr 3,4.....	2
2.2.3	Převodový poměr 1,2.....	2
3	Návrh převodovky	3
3.1	Počty zubů, konečné rozdelení převodů	3
3.1.1	Počet zubů kola 2.....	3
3.1.2	Počet zubů kola 4.....	3
3.1.3	Konečný převodový poměr 1,2.....	3
3.1.4	Konečný převodový poměr 3,4.....	3
3.1.5	Konečný celkový převodový poměr	3
3.1.6	Odchylka celkového převodového poměru od návrhového	3
3.2	Kroutící momenty, otáčky hřídelů.....	3
3.2.1	Kroutící moment – motor	3
3.2.2	Kroutící moment – vstupní hřídel	3
3.2.3	Kroutící moment – předlohouvá hřídel	3
3.2.4	Kroutící moment – výstupní hřídel	3
3.2.5	Kroutící moment – buben	3
3.2.6	Otáčky – vstupní hřídel	4
3.2.7	Otáčky – předlohouvá hřídel	4
3.2.8	Otáčky – výstupní hřídel	4
3.2.9	Odchylka otáček výstupní hřídele a bubnu	4
3.3	Návrh spojky	4
3.3.1	Zubová naklápěcí spojka	4
3.4	Návrh hřídelů	4
3.4.1	Vstupní hřídel	4
3.4.2	Předlohouvá hřídel	4
3.4.3	Výstupní hřídel	4
3.5	Návrh modulu ozubení	5

3.5.1	Modul soukolí 1,2	5
3.5.2	Modul soukolí 3,4	5
3.6	Rozměry ozubených kol	5
3.6.1	Rozměry pastorku 1	5
3.6.2	Rozměry kola 2	5
3.6.3	Rozměry pastorku 3	5
3.6.4	Rozměry kola 4	5
3.6.5	Osová vzdálenost 1,2	6
3.6.6	Osová vzdálenost 3,4	6
3.6.7	Požadovaná osová vzdálenost 1,2	6
3.6.8	Požadovaná osová vzdálenost 3,4	6
3.6.9	Korekce ozubení	6
3.6.9.1	Korekce pastorku 1	6
3.6.9.2	Korekce kola 2	6
3.6.9.3	Korekce pastorku 3	6
3.6.9.4	Korekce kola 4	6
3.6.10	Šířka ozubení pastorku 1	6
3.6.11	Šířka ozubení kola 2	6
3.6.12	Šířka ozubení pastorku 3	6
3.6.13	Šířka ozubení kola 4	6
3.7	Návrh řemenového převodu	6
3.7.1	Geometrický převod	6
3.7.2	Návrh řemenu	7
3.7.3	Průměr velké řemenice	7
3.7.4	Délka řemene	7
3.7.5	Skutečná osová vzdálenost	7
3.7.6	Počet řemenů řemenového převodu	7
3.7.7	Šířka řemenice	7
3.7.8	Obvodové rychlosti	7
3.7.9	Síly v řemenovém převodu	8
3.8	Koncepční návrh 1	8
4	Kontrolní výpočty	9
4.1	Kontrola ozubení 1,2	9
4.2	Kontrola ozubení 3,4	10
4.3	Síly v ozubení	11
4.3.1	Tečné síly	11
4.3.1.1	Tečná síla pastorku 1	11
4.3.1.2	Tečná síla kola 2	11
4.3.1.3	Tečná síla pastorku 3	11

4.3.1.4	Tečná síla kola 4	11
4.3.2	Radiální síly	11
4.3.2.1	Radiální síla pastorku 1	11
4.3.2.2	Radiální síla kola 2	11
4.3.2.3	Radiální síla pastorku 3	11
4.3.2.4	Radiální síla kola 4	11
4.3.3	Axiální síly	11
4.3.3.1	Axiální síla pastorku 1	11
4.3.3.2	Axiální síla kola 2	11
4.3.3.3	Axiální síla pastorku 3	11
4.3.3.4	Axiální síla kola 4	11
4.4	Reakce v ložiskách	12
4.4.1	Vstupní hřídel – normální chod	12
4.4.2	Vstupní hřídel – zpětný chod	13
4.4.3	Předlohouvá hřídel – normální chod	14
4.4.4	Předlohouvá hřídel – zpětný chod	15
4.4.5	Výstupní hřídel – normální chod	16
4.4.6	Výstupní hřídel – zpětný chod	17
4.5	Návrh ložisek	18
4.5.1	Vstupní hřídel	18
4.5.1.1	Ložisko A	18
4.5.1.2	Ložisko B	18
4.5.2	Předlohouvá hřídel	19
4.5.2.1	Ložisko C	19
4.5.2.2	Ložisko D	19
4.5.3	Výstupní hřídel	20
4.5.3.1	Ložisko E	20
4.5.3.2	Ložisko F	20
4.6	Statická kontrola hřídelů	21
4.6.1	Vstupní hřídel	21
4.6.1.1	Průběh ohybových momentů – normální chod	21
4.6.1.2	Průběh ohybových momentů – zpětný chod	22
4.6.1.3	Maximální ohybový moment	22
4.6.1.4	Redukované napětí	22
4.6.2	Předlohouvá hřídel	23
4.6.2.1	Průběh ohybových momentů – normální chod	23
4.6.2.2	Průběh ohybových momentů – zpětný chod	24
4.6.2.3	Maximální ohybový moment	24
4.6.2.4	Redukované napětí	24

4.6.3	Výstupní hřídel	25
4.6.3.1	Průběh ohybových momentů – normální chod.....	25
4.6.3.2	Průběh ohybových momentů – zpětný chod	26
4.6.3.3	Maximální ohybový moment.....	26
4.6.3.4	Redukované napětí.....	26
4.7	Koncepční návrh 2.....	27
5	Spoje náboj – hřídel	28
5.1	Návrh připojení řemenice	28
5.1.1.1	Návrh těsného pera	28
5.1.1.2	Délka těsného pera	28
5.1.1.3	Kontrola otlačení těsného pera	28
5.1.1.4	Kontrola střihu těsného pera	28
5.2	Návrh připojení kola 2 na předlohouovou hřídel	28
5.2.1.1	Návrh drážkování.....	28
5.2.1.2	Minimální délka drážkování	28
5.2.1.3	Kontrola otlačení v drážkování.....	28
5.3	Návrh připojení kola 4 na výstupní hřídel	29
5.3.1.1	Návrh lisování	29
5.3.1.2	Minimální tlak ve spoji	29
5.3.1.3	Minimální přesah	29
5.3.1.4	Lisovaní za studena.....	29
5.3.1.4.1	Minimální výrobní přesah	29
5.3.1.4.2	Návrh uložení.....	29
5.3.1.4.3	Minimální přesah dle uložení.....	29
5.3.1.5	Lisování za tepla.....	29
5.3.1.5.1	Minimální výrobní přesah	29
5.3.1.5.2	Návrh uložení.....	29
5.3.1.5.3	Minimální přesah dle uložení.....	29
5.3.1.6	Maximální tlak ve spoji za studena/za tepla	29
5.3.1.6.1	Za studena	29
5.3.1.6.2	Za tepla	29
5.3.1.7	Maximální tlak ve spoji	30
5.3.1.8	Redukované napětí.....	30
5.3.1.9	Bezpečnost.....	30
5.3.1.10	Potřebná lisovací síla pro lisování	30
5.3.1.11	Potřebné ohřátí náboje pro lisování	30
6	Dynamická kontrola vstupní hřídele	31
6.1	Kontrola únavové pevnosti	31
6.2	Kontrola tuhosti.....	32


6.2.1	Průhyb hřídele	32
6.2.2	Natočení hřídele.....	32
6.2.3	Dovolené hodnoty průhybů, průhybů v ozubení a natočení v kolech a natočení v podporách	32
6.2.4	Průhyb mezi ložisky	33
6.2.5	Průhyb v ozubení	33
6.2.6	Natočení v ozubení	33
6.2.7	Natočení v podporách.....	33
6.2.8	Maximální průhyb.....	33
7	Závěr.....	34
8	Seznam použité literatury	34

1 Zadání

Navrhněte dvoustupňovou převodovku se šikmými zuby s řemenovým převodem na vstupu převodovky a zubovou naklápkící spojkou na výstupu převodovky dle zadaných hodnot.

Hodnoty:	Výkon bubnu	$P_b = 6 \text{ kW}$
	Průměr bubnu	$D_b = 0,4 \text{ m}$
	Rychlosť bubnu	$v_b = 1,7 \text{ ms}^{-1}$
	Trvanlivost ložisek	$L_h = 25\,000 \text{ hodin}$

B



Ostatní hodnoty (zadané/zvolené):

Účinnost převodu 1,2;3,4	$\eta_{1,2;3,4} = 0,98$
Účinnost bubnu	$\eta_{BUB} = 0,95$
Účinnost spojky	$\eta_{SPOJ} = 0,995$
Účinnost řemene	$\eta_{REM} = 0,92$
Počet zubů pastorku 1	$z_1 = 26$
Počet zubů pastorku 3	$z_3 = 25$
Celkový převodový poměr	$i_c' = 35,5$
Návrh. konst. vstup. hřídele	$A_I = 130$
Návrh. konst. předloh. hřídele	$A_{II} = 115$
Návrh. konst. výstup. hřídele	$A_{III} = 105$
Materiál kol	14 220 (16MnCr5)
Mez únavy kol (bázová hod.)	$\sigma_{LIMB} = 700 \text{ MPa}$
Mez kluzu kol	$\sigma_{KT} = 490 \text{ MPa}$
Součinitel pro kalená kola	$f_p = 18$
Součinitel přídav. zatížení	$K_f = 1,25$
Poměrná šířka kola	$\psi_M = 18$
Dovolené napětí kol	$\sigma_{Fp} = 420 \text{ MPa}$
Úhel sklonu zuba kol 1,2	$\beta_{1,2} = 10^\circ$
Úhel sklonu zuba kol 3,4	$\beta_{3,4} = 8^\circ$
Skluz řemenu	$\xi = 0,018$
Dovolené napětí hřídelů	$\sigma_D = 70 \text{ MPa}$
Dovolené otlačení hřídelů	$p_D = 70 \text{ MPa}$
Dovolený stříh per	$\tau_D = 70 \text{ MPa}$

2 Návrh pohonu

2.1 Návrh elektromotoru

2.1.1 Návrhový výkon

$$P_M' = \frac{P_b}{\eta_c} = \frac{P_b}{\eta_{1,2} * \eta_{3,4} * \eta_{REM} * \eta_{BUB} * \eta_{SPOJ}} = \frac{6\ 000}{0,98 * 0,98 * 0,92 * 0,95 * 0,998} = 7\ 183\ W \cong 7,18\ kW$$

2.1.2 Otáčky bubnu

$$\nu = r_b * \omega = r_b * 2 * \pi * n_b \Rightarrow n_b = \frac{\nu_b * 60}{\pi * D_b} = \frac{1,7 * 60}{\pi * 0,4} = 81,2\ min^{-1}$$

2.1.3 Návrhové otáčky

$$n_m' = i_c' * n_b = 33,5 * 81,2 = 2\ 882\ min^{-1}$$

2.1.4 Volba elektromotoru

Volím 2-pólový elektromotor *SIEMENS 1LE1002-1CA13*

$$n_m = 2\ 925\ min^{-1}$$

$$P_m = 7,5\ kW$$

2.1.5 Reálný výkon na bubnu

$$P_{bREAL} = P_m * \eta_c = P_m * \eta_{1,2} * \eta_{3,4} * \eta_{REM} * \eta_{BUB} * \eta_{SPOJ} = \frac{7\ 500}{0,98 * 0,98 * 0,92 * 0,95 * 0,995} = 6\ 264\ W \\ \cong 6,3\ kW$$

2.2 Rozdělení převodů

2.2.1 Řemenový převod

Řemenový převod volím $i_{REM} = 1,5$

2.2.2 Převodový poměr 3,4

Převodový poměr 1,2 bude 1,4x větší, než převodový poměr 3,4

$$i'_{1,2} \cong 1,4 * i'_{3,4}$$

$$i_c' = i'_{1,2} * i'_{3,4} * i_{REM} = 1,4 * i'_{3,4}^2 * i_{REM} \Rightarrow i'_{3,4} = \sqrt{\frac{i_c}{1,4 * i_{REM}}} = \sqrt{\frac{35,5}{1,4 * 1,5}} = 4,11$$

2.2.3 Převodový poměr 1,2

$$i'_{1,2} = 1,4 * i'_{3,4} = 1,4 * 4,11 = 5,76$$

3 Návrh převodovky

3.1 Počty zubů, konečné rozdělení převodů

3.1.1 Počet zubů kola 2

$$i'_{1,2} = \frac{z'_2}{z_1} \Rightarrow z'_2 = z_1 * i'_{1,2} = 26 * 5,76 = 149,66 \text{ zubů}$$

Volím $z_2 = 150$ zubů

3.1.2 Počet zubů kola 4

$$i'_{3,4} = \frac{z'_4}{z_3} \Rightarrow z'_4 = z_3 * i'_{3,4} = 25 * 5,11 = 102,79 \text{ zubů}$$

Volím $z_4 = 103$ zubů

3.1.3 Konečný převodový poměr 1,2

$$i_{1,2} = \frac{z_2}{z_1} = \frac{150}{26} = 5,77$$

3.1.4 Konečný převodový poměr 3,4

$$i_{3,4} = \frac{z_4}{z_2} = \frac{103}{25} = 4,12$$

3.1.5 Konečný celkový převodový poměr

$$i_c = i_{1,2} * i_{3,4} * i_{REM} = 5,77 * 4,12 * 1,5 = 35,65$$

3.1.6 Odchylka celkového převodového poměru od návrhového

$$\Delta i_c = \frac{i_c - i'_c}{i_c} * 100 = \frac{35,65 - 35,5}{35,65} * 100 = 0,43 \% < 4 \%$$

VYHOVUJE

3.2 Kroutící momenty, otáčky hřídelů

3.2.1 Kroutící moment – motor

$$M_{kMOT} = 9\,550 * \frac{P_M}{n_M} = 9\,550 * \frac{7,5}{2\,925} = 24,49 \text{ Nm}$$

3.2.2 Kroutící moment – vstupní hřídel

$$M_{kH1} = M_{kMOT} * i_{REM} * \eta_{REM} = 24,49 * 1,5 * 0,92 = 33,79 \text{ Nm}$$

3.2.3 Kroutící moment – předlobová hřídel

$$M_{kH2} = M_{kH1} * i_{1,2} * \eta_{1,2} = 33,79 * 5,77 * 0,98 = 191,06 \text{ Nm}$$

3.2.4 Kroutící moment – výstupní hřídel

$$M_{kH3} = M_{kH2} * i_{3,4} * \eta_{3,4} = 191,06 * 4,12 * 0,98 = 771,41 \text{ Nm}$$

3.2.5 Kroutící moment – buben

$$M_{kBUB} = M_{kH3} * \eta_{SPOJ} * \eta_{BUB} = 741,41 * 0,995 * 0,95 = 767,55 \text{ Nm}$$

3.2.6 Otáčky – vstupní hřídel

$$n_{H1} = \frac{n_M}{i_{\text{REM}}} = \frac{2\ 925}{1,5} = 1\ 950 \text{ min}^{-1}$$

3.2.7 Otáčky – předlohouová hřídel

$$n_{H1} = \frac{n_{H1}}{i_{1,2}} = \frac{1\ 950}{5,77} = 338 \text{ min}^{-1}$$

3.2.8 Otáčky – výstupní hřídel

$$n_{H3} = \frac{n_{H2}}{i_{3,4}} = \frac{338}{4,12} = 82 \text{ min}^{-1}$$

3.2.9 Odchylka otáček výstupní hřídele a bubnu

$$\Delta n_b = \frac{n_{H3} - n_b}{n_{H3}} * 100 = \frac{82 - 81,2}{82} * 100 = 1,1 \% < 4 \%$$

VYHOUVUJE

3.3 Návrh spojky

3.3.1 Zubová naklápací spojka

$$M_{kSPOJ} = 1,5 * M_{kH3} = 1,5 * 771,41 = 1\ 157 \text{ Nm}$$

Volím spojku GFA – 40L

$$M_{kNOM} = 1\ 250 \text{ Nm}; M_{kMAX} = 3\ 125 \text{ Nm}$$

3.4 Návrh hřídelů

3.4.1 Vstupní hřídel

$$d_{H1} = A_I \sqrt[3]{\frac{P_{H1}}{n_{H1}}} = 130 * \sqrt[3]{\frac{7,5 * 0,92}{1\ 950}} = 19,81 \text{ mm}$$

Volím d_{H1} = 25 mm

3.4.2 Předlohouová hřídel

$$d_{H2} = A_{II} \sqrt[3]{\frac{P_{H2}}{n_{H2}}} = 115 * \sqrt[3]{\frac{7,5 * 0,92 * 0,98}{338}} = 31,22 \text{ mm}$$

Volím d_{H2} = 35 mm

3.4.3 Výstupní hřídel

$$d_{H3} = A_{III} \sqrt[3]{\frac{P_{H3}}{n_{H3}}} = 105 * \sqrt[3]{\frac{7,5 * 0,92 * 0,98 * 0,98}{82}} = 45,40 \text{ mm}$$

Volím d_{H3} = 50 mm

3.5 Návrh modulu ozubení

3.5.1 Modul soukolí 1,2

$$m'_{n1,2} \geq f_p * \sqrt[3]{\frac{K_f * M_{KH1}}{\psi_M * z_1 * \sigma_{FP}}} = 18 * \sqrt[3]{\frac{1,25 * 33,79}{18 * 26 * 420}} = 1,08 \text{ mm}$$

Volím $m_{n1,2} = 1,25 \text{ mm}$

3.5.2 Modul soukolí 3,4

$$m'_{n3,4} \geq f_p * \sqrt[3]{\frac{K_f * M_{KH2}}{\psi_M * z_3 * \sigma_{FP}}} = 18 * \sqrt[3]{\frac{1,25 * 191,06}{18 * 25 * 420}} = 1,95 \text{ mm}$$

Volím $m_{n3,4} = 2 \text{ mm}$

3.6 Rozměry ozubených kol

Dle KONTROLA OZUBENÍ ISO 6336 [3]:

$$\alpha_{t1,2} = 20,28^\circ$$

$$\alpha_{t3,4} = 20,18^\circ$$

$$\alpha_{w1,2} = 20,70^\circ$$

$$\alpha_{w3,4} = 21,05^\circ$$

3.6.1 Rozměry pastorku 1

$$d_1 = \frac{z_1 * m_{n1,2}}{\cos(\beta_{1,2})} = \frac{26 * 1,25}{\cos(10^\circ)} = 33,00 \text{ mm}$$

$$d_{w1} = \frac{d_1 * \cos(\alpha_{t1,2})}{\cos(\alpha_{w1,2})} = \frac{33,00 * \cos(20,28^\circ)}{\cos(20,70^\circ)} = 33,09 \text{ mm}$$

3.6.2 Rozměry kola 2

$$d_2 = \frac{z_2 * m_{n1,2}}{\cos(\beta_{1,2})} = \frac{150 * 1,25}{\cos(10^\circ)} = 190,39 \text{ mm}$$

$$d_{w2} = \frac{d_2 * \cos(\alpha_{t1,2})}{\cos(\alpha_{w1,2})} = \frac{190,39 * \cos(20,28^\circ)}{\cos(20,70^\circ)} = 190,91 \text{ mm}$$

3.6.3 Rozměry pastorku 3

$$d_3 = \frac{z_3 * m_{n3,4}}{\cos(\beta_{3,4})} = \frac{26 * 2}{\cos(8^\circ)} = 50,49 \text{ mm}$$

$$d_{w3} = \frac{d_3 * \cos(\alpha_{t3,4})}{\cos(\alpha_{w3,4})} = \frac{50,49 * \cos(20,18^\circ)}{\cos(21,05^\circ)} = 50,78 \text{ mm}$$

3.6.4 Rozměry kola 4

$$d_4 = \frac{z_4 * m_{n3,4}}{\cos(\beta_{3,4})} = \frac{103 * 2}{\cos(8^\circ)} = 208,02 \text{ mm}$$

$$d_{w3} = \frac{d_3 * \cos(\alpha_{t3,4})}{\cos(\alpha_{w3,4})} = \frac{208,02 * \cos(20,18^\circ)}{\cos(21,05^\circ)} = 209,22 \text{ mm}$$

3.6.5 Osová vzdálenost 1,2

$$a_{1,2} = \frac{d_1 + d_2}{2} = \frac{33,0 + 190,39}{2} = 111,70 \text{ mm}$$

3.6.6 Osová vzdálenost 3,4

$$a_{3,4} = \frac{d_3 + d_4}{2} = \frac{50,49 + 208,02}{2} = 129,26 \text{ mm}$$

3.6.7 Požadovaná osová vzdálenost 1,2

Volím valivou osovou vzdálenost $a_{w1,2} = 112 \text{ mm}$

3.6.8 Požadovaná osová vzdálenost 3,4

Volím valivou osovou vzdálenost $a_{w3,4} = 130 \text{ mm}$

3.6.9 Korekce ozubení

Dle [3]:

$$\sum x_1 + x_2 = 0,245$$

$$\sum x_3 + x_4 = 0,379$$

3.6.9.1 Korekce pastorku 1

Volím korekci $x_1 = +0,245$

3.6.9.2 Korekce kola 2

Volím korekci $x_2 = +0$

3.6.9.3 Korekce pastorku 3

Volím korekci $x_3 = +0,479$

3.6.9.4 Korekce kola 4

Volím korekci $x_4 = -0,1$

3.6.10 Šířka ozubení pastorku 1

$$b_1 = \psi_M * m_{n1,2} + m_{n1,2} = 18 * 1,25 + 1,25 = 23,75 \cong 24 \text{ mm}$$

3.6.11 Šířka ozubení kola 2

$$b_2 = \psi_M * m_{n1,2} = 18 * 1,25 = 22,5 \text{ mm}$$

3.6.12 Šířka ozubení pastorku 3

$$b_1 = \psi_M * m_{n3,4} + m_{n3,4} = 18 * 2 + 2 = 38 \text{ mm}$$

3.6.13 Šířka ozubení kola 4

$$b_2 = \psi_M * m_{n1,2} = 18 * 2 = 36 \text{ mm}$$

3.7 Návrh řemenového převodu

3.7.1 Geometrický převod

$$i_g = i_{REM} * (1 - \xi) = 1,5 * (1 - 0,018) = 1,473$$

3.7.2 Návrh řemenu

Volím dle [1]: Řemen C

$$D_1 = 224 \text{ mm}$$

$$P_r = 8,23 \text{ kW}$$

$$c_\alpha = 0,95$$

$$c_p = 1,5$$

$$c_L = 0,83$$

$$c_z = 1$$

$$e = 25,5 \text{ mm}$$

$$f = 17 \text{ mm}$$

3.7.3 Průměr velké řemenice

$$i_g = \frac{D_2}{D_1} \Rightarrow D_2 = i_g * D_1 = 1,473 * 224 = 329,95 \cong 330 \text{ mm}$$

3.7.4 Délka řemene

Volím osovou vzdálenost $a' = 300 \text{ mm}$

$$L' = \frac{\pi}{2} * (D_1 + D_2) + 2 * a' + \frac{(D_2 - D_1)^2}{4 * a'} = \frac{\pi}{2} * (224 + 330) + 2 * 300 + \frac{(330 - 224)^2}{4 * 300} = 1\,479,6 \text{ mm}$$

$$\underline{\text{Volím } L = 1\,600 \text{ mm}}$$

3.7.5 Skutečná osová vzdálenost

$$\cos\left(\frac{\alpha'}{2}\right) = \frac{D_2 - D_1}{2 * a'} \Rightarrow \frac{\alpha'}{2} = \arccos\left(\frac{D_2 - D_1}{2 * a'}\right) = \arccos\left(\frac{330 - 224}{2 * 300}\right) = 79,82^\circ$$

$$\delta' = 90 - \frac{\alpha'}{2} = 90 - 79,82^\circ = 10,18^\circ$$

$$a = \frac{1,004 * L - 0,5 * \pi * (D_1 + D_2) - \frac{\pi * \delta'}{180} * (D_2 - D_1)}{2 * \sin\left(\frac{\alpha'}{2}\right)}$$

$$= \frac{1,004 * 1\,600 - 0,5 * \pi * (224 + 330) - \frac{\pi * 10,18^\circ}{180} * (330 - 224)}{2 * \sin 79,82^\circ} = 383,53 \text{ mm}$$

Volím osovou vzdálenost $a = 380 \text{ mm}$ -> napnutí řemene pomocí napínáku řemene TERE 5

3.7.6 Počet řemenů řemenového převodu

$$z \geq \frac{P_M}{P_S * c_z} = \frac{P_M}{P_r * \frac{c_\alpha * c_L}{c_p} * c_z} = \frac{7,5}{8,23 * \frac{0,95 * 0,83}{1,5} * 1} = 1,7$$

$$\underline{\text{Volím } z = 2}$$

3.7.7 Šířka řemenice

$$B = (z - 1) * e + 2 * f = (2 - 1) * 25,5 + 2 * 17 = 59,5 \cong 60 \text{ mm}$$

3.7.8 Obvodové rychlosti

$$v_1 = \frac{\pi * D_1 * n_M}{60} = \frac{\pi * 224 * 2\,925}{60} = 34,31 \text{ ms}^{-1}$$

$$v_2 = \frac{\pi * D_2 * n_{H1}}{60} = \frac{\pi * 330 * 1\,950}{60} = 33,69 \text{ ms}^{-1}$$

3.7.9 Síly v řemenovém převodu

$$F = \frac{1\,000 * P_m}{v_1} = \frac{1\,000 * 7,5}{34,10} = 219 \text{ N}$$

$$\cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \frac{D_2 - D_1}{2 * a} \Rightarrow \frac{\alpha}{2} = \arccos\left(\frac{D_2 - D_1}{2 * a}\right) = \arccos\left(\frac{330 - 224}{2 * 380}\right) = 81,98^\circ$$

$$\delta = 90 - \frac{\alpha}{2} = 90 - 81,98^\circ = 8,02^\circ$$


$$V = 2 * Q_0 * \cos \delta = 2 * 0,54 * F * \cos \delta = 2 * 0,54 * 219 * \cos 8,02^\circ = 238 \text{ N}$$

$$\begin{aligned} \tan \vartheta &= \frac{F}{2 * Q_0} * \tan \delta = \frac{F}{2 * 0,54 * F} * \tan \delta \Rightarrow \vartheta \\ &= \arctan\left(\frac{F}{2 * 0,54 * F} * \tan \delta\right) = \arctan\left(\frac{219}{2 * 0,54 * 219} * \tan 8,02^\circ\right) = 7,43^\circ \end{aligned}$$

$$Vx = V * \cos(\gamma - \vartheta) = 238 * \cos(0^\circ - 7,43^\circ) = 236 \text{ N}$$

$$Vy = V * \sin(\gamma - \vartheta) = 238 * \sin(0^\circ - 7,43^\circ) = -31 \text{ N}$$

3.8 Koncepční návrh 1



4 Kontrolní výpočty

4.1 Kontrola ozubení 1,2

Kontrola ozubení dle ISO 6336				jednotky mm, Nmm, °, kW, Mpa, m.s⁻¹			
	Roz.	kolo 1	kolo 2			kolo 1	kolo 2
z_1	26	d	33,00136	190,3925	$\sigma_{F\lim}$	700	700
z_2	150	d_a	36,10789	192,8865	$\sigma_{H\lim}$	1270	1270
m_n	1,25	d_f	30,48886	187,2675	Y_{Fa}	2,32342	2,144125
x_1	0,245	d_b	30,9549	178,586	Y_{sa}	1,720216	1,842837
x_2	0	d_w	33,09097	190,9094	Y_ε	0,694019	0,694019
α_n	20	h_a	1,553263	1,247013	Y_β	0,922089	0,922089
β	10	h_f	1,25625	1,5625	F_β	6	6
a_w	112,0002	h	2,809513	2,809513	$Y_{N,X}$	1	1
b_1	23,75	s_n	2,186427	1,963495	Z_H	2,436271	2,436271
b_2	22,5	s_t	2,220156	1,993785	Z_E	189,8	189,8
P	7,5	v_n	1,740564	1,963495	Z_ε	0,787237	0,787237
n_1	1938	v_t	1,767415	1,993785	Z_β	0,992375	0,992375
M_{k1}	36955,48	α_w	20,69899		Z_B	1	1
v	3,348762				$Z_{R,T}$	1,5	1,5
u	5,769231				K_A	1,1	1,1
					K_V	1,11167	1,11167
Kontrolní rozměry					$K_{F\alpha}$	1,1	1,1
	1	2			$K_{F\beta}$	1,190501	1,189015
h_k	1,201911	0,931486			$K_{H\alpha}$	1,1	1,1
s_k	1,930664	1,930664	konst. tloušťka		$K_{H\beta}$	1,218283	1,218283
z'	4	18					
M/z	13,60058	67,32122	přes zuby				
d	1,845082	1,845082			S_F	2,265418	2,173619
M/d	35,35894	192,1652	přes kuličky		S_H	2,189753	2,189753

4.2 Kontrola ozubení 3,4

Kontrola ozubení dle ISO 6336				jednotky mm, Nmm, °, kW, Mpa, m.s⁻¹			
	Roz.	kolo 3	kolo 4			kolo 3	kolo 4
z_3	25	d	50,49138	208,0245	$\sigma_{F\lim}$	700	700
z_4	103	d_a	56,37641	211,5935	$\sigma_{H\lim}$	1270	1270
m_n	2	d_f	47,40738	202,6245	Y_{Fa}	2,140757	2,208342
x_1	0,479	d_b	47,39166	195,2536	Y_{sa}	1,818921	1,774717
x_2	-0,1	d_w	50,78142	209,2195	Y_ϵ	0,720355	0,720355
α_n	20	h_a	2,942517	1,784517	Y_β	0,950046	0,950046
β	8	h_f	1,542	2,7	F_β	6	6
a_w	130,0004	h	4,484517	4,484517	$Y_{N,X}$	1	1
b_3	38	s_n	3,83896	2,996005	Z_H	2,418063	2,418063
b_4	36	s_t	3,876687	3,025448	Z_E	189,8	189,8
P	7,5	v_n	2,444226	3,287181	Z_ϵ	0,825461	0,825461
n_3	366,5	v_t	2,468247	3,319486	Z_β	0,995122	0,995122
M_{k3}	195415,3	α_w	21,05259		Z_B	1	1
v	0,968924				$Z_{R,T}$	1,5	1,5
u	4,12				K_A	1,1	1,1
					K_V	1,015285	1,015285
Kontrolní rozměry					$K_{F\alpha}$	1,1	1,1
	1	2			$K_{F\beta}$	1,20417	1,202573
h_k	2,325608	1,303068			$K_{H\alpha}$	1,1	1,1
s_k	3,389887	3,389887	konst. tloušťka		$K_{H\beta}$	1,234053	1,234053
z'	3	12					
M/z	16,13608	70,72906	přes zuby				
d	2,952131	2,952131			S_F	1,743439	1,64319
M/d	55,00008	210,4984	přes kuličky		S_H	1,783989	1,783989

4.3 Síly v ozubení

4.3.1 Tečné síly

4.3.1.1 Tečná síla pastorku 1

$$F_{t21} = \frac{2 * M_{kH1} * 1000}{d_{w1}} = \frac{2 * 33,79 * 1\,000}{30,09} = 2\,042 \text{ N}$$

4.3.1.2 Tečná síla kola 2

$$F_{t12} = \frac{2 * M_{kH2} * 1000}{d_{w2}} = \frac{2 * 191,06 * 1\,000}{190,91} = 2\,002 \text{ N}$$

4.3.1.3 Tečná síla pastorku 3

$$F_{t43} = \frac{2 * M_{kH2} * 1000}{d_{w3}} = \frac{2 * 191,06 * 1\,000}{50,78} = 7\,525 \text{ N}$$

4.3.1.4 Tečná síla kola 4

$$F_{t34} = \frac{2 * M_{kH3} * 1000}{d_{w4}} = \frac{2 * 771,41 * 1\,000}{209,22} = 7\,374 \text{ N}$$

4.3.2 Radiální síly

4.3.2.1 Radiální síla pastorku 1

$$F_{r21} = \frac{F_{t21} * \tan \alpha}{\cos \beta_{1,2}} = \frac{2\,042 * \tan 20^\circ}{\cos 10^\circ} = 755 \text{ N}$$

4.3.2.2 Radiální síla kola 2

$$F_{r12} = \frac{F_{t12} * \tan \alpha}{\cos \beta_{1,2}} = \frac{2\,002 * \tan 20^\circ}{\cos 10^\circ} = 740 \text{ N}$$

4.3.2.3 Radiální síla pastorku 3

$$F_{r43} = \frac{F_{t43} * \tan \alpha}{\cos \beta_{3,4}} = \frac{7\,525 * \tan 20^\circ}{\cos 8^\circ} = 2\,766 \text{ N}$$

4.3.2.4 Radiální síla kola 4

$$F_{r34} = \frac{F_{t34} * \tan \alpha}{\cos \beta_{3,4}} = \frac{7\,374 * \tan 20^\circ}{\cos 8^\circ} = 2\,710 \text{ N}$$

4.3.3 Axiální síly

4.3.3.1 Axiální síla pastorku 1

$$F_{a21} = F_{t21} * \tan \beta_{1,2} = 2\,042 * \tan 10^\circ = 360 \text{ N}$$

4.3.3.2 Axiální síla kola 2

$$F_{a12} = F_{t12} * \tan \beta_{1,2} = 2\,002 * \tan 10^\circ = 353 \text{ N}$$

4.3.3.3 Axiální síla pastorku 3

$$F_{a43} = F_{t43} * \tan \beta_{3,4} = 7\,525 * \tan 8^\circ = 1\,058 \text{ N}$$


4.3.3.4 Axiální síla kola 4

$$F_{a34} = F_{t34} * \tan \beta_{3,4} = 7\,374 * \tan 8^\circ = 1\,036 \text{ N}$$

4.4 Reakce v ložiskách

4.4.1 Vstupní hřídel – normální chod

Návrh: $w = 131 \text{ mm}$
 $p = 32,5 \text{ mm}$
 $t = 74 \text{ mm}$



$$x: V_x + A_x + B_x - F_{r21} = 0$$

$$y: A_y - F_{a21} = 0$$

$$M_A: V_x * t + F_{r21} * (w - p) - B_x * w - F_{a21} * \frac{d_{w1}}{2} = 0$$


$$B_x = \frac{V_x * t + F_{r21} * (w - p) - F_{a21} * \frac{d_{w1}}{2}}{w}$$

$$= \frac{236 * 74 + 755 * (131 - 32,5) - 360 * \frac{33,09}{2}}{131}$$

$$= 655 \text{ N}$$

$$A_y = F_{a21} = 360 \text{ N}$$

$$A_x = F_{r21} - B_x - V_x = 755 - 655 - 236 = -136 \text{ N}$$



$$z: V_z + A_z + B_z + F_{t21} = 0$$

$$y: 0$$

$$M_A: V_z * t - F_{t21} * (w - p) - B_z * w = 0$$

$$B_z = \frac{V_z * t - F_{t21} * (w - p)}{w}$$

$$= \frac{-31 * 74 - 2042 * (126 - 32,5)}{131}$$

$$= -1553 \text{ N}$$

$$A_z = -F_{t21} - B_z - V_z$$

$$= -2042 - (-1553)$$

$$- (-31) = -459 \text{ N}$$

Radiální reakce v ložisku A – normální chod

$$R_{Ar} = \sqrt{A_x^2 + A_z^2} = \sqrt{(-136)^2 + (-459)^2} = 478 \text{ N}$$

Axiální reakce v ložisku A – normální chod

$$R_{Aa} = A_y = 360 \text{ N}$$

Radiální reakce v ložisku B – normální chod


$$R_{Br} = \sqrt{B_x^2 + B_z^2} = \sqrt{655^2 + (-1553)^2} = 1518 \text{ N}$$

4.4.2 Vstupní hřídel – zpětný chod

Návrh: $w = 131 \text{ mm}$

$p = 32,5 \text{ mm}$

$t = 74 \text{ mm}$



$$x: V_x + A_{xz} + B_{xz} - F_{r21} = 0$$

$$y: A_{yz} + F_{az1} = 0$$

$$M_A: V_x * t + F_{r21} * (w - p) - B_{xz} * w + F_{az1} * \frac{d_{w1}}{2} = 0$$


$$B_{xz} = \frac{V_x * t + F_{r21} * (w - p) + F_{az1} * \frac{d_{w1}}{2}}{w}$$

$$= \frac{236 * 74 + 755 * (131 - 32,5) + 360 * \frac{33,09}{2}}{131}$$

$$= 746 \text{ N}$$

$$A_{yz} = -F_{az1} = -360 \text{ N}$$

$$A_{xz} = F_{r21} - B_{xz} - V_x = 755 - 748 - 236 = -228 \text{ N}$$



$$z: V_z + A_{zz} + B_{zz} - F_{t21} = 0$$

$$y: 0$$

$$M_A: V_z * t - F_{t21} * (w - p) - B_{zz} * w = 0$$

$$B_{zz} = \frac{V_z * t + F_{t21} * (w - p)}{w}$$

$$= \frac{-31 * 74 + 2042 * (131 - 32,5)}{131} = 1518 \text{ N}$$

$$A_{zz} = F_{t21} - B_{zz} - V_z$$

$$= 2042 - 1414 - (-31)$$

$$= 555 \text{ N}$$

Radiální reakce v ložisku A – zpětný chod

$$R_{Arz} = \sqrt{A_{xz}^2 + A_{zz}^2} = \sqrt{(-228)^2 + 555} = 600 \text{ N}$$

Axiální reakce v ložisku A – zpětný chod



$$R_{Aaz} = |A_y| = 360 \text{ N}$$

Radiální reakce v ložisku B – zpětný chod

$$R_{Brz} = \sqrt{B_{xz}^2 + B_{zz}^2} = \sqrt{746 + 1518^2} = 1692 \text{ N}$$

4.4.3 Předlohouvá hřídel – normální chod

Návrh: $w = 130 \text{ mm}$
 $p = 33,75 \text{ mm}$
 $r = 41,5 \text{ mm}$



$$x: C_x + D_x + F_{r12} - F_{r43} = 0$$

$$y: C_y - F_{a12} - F_{a43} = 0$$

$$M_C: F_{r43} * r - F_{r12} * (w - p) - D_x * w + F_{a12} * \frac{d_{w2}}{2} - F_{a43} * \frac{d_{w3}}{2} = 0$$

$$D_x = \frac{F_{r43} * r + F_{r12} * (w - p) + F_{a12} * \frac{d_{w2}}{2} - F_{a43} * \frac{d_{w3}}{2}}{w}$$

$$= \frac{2766 * 41,5 + 740 * (130 - 33,75) + 353 * \frac{190,91}{2} - 1058 * \frac{50,78}{2}}{130}$$

$$= -130 \text{ N}$$

$$C_y = F_{a12} + F_{a43} = 353 + 1058 = 1411 \text{ N}$$

$$C_x = F_{r43} - F_{r12} - D_x = 2766 - 740 - (-130) = 2156 \text{ N}$$

$$z: C_z + D_z - F_{t43} + F_{t12} = 0$$

$$y: 0$$

$$M_C: F_{t43} * r - F_{t12} * (w - p) - D_z * w = 0$$

$$D_z = \frac{F_{t43} * r - F_{t12} * (w - p)}{w}$$

$$= \frac{7525 * 41,5 - 2002 * (130 - 33,75)}{130}$$

$$= 920 \text{ N}$$

$$C_z = F_{t43} - F_{t12} - D_z$$

$$= 7525 - 2002 - 920$$

$$= 4603$$

Radiální reakce v ložisku C – normální chod

$$R_{Cr} = \sqrt{C_x^2 + C_z^2} = \sqrt{2156^2 + 4603^2} = 5083 \text{ N}$$


Axiální reakce v ložisku C – normální chod

$$R_{Ca} = C_y = 1411 \text{ N}$$

Radiální reakce v ložisku D – normální chod

$$R_{Dr} = \sqrt{D_x^2 + D_z^2} = \sqrt{(-130)^2 + 920^2} = 929 \text{ N}$$

4.4.4 Předlohouvá hřídel – zpětný chod



$$x: C_{xz} + D_{xz} + F_{r12} - F_{r43} = 0$$

$$y: C_{yz} + F_{a12} + F_{a43} = 0$$

$$M_C: F_{r43} * r - F_{r12} * (w - p) - D_{xz} * w - F_{a12} * \frac{d_{w2}}{2} + F_{a43} * \frac{d_{w3}}{2} = 0$$

$$D_{xz} = \frac{F_{r43} * r + F_{r12} * (w - p) - F_{a12} * \frac{d_{w2}}{2} + F_{a43} * \frac{d_{w3}}{2}}{w}$$


$$= \frac{2\ 766 * 41,5 + 740 * (130 - 33,75) - 353 * \frac{190,91}{2} + 1\ 058 * \frac{50,78}{2}}{130}$$

$$= 801 N$$

$$C_{yz} = -F_{a12} - F_{a43} = -353 - 1\ 058 = -1\ 411 N$$

$$C_{xz} = F_{r43} - F_{r12} - D_{xz} = 2\ 766 - 740 - 801 = 1\ 225 N$$

Návrh: $w = 130 \text{ mm}$
 $p = 33,75 \text{ mm}$
 $r = 41,5 \text{ mm}$



$$z: C_{zz} + D_{zz} + F_{t43} - F_{t12} = 0$$

$$y: 0$$

$$M_C: -F_{t43} * r + F_{t12} * (w - p) - D_{zz} * w = 0$$

$$D_{zz} = \frac{-F_{t43} * r + F_{t12} * (w - p)}{w}$$

$$= \frac{-7\ 525 * 41,5 + 2\ 002 * (130 - 33,75)}{130}$$

$$= -920 N$$

$$C_{zz} = -F_{t43} + F_{t12} - D_{zz}$$

$$= -7\ 525 + 2\ 002$$

$$- (-920) = -4\ 603$$

Radiální reakce v ložisku C – zpětný chod

$$R_{Crz} = \sqrt{C_{xz}^2 + C_{zz}^2} = \sqrt{1\ 225^2 + (-4\ 603)^2} = 4\ 763 N$$

Axiální reakce v ložisku C – zpětný chod



$$R_{Caz} = |C_{yz}| = 1\ 411 N$$

Radiální reakce v ložisku D – zpětný chod

$$R_{Drz} = \sqrt{D_{xz}^2 + D_{zz}^2} = \sqrt{801^2 + (-920)^2} = 1\ 220 N$$

4.4.5 Výstupní hřídel – normální chod

Návrh: $w = 125 \text{ mm}$
 $r = 38 \text{ mm}$



$$x: E_x + F_x - F_{r34} = 0$$

$$y: E_y + F_{a34} = 0$$

$$M_E: F_{r34} * r - E_x * w + F_{a34} * \frac{d_{w4}}{2} = 0$$

$$F_x = \frac{F_{r34} * r + F_{a34} * \frac{d_{w4}}{2}}{w} = \frac{2710 * 38 + 1036 * \frac{209,22}{2}}{125} = 1691 \text{ N}$$

$$E_y = -F_{a34} = -1036 \text{ N}$$

$$E_x = F_{r34} - F_x = 2710 - 1691 = 1019 \text{ N}$$

$$z: E_z + F_z - F_{t34} = 0$$

$$y: 0$$

$$M_E: F_{t34} * r - F_z * w = 0$$

$$F_z = \frac{F_{t34} * r}{w} = \frac{1036 * 38}{130} = 2242 \text{ N}$$

$$E_z = F_{t34} - F_z = 7374 - 2242 \\ = 5132 \text{ N}$$

Radiální reakce v ložisku E – normální chod

$$R_{Er} = \sqrt{E_x^2 + E_z^2} = \sqrt{1019^2 + 5132^2} = 5233 \text{ N}$$

Axiální reakce v ložisku E – normální chod



$$R_{Ea} = |E_y| = 1036 \text{ N}$$

Radiální reakce v ložisku F – normální chod

$$R_{Fr} = \sqrt{F_x^2 + F_z^2} = \sqrt{1691^2 + 2242^2} = 2808 \text{ N}$$

4.4.6 Výstupní hřídel – zpětný chod

Návrh: $w = 125 \text{ mm}$
 $r = 38 \text{ mm}$



$$x: E_{xz} + F_{xz} - F_{r34} = 0$$

$$y: E_{yz} - F_{a34} = 0$$

$$M_E: F_{r34} * r - E_{xz} * w - F_{a34} * \frac{d_{w4}}{2} = 0$$

$$F_{xz} = \frac{F_{r34} * r - F_{a34} * \frac{d_{w4}}{2}}{w} = \frac{2710 * 38 - 1036 * \frac{209,22}{2}}{125} = -43 \text{ N}$$

$$E_{yz} = F_{a34} = 1036 \text{ N}$$

$$z: E_{zz} + F_{zz} + F_{t34} = 0$$

$$y: 0$$

$$M_E: -F_{t34} * r - F_{zz} * w = 0$$

$$F_{zz} = \frac{-F_{t34} * r}{w} = \frac{-1036 * 38}{130} = -2242 \text{ N}$$

$$E_{zz} = -F_{t34} - F_{zz} = -7374 - (-2242) = -5132 \text{ N}$$

$$E_{xz} = F_{r34} - F_{xz} = 2710 - (-43) = 2754 \text{ N}$$

Radiální reakce v ložisku E – zpětný chod

$$R_{Erz} = \sqrt{E_{xz}^2 + E_{zz}^2} = \sqrt{2754^2 + (-5132)^2} = 5824 \text{ N}$$

Axiální reakce v ložisku E – zpětný chod

$$R_{Ea} = E_{yz} = 1036 \text{ N}$$

Radiální reakce v ložisku F – zpětný chod

$$R_{Fr} = \sqrt{F_{xz}^2 + F_{zz}^2} = \sqrt{(-43)^2 + (-2242)^2} = 2242 \text{ N}$$

4.5 Návrh ložisek

4.5.1 Vstupní hřídel

Volím kuličkové ložisko 6405

Dle [4]:

$$d = 25 \text{ mm}$$

$$D = 80 \text{ mm}$$

$$B = 21 \text{ mm}$$

$$C_0 = 19\ 300 \text{ N}$$

$$C = 35\ 800 \text{ N}$$

$$f_0 = 12$$

4.5.1.1 Ložisko A

Maximální síly v ložisku A:

$$\text{Radiální síla } F_r = R_{Arz} = 600 \text{ N}$$

$$\text{Axiální síla } F_a = R_{Aaz} = 360 \text{ N}$$

$$e = \frac{F_a}{F_r} = \frac{360}{600} = 0,60$$

$$\frac{f_0 * F_a}{C_0} = \frac{12 * 360}{19\ 300} = 0,224$$

$$\text{Pro } \frac{f_0 * F_a}{C_0} = 0,224 \rightarrow e = 0,20 \Rightarrow 0,2 < 0,52 \quad \rightarrow \quad X = 0,56$$

$$Y = 2$$

$$F_{ekt} = 1 * X * F_r + Y * F_a = 1 * 0,56 * 600 + 2 * 360 = 1\ 056 \text{ N}$$

$$L_{10H} = \left(\frac{C}{F_{ekt}} \right)^3 * \frac{10^6}{60 * n_{H1}} = \left(\frac{35\ 800}{1\ 056} \right)^3 * \frac{10^6}{60 * 1\ 950} = 332\ 881 \text{ hodin} > 25\ 000 \text{ hodin}$$

Minimální zatížení

$$P_{min} = 0,01 * C_0 > F_{ekt} \Rightarrow 0,01 * 19\ 300 = 193 \text{ N} > 1\ 056 \text{ N}$$

LOŽISKO VYHOVUJE

4.5.1.2 Ložisko B

Maximální síla v ložisku B:

$$\text{Radiální síla } F_r = R_{Brz} = 1\ 692 \text{ N}$$

Pouze radiální zatížení -> X = 1

$$F_{ekt} = 1,2 * X * F_r = 1,2 * 1 * 1\ 692 = 2\ 030 \text{ N}$$

$$L_{10H} = \left(\frac{C}{F_{ekt}} \right)^3 * \frac{10^6}{60 * n_{H1}} = \left(\frac{35\ 800}{2\ 030} \right)^3 * \frac{10^6}{60 * 1\ 950} = 46\ 863 \text{ hodin} > 25\ 000 \text{ hodin}$$

Minimální zatížení

$$P_{min} = 0,01 * C_0 > F_{ekt} \Rightarrow 0,01 * 19\ 300 = 193 \text{ N} > 2\ 030 \text{ N}$$

LOŽISKO VYHOVUJE

4.5.2 Předlohoová hřídel

Volím kuličkové ložisko 6407

Dle [4]:

$$d = 35 \text{ mm}$$

$$D = 100 \text{ mm}$$

$$B = 25 \text{ mm}$$

$$C_0 = 31\ 000 \text{ N}$$

$$C = 55\ 300 \text{ N}$$

$$f_0 = 12$$

4.5.2.1 Ložisko C

Maximální síly v ložisku C:

$$\text{Radiální síla } F_r = R_{Cr} = 5\ 083 \text{ N}$$

$$\text{Axiální síla } F_a = R_{Ca} = 1\ 411 \text{ N}$$

$$e = \frac{F_a}{F_r} = \frac{5\ 083}{1\ 411} = 0,28$$

$$\frac{f_0 * F_a}{C_0} = \frac{12 * 1\ 411}{31\ 000} = 0,546$$

$$\text{Pro } \frac{f_0 * F_a}{C_0} = 0,546 \rightarrow e = 0,25 \Rightarrow 0,25 < 0,28 \quad \rightarrow \quad X = 0,56$$

$$Y = 1,85$$

$$F_{ekt} = 1 * X * F_r + Y * F_a = 1 * 0,56 * 5\ 083 + 1,85 * 1\ 411 = 5\ 456 \text{ N}$$

$$L_{10H} = \left(\frac{C}{F_{ekt}} \right)^3 * \frac{10^6}{60 * n_{H2}} = \left(\frac{55\ 300}{5\ 456} \right)^3 * \frac{10^6}{60 * 338} = 51\ 348 \text{ hodin} > 25\ 000 \text{ hodin}$$

Minimální zatížení

$$P_{min} = 0,01 * C_0 > F_{ekt} \Rightarrow 0,01 * 31\ 000 = 310 \text{ N} > 5\ 456 \text{ N}$$

LOŽISKO VYHOVUJE

4.5.2.2 Ložisko D

Maximální síla v ložisku D:

$$\text{Radiální síla } F_r = R_{Drz} = 1\ 220 \text{ N}$$

Pouze radiální zatížení -> X = 1

$$F_{ekt} = 1,2 * X * F_r = 1,2 * 1 * 1\ 220 = 1\ 464 \text{ N}$$

$$L_{10H} = \left(\frac{C}{F_{ekt}} \right)^3 * \frac{10^6}{60 * n_{H2}} = \left(\frac{55\ 300}{1\ 464} \right)^3 * \frac{10^6}{60 * 338} = 2\ 658\ 180 \text{ hodin} > 25\ 000 \text{ hodin}$$

Minimální zatížení

$$P_{min} = 0,01 * C_0 > F_{ekt} \Rightarrow 0,01 * 31\ 000 = 310 \text{ N} > 1\ 920 \text{ N}$$

LOŽISKO VYHOVUJE

4.5.3 Výstupní hřídel

Volím kuličkové ložisko 6210

Dle [4]:

$$d = 50 \text{ mm}$$

$$D = 90 \text{ mm}$$

$$B = 20 \text{ mm}$$

$$C_0 = 23\ 200 \text{ N}$$

$$C = 37\ 100 \text{ N}$$

$$f_0 = 14$$

4.5.3.1 Ložisko E

Maximální síly v ložisku E:

$$\text{Radiální síla } F_r = R_{Erz} = 5\ 824 \text{ N}$$

$$\text{Axiální síla } F_a = R_{Eaz} = 1\ 036 \text{ N}$$

$$e = \frac{F_a}{F_r} = \frac{5\ 824}{1\ 036} = 0,18$$

$$\frac{f_0 * F_a}{C_0} = \frac{14 * 1\ 036}{23\ 200} = 0,625$$

$$\text{Pro } \frac{f_0 * F_a}{C_0} = 0,625 \rightarrow e = 0,26 \Rightarrow 0,26 > 0,18 \quad \rightarrow \quad X = 1$$

$$Y = 0$$

$$F_{ekt} = 1 * X * F_r + Y * F_a = 1 * 1 * 5\ 824 + 0 * 1\ 036 = 5\ 824 \text{ N}$$

$$L_{10H} = \left(\frac{C}{F_{ekt}} \right)^3 * \frac{10^6}{60 * n_{H3}} = \left(\frac{37\ 100}{5\ 824} \right)^3 * \frac{10^6}{60 * 82} = 52\ 502 \text{ hodin} > 25\ 000 \text{ hodin}$$

Minimální zatížení

$$P_{min} = 0,01 * C_0 > F_{ekt} \Rightarrow 0,01 * 23\ 200 = 232 \text{ N} > 5\ 824 \text{ N}$$

LOŽISKO VYHOVUJE

4.5.3.2 Ložisko F

Maximální síla v ložisku F:

$$\text{Radiální síla } F_r = R_{Fr} = 2\ 808 \text{ N}$$

Pouze radiální zatížení -> X = 1

$$F_{ekt} = 1,2 * X * F_r = 1,2 * 1 * 2\ 808 = 3\ 370 \text{ N}$$

$$L_{10H} = \left(\frac{C}{F_{ekt}} \right)^3 * \frac{10^6}{60 * n_{H3}} = \left(\frac{37\ 100}{3\ 370} \right)^3 * \frac{10^6}{60 * 82} = 936\ 470 \text{ hodin} > 25\ 000 \text{ hodin}$$

Minimální zatížení



$$P_{min} = 0,01 * C_0 > F_{ekt} \Rightarrow 0,01 * 23\ 200 = 232 \text{ N} > 3\ 370 \text{ N}$$

LOŽISKO VYHOVUJE

4.6 Statická kontrola hřídelů

4.6.1 Vstupní hřídel


4.6.1.1 Průběh ohybových momentů – normální chod



Maximální moment:

$$M_{o_{maxH1n}} = \sqrt{27\ 261^2 + (-50\ 475)^2} = 57\ 367 \text{ Nmm}$$

4.6.1.2 Průběh ohybových momentů – zpětný chod



Maximální moment:

$$Mo_{maxH1z} = \sqrt{24\ 259^2 + 49\ 345^2} = 54\ 985 \text{ Nmm}$$

4.6.1.3 Maximální ohybový moment

$$Mo_{maxH1} = \max\{Mo_{maxH1n}, Mo_{maxH1z}\} = Mo_{maxH1n} = 57\ 367 \text{ Nmm}$$



4.6.1.4 Redukované napětí

$$\sigma_{REDH1} \leq \sigma_D \Rightarrow \sqrt{\left(\frac{Mo_{maxH1}}{Wo}\right)^2 + 4 * \left(\frac{M_{KH1}}{Wk}\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{57\ 367}{\pi * 25^2}\right)^2 + 4 * \left(\frac{33\ 792}{\pi * 25^2}\right)^2} = 43,40 \text{ MPa} \leq 70 \text{ MPa}$$

HŘÍDEL VYHOVUJE

4.6.2 Předlohouvá hřídel


4.6.2.1 Průběh ohybových momentů – normální chod



Maximální moment:

$$Mo_{maxH2n} = \sqrt{89\ 492^2 + 191\ 021^2} = 210\ 945 \text{ Nmm}$$

4.6.2.2 Průběh ohybových momentů – zpětný chod



Maximální moment:

$$Mo_{maxH2z} = \sqrt{77\,691^2 + (-191\,021)^2} = 197\,671 \text{ Nmm}$$

4.6.2.3 Maximální ohybový moment

$$Mo_{maxH2} = \max\{Mo_{maxH2n}, Mo_{maxH2z}\} = Mo_{maxH2n} = 210\,945 \text{ Nmm}$$

4.6.2.4 Redukované napětí



$$\sigma_{REDH2} \leq \sigma_D \Rightarrow \sqrt{\left(\frac{Mo_{maxH2}}{Wo}\right)^2 + 4 * \left(\frac{M_{kH2}}{Wk}\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{210\,945}{32}\right)^2 + 4 * \left(\frac{191\,057}{16}\right)^2} = 67,61 \text{ MPa}$$

$$\leq 70 \text{ MPa}$$

HŘÍDEL VYHOVUJE

4.6.3 Výstupní hřídel


4.6.3.1 Průběh ohybových momentů – normální chod



Maximální moment:

$$M_{o_{maxH3n}} = \sqrt{147\,140^2 + 195\,032^2} = 244\,311 \text{ Nmm}$$

4.6.3.2 Průběh ohybových momentů – zpětný chod



Maximální moment:

$$Mo_{maxH2z} = \sqrt{104\ 641^2 + (-195\ 032)^2} = 221\ 331 \text{ Nmm}$$

4.6.3.3 Maximální ohybový moment

$$Mo_{maxH3} = \max\{Mo_{maxH3n}, Mo_{maxH3z}\} = Mo_{maxH3n} = 244\ 311 \text{ Nmm}$$


4.6.3.4 Redukované napětí

$$\sigma_{REDH3} \leq \sigma_D \Rightarrow \sqrt{\left(\frac{Mo_{maxH3}}{Wo}\right)^2 + 4 * \left(\frac{M_{kH3}}{Wk}\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{244\ 311}{\frac{\pi * 50^2}{32}}\right)^2 + 4 * \left(\frac{771\ 410}{\frac{\pi * 50^2}{16}}\right)^2} = 65,94 \text{ MPa}$$

$$\leq 70 \text{ MPa}$$

HŘÍDEL VYHOVUJE

4.7 Koncepční návrh 2



5 Spoje náboj – hřídel

5.1 Návrh připojení řemenice

Hřídel s nábojem bude spojena pomocí těsného pera

5.1.1.1 Návrh těsného pera

Volba těsného pera: $\emptyset d$ hřidele v místě těsného pera $\emptyset 24 \text{ mm}$ -> těsné pero 8x7

5.1.1.2 Délka těsného pera

$$l'_a \geq \frac{4 * M_{kH1}}{d * h * p_D} = \frac{4 * 33,79 * 1\,000}{24 * 7 * 70} = 11,5 \text{ mm}$$
$$l_a = l'_a + b = 11,5 + 8 = 19,5 \text{ mm}$$

Volím těsné pero 8x7 v délce l = 32 mm

5.1.1.3 Kontrola otlačení těsného pera

$$p = \frac{4 * M_{kH1}}{d * h * (l - b)} = \frac{4 * 33,79 * 1\,000}{24 * 7 * (32 - 8)} = 33,5 \text{ MPa}$$

VYHOVUJE

5.1.1.4 Kontrola střihu těsného pera

$$\tau = \frac{2 * M_{kH1}}{d * h * (l - b)} = \frac{2 * 33,79 * 1\,000}{24 * 7 * (32 - 8)} = 16,8 \text{ MPa}$$

VYHOVUJE

5.2 Návrh připojení kola 2 na předlochovou hřídel

Kolo 2 bude s hřidelí spojena pomocí drážkování

5.2.1.1 Návrh drážkování

Drážkování volím s ohledem na průměr hřidele pod ložisky ->

d = 42 mm
D = 46 mm
z = 8
b = 8 mm
s' = 13,2 mm ²

5.2.1.2 Minimální délka drážkování

$$l' \geq \frac{4 * M_{kH2}}{s' * (D + d) * p_D} = \frac{4 * 191,06 * 1\,000}{13,2 * (46 + 42) * 70} = 9,4 \text{ mm}$$

Volím délku drážkování l = 17,5 mm

5.2.1.3 Kontrola otlačení v drážkování

$$p = \frac{4 * M_{kH1}}{s' * (D + d) * l} = \frac{4 * 191,06 * 1\,000}{13,2 * (46 + 42) * 17,5} = 37,6 \text{ MPa}$$

VYHOVUJE

5.3 Návrh připojení kola 4 na výstupní hřídel

Kolo 4 bude na hřídel připojeno pomocí lisování

5.3.1.1 Návrh lisování

Lisovací průměr	$d = 63 \text{ mm}$
Průměr náboje kola	$D = 1,8 * d = 1,8 * 63 = 113 \text{ mm}$
Minimální šířka lisování	$L_L = 0,7 * d = 0,7 * 63 = 44 \text{ mm}$
Šířka kola	$L = L_L + 5 = 44 + 5 = 49 \text{ mm}$

5.3.1.2 Minimální tlak ve spoji

$$p_{min} = \frac{1,1 * M_{kH3}}{\pi * d * L_L * f * \frac{d}{2}} = \frac{1,1 * 771,41 * 1000}{\pi * 63 * 44 * 0,12 * \frac{63}{2}} = 25,8 \text{ MPa}$$

5.3.1.3 Minimální přesah

$$\Delta d_{min} = p_{min} * d * \frac{1}{E} * (C_N + 1) = 25,8 * 63 * \frac{1}{2,1 * 10^5} * \left(\frac{113^2 + 63^2}{113^2 - 63^2} + 1 \right) = 22,4 \mu\text{m}$$

5.3.1.4 Lisovaní za studena

5.3.1.4.1 Minimální výrobní přesah

$$\Delta d_{wmin} = \Delta d_{min} + (5,5 * (Ra_{H\bar{R}} + Ra_{NA})) = 22,4 + (5,5 * (0,8 + 1,6)) = 35,6 \mu\text{m}$$

5.3.1.4.2 Návrh uložení

Volím uložení H7/u6

$$H7_0^{+30}/u6_{+87}^{+106}$$

5.3.1.4.3 Minimální přesah dle uložení

$$\Delta d_{minul} = 87 - 30 = 57 \mu\text{m} > 22,4 \mu\text{m}$$

VYHOVUJE

5.3.1.5 Lisování za tepla

5.3.1.5.1 Minimální výrobní přesah

$$\Delta d_{wmin} = \Delta d_{min} = 22,4 \mu\text{m}$$

5.3.1.5.2 Návrh uložení

Volím uložení H7/t6

$$H7_0^{+30}/t6_{+66}^{+85}$$

5.3.1.5.3 Minimální přesah dle uložení

$$\Delta d_{minul} = 66 - 30 = 36 \mu\text{m} > 22,4 \mu\text{m}$$

VYHOVUJE

5.3.1.6 Maximální tlak ve spoji za studena/za tepla

5.3.1.6.1 Za studena

$$p_{maxs} = \frac{\Delta d_{max}}{d * \frac{1}{E} * (C_N + 1)} = \frac{\delta_{max} - (5,5 * (Ra_{H\bar{R}} + Ra_{NA}))}{d * \frac{1}{E} * (C_N + 1)} = \frac{[(106 - 0) - (5,5 * (0,8 + 1,6))] * 10^{-6}}{63 * \frac{1}{2,1 * 10^5} * \left(\frac{113^2 + 63^2}{113^2 - 63^2} + 1 \right)} \\ = 106,9 \text{ MPa}$$

5.3.1.6.2 Za tepla

$$p_{maxt} = \frac{\Delta d_{max}}{d * \frac{1}{E} * (C_N + 1)} = \frac{\delta_{max}}{d * \frac{1}{E} * (C_N + 1)} = \frac{(85 - 0) * 10^{-6}}{63 * \frac{1}{2,1 * 10^5} * \left(\frac{113^2 + 63^2}{113^2 - 63^2} + 1 \right)} = 97,9 \text{ MPa}$$

5.3.1.7 Maximální tlak ve spoji

$$p_{max} = \max\{p_{maxs}, p_{maxt}\} = p_{maxs} = 106,9 \text{ MPa}$$

5.3.1.8 Redukované napětí

$$\sigma_{RED} = p_{max} * (C_N + 1) = 106,9 * \left(\frac{113^2 + 63^2}{113^2 - 63^2} + 1 \right) = 309,3 \text{ MPa}$$

5.3.1.9 Bezpečnost

$$k = \frac{\sigma_{Kt}}{\sigma_{RED}} = \frac{490}{309,3} = 1,58 > 1,1$$

VYHOVUJE

5.3.1.10 Potřebná lisovací síla pro lisování


$$F_{LIS} = \pi * d * L_L * p_{maxs} = \pi * 63 * 44 * 106,9 = 111,7 \text{ kN}$$

5.3.1.11 Potřebné ohřátí náboje pro lisování

$$\Delta T = \frac{\Delta d_{max} + \nu}{\alpha * d} = \frac{(85 + 36) * 10^{-6}}{11,5 * 10^{-6} * 63} = 167 \text{ } ^\circ\text{C}$$

6 Dynamická kontrola vstupní hřídele

6.1 Kontrola únavové pevnosti



Dle [5] pro $d = 25 \text{ mm}$, $D = 40 \text{ mm}$, $R = 1,2 \text{ mm}$:

$$\begin{aligned}\alpha_t &= 1,65 \\ \alpha_o &= 2,3 \\ q &= 0,65 \\ \eta_p &= 0,90 \\ \varepsilon_v &= 0,78 \\ \sigma_{c(-1)} &= 300 \text{ MPa}\end{aligned}$$

$$\beta_o = 1 + q * (\alpha_o - 1) = 1 + 0,65 * (2,3 - 1) = 1,85$$

$$\beta_t = 1 + q * (\alpha_t - 1) = 1 + 0,65 * (1,65 - 1) = 1,42$$

$$\sigma_{c(-1)o}^* = \sigma_{c(-1)} \frac{\varepsilon_v * \eta_p}{\beta_o} = 300 * \frac{0,78 * 0,90}{1,85} = 113,84 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{c(-1)t}^* = \sigma_{c(-1)} \frac{\varepsilon_v * \eta_p}{\beta_t} = 300 * \frac{0,78 * 0,90}{1,42} = 148,3 \text{ MPa}$$

V rizikovém místě

$$\sigma_a = \sigma_o = \frac{Mo}{Wo} = \frac{20\ 000}{\frac{\pi * 25^3}{32}} = 13,04 \text{ MPa}$$

$$k_\sigma = \frac{\sigma_{c(-1)o}^*}{\sigma_a} = \frac{113,84}{13,04} = 8,5$$

$$\tau = \frac{M_{kH1}}{Wk} = \frac{33\ 792}{\frac{\pi * 25^3}{16}} = 11,01 \text{ MPa}$$


$$k_\tau = \frac{\sigma_{c(-1)t}^*}{\tau} = \frac{148,3}{11,01} = 13,4$$

$$\frac{1}{{k_d}^2} = \frac{1}{{k_\sigma}^2} + \frac{1}{{k_\tau}^2} \Rightarrow k_d = \sqrt{\frac{{k_\sigma}^2 * {k_\tau}^2}{{k_\sigma}^2 + {k_\tau}^2}} = \sqrt{\frac{8,5^2 * 13,4^2}{8,5^2 + 13,4^2}} = 7,18 > 1,5$$


VYHOVUJE

6.2 Kontrola tuhosti


Dle AUTODESK INVENTOR 2018 – generátor hřídelí



6.2.1 Průhyb hřídele



6.2.2 Natočení hřídele



6.2.3 Dovolené hodnoty průhybů, průhybů v ozubení a natočení v kolech a natočení v podporách

$$y_{DMAX} = \frac{l}{3000} = \frac{136 * 1000}{3000} = 44 \mu m$$

$$y_{DK} = \frac{m_{n1,2}}{100} = \frac{1,25 * 1000}{100} = 12,5 \mu m$$

$$\varphi_{DK} = 5 \text{ úhlových minut}$$

$$\varphi_{DL} = 7 \text{ úhlových minut}$$

6.2.4 Průhyb mezi ložisky

$$y_{MAX} = 6,46 \mu m < 44 \mu m$$

VYHOVUJE

6.2.5 Průhyb v ozubení

$$y_K = 6,3 \mu m < 12,5 \mu m$$

VYHOVUJE

6.2.6 Natočení v ozubení

$$\varphi_K = 30 \text{ úhlových sekund} < 5 \text{ úhlových minut}$$

VYHOVUJE

6.2.7 Natočení v podporách

$$\varphi_l = 45 \text{ úhlových sekund} < 7 \text{ úhlových minut}$$

VYHOVUJE

6.2.8 Maximální průhyb

$$\varphi_{MAX} = 1 \text{ úhlová minuta}$$

7 Závěr

V této technické zprávě jsou výpočty, které byly provedeny pro návrh dvoustupňové čelní převodovky se šikmým ozubením. V první části této zprávy je zadání k této předovce. V druhé části se nachází návrh pohonu. Třetí část obsahuje návrh samotné převodovky, čtvrtá část obsahuje kontrolní výpočty. V páté části jsou řešeny spoje náboj – hřídel a v poslední šesté je dynamická kontrola vstupní hřídele.

8 Seznam použité literatury

- [1] KUGL, Otmar. *Projekt: III. ročník*. Praha: České vysoké učení technické, 1997. ISBN 80-01-01638-2.
- [2] ŠVEC, Vladimír. *Části a mechanismy strojů: příklady*. Vyd. 4. V Praze: České vysoké učení technické, 2008. ISBN 978-80-01-04137-6.
- [3] Kontrola ozubení dle ISO 6336. In: *Systém elektronické podpory studia* [online]. Praha: ČVUT, 1999 [cit. 2018-04-08]. Dostupné z: <https://seps.fs.cvut.cz/KC>
- [4] Kuličkový ložiska. *SKF* [online]. SKF, 2018 [cit. 2018-04-08]. Dostupné z: <http://www.skf.com/cz/products/bearings-units-housings/ball-bearings/deep-groove-ball-bearings/loads/index.html>
- [5] ŘEZNÍČEK, Jan. *Pružnost a pevnost II – Přednášky*. Praha, 2017. Přednáškové podklady. České vysoké učení technické v Praze.