

Vinařství Olbramovice

Autor: Tomáš Rain

Objekt vinařství se snaží svým tvarem formálně připodobnit tvaru lahve - to je patrné jen v některých výkresech půdorysů, méně pak v celkovém profilu a je otázkou, zda by nepoučený návštěvník dokázal tuto analogii odhalit. Zůstat jen u lineární inspirace vinnými řádky by asi bylo čitelnější....

Práce nepřinesla zásadnější zjednodušení původní studie a podrobně rozpracovává technicky nesnadné řešení neortogonálních půdorysů s nepravidelně zakřivenou střechou. Nedošlo k úpravám drobných funkčních nedostatků - jako je například byt bez odpovídajícího vstupu odtržený od provozu či příjem hroznů s absencí přirozeného osvětlení. Zachováno zůstalo i poměrně naddimenzované technické zázemí pod jižní terasou. Jediná zásadnější úprava spočívající v instalaci výtahu místo schodiště je z provozního hlediska nepřínosná.

Volba monolitické konstrukce je zde zcela logická, nicméně tvary stavebně-konstrukční části se v mnohém odlišují od architektonického řešení. To se projevuje zejména u střechy, kde není zřejmé její ukončení, provedení přesahů a atik.

Střešní plášť má stabilizační vrstvu z keramzitbetonu, což je při daném rozměru a tvaru objektu poměrně složité řešení, uváděny by u takové konstrukce měly být velikosti dilatačních celků a jejich vzájemné spojení.

Jinak jsou skladby poměrně vhodné, velká kreativita autora se projevuje v některých popisech - např. cementová stěrka Pandomo je místy nazývána epoxidovou jinde zase polyuretanovou....


Požárně bezpečnostní řešení se muselo vypořádat s vysokým počtem požárních úseků - kterých je zde celkem 18. Místo složitě definování a počítání parametrů by studenti měly být spíše vedeni ke snaze o zjednodušení i v této profesní části. Voda pro požární zásah je odebírána z akumulární nádrže, není specifikováno, jakou vodu využívá, ale z její polohy by vyplývalo, že je v místě vsakovací nádrže.

TZB je popsáno v běžném rozsahu, kombinace chlazení a produkce odpadního tepla není vzájemně zkombinována a energeticky využita. Kanalizace je popsána jako oddílná, ale splašková i dešťová jsou svedené do čističky odpadních vod (což není pro provoz ČOV vhodné) a následně do vsaku. K umístění požární nádrže viz výše. Za nejzásadnější nedostatek lze považovat absenci nuceného větrání ložnice v bytě, která má jen rozměrné pevné okno. Okno obytné části bytu je sice otevíravé, ale při ploše křídla 4m² by manipulace s ním i životnost kování byla problematická.

Interiér svým pojetím opět odkazuje na motiv lahví a organických tvarů, nábytek v řešené místnosti působí stejně nesourodým dojmem jako celý objekt.

Jde o projekt konstrukčně i tvarově složitěho objektu a v mnoha ohledech u autora zvítězila snaha o zachování formy nad provozně a technicky vhodnějším provedením vedoucím k žádoucímu zjednodušení.

Navržené hodnocení: **D**


Ing.arch.Pavel Šmelhaus