

Tabulka rizik - Montáž izolačních desek obvodového pláště

Riziko	Zdroj	Návrh opatření	Závažnost	Pravděpodobnost	Míra rizika
Poranění elektrickým proudem	Elektrická síť, poškozený kabel	Zabezpečit elektrorozvaděč, použít proudový chránič, revize	4	1	Střední riziko
Úžeh, přehřátí	Vysoké teploty v letním období	Dostatečný příjem tekutin	2	2	Střední riziko
Poranění nohy propíchnutím	Povalující se spojovací prostředky, sklo	Nosit předepsanou obuv, uklízet volně ležící spojovací prostředky	2	2	Střední riziko
Skladování materiálu	Navršení materiálu do nepřipustné výšky	Dodržovat platné předpisy pro skladování daného materiálu	2	2	Střední riziko
Poranění při špatné manipulaci s materiálem	Nedodržení předepsaných postupů manipulace	Dodržovat předepsané postupy manipulace, nepřetěžovat pracovníky	1	3	Nízké riziko
Upuštění přepravovaného materiálu na nohy	Špatný způsob přepravy	Dodržování nošení osobních ochranných pomůcek	1	4	Střední riziko
Poranění řezacími nástroji	Používání řezacích prostředků	Dodržování nošení osobních ochranných pomůcek-zejména rukavice brýle	1	3	Nízké riziko
Namotání oděvu, vlasů na řezací/vrtací nástroj	Špatná manipulace s řezacími/vrtacími nástroji	Vhodný pracovní oděv, svázané vlasy gumičkou, nezastavovat točící stroj rukou	1	2	Nízké riziko
Zakopnutí	Nošení materiálu	Důsledně dávat pozor na prostor ve kterém se pohybují, udržovat na staveništi čistotu	1	4	Střední riziko
Pád předmětu z výšky	Přeprava materiálu	Kontrola vazacích prostředků, nepoškozené vazací prostředky, nechodit pod přepravovaný materiál	4	2	Vysoké riziko