

Tabulka rizik - Montáž prefabrikovaných vazníků

Riziko	Zdroj	Návrh opatření	Závažnost	Pravděpodobnost	Míra rizika
Poranění elektrickým proudem	Elektrická síť, poškozený kabel	Zabezpečit elektrorozvaděč, použít proudový chránič, revize	4	1	Střední riziko
Pád z výšky	Uklouznutí, přešlap, přepadnutí přes hranu plošiny	Neustálé zajištění, zajištění i na plošině	3	3	Vysoké riziko
Poranění nohy propíchnutím	Povalující se spojovací prostředky, sklo	Nosit předepsanou obuv, uklízet volně ležící spojovací prostředky	2	2	Nízké riziko
Skladování materiálu	Navršení materiálu do nepřipustné výšky	Dodržovat platné předpisy pro skladování daného materiálu	4	1	Střední riziko
Poranění při špatné manipulaci s betonovým prvkem	Nedodržení předepsaných postupů manipulace	Dodržovat předepsané postupy manipulace, nepřetěžovat pracovníky	4	1	Střední riziko
Přimáčknutí prstů betonovým prvkem	Nedostatečná pozornost při osazování	Neustále sledovat prvek, nevkládat ruce ani prsty pod osazovaný prvek	4	2	Střední riziko
Poranění brousícími nástroji	Používání řezacích prostředků	Dodržování nošení osobních ochranných pomůcek-zejména rukavice brýle	1	3	Nízké riziko
Namotání oděvu, vlasů na brousící nástroj	Špatná manipulace s brousícími nástroji	Vhodný pracovní oděv, svázané vlasy gumičkou, nezastavovat točící stroj rukou	1	2	Nízké riziko
Přetržení vazacího prvku	Poškozený vazací prvek	Revize vazacích prvků, pravidelné kontroly, nepřetěžovat vazací prvek	4	1	Střední riziko
Pád předmětu z výšky	Přeprava materiálu	Kontrola vazacích prostředků, nepoškozené vazací prostředky, nechodit pod přepravovaný materiál	5	1	Střední riziko