


**** Výstražná tabulka (pojistkový zkratovací odpínač)**
"Spínač uzemňovacích systémů při práci sepní."

Vývod na vzdálené
uzemnění kabelem
AYY 70 mm²
vedeným v chrániče

*** Výstražné tabulky**

- 1) Možnost výskytu napětí životu nebezpečného
- 2) Uzemnění kabelů PREdi - rozdílný potenciál než HOP
- 3) Pláště přívodních kabelů jsou izolovány od uzemnění měřirny (budovy)
Při práci na zařízení je nutné sepnout spínač uzemňovacích kabelů (rozdílný potenciál).



11 000 mm

4800 mm

600

4400 mm

600

3800 mm

400

7800 mm

9800 mm

21 800 mm

1000
1970

1600
2500

800
1970

Výstražná tabulka
(u 3f zásuvky RVS 1, RVS 2)
"Elektrické ruční nářadí používat
pouze v prostoru ve kterém je
elektricky připojeno."

Výstražná tabulka RVS 2
"Při použití elektrických
a elektronických zařízení třídy I
tyto zařízení připojit přes
přenosný proudový chránič
pro pohyblivé přívody"

**Možnost výskytu
napětí životu
nebezpečného!**

Kabel 22 kV
z dis. TR

Kabely 22 kV

Stínění kabelu VN z dis. TR
je nutné v rozvaděči VN
zaizolovat!

- AES 35 mm² → Zemní vodiče (z/ž), sloužící k z/ž HOP 1
- AES 35 mm² → Zemní vodiče (z/ž), sloužící k z/ž HOP 2
- AES 35 mm² → Zemní vodiče, nesloužící k ochraně před úrazem el. proudem, jsou vyvedeny na vzdálené uzemnění
- - - AYY 70 mm²

- Metalické sdělovací kabely
- VN kabely
- Vodič N (střední) z RVS 1 do středu primárního vinutí Y OT

- Pojistka
- 3 f jistič
- Stínění kabelů
- Zařízení třídy ochrany II

1 m

Příloha č. 7
 Název: Návrh uzemnění stanice TS 1440
 Vypracoval : Bc. Jan Hrubín