



# čelní kolo - rozteče

č.prog.:	GST0410u17 0 P 26 5G	obsluha:		datum:	
název:	MQ200-synch. 251	počet zubů z	42	úhel záběru	30°
č.výkresu:	001 488.A H 251	modul m	1.6mm	úhel sklonu	4/-4°
č.zak./série:	0021-A33-HAY-55-NOV.UP.	místo měření:	601194		
firma/stroj č.:	Zkouška	stav :			


## úchytky obvodových roztečí fp levý bok




## součtové úchytky roztečí Fp levý bok



## úchytky obvodových roztečí fp pravý bok




## součtové úchytky roztečí Fp pravý bok



měřicí kružnice roztečí: 68.144 z=2.4mm	levý bok		pravý bok	
	nam.hodn.	jakost	dov.hodn.	jakost
max. úch. obvod roztečí fpt	10		12	
max. úch. soused. roztečí fu max	16		20	
kolísání roztečí Rp	18		21	
součtová úchytky roztečí Fp	26		23	
součtová úch. roztečí k zubů Fpz/8	17		16	

## házení Fr (pr. kuličky = 3.5mm)



obvodové házení ozubení Fr	30		dov.hodn.	
kolísání tloušťky zubu Rs	27		nam. 72.958 72.968 72.946	

Copyright (c) Klingenberg GmbH



SKODA Auto a.s.