



Postupový diagram

SDK příčky W112



Seznam kontrol:

- (K1) Kontrola stavební připravenosti
- (K2) Kontrola materiálu
- (K3) Kontrola rovinnosti podlahy
- (K4) Kontrola polohy konstrukcí
- (K5) Kontrola pravoúhlosti konstrukcí
- (K6) Kontrola svislosti rastru
- (K7) Kontrola osových vzdáleností profilů
- (K8) Kontrola vzdáleností šroubů
- (K9) Kontrola souvislosti min. vaty
- (K10) Kontrola tmelení spojů
- (K11) Kontrola provedení detailů
- (K12) Kontrola odstranění vad a nedodělků

Zpracoval Bc. Dan Kládívko	Konzultant Ing. Karel Polák, PhD.	Školní rok 2018/2019	Fakulta stavební ČVUT 	
Předmět: Diplomová práce			Datum	01/2019
Úloha: Pracovní postup - SDK příčky W112			Meřítko	-
Výkres: Postupový diagram			Číslo výkresu	6.2