


# Fotografická dokumentace

## Kostky

Temperace 80 °C



Obrázek 1 - Vzorky kaší, kostky – zleva 1A,1B,1C



Obrázek 2 - Vzorky kaší, kostky zleva 1AK,1BK,1CEM50



Obrázek 3 - Vzorky malt, kostky zleva 4A,4B,4C



Obrázek 4 - Vzorky malt, kostky 5A,5B,5C



Obrázek 5 - Vzorky malt, kostky 6A,6B,6C

## Výpal 900 °C



Obrázek 6 - Vzorky kaší, kostky výpal 900°C zleva 1A,1B,1C




Obrázek 7 - Vzorky kaší, kostky výpal 900°C zleva 1AK,1BK,1CEM50



Obrázek 8 - Vzorky malt, kostky výpal 900°C, zleva 4A,4B,4C



Obrázek 9 - Vzorky malt, kostky, výpal 900 °C 5A,5B,5C



Obrázek 10 - Vzorky malt, kostky, výpal 900 °C 6A,6B,6C

## Výpal 1200 °C



Obrázek 11 - Vzorky kaší, kostky výpal 1200°C zleva 1A,1B,1C



Obrázek 12- Vzorky kaší, kostky výpal 1200°C zleva 1A,1BK,1CEM50



Obrázek 13 - Vzorky malt, kostky výpal 1200°C, zleva 4A,4B,4C



Obrázek 14 - Vzorky malt, kostky, výpal 1200 °C 5A,5B,5C



Obrázek 15- Vzorky malt, kostky, výpal 1200 °C 6A,6B,6C

## Výpal 1400°C




Obrázek 16- Vzorky kaší, kostky výpal 1400°C zleva 1A,1B,1C

## Trámky


Temperace 80 °C




Obrázek 17 - Vzorky kaší, trámky 1BK,1AK,1B,1A



Obrázek 18- Vzorky kaší, trámky 1C



Obrázek 19 - vzorky malt, trámky shora 4A,4B,4C



Obrázek 20 - vzorky malt, trámky shora 5A,5B,5C



Obrázek 21 - vzorky malt, trámky shora 6A,6B,6C



## Ohyb při zvýšené teplotě



Obrázek 22 - Vzorky kaší, trámek, ohyb za zvýšené teploty, 1A, popílek



Obrázek 23 - Vzorky kaší, trámek, ohyb za zvýšené teploty, 1B, metakaolin



Obrázek 24 - Vzorky kaší, trámek, ohyb za zvýšené teploty, 1BK, metakaolin



Obrázek 25 - Vzorky kaší, trámek, ohyb za zvýšené teploty, 1C, cement



Obrázek 26 - Vzorky malt, trámek, ohyb za zvýšené teploty, 4A, popílek



Obrázek 27 - Vzorky malt, trámek, ohyb za zvýšené teploty, 4B, metakaolin



Obrázek 28 - Vzorky malt, trámek, ohyb za zvýšené teploty, 4C, cement



Obrázek 29 - Vzorky kaší, trámek, ohyb za zvýšené teploty, zleva 1A,1B,1C



Obrázek 30- Vzorky kaší, trámek, ohyb za zvýšené teploty, zleva 1AK,1BK



Obrázek 31Vzorky malt, trámek, ohyb za zvýšené teploty, zleva 4A,4B,4C

## Seznam použitých obrázků

Obrázek 1 - Vzorky kaší, kostky – zleva 1A,1B,1C.....	1
Obrázek 2 - Vzorky kaší, kostky zleva 1AK,1BK,1CEM50.....	1
Obrázek 3 - Vzorky malt, kostky zleva 4A,4B,4C .....	1
Obrázek 4 - Vzorky malt, kostky 5A,5B,5C .....	2
Obrázek 5 - Vzorky malt, kostky 6A,6B,6C .....	2
Obrázek 6 - Vzorky kaší, kostky výpal 900°C zleva 1A,1B,1C.....	2
Obrázek 7 - Vzorky kaší, kostky výpal 900°C zleva 1AK,1BK,1CEM50 .....	3
Obrázek 8 - Vzorky malt, kostky výpal 900°C, zleva 4A,4B,4C .....	3
Obrázek 9 - Vzorky malt, kostky, výpal 900 °C 5A,5B,5C.....	3
Obrázek 10 - Vzorky malt, kostky, výpal 900 °C 6A,6B,6C.....	4
Obrázek 11 - Vzorky kaší, kostky výpal 1200°C zleva 1A,1B,1C.....	4
Obrázek 12- Vzorky kaší, kostky výpal 1200°C zleva 1AK,1BK,1CEM50.....	4
Obrázek 13 - Vzorky malt, kostky výpal 1200°C, zleva 4A,4B,4C .....	5
Obrázek 14 - Vzorky malt, kostky, výpal 1200 °C 5A,5B,5C.....	5
Obrázek 15- Vzorky malt, kostky, výpal 1200 °C 6A,6B,6C .....	5
Obrázek 16- Vzorky kaší, kostky výpal 1400°C zleva 1A,1B,1C .....	6
Obrázek 17 - Vzorky kaší, trámky 1BK,1AK,1B,1A .....	6
Obrázek 18- Vzorky kaší, trámky 1C .....	6
Obrázek 19 - vzorky malt, trámky shora 4A,4B,4C.....	7
Obrázek 20 - vzorky malt, trámky shora 5A,5B,5C.....	7
Obrázek 21 - vzorky malt, trámky shora 6A,6B,6C.....	8
Obrázek 22 - Vzorky kaší, trámek, ohyb za zvýšené teploty, 1A, popílek .....	9



Obrázek 23 - Vzorky kaší, trámek, ohyb za zvýšené teploty, 1B, metakaolin .....	9
Obrázek 24 - Vzorky kaší, trámek, ohyb za zvýšené teploty, 1BK, metakaolin .....	10
Obrázek 25 - Vzorky kaší, trámek, ohyb za zvýšené teploty, 1C, cement .....	10
Obrázek 26 - Vzorky malt, trámek, ohyb za zvýšené teploty, 4A, popílek .....	11
Obrázek 27 - Vzorky malt, trámek, ohyb za zvýšené teploty, 4B, metakaolin .....	11
Obrázek 28 - Vzorky malt, trámek, ohyb za zvýšené teploty, 4C, cement .....	12
Obrázek 29 - Vzorky kaší, trámek, ohyb za zvýšené teploty, zleva 1A,1B,1C .....	13
Obrázek 30- Vzorky kaší, trámek, ohyb za zvýšené teploty, zleva 1AK,1BK .....	14
Obrázek 31Vzorky malt, trámek, ohyb za zvýšené teploty, zleva 4A,4B,4C .....	15