ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

FAKULTA STAVEBNÍ

KATEDRA ZDRAVOTNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ

PŘÍLOHA 1

ZÁZNAM Z KAMEROVÉHO PRŮZKUMU

IVETA PELÁNOVÁ

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Karel Kříž, Ph.D.

Květen 2019

Označení úseku: G6J028_G6J029

Uzel 1: G6J028

Uzel 2: G6J029

Materiál: Kamenina

Tvar profilu: Kruhový

Průměr profilu: 400 mm



Profil spádu [m]



Fotografie:

Obr. 1: F.21 - BCDA - Vstupní šachta G6J028 [29]

Obr. 2: F.22 – BDB - Změna velikosti profilu 400/300 [29]

Obr. 3: F.23 - BBCA - Usazeniny z jemného materiálu [29]

Obr. 4: F.24 - BAG - Vyčnívající přípojka [29]

Obr. 5: F.25 - Přerušení prohlídky z důvodu překážky [29]

Označení úseku: G6J028_G6J027

Uzel 1: G6J028

Uzel 2: G6J027

Materiál: Kamenina

Tvar profilu: Kruhový

Průměr profilu: 400 mm

SYNTÉZA ÚSEKU G6J028 SMĚR G6J027



Profil spádu [m]



Fotografie:

Obr. 6: F.01 - BCDA - Vstupní šachta G6J028 [29]

Obr. 7: F.02 - BDDB - Hladina zkalené nebo zbarvené odpadní vody [29]



Obr. 8: F.03 - BABBC - Prasklina viditelná - komplexní tvorba [29]



Obr. 9: F.04 - BBAB - Kořeny jednotlivé vlásečnicové [29]

Obr. 10: F.05 - BABBC - Prasklina viditelná - komplexní tvorba [29]



Obr. 11: F.06 - BABBA - Prasklina viditelná - podélný směr [29]

Obr. 12: F.07 - BCAEA - Napojení přípojky s výsekem, otevřená [29]

Obr. 13: F.08 - BDB - Netěsnosti napojení přípojky [29]

Obr. 14: F.09 - BBDC - Pronikající jemný materiál z přípojky [29]

Obr. 15: F.10 - BAHC - Vadné napojení přípojky - neúplně napojena [29]

Obr. 16: F.11 - BABCC - Prasklina otevřená - komplexní tvorba [29]

Obr. 17: F.12 - BABCC - Prasklina otevřená - komplexní tvorba [29]



Obr. 18: F.13 - BACB - Rozlomení/destrukce chybějící části [29]

Obr. 19: F.14 - Prasklina otevřená - komplexní tvorba [29]

Obr. 20: F.15 - Pronikající hrubý materiál [29]



Obr. 21: F.16 - BAG - Vyčnívající přípojka [29]

Obr. 22: F.17 - BBDC - Pronikající hrubý materiál [29]

Obr. 23: F.18 - BAP - Dutý prostor (kaverna) [29]

Obr. 24: F.19 - BDB - V dohledu překážka - zaklíněná tyč [29]

Obr. 25: F.20 - BDCA - Přerušení prohlídky z důvodu překážky [29]

Označení úseku: G6J027_G6J028

Uzel 1: G6J027

Uzel 2: G6J028

Materiál: Kamenina

Tvar profilu: Kruhový

Průměr profilu: 400 mm



Profil spádu [m]



Fotografie:

Obr. 26: F.26 - BCDA - Vstupní šachta G6J027 [29]

Obr. 27: F.27 - BCAEA - Napojení přípojky s výsekem, otevřená [29]

Obr. 28: F.28 - BCAAA - Napojení přípojky odbočkou, otevřená [29]

Obr. 29: F.29 - BCADA - Napojení přípojky vrtané, otevřená [29]

Obr. 30: F.30 - BAG - Vyčnívající přípojka [29]

Obr. 31: F.31 - BDCA - Přerušení prohlídky z důvodu překážky [29]

Označení úseku: G6J027_G6J026

Uzel 1: G6J027

Uzel 2: G6J026

Materiál: Kamenina

Tvar profilu: Kruhový

Průměr profilu: 400 mm



Profil spádu [m]



Fotografie:

Obr. 32: F.32 - BCDA - Vstupní šachta G6J027 [29]

Obr. 33: F.33 - BACB - Rozlomení/destrukce chybějící části [29]

Obr. 34: F.34 - BBDD - Pronikající hrubý materiál [29]



Obr. 35: F.35 - BABBA - Prasklina viditelná - podélný směr [29]

Obr. 36: F.36 - BABCA - Prasklina otevřená - podélný smě [29]

Obr. 37: F.37 - BABCB - Prasklina otevřená - na obvodu [29]

Obr. 38: F.38 - BABCB - Prasklina otevřená - na obvodu [29]

Obr. 39: F.39 - BABBB - Prasklina viditelná - na obvodu [29]

Obr. 40: F.40 - BCAAA - Napojení přípojky odbočkou, otevřená [29]

Obr. 41: F.41 - BCAEEA - Napojení přípojky s výsekem, otevřená [29]

Obr. 42: F.42 - BAP - Dutý prostor (kaverna) [29]



Obr. 43: F.43 - BABAB - Prasklina povrchová - na obvodu [29]

Obr. 44: F.44 - BCAEA - Napojení přípojky s výsekem, otevřená [29]

Obr. 45: F.45 - BAP - Dutý prostor (kaverna) [29]

Obr. 46: F.46 - BCAAA - Napojení přípojky odbočkou, otevřená [29]

Obr. 47: F.47 - BACC - Rozlomení/destrukce [29]

Obr. 48: F.48 - BBDD - Pronikající hrubý materiál [29]

Obr. 49: F.49 - BACB - Rozlomení/destrukce chybějící části [29]

Obr. 50: F.50 - Vstupní šachta G6J026 [29]

Označení úseku: G6J026_G6J025

Uzel 1: G6J026

Uzel 2: G6J025

Materiál: Kamenina

Tvar profilu: Kruhový

Průměr profilu: 400 mm



Profil spádu [m]



Fotografie:

Obr. 51: F.51 - BCDA - Vstupní šachta G6J026 [29]

Obr. 52: F.52 - BACA - Rozlomení/destrukce [29]

Obr. 53: F.53 - BACA - Rozlomení/destrukce [29]



Obr. 54: F.54 - BBCB - Usazeniny z hrubého materiálu [29]

Obr. 55: F.55 - BACA - Rozlomení/destrukce [29]

Obr. 56: F.56 - BACA - Rozlomení/destrukce [29]

Obr. 57: F.57 - BACA - Rozlomení/destrukce v blízkém dohledu [29]

Obr. 58: F.58 - BDGB - Znemožněná prohlídka z důvodu zanesení kalem [29]



Obr. 59: F.59 - BDCA - Přerušení prohlídky z důvodu překážky [29]

Označení úseku: G6J025_G6J026

Uzel 1: G6J025

Uzel 2: G6J026

Materiál: Kamenina

Tvar profilu: Kruhový

Průměr profilu: 400 mm



Profil spádu [m]



Fotografie:

Obr. 60: F.60 - BCDA - Vstupní šachta G6J025 [29]



Obr. 61: F.61 - BABAC - Prasklina povrchová - komplexní tvorba [29]

Obr. 62: F.62 - BACA - Rozlomení/destrukce [29]

Obr. 63: F.63 - BACA – Rozlomení/destrukce [29]



Obr. 64: F.64 - BABBC - Prasklina viditelná - komplexní tvorba [29]

Obr. 65: F.65 - BDDB - Hladina zkalené nebo zbarvené odpadní vody [29]

Obr. 66: F.66 - BABAA - Prasklina povrchová - podélný směr [29]



Obr. 67: F.67 - BBCA - Usazeniny z jemného materiálu [29]

Obr. 68: F.68 - BABBA - Prasklina viditelná - podélný směr [29]

Obr. 69: F.69 - BCAEA - Napojení přípojky s výsekem, otevřená [29]

Obr. 70: F.70 - BCAAA - Napojení přípojky odbočkou, otevřená [29]

Obr. 71: F.71 - BBCA - Usazeniny z jemného materiálu [29]

Obr. 72: F.72 - BABBC - Prasklina viditelná - komplexní tvorba [29]

Obr. 73: F.73 - BAJB - Posunutý trubní spoj - radiální [29]

Obr. 74: F.74 - BACA - Rozlomení/destrukce [29]



Obr. 75: F.75 - BACA - Rozlomení/destrukce [29]

Obr. 76: F.76 - BACA - Rozlomení/destrukce [29]

Obr. 77: F.77 - BBCB - Usazeniny z hrubého materiálu [29]



Obr. 78: F.78 - BACA - Rozlomení/destrukce [29]

Obr. 79: F.79 BDCZ - Přerušení prohlídky [29]

Označení úseku: G6J025_G6J006

Uzel 1: G6J025

Uzel 2: G6J026

Materiál: Železobeton

Tvar profilu: Kruhový

Průměr profilu: 400 mm



Profil spádu [m]



Fotografie:

Obr. 80: F.80 - BDCA - Vstupní šachta G6J025 [29]

Obr. 81: F.81 - BDDB - Hladina zkalené nebo zbarvené odpadní vody [29]

Obr. 82: F.82 - BCAEA - Napojení přípojky s výsekem, otevřená [29]

Obr. 83: F.83 - BDP - Netěsná přípojka [29]

Obr. 84: F.84 - BAP - Dutý prostor (kaverna) [29]

Obr. 85: F.85 - BAG - Vyčnívající přípojka [29]

Obr. 86: F.86 - BBCA - Usazeniny z jemného materiálu [29]

Obr. 87: F.87 - BDCA - Přerušení prohlídky z důvodu překážky [29]