

























Skupina kolize	Druh a počet		Náklady opravy			
STA x VZT	STA	VZT	Počet	Cena/mj	mj	Cena opravy
	Stěna SDK	Měděné potrubí	10	460	0,50	2300
	Stěna SDK	Měděné potrubí s TI	10	460	0,50	2300
	Stěna SDK	Pozinkované potrubí	40	460	1,00	18400
	Stěna SDK	Pozinkované potrubí s TI	40	460	1,00	18400

Skupina kolize	Druh a počet		Náklady administrativy		
STA x VZT	STA	VZT	Počet	Cena/mj	Cena administrativa
	Stěna SDK	Měděné potrubí	10	4500	45000
	Stěna SDK	Měděné potrubí s TI	10	4500	45000
	Stěna SDK	Pozinkované potrubí	40	4500	180000
	Stěna SDK	Pozinkované potrubí s TI	40	4500	180000


Skupina kolize	Druh a počet		Náklady celkem	
STA x VZT	STA	VZT	Počet	Celková cena
	Stěna SDK	Měděné potrubí	10	47300
	Stěna SDK	Měděné potrubí s TI	10	47300
	Stěna SDK	Pozinkované potrubí	40	198400
	Stěna SDK	Pozinkované potrubí s TI	40	198400

Skupina kolize	Druh a počet		Náklady opravy			
	STA	VZT	Počet	Cena/m	mj	Cena opravy
	Stěna SDK	Flexi potrubí	15	460	0,50	3450
	Podhled SDK	Indukční jednotka	5	460	4,00	9200
	Akustický panel	Pozinkované potrubí	20	750	1	15000
	Akustický panel	Pozinkované potrubí s TI	20	750	1	15000





Skupina kolize	Druh a počet		Náklady administrativy		
	STA x VZT	STA	VZT	Počet	Cena/mj
	Stěna SDK	Flexi potrubí	15	0	0
	SDK pohled	Indukční jednotka	5	4500	22500
	Akustický panel	Pozinkované potrubí	20	4500	90000
	Akustický panel	Pozinkované potrubí s TI	20	4500	90000





Skupina kolize	Druh a počet		Náklady celkem	
STA x VZT	STA	VZT	Počet	Celková cena
	Stěna SDK	Flexi potrubí	15	3450
	SDK pohled	Indukční jednotka	5	31700
	Akustický panel	Pozinkované potrubí	20	105000
	Akustický panel	Pozinkované potrubí s TI	20	105000





Skupina kolize	Druh a počet		Náklady opravy			
STA x VZT	STA	VZT	Počet	Cena/mj	mj	Cena opravy
	Akustický panel	Měděné potrubí	20	750	1	15000
			180			99050




Skupina kolize	Druh a počet		Náklady administrativy		
STA x VZT	STA	VZT	Počet	Cena/mj	Cena administrativa
	Akustický panel	Měděné potrubí	20	4500	90000
				180	742500




Skupina kolize	Druh a počet		Náklady celkem	
STA x VZT	STA	VZT	Počet	Celková cena
	Akustický panel	Měděné potrubí	20	105000
				180




Skupina kolize	Druh a počet		Náklady opravy			
STA x RTCH	STA	RTCH	Počet	Cena/mj	mj	Cena opravy
	Stěna SDK	Plastové potrubí	95	460	0,50	21850
	Stěna SDK	Ocelové potrubí	74	460	0,50	17020
	Akustický panel	Plastové potrubí	25	750	1,00	18750
	Akustický panel	Ocelové potrubí	25	750	1	18750
			219			76370




Skupina kolize	Druh a počet			Náklady administrativy	
STA x RTCH	STA	RTCH	Počet	Cena/mj	Cena administrativa
	Stěna SDK	Plastové potrubí	95	4500	427500
	Stěna SDK	Ocelové potrubí	74	4500	333000
	Akustický panel	Plastové potrubí	25	4500	112500
	Akustický panel	Ocelové potrubí	25	4500	112500
			219		985500




Skupina kolize	Druh a počet		Náklady celkem	
STA x RTCH	STA	RTCH	Počet	Celková cena
	Stěna SDK	Plastové potrubí	95	449350
	Stěna SDK	Ocelové potrubí	74	350020
	Akustický panel	Plastové potrubí	25	131250
	Akustický panel	Ocelové potrubí	25	131250
			219	1061870




Skupina kolize	Druh a počet		Náklady opravy			
STA x ZTI	STA	ZTI	Počet	Cena/mj	mj	Cena opravy
	Stěna SDK	Plastové potrubí	50	860	0,50	21500
	Předstěna SDK	Plastové potrubí	129	860	1,00	110940
	Podhled SDK	Plastové potrubí	50	460	1	11500
			229			143940





Skupina kolize	Druh a počet			Náklady administrativy	
STA x ZTI	STA	ZTI	Počet	Cena/mj	Cena administrativa
	Stěna SDK	Plastové potrubí	50	4500	225000
	Předstěna SDK	Plastové potrubí	129	4500	580500
	Podhled SDK	Plastové potrubí	50	4500	225000
			229		1030500





Skupina kolize	Druh a počet		Náklady celkem	
STA x ZTI	STA	ZTI	Počet	Celková cena
	Stěna SDK	Plastové potrubí	50	246500
	Předstěna SDK	Plastové potrubí	129	691440
	Podhled SDK	Plastové potrubí	50	236500
			229	1174440





Skupina kolize	Druh a počet		Náklady opravy			
STA x SHZ	STA	SHZ	Počet	Cena/mj	mj	Cena opravy
	Stěna SDK	Uhlíkové potrubí	16	460	0,50	3680
	Akustický panel	Uhlíkové potrubí	16	750	1,00	12000
	Podhled SDK	Flexi potrubí	16	460	1	3680
			48			19360

Skupina kolize	Druh a počet		Náklady administrativy		
STA x SHZ	STA	SHZ	Počet	Cena/mj	Cena administrativa
	Stěna SDK	Uhlíkové potrubí	16	4500	72000
	Akustický panel	Uhlíkové potrubí	16	4500	72000
	Podhled SDK	Flexi potrubí	16	4500	72000
			48		216000

Skupina kolize	Druh a počet		Náklady celkem	
STA x SHZ	STA	SHZ	Počet	Celková cena
	Stěna SDK	Uhlíkové potrubí	16	75680
	Akustický panel	Uhlíkové potrubí	16	84000
	Podhled SDK	Flexi potrubí	16	75680
			48	235360

Skupina kolize	Druh a počet		Náklady opravy			
STA x ELE	STA	ELE	Počet	Cena/m	mj	Cena oprav
	Stěna SDK	Kabelová lávka	30	460	2,00	27600
	Akustický panel	Kabelová lávka	30	750	1,00	22500
	Akustický panel	Reproduktor	10	0	0	0
	Akustický panel	Svítlidlo	6	750	1	4500
			76			54600

Skupina kolize	Druh a počet		Náklady administrativy		
STA x ELE	STA	ELE	Počet	Cena/mj	Cena administrativa
	Stěna SDK	Kabelová lávka	30	4500	135000
	Akustický panel	Kabelová lávka	30	4500	135000
	Akustický panel	Reproduktor	10	0	0
	Akustický panel	Svítlidlo	6	4500	27000
			76		297000

Skupina kolize	Druh a počet		Náklady celkem	
STA x ELE	STA	ELE	Počet	Celková cena
	Stěna SDK	Kabelová lávka	30	162600
	Akustický panel	Kabelová lávka	30	157500
	Akustický panel	Reproduktor	10	0
	Akustický panel	Svítlidlo	6	31500
			76	351600

Skupina kolize	Druh a počet		Náklady opravy			
STA x PROFESE	STA	PROFESE	Počet	Cena/m	mj	Cena opravy
	STĚNA ZDIVO	VZT	15	3130	0,30	14085
	STĚNA ZDIVO	RTCH	8	2700	0,30	6480
	STĚNA ZDIVO	ZTI	22	4230	0,30	27918
	STĚNA ZDIVO	SHZ	2	2700	0,30	1620
	STĚNA ZDIVO	ELE	47	2700	0,30	38070
			94			88173

Skupina kolize	Druh a počet			Náklady administrativy	
STA x PROFESE	STA	PROFESE	Počet	Cena/mj	Cena administrativa
	STĚNA ZDIVO	VZT	15	4500	67500
	STĚNA ZDIVO	RTCH	8	4500	36000
	STĚNA ZDIVO	ZTI	22	4500	99000
	STĚNA ZDIVO	SHZ	2	4500	9000
	STĚNA ZDIVO	ELE	47	4500	211500
			94		423000

Skupina kolize	Druh a počet			Náklady celkem	
STA x PROFESE	STA	PROFESE	Počet	Celková cena	
	STĚNA ZDIVO	VZT	15	81585	
	STĚNA ZDIVO	RTCH	8	42480	
	STĚNA ZDIVO	ZTI	22	126918	
	STĚNA ZDIVO	SHZ	2	10620	
	STĚNA ZDIVO	ELE	47	249570	
			94	511173	