



LEGENDA

STÁVAJÍCÍ

- STÁVAJÍCÍ HRANY
- HRANY POZEMKŮ
- VRTY

STÁVAJÍCÍ SÍŤ

- KANALIZACE
- KANALIZACE
- MELIORACE
- VODOVODNÍ POTRUBÍ
- PLYNOVODNÍ POTRUBÍ - NTL (PODZEMNÍ)
- PLYNOVODNÍ POTRUBÍ - STL (PODZEMNÍ)
- PLYNOVODNÍ POTRUBÍ - VTL (PODZEMNÍ)
- SILOVÁ VEDENÍ - NN
- SILOVÁ VEDENÍ - VN
- SILOVÁ VEDENÍ - ZVN
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ

NÁVRH

- NOVÉ HRANY
- NÁSYP
- ZÁŘEZ
- ASFALTOVÁ VOZOVKA
- NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE
- DEMOLICE STÁVAJÍCÍCH ASFALT. VRSTEV NAHRAZENY ZELENÍ
- ÚPRAVA SJEZDU
- ODLÁŽDĚNÍ LOMOVÝM KAMENEM
- ZÁHOZ LOMOVÝM KAMENEM 50KG
- NÁVRH DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

Fakulta:	FAKULTA STAVEBNÍ, ČVUT V PRAZE			
Ročník:	druhý			
Vyučující:	Ing. Jaromíra Ježková			
Jméno:	Bc. Miroslav Jiříčka			
Předmět:	Diplomová Práce			
Výkres:	SITUACE KŘÍŽOVATKY SILNIC II/410 (nová) X II/152 (stará)			
	Měřítko: 1:500	Č. přílohy: 2.2.9	Formát: 4*A4	Datum: 12.05.2023