
















**LEGENDA**

-  KONSTRUKCE VOZOVKY
-  TERÉNNÍ ÚPRAVY / ZELENĚ
-  KONSTRUKCE – NOVÁ DLÁŽĚNÁ CHODNÍKOVÁ KONSTRUKCE
-  ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO VJEZDU
-  SIGNALNÍ A VARNÉ PÁSY OSPO
-  NOVÝ STAV – SILNIČNÍ BETONOVÁ OBRUBA – PODSTUPNICE S VÝŠKOVÝM ROZDÍLEM 100–150 mm
-  SNÍŽENÁ SILNIČNÍ BETONOVÁ OBRUBA – PODSTUPNICE S VÝŠKOVÝM ROZDÍLEM 20 mm
-  VODÍČÍ LINIE ZVÝŠENÁ CHODNÍKOVÁ OBRUBA – PODSTUPNICE S VÝŠKOVÝM ROZDÍLEM 80 mm
-  OCHRANNÁ PÁSMA – SILNIČNÍ BETONOVÁ OBRUBA – PODSTUPNICE S VÝŠKOVÝM ROZDÍLEM 150 mm
-  VODODORONÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
-  VODODORONÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ ZAKAZUJÍCÍ STANÍ
-  – NOVÉ DZ V DANÉM UMÍSTĚNÍ
-  – STÁVAJÍCÍ DZ PONECHANE
-  – V DANÉM MÍSTĚ DZ ZRUŠENO

	JMÉNO STUDENTA	MARK POLÁK
	DOPRAVNÍ SYSTÉMY A TECHNIKA	
	ROČNÍK	2022/2023
AKCE : OPRAVA DOPRAVNÍHO PROSTORU V PAMÁTKOVÉ ZÓNE MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM		
OBSAH : SITUACE REKONSTRUKCE ULICE TYLOVA VČETNĚ PŘEVRŽENÍ VLEČNÝMI KŘIVKAMI		
FORMÁT	4 X A4	
MĚŘÍTKO	1:250	
ČÍSLO PŘÍLOHY	3	

