

JIŽNÍ POHLED




ZÁPADNÍ POHLED



LEGENDA

- TRHLINA NA OBVODOVÉ ZDI
- ▨ OPADANÁ OMÍTKA AŽ NA ZDIVO
- ▨ DEGRADACE OMÍTKY STÁŘÍM A POVĚTRNOSTNÝMI VLIVY
- ▨ DEGRADACE ZDIVA NADMĚRNOU VLHKOSTÍ
- ~ NEŽÁDOUCÍ ROSTOUCÍ ZELEŇ
- PORUŠENÍ ŘÍMSY STÉKAJÍCÍ VODOU

Zpracoval Josefus Petr	Konzultoval doc. Ing. Tomáš Čejka, Ph.D.	Školní rok 2023/2024	Fakulta stavební ČVUT 
Katedra K124– Katedra konstrukcí pozemních staveb			Datum 1/2024
Diplomová práce			Měřítko 1:200
Název Návrh sanace vybraných poruch zámku Zahrádky			Formát A3
Výkres Poruchy– pohledy			Č. Výkresu (Příloha) B4