

## Příloha 16.4.1.

Znak výběru	Průmyslová kvalita - Nsi	Pohledová kvalita - Si	Extra pohledová kvalita - Extra Si
1. Pevně zarostlé suky	přípustné	přípustné	přípustné
2. Vypadlé a uvolněné suky dle DIN 4074	přípustné	$\varnothing \leq 20\text{mm}$ jsou přípustné $\varnothing \geq 20\text{mm}$ se musejí nahradit ve výrobě	nepřípustné - vyspraveny
3. Smolníky	přípustné	přípustné do šířky 5 mm	nepřípustné - vyspraveny
4. Suky a vadná místa, opravená zátkami nebo „lodičkami“	není zapotřebí	přípustné	přípustné
5. Suky nebo smolníky opravené výplňovými materiály	není zapotřebí	přípustné	přípustné
6. Napadení hmyzem	přípustné chodbičky do 2 mm	nepřípustné	nepřípustné
7. Dřeň	přípustná	přípustná	na horní a spodní lamele nepřípustné
8. Šířka výsušných trhlin	bez omezení	přípustná do 4 mm	přípustná do 3 mm
9. Změna zabarvení v důsledku zamodralosti	bez omezení	do 10% viditelného povrchu celého konstrukčního dílu	nepřípustné
10. Změna zabarvení v důsledku začervenalosti a hnědé hniloby v pruzích	do 1/3 měřeno dle normy ČSN 732824-1	nepřípustné	nepřípustné
11. Napadení plísní	nepřípustné	nepřípustné	nepřípustné
12. Znečištění	přípustné	nepřípustné	nepřípustné
14. Opracování povrchu	dodržující stanovené rozměry	ohoblované a fázované, zářezy od hoblování přípustné do hloubky 1 mm	ohoblované a fázované

Tabulka kvalitativních parametrů pro BSH profily (Z podkladů firmy Hranex s.r.o.)