






Modernizace sanační linky Návrhy řešení problémů Návrh řešení č. 1 pro odsazovací lagunu


Návrh řešení č. 1 pro odsazovací lagunu

-  prostor odsazovací laguny
-  mobilní zátarasý
-  přepažení odsazovací laguny
-  usměrňovací kanálky
-  prostor pro skladování kontejnerů Abroll

Rampa

-  rampa

Zastřešené plochy

-  zastřešené plochy


Sklad kontejnerů

-  nové rozmístění kontejnerů







Čerpadla

-  čerpadla vody


Manipulace

-  nová manipulační plocha sběrného dvora

Jímky

-  PSJ1 - primární sedimentační jímka 1 - N odpad
-  PSJ2 - primární sedimentační jímka 2 - O odpad
-  JS3 - sedimentační jímka 3
-  JS4 - sedimentační jímka 4
-  RJ5 - reakční jímka 5
-  RJ6 - reakční jímka 6

Separátor SOTV Fontána již součástí sanační linky nebude a bude demontován

DRUH PRÁCE	BAKALÁŘSKÁ PRÁCE							
NÁZEV PRÁCE	Modernizace sanační linky							
VYPRACOVAL	Jakub Vlček							
VEDOUCÍ PRÁCE	Ing. Martin Dočkal, Ph.D.							
OBSAH	Návrhy řešení problémů							
VÝKRES	Návrh řešení č. 1 pro odsazovací lagunu, PATOK a.s.							
ČÍSLO VÝKRESU	Výkres č. 5	<table border="1"> <tr> <td>FORMÁT</td> <td>1 x A3</td> </tr> <tr> <td>MĚŘÍTKO</td> <td>1 : 250</td> </tr> <tr> <td>DATUM</td> <td>5 / 2016</td> </tr> </table>	FORMÁT	1 x A3	MĚŘÍTKO	1 : 250	DATUM	5 / 2016
FORMÁT	1 x A3							
MĚŘÍTKO	1 : 250							
DATUM	5 / 2016							

