



**Modernizace sanační linky
Návrhy řešení problémů
Návrh řešení č. 2 pro odsazovací lagunu**

Návrh řešení č.2 pro odsazovací lagunu

- návrh laguny
- mobilní zátarasy
- usměrňovací kanálky
- prostor pro skladování kontejnerů Abroll

Rampa

- rampa

Zastřešené plochy

- zastřešené plochy

Sklad kontejnerů

- nové rozmístění kontejnerů

Čerpadla

- čerpadla vody


Manipulace

- nová manipulační plocha sběrného dvora

Jímky

- PSJ1 - primární sedimentační jímka 1 - N odpad
- PSJ2 - primární sedimentační jímka 2 - O odpad
- JS3 - sedimentační jímka 3
- JS4 - sedimentační jímka 4
- RJ5 - reakční jímka 5
- RJ6 - reakční jímka 6

Separátor SOTV Fontána již součástí sanační linky nebude a bude demontován

DRUH PRÁCE	BAKALÁŘSKÁ PRÁCE	ČVUT v Praze Fakulta stavební 	
NÁZEV PRÁCE	Modernizace sanační linky		
VYPRACOVAL	Jakub Vlček		
VEDOUcí PRÁCE	Ing. Martin Dočkal, Ph.D.		
OBSAH	Návrhy řešení problémů		
VÝKRES	Návrh řešení č. 2 pro odsazovací lagunu, PATOK a.s.		
ČÍSLO VÝKRESU	Výkres č. 6	FORMÁT	1 x A3
		MĚŘÍTKO	1 : 250
		DATUM	5 / 2016