



!!! JE NUTNÁ STÁLA KOORDINACE S VÝKRESY STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ (STATIKY) !!!  
 !!! DALŠÍ KOORDINACE JE POTŘEBNÁ S VÝKRESY PROFESÍ TOPENÍ, VZT, ZTI... KVŮLI PROSTUPŮM !!!  
 (V PŘÍPADĚ VĚTŠÍCH ZÁSAHŮ DO NOSNÝCH K-CÍ JE NUTNÁ KOORDINACE SE STATIKEM, PROJEKTNATEM)



REVIZE			
ČÍSLO	DATUM	JMÉNO	POPIS ZMĚNY
R1	01.2017		Změna názvu domu, změna č. místností v 5. a 6. NP

GENERÁLNÍ PROJEKTANT <b>ATELIER 2005 s.r.o.</b> HAVLÍČKOVA 37, 602 00 BRNO e-mail: atelier@archmuller.cz	Č. PÁŘE
<b>ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM</b>	
HP, ARCHTEKT ING. ARCH. LADISLAV MÜLLER	VYPRACOVAL JANA TOUFAROVÁ
PROJEKTANT ČÁSTI PD ING. ARCH. LADISLAV MÜLLER	VYPRACOVAL JANA TOUFAROVÁ
OBC Kladno	OKRES Kladno
INVESTOR KONSIT A.S.	PŮLKRUHOVÁ 762/20, PRAHA VOKOVICE
OBJEDNATEL KONSIT A.S.	PŮLKRUHOVÁ 762/20, PRAHA VOKOVICE
NÁZEV STAVBY <b>BYTOVÉ DOMY Kladno                  TERASY Kladno</b>	
ČÁST PD, PROJEKTANT <b>D1.1.000                  ARCHITEKTONICKO-                  STAVEBNÍ ŘEŠENÍ</b>	ING. ARCH. LADISLAV MÜLLER
STUPEŇ ZSPD	DATUM 05.2016
FORMÁT 10A4	ČÍSLO ZAKÁZKY 1412-B16-300
OZEM <b>ÚZEMÍ II</b>	ETAPA <b>ETAPA IV</b>
NÁZEV VÝKRESU <b>ŘEZ A-1 A-1'</b>	ČLĚNĚNÍ PD <b>IV. A</b>
MĚŘÍTKO <b>1:50</b>	Č. VÝKRESU REVIZE <b>10 R1</b>