



!!! JE NUTNÁ STÁLÁ KOORDINACE S VÝKRESY STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ (STATIKY) !!!
 !!! DALŠÍ KOORDINACE JE POTŘEBNÁ S VÝKRESY PROFESÍ TOPEŇÍ, VZT, ZTL, KVŮLI PROSTUPŮM !!!
 (V PŘÍPADĚ VĚTŠÍCH ZÁSAHŮ DO NOSNÝCH K-CÍ JE NUTNÁ KOORDINACE SE STATIKEM, PROJEKTNĚM)

REVIZE	ČÍSLO	DATUM	JMÉNO	POPIS ZMĚNY	POPIS
	R1	01.2017		Změna názvu domu, změna č. místnosti v 5. a 6. NP	

GENERAL PROJEKTANT ATELIER 2005 s.r.o. HAVLÍČKOVA 37, 602 00 BRNO atelier@atelier2005.cz	Č. PARE	
ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM		
HP, ARCHTEKT ING. ARCH. LADISLAV MÜLLER	VYPRACOVAL JANA TOUFAROVÁ	ČÁST PD, PROJEKTANT D1.1.000 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ ING. ARCH. LADISLAV MÜLLER
PROJEKTANT ČÁST PD ING. ARCH. LADISLAV MÜLLER	VYPRACOVAL JANA TOUFAROVÁ	STUPEŇ ZSPD
OBEC Kladno	OKRES Kladno	DATUM 05.2016
INVESTOR KONSIT A.S.	PULKRABOVÁ 782/20, PRÁHA, VOKOČOVCE	FORMÁT 10A4
OBRÁDĚNATEL KONSIT A.S.	PULKRABOVÁ 782/20, PRÁHA, VOKOČOVCE	ČÍSLO ZNAČKY 1412-B16-300
NÁZEV STAVBY BYTOVÉ DOMY Kladno TĚRASY Kladno	PLOŠKA 387,850 m ² n. n.	ČÍSLO DOKUMENTU 1:50
ODM. ÚZEMÍ II	ETAPA ETAPA IV	NÁZEV dům B dům BĚATA
NÁZEV VÝKRESU ŘEZ B-1 B-1'+ ŘEZ C-1 C-1'	Č. VÝKRESU IV. B	REVIZE 10/R1