

**Vypracoval: Fedor Jurchenko**

**Vedoucí bakalářské práce: Radek Lampa**

**Název bakalářské práce: Studentské koleje Studentska kolej**

**Atelier: Lampa**

**Hodnocení:**

Rozsah předložené bakalářské práce splňuje požadavky plynoucí ze zadání.

Práce není provedena pečlivě, jsou v ní grafické chyby, špatný technický popis, nekompletní legendy, chybí koty a popisy a má několik nedostatků.

Schodiště a mezipodesty nemají nášlapnou vrstvu?

Jak je řešen tepelný most mezi vstupním schodištěm a suterénem?

Z čeho je pakovací plocha pod domem, proč nejsou zamalována stání?

Jak vypadá základ pod výtahem v části statika?

Jak je řešen půdorysný zlom mezi parkovacími stáními a suterénem ve stropní desce ve fasádě?

Ve statice je kolem parkovacího stání průvlak v řezech a ve fasádách chybí?

**Doporučená známka:**

Doporučuji hodnocení E.

doc. Ing. arch. Radek Lampa

S pozdravem  
V Praze 15.6.2019