



Přílohy


Příloha 1: Boxploty k jednotlivým měření




Obrázek 1: Parametr meanS1 ze senzoru 315




Obrázek 2: Parametr meanM1 ze senzoru 315




Obrázek 3: Parametr meanE1 ze senzoru 315




Obrázek 4: Parametr meanS2 ze senzoru 315




Obrázek 5: [Parametr meanM1, senzor 315]




Obrázek 6: parametr meanE2 ze senzoru 315




Obrázek 8: Parametr SDM1 ze senzoru 315




Obrázek 7: Parametr SDS1 ze senzoru 315




Obrázek 9: Parametr SDE1 ze senzoru 315




Obrázek 10: Parametr SDS2 ze senzoru 315




Obrázek 11: Parametr SDM2 ze senzoru 315




Obrázek 12: Parametr SDE2 ze senzoru 315




Obrázek 13: Parametr meanS1 ze senzoru 316




Obrázek 14: Parametr meanM1 ze senzoru 316




Obrázek 15: Parametr meanE1 ze stranu 316




Obrázek 16: Parametr meanS2 ze senzoru 316




Obrázek 17: Parametr meanM2 ze senzoru 316




Obrázek 18: Parametr meanE2 ze senzoru 316




Obrázek 19: Parametr SDS1 ze senzoru 316




Obrázek 20: Parametr SDM1 ze senzoru 316




Obrázek 21: Parametr SDE1 ze senzoru 316




Obrázek 22: Parametr SDS2 ze senzoru 316




Obrázek 23: Parametr SDE2 ze senzoru 316




Obrázek 24: Parametr SDE2 ze senzoru 316




Obrázek 25: Parametr meanS1 ze senzoru 317




Obrázek 26: Parametr meanM1 ze senzoru 317




Obrázek 27: Parametr meanE1 ze senzoru 317




Obrázek 28: Parametr meanS2 ze senzoru 317




Obrázek 29: Parametr meanM2 ze senzoru 317




Obrázek 30: Parametr meanE2 ze senzoru 317




Obrázek 31: Parametr SDS1 ze senzoru 317




Obrázek 32: Parametr SDM1 ze senzoru 317




Obrázek 33: Parametr SDE1 ze senzoru 317




Obrázek 34: Parametr SDS2 ze senzoru 317




Obrázek 35: Parametr SDM2 ze senzoru 317




Obrázek 36: Parametr SDE2 ze senzoru 317




Obrázek 37: Parametr meanS1 senzoru 318




Obrázek 38: Parametr meanM1 ze senzoru 318




Obrázek 39: Parametr meanE1 ze senzoru 318




Obrázek 40: Parametr meanS2 ze senzoru 318




Obrázek 41: Parametr meanM2 ze senzoru 318




Obrázek 42: Parametr meanE2 ze senzoru 318




Obrázek 43: Parametr SDS1 ze senzoru 318




Obrázek 44: Parametr SDM1 ze senzoru 318




Obrázek 45: Parametr SDE1 ze senzoru 318




Obrázek 46: Parametr SDS2 z senzoru 318




Obrázek 47: Parametr SDM2 ze senzoru 318




Obrázek 48: Parametr SDE2 ze senzoru 318




Obrázek 49: Parametr meanS1 ze senzoru 319




Obrázek 50: Parametr meanM1 ze senzoru 319




Obrázek 51: Parametr meanE1 ze senzoru 319




Obrázek 52: Parametr meanS2 ze senzoru 319




Obrázek 53: Parametr meanM2 ze senzoru 319




Obrázek 54: Parametr meanE2 ze senzoru 319




Obrázek 55: Parametr SDS1 ze senzoru 319




Obrázek 56: Parametr SDM1 ze senzoru 319




Obrázek 57: Parametr SDE1 ze senzoru 319



Obrázek 58: Parametr SDS2 ze senzoru 319



Obrázek 59: Parametr SDM2 ze senzoru 319



Obrázek 60: Parametr SDE2 ze senzoru 319