

V Bratislave dna 25.06.2020

Posudok bakalárskej práce Doroty Kováčovej  
Vodácka Lodenica Braník  
ČVUT Fakulta architektúry  
Ateliér Lampa , 2019/2020  
Vedúci práce doc.ing.arch.Radek Lampa

Predmet bakalárskej práce je Projekt novostavby Pražského klubu TJ Kotva Braník, ktorý nadväzuje na architektonickú štúdiu , ktorá je veľmi sympaticky spracovaná v duchu minimalistickej post počítačovej grafiky.

Zadaním bakalárskej práce je vypracovanie dokumentácie stavby v rozsahu pre stavebné povolenie .

Časť 1.- sprievodná správa , časť 2. – súhrnná technická správa a časť 3.-situačný výkres obsahujú určité nedostatky , ktoré sa môžu vytýkať v Stavebnom konaní , ako je napríklad neúplná informácia o súlade s Územným Plánom , koeficienty zastavanosti , zelene atď. Situačný výkres je veľmi schematicky a neúplný, postrada potrebné kótovanie objektu, hranice a katastrálne čísla pozemkov .Chyba tak isto aj jednoznačne osadenie stavebných objektov voči hraniciam pozemku pripadne voči existujúcim objektom. V situačnom výkrese sa nachádza legenda s grafickými vysvetlivkami , ktoré sa vo výkrese nenachádzajú , alebo nie sú čitateľne .

Časť .4.A. – architektonicko – stavebné riešenie , tam musím vyzdvihnúť komplexný a veľmi dobre spracovaný materiál , grafická a technická úroveň je veľmi dobrá , spracovanie detailov je zrozumiteľne a návrhy prevedenia obsahujú technicky sofistikovane riešenia , čo spadá do celkového Architektonického konceptu . To je najdôležitejšie pri celom procese od Štúdie až po realizáciu , aby sa nestratil pôvodný zámysel a nezdeformoval koncept .

Doporučujem v budúcnosti používať Legendu miestnosti menovito pre každé podlažie zvlášť a samostatne podľa výkresov .V takomto prípade sa vyvaruje chybám ako napríklad :

Miestnosť 3.01 absentuje v legende , v miestnosti okolo kotolne sú chybné označenia .

Ďalšie časti 4.B a.4.C sú spracovane zrozumiteľne a prehľadne s potrebnými znalosťami.

V časť 4.D – Požiarne Bezpečnostne Riešenie je dobre koncipovane , ekonomické a realizovateľne.Na 1.NP , v úrovni obvodového presklenia , nie sú zdokladovane protipožiarne pasy medzi jednotlivými požiarными úsekmi , protipožiarne presklenie / PO okno ako celok / , ktoré by malo byť zdokladovane aj pri vypíse okien v predchádzajúcej časti 4.A. bakalárskej práce .

Na koniec musím konštatovať , že bakalárska práca je v zmysle zadania kompletná, obsahuje všetky požadovane časti , i napriek formálnym pripomienkam konštatujem , že bakalárska práca Doroty Kováčovej je vypracovaná na veľmi dobrej technickej a prezentačnej úrovni . Veľmi dobrá voľba pri výbere zadania , veľmi sympatický architektonicky prejav , ktorý si udržiava svoj koncept v stavebno-technickom riešení a je dotiahnutý až do interiéru. Navrhujem aby Dorota Kováčová obhájila svoje bakalársku prácu a práca bola hodnotená i napriek niektorým formálnym nedostatkom stupňom A

Ing.arch.Kalin Cakov

