




Modernizace sanační linky Návrhy řešení problémů Návrh řešení pro vyvážení jímek

- Návrh řešení pro vyvážení jímek**
- prostor pro drapákový systém nad jímkami
 - Rampa**
 - rampa
 - Kanálky**
 - odvodňovací kanálky
 - Stáček plocha**
 - stáček plocha pro vozy
 - Zastřešené plochy**
 - zastřešené plochy
 - Sklad kontejnerů**
 - sklad kontejnerů
 - Čerpadla**
 - čerpadla vody
 - Manipulace**
 - manipulační plocha sběrného dvora
 - Mříž**
 - ochranná mříž před velkými nečistotami
 - Jímky**
 - PSJ1 - primární sedimentační jímka 1 - N odpad
 - PSJ2 - primární sedimentační jímka 2 - O odpad
 - JS3 - sedimentační jímka 3
 - JS4 - sedimentační jímka 4
 - RJ5 - reakční jímka 5
 - RJ6 - reakční jímka 6

Separátor SOTV Fontána již součástí sanační linky nebude a bude demontován

DRUH PRÁCE	BAKALÁŘSKÁ PRÁCE	ČVUT v Praze Fakulta stavební 
NÁZEV PRÁCE	Modernizace sanační linky	
VYPRACOVAL	Jakub Vlček	
VEDOUcí PRÁCE	Ing. Martin Dočkal, Ph.D.	
OBSAH	Návrhy řešení problémů	
VÝKRES	Návrh řešení pro vyvážení jímek, PATOK a.s.	
ČÍSLO VÝKRESU	Výkres č. 3	FORMÁT 1 x A3 MĚŘÍTKO 1 : 250 DATUM 5 / 2016