

**Příloha 4: Smrštění**

Sada	Vzorek	Forma L [mm]	Po 1. dnu L [mm]	Smrštění L [mm]	Smrštění celkové L [mm]
AS1	AS1/1	159,70	159,515	0,19	0,190
	AS1/2	160,32	160,235	0,33	
	AS1/3	160,75	160,315	0,29	
AS2	AS2/1	160,33	160,34	0,13	
	AS2/2	160,44	160,46	0,08	
	AS2/3	160,61	160,58	0,12	
BS1	BS1/1	160,11	160,285	0,03	0,063
	BS1/2	160,23	160,305	0,02	
	BS1/3	160,14	160,205	0,01	
BS2	BS2/1	161,50	161,47	0,03	
	BS2/2	161,77	161,73	0,2	
	BS2/3	161,40	161,34	0,09	
CS1	CS1/1	159,52	159,44	0,14	0,102
	CS1/2	159,42	159,295	0,13	
	CS1/3	159,47	159,315	0,16	
CS2	CS2/1	160,16	160,15	0,11	
	CS2/2	160,09	160,115	0,03	
	CS2/3	160,10	160,09	0,04	
DS1	DS1/1	160,10	160,045	0,06	0,106
	DS1/2	160,10	160,14		
	DS1/3	159,98	160,16	0,08	
DS2	DS2/1	152,13	152,175	0,14	
	DS2/2	151,87	152,445	0,08	
	DS2/3	152,62	152,45	0,17	
ES1	ES1/1	160,20	160,45	0,1	0,142
	ES1/2	160,20	160,395	0,03	
	ES1/3	160,45	160,4	0,06	
ES2	ES2/1	160,44	160,665	0,19	
	ES2/2	160,42	160,72	0,33	
	ES2/3	160,47	160,59	0,14	