



# Dehnungsmessstreifen

## Strain gages

### Jauge d'extensométrie

Bestellnummer  
Order No.  
No. de référence

1-XY21-3/120



Widerstand  
Resistance  
Résistance

120  $\Omega$   $\pm 0.35\%$

k-Faktor  
Gage factor  
Facteur k

2.00  $\pm 1.0\%$



Querempfindlichkeit  
Transverse sensitivity  
Sensibilité transverse

0.5 %



Temperaturkompensation: Ferritischer Stahl mit  
Temperature compensation: steel with  
Compensation de température: acier avec

$\alpha = 10.8 [10^{-6} / K]$

Stückzahl  
Contents  
Quantité

5

Temperaturkoeffizient  
des k-Faktors  
Temperature coefficient  
of gage factor  
Coefficient de température  
du facteur k

93  $\pm 10 [10^{-6} / K]$

(-10°C ... +45°C)

Folienlos  
Foil lot  
Lot de la feuille

A417/39


Herstellunglos  
Production batch  
Lot de fabrication

812070778

Max. effekt. Brückenspeisenspannung  
max. rms bridge excitation voltage  
tension d'alim. de pont maxi eff.

5.5 V

Daten / Data / Données



Curve 1 .... Curve 2 —

$$\epsilon_s(T) = -34.51 + 3.06 * T - 7.50E-02 * T^2 + 3.07E-04 * T^3 \pm (T-20) * 0.30 [\mu\text{m}/\text{m}] + 0.03330 * L * (T-20) [\mu\text{m}/\text{m}]$$

Alle technischen Daten nach VDI/VDE 2635. Geben Sie bei Rückfragen bitte Bestellnummer und Herstellunglos an.

All specifications in accordance with VDI/VDE 2635. In case of further inquiries please indicate order no. and production batch number.

Toutes les caractéristiques techniques selon la norme VDI/VDE 2635. Dans toutes communications, prière d'indiquer le numéro de commande et le numéro du lot de production.

Temperaturgang der Dehnungsmessstreifen bei Applikationen mit oben angegebenen Wärmeausdehnungskoeffizienten  $\alpha$ . Gemessen bei kontinuierlicher Temperaturänderung.

Kennlinie 1: DMS ohne Anschlussbändchen.

Kennlinie 2: DMS mit Anschlussbändchen (30mm einfache Bändchenlänge). Bei gekürzten Bändchen liegt der Temperaturgang zwischen Kennlinie 1 und 2. Die numerische Darstellung erlaubt, den Temperaturgang für jede Bändchenlänge exakt zu errechnen.

T = Temperatur in °C L = einfache Bändchenlänge in mm (dimensionslos)

The temperature response refers to strain gages bonded to materials with specified coefficients of thermal expansion  $\alpha$ . Values are measured with continuous temperature variation.

Curve 1: Strain gages without leads.

Curve 2: Strain gages with leads (simple lead length of 30 mm). If the leads are shorter, the temperature response lies between curve 1 and 2. The numeric representation allows exact calculation of the temperature response for any lead length.

T = temperature in °C L = simple lead length in mm (dimensionless)

Kopfdaten / Header / Titre



A point (".") is used as decimal separator in data; the separator needs to be configured accordingly for import into Excel.