



Příloha 2 – Rozmístění snímačů teploty v modelu pece




Obr. 46 Půdorys modelu

ŘEZ A-A'




Obr. 47 Řez modelem A-A'

ŘEZ B-B'



Obr. 48 Řez modelem B-B'

ŘEZ C-C'



Obr. 49 Řez modelem C-C'