



Příloha 1

V této příloze jsou obsaženy tahové diagramy ze zkoušky tahem, kde v části a) jsou křivky 1-3 (fialová, zelená, modrá) určeny pro materiál exponovaný po dobu 30 000 h a křivky 4-6 (červená, oranžová, hnědá) náležejí exponovanému stavu po dobu 15 000 h. Tahový diagram v části b) patří základnímu stavu.



Označení vzorku											
•	1	•	2	•	3	•	4	•	5	•	6



Označení vzorku		
-	7	-
-	8	-
-	9	-