

Rozřazení deficitů pro vizualizaci:

kategorie deficitů	Četnost	
	Liniové	Bodové
Název skupiny		
SDZ, VDZ, dopravní zařízení	45	535
Podmínky pro pěší, OOSPO, bezbariérovost, VHD	51	140
Zádržné zařízení	59	412
Pevná překážka	566	722
Reklamní zařízení	2	180
Technický stav vozovky	73	0
Ostatní	27	121
Suma	823	2110

1) Liniové deficity

SDZ, VDZ, dopravní zařízení

SDZ, VDZ, dopravní zařízení	
Absence nebo opotřebované VDZ	32
Chybně provedené VDZ (neodpovídá délce rozhledu pro předjíždění dle ČSN 73 6101)	6
Neadekvátně vyznačené parkoviště nebo ČSPH (např. absence, resp. chybné provedení SDZ nebo VDZ)	2
Neadekvátní provedení SDZ	1
Neadekvátní provedení VDZ	1
Neadekvátní provedení, resp. umístění VDZ	3
Suma	45

Podmínky pro pěší, OOSPO, bezbariérovost, VHD

Podmínky pro pěší, OOSPO, bezbariérovost, VHD	
Absence pěší infrastruktury	36
Chodník vůči vozovce v neadekvátní výškové poloze	9
Neadekvátně provedený chodník (úzký, nerovný apod.)	6
Suma	51

Zádržné zařízení

Zádržné zařízení	
Absence svodidla	3
Neadekvátně provedené svodidlo (např. malý poloměr zaoblení, nevhodná poloha umístění)	21
Neadekvátní úroveň zadržování svodidla	3
Nedodržení min. vzdálenosti za svodidlem	7
Neopodstatněně umístěné svodidlo - neplní svoji ochrannou funkci	2
Nevhodný typ záchytného zařízení	15
Přerušené boční svodidlo	7
Vysoké svodidlo, vysoká poloha pásnice svodidla (riziko podjetí)	1
Suma	59

Pevná překážka

Pevná překážka	
Členitý povrch skalní stěny	17
Neadekvátně seříznutý pařez	6
Pevný objekt (např. kámen, budova, komerční areál)	2
Sloupy el. vedení, VO apod.	10
Strom	1
Stromořadí	10
Stromořadí, vzrostlá zeleň	11
Stromy, vzrostlá zeleň	417
Trubkové zábradlí nebo ploty	1
Tuhé čelo trubního příčného propustku	1
Tuhé oplocení, zídka, zeď	3
Vzrostlá zeleň (průměr kmene do 0,1 m)	86
Jiné	1
	566

Reklamní zařízení

Reklamní zařízení	
Reklamní zařízení (rušivý efekt na účastníky silničního provozu)	2
	2

Technický stav vozovky

Technický stav vozovky	
Absence zpevněné krajnice	72
Výtluky, výmoly	1
	73

Ostatní

Ostatní	
Neadekvátní hodnota nejvyšší dovolené rychlosti ve vztahu k okolí komunikace (např. pěší intenzita, sjezdy k nemovitostem)	1
Neadekvátní odvodnění silničního příkopu	7
NENÍ DEFICIT - Charakter komunikace a okolí umožňuje lokální zvýšení nejvyšší dovolené rychlosti, při zachování adekvátní	2
NENÍ DEFICIT - Charakter komunikace a okolí umožňuje předjíždění vozidel, při zachování adekvátní úrovně bezpečnosti	12
Objekty podél PK nevhodně snižují délku rozhledu pro předjíždění	5
	27

2) Bodové deficity

SDZ, VDZ, dopravní zařízení

SDZ, VDZ, dopravní zařízení	
Absence nebo neadekvátní stav dopravního zařízení	2
Absence nebo opotřebované VDZ	168
Absence SDZ a VDZ	64
Absence SDZ nebo dopravního zařízení	71
Neadekvátně umístěné SDZ IZ 4a v místě, kde se nenachází žádná zástavba	1
Neadekvátně vyznačené parkoviště nebo ČSPH (např. absence, resp. chybné provedení SDZ nebo VDZ)	3
Neadekvátní dopravní zařízení	93
Neadekvátní provedení SDZ	37
Neadekvátní provedení VDZ	16
Neadekvátní provedení, resp. umístění VDZ	21
Neadekvátní stav SDZ	10
Neadekvátní umístění SDZ	34
Riziková kombinace SDZ (nevhodné uspořádání, resp. společné umístění)	1
Rizikové kombinace SDZ (nevhodné uspořádání, resp. společné umístění)	2
Současné provedení SDZ neodpovídá platnému znění vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích	3
Zakryté nebo nepřehledné SDZ	9
	535

Podmínky pro pěší, OOSPO, bezbariérovost, VHD

Podmínky pro pěší, OOSPO, bezbariérovost, VHD	
Absence požadavků bezbariérovosti	3
Absence prvků pro OOSPO	9
Dlouhý nedělený přechod pro chodce	6
Neadekvátně realizované místo pro přecházení (např. poloha, provedení)	1
Neadekvátní podmínky pro pěší - absence návaznosti na pěší infrastrukturu	5
Neadekvátní podmínky pro pěší - krátká / neadekvátně provedená nástupní hrana	7
Neadekvátní podmínky pro pěší - krátká / neadekvátně provedená nástupní hrana a absence návaznosti na pěší infrastrukturu	52
Neadekvátní provedení prvků pro OOSPO	5
Nedostatečná návaznost na chodník	3
Nevhodné uspořádání zastávky - chybí fyzické oddělení	10
Nevhodné uspořádání zastávky - nedostatečná šířka nebo délka zálivu	19
Nevhodný typ zastávky (zastávka se nachází v jízdním pruhu)	18
Rizikové umístění (Přechod pro chodce)	2
	140

Zadržné zařízení

Zadržné zařízení	
Absence svodidla	2
Krátké svodidlo před - místem nebezpečí (např. hlubina, okolí PK)	16
Krátké svodidlo před - mostem (MÚK, křížením PK, vodoteč)	15
Krátké svodidlo před - nosným pilířem v okolí komunikace	4
Krátké svodidlo před - pevnou překážkou	17
Krátké svodidlo před - stromem	23
Krátké svodidlo u příčného propustku	24
Krátký výškový náběh svodidla	74
Neadekvátně provedené svodidlo (např. malý poloměr zaoblení, nevhodná poloha umístění)	24
Neadekvátně realizovaný přechod mezi různými druhy svodidel	16
Neadekvátně realizovaný přechod mezi svodidly	10
Neadekvátně realizovaný začátek / konec svodidel	130
Neadekvátní umístění zemního valu	1
Neadekvátní úroveň zadržní svodidla	2
Nedodržení min. vzdálenosti za svodidlem	39
Nedůvodné umístění tlumiče nárazu	1
Nedůvodné umístění zemního valu	4
Neopodstatněně umístěné svodidlo - neplní svoji ochrannou	6
Nevhodný typ záchytného zařízení	4
	412

Reklamní zařízení

Reklamní zařízení	
Reklamní zařízení (rušivý efekt na účastníky silničního provozu)	172
Reklamní zařízení na deformovatelné konstrukci	1
Reklamní zařízení na nedeformovatelné konstrukci	2
Totem čerpací stanice pohonných hmot	5
	180

Pevná překážka

Pevná překážka	
Betonová skruž	21
Betonový sloupek	20
Čelo tuhé zdi nebo PHS	27
Členitý povrch skalní stěny	6
Dopravní značení na nedeformovatelné konstrukci	11
Neadekvátně seříznutý pařez	19
Nosné pilíře v okolí komunikace	5
Pevný objekt (např. kámen, budova, komerční areál)	17
Polotuhé zemní těleso sjezdu / samostatného sjezdu	26
Přečnávající základ dopravního značení	1
Rozvaděč IS	7
Sakrální objekt, památník apod.	5
Sloupy el. vedení, VO apod.	67
Stojina závory (např. v místě vjezdu na odpočívku)	12
Strom	104
Stromy, vzrostlá zeleň	67
Trubkové zábradlí nebo ploty	7
Tuhé čelo propustku	12
Tuhé čelo trubního propustku pod - autobusovou zastávkou	2
Tuhé čelo trubního propustku pod - připojovanou komunikací	8
Tuhé čelo trubního propustku pod - sjezdem / samostatným	98
Tuhé čelo trubního příčného propustku	31
Tuhé oplocení, zídka, zeď	1
Vodohospodářský objekt	14
Vzrostlá zeleň (průměr kmene do 0,1 m)	127
Jiné	7
	722

Ostatní

Ostatní	
Absence připojovacího pruhu	1
Dopravní režim neodpovídá dopravnímu významu pozemních komunikací	3
Krátký připojovací pruh	4
Neadekvátní odvodnění silničního příkopu	4
Neadekvátní postřehnutelnost křižovatky - vlivem vedení komunikace	1
Neadekvátní provedení změny počtu jízdních pruhů	13
Neadekvátní rozhledové poměry - vlivem okolí komunikace	1
Neadekvátní rozhledové poměry - vlivem vedení komunikace	1
Neadekvátní úhel křížení (menší než 75° nebo větší než 105°)	19
Propustek neplní svojí odvodňovací funkci (zanesený)	2
Rozlehlá křižovatka, neadekvátní usměrnění dopravy	49
Rozlehlá křižovatka, psychologická přednost v jízdě	1
Žádná změna (úprava) charakteru komunikace (absence zklidňujícího opatření)	22
	121