

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Fakulta stavební

Katedra silničních staveb



DIPLOMOVÁ PRÁCE

Beroun, ulice Na Dražkách, U Archivu

PŘÍLOHA D – FOTODOKUMENTACE

Studijní program: Stavební inženýrství

Studijní obor: Konstrukce a dopravní stavby

Zaměření studijního oboru: Dopravní stavby

Vedoucí práce: Ing. Jaromíra Ježková

Vypracoval: Bc. David Pezl

2022/2023

OBSAH

1	PRŮSEČNÁ KŘÍŽOVATKA	3
2	ULICE NA DRAŽKÁCH.....	7
3	ULICE U ARCHIVU	11
4	PORUCHY	13

SEZNAM OBRÁZKŮ

Obrázek 1 – Pohled na průsečnou křižovatku ze SZ kvadrantu	3
Obrázek 2 – Pohled na průsečnou křižovatku ze SV kvadrantu.....	3
Obrázek 3 – Pohled na průsečnou křižovatku z JZ kvadrantu	4
Obrázek 4 – Pohled na průsečnou křižovatku z JV kvadrantu	4
Obrázek 5 – Začátek tvorby dopravní kongesce ve vedlejší křižovatce	5
Obrázek 6 – Dopravní kongesce ve vedlejší křižovatce	5
Obrázek 7 – Situace v křižovatce v době volna (zelené) pro pruhy odbočující vlevo.....	6
Obrázek 8 – Pohled na ul. Na Dražkách ze severní části ulice	7
Obrázek 9 – Pohled na severní část ul. Na Dražkách ze střední části ulice	7
Obrázek 10 – Pohled na jižní část ul. Na Dražkách ze střední části ulice.....	8
Obrázek 11 – Pohled na ul. Na Dražkách z jižní části ulice	8
Obrázek 12 – Pohled na parkovací stání v severní části ul. Na Dražkách.....	9
Obrázek 13 – Pohled na současnou výstavbu propojky s ul. Koněpruská	9
Obrázek 14 – Pohled na předpokládanou polohu umístění MINI	10
Obrázek 15 – Pohled na sjezd v jižní části ul. Na Dražkách	10
Obrázek 16 – Pohled na ul. U Archivu ze západní části ulice	11
Obrázek 17 – Pohled na západní část ul. U Archivu ze střední části ulice	11
Obrázek 18 – Pohled na ul. U Archivu z východní části ulice.....	12
Obrázek 19 – Pohled na parkovací stání v ul. U Archivu	12
Obrázek 20 – Porucha kraje vozovky v ul. Na Dražkách.....	13
Obrázek 21 – Porucha vozovky parkovacího pruhu v ul. Na Dražkách	13
Obrázek 22 – Porucha vozovky, obrubníku a chodníku v ul. Na Dražkách.....	14
Obrázek 23 – Porucha chodníku v ul. Na Dražkách	14
Obrázek 24 – Porucha chodníku v ul. U Archivu	15

1 PRŮSEČNÁ KŘIŽOVATKA



Obrázek 1 – Pohled na průsečnou křižovatku ze SZ kvadrantu



Obrázek 2 – Pohled na průsečnou křižovatku ze SV kvadrantu



Obrázek 3 – Pohled na průsečnou křižovatku z JZ kvadrantu



Obrázek 4 – Pohled na průsečnou křižovatku z JV kvadrantu



Obrázek 5 – Začátek tvorby dopravní kongesce ve vedlejší křižovatce



Obrázek 6 – Dopravní kongesce ve vedlejší křižovatce



Obrázek 7 – Situace v křižovatce v době volna (zelené) pro pruhy odbočující vlevo

2 ULICE NA DRAŽKÁCH



Obrázek 8 – Pohled na ul. Na Dražkách ze severní části ulice



Obrázek 9 – Pohled na severní část ul. Na Dražkách ze střední části ulice



Obrázek 10 – Pohled na jižní část ul. Na Dražkách ze střední části ulice



Obrázek 11 – Pohled na ul. Na Dražkách z jižní části ulice



Obrázek 12 – Pohled na parkovací stání v severní části ul. Na Dražkách



Obrázek 13 – Pohled na současnou výstavbu propojky s ul. Koněpruská



Obrázek 14 – Pohled na předpokládanou polohu umístění MINI



Obrázek 15 – Pohled na sjezd v jižní části ul. Na Dražkách

3 ULICE U ARCHIVU



Obrázek 16 – Pohled na ul. U Archivu ze západní části ulice



Obrázek 17 – Pohled na západní část ul. U Archivu ze střední části ulice



Obrázek 18 – Pohled na ul. U Archivu z východní části ulice



Obrázek 19 – Pohled na parkovací stání v ul. U Archivu

4 PORUCHY



Obrázek 20 – Porucha kraje vozovky v ul. Na Dražkách



Obrázek 21 – Porucha vozovky parkovacího pruhu v ul. Na Dražkách



Obrázek 22 – Porucha vozovky, obrubníku a chodníku v ul. Na Dražkách



Obrázek 23 – Porucha chodníku v ul. Na Dražkách



Obrázek 24 – Porucha chodníku v ul. U Archivu